Lugar	Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita
Fecha	28/02/2025 7:00 a.m. 7:00 p.m.
Tema	Registro fotográfico de actividades de mantenimiento preventivo
Desarrollo	En el marco de la ejecución del convenio 9581 de 2024 ,la comunidad de cuidado hogar San José Saramita, garantiza el cumplimiento a las obligaciones del componente Ambientes adecuados y seguros en sus obligaciones correspondientes, en donde se ha venido realizando mejoras locativas continuamente, mediante las identificaciones y/o observaciones realizadas, las cuales se ejecutaron en el mes de febrero de 2025 y quedaron plasmadas en el plan de mantenimiento preventivo de la comunidad de cuidado, dando cumplimiento a el anexo técnico en su componente de ambientes adecuados y seguros igualmente en las visitas oculares realizadas internamente y por parte de la supervisión de la SDIS. Las cuales son las siguientes dentro de los siguientes sistemas: **2.1. Sistema 1_Eléctrico** • **Actividad 2.1.2** Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento • **Actividad 2.1.4** Sistema eléctrico general • **Actividad 2.1.5** Equipos eléctricos y electrodomésticos **2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario** • **Actividad 2.2.3** Trampas de grasa **2.3. Sistema 3 _Gas** • **Actividad 2.3.3** Calderas y Calentadores **2.4. Sistema 4 _Infraestructura** • **Actividad 2.4.7** Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad) • **Actividad 2.4.9** Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie) • **Actividad 2.4.11** Zonas verdes (poda de césped y jardinería) **2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad** • **Actividad 2.5.2** Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados • **Actividad 2.5.5** Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)

<table>
<tr><td></td><td>

- **Actividad 2.5.6** Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora).
- **Actividad 2.5.7** Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)

2.6. Sistema 6 _ Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)

- **Actividad 2.6.1** Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)
- **Actividad 2.6.3** Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)

2.7. Sistema 7 _Otros

- **Actividad 2.7.2** Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)
- **Actividad 2.7.7** Fumigación y control de plagas

Anexos: FOR-GD- 023 Planilla Asistencia
Evidencia fotográfica
</td></tr>
<tr><td>Asistentes</td><td>
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Cargo/Rol</th><th>Dependencia</th></tr>
<tr><td>Diana Marcela Carvajal Pinto</td><td>Contratista</td><td>Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita</td></tr>
<tr><td>Juan David Sánchez Martínez</td><td>Contratista</td><td>Comunidad de Cuidado Hogar San José Saramita</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Compromisos</td><td>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha límite</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Próxima reunión</td><td>Marzo del 2025</td></tr>
<tr><td>Elaboró</td><td>Juan David Sánchez Martínez</td></tr>
</table>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

Registro Fotografico de Actividades

1. Tema: de Mantenimiento Preventivo 2. Lugar o Localidad o Sede: cc Hogar San Jose Suramita 3. Fecha y hora: 28/02/2025 7:00 am - 7:00 pm

4. Nombre responsable: Juan Sánchez 5. Dependencia responsable: Gestion Ambiental

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Juan David Sánchez M.	cc	1069748066	cc Hogar San Jose Soramita	Ambiental	Contratista		3134527117	
2	Diana Carvajal	cc	46378073	C.C. Hogar San José Saramita	Coordinadora	Contratista		3228466950	Diana M Carvajal

Registro fotográfico de actividades de mantenimiento preventivo

2.1. Sistema 1: Eléctrico



Actividad 2.1.2 Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento

Actividad 2.1.4 *Sistema eléctrico general*

Actividad 2.1.5 *Equipos eléctricos y electrodomésticos*

2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario	
Actividad 2.2.3 Trampas de grasa	
2.3. Sistema 3 _Gas	
	
Actividad 2.3.3 Calderas y Calentadores	
2.4. Sistema 4 _Infraestructura	
	
Actividad 2.4.7 Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	

Actividad 2.4.9 Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)

Actividad 2.4.11 Zonas verdes (poda de césped y jardinería)

2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad

B

Actividad 2.5.2 Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados



Actividad 2.5.5 Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)

Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora).

Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)

2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)

Actividad 2.6.1 Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)

Actividad 2.6.3 Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes, y ajustados)

2.7. Sistema 7 _Otros

Actividad 2.7.2 *Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas patos y caminadores)*	
Actividad 2.7.7 Fumigación y control de plagas	