

	INFORME DE VISITA COPIA CONTROLADA		Código	F_008	
			Versión:		00
			Pág.:	1 de 6	

I. IDENTIFICACIÓN

No de Informe Intranet	025					
Expediente	Seguimiento al Contrato de Consultoría No. 0751-24					
Radicación	No aplica					
Solicitante	Supervisión del Contrato					
Presunto Infractor	No Aplica					
Representante Legal o persona natural	Luis Fernando Urrego Hoyos					
Identificación (NIT o CC)	901.894.804-9					
Domicilio						
Teléfonos						
Municipio	Herveo					
Vereda	Casco urbano del Municipio					
Pedio	No aplica					
Ubicación (Coordenadas)	5°4'52.35'' / 75°10'46.62''					
Código Catastral	No Aplica					
Objetivo	Realizar visita de seguimiento a las actividades realizadas dentro del marco del contrato de Consultoría No. 751-23					
Fecha Visita a campo	08 de abril de 2025					
No. Visitas a proyectos realizadas en el día – incluida ésta.	Una (1)					
Fecha de entrega final del Informe	09 de abril del 2025.					
Tipo	Tramite por Decidir		Seguimiento y Control		Evaluación de Documentación	
	Permisivo		Permisivo		Permisivo	
	Sancionatorio		Sancionatorio		Sancionatorio	
	Otro					

II. ANTECEDENTES

CORTOLIMA suscribe contrato de consultoría No. 0751-24, con el Consorcio Estudios Cortolima 2024, cuyo objeto es; Contratar los estudios y diseños de estructuras necesarias para la estabilización y contención de la vía de acceso al casco urbano del Municipio de Herveo.

	INFORME DE VISITA COPIA CONTROLADA	Código	F_008
		Versión:	00
	Pág.:	2 de 6	

En concordancia con lo anterior, el día 14 de febrero de 2025 se suscribió el acta de inicio entre CORTOLIMA y el contratista. De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación de CORTOLIMA, funcionarios adscritos a la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, específicamente al subproceso de Gestión Integral del Riesgo, realizaron una visita de seguimiento a las actividades ejecutadas en el marco del mencionado contrato.

III. INFORME DE VISITA

Asistentes a campo:

NOMBRE	CARGO
Magda Alejandra Osorio	Geólogo / CORTOLIMA / GIR
Ximena Garcia Castillo	Ing. Civil / CORTOLIMA / GIR

Participantes en la elaboración del concepto técnico:

NOMBRE	CARGO
Magda Alejandra Osorio	Geólogo / CORTOLIMA / GIR
Ximena Garcia Castillo	Ing. Civil / CORTOLIMA / GIR

Equipos empleados en la visita de campo como apoyo:

EQUIPOS DE MEDICIÓN Y/O ANÁLISIS DE LABORATORIO	ACTIVIDAD
Equipo Motorola con cámara digital	Toma de coordenadas y registro fotográfico

Desarrollo de la Visita:

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de CORTOLIMA, versión 01 (código MA_GC_002), se realizó una visita de seguimiento al contrato No. 0751-24, cuyo objeto es la contratación de los estudios y diseños de las estructuras necesarias para la estabilización y contención de la vía de acceso al casco urbano del municipio de Herveo.

INFORME DE VISITA **COPIA CONTROLADA**

Código

F_008

Versión:

00

Pág.:

3 de 6




Figura 1. Ubicación del área de interés.
Fuente: Google Earth 2025/CORTOLIMA.

Una vez en el área de interés, la supervisión estuvo presente en el lugar donde previamente se desarrollaron las actividades de perforación y elaboración de apiques, correspondientes al estudio en curso. Estas actividades son clave para la recolección de información necesaria para la elaboración de los productos entregables del Contrato No. 0751-24.




Figura 2. Área de interés. Se observa plástico protector del talud.
Fuente: CORTOLIMA / GIR 2025.

	INFORME DE VISITA COPIA CONTROLADA	Código	F_008
		Versión:	00
		Pág.:	4 de 6

El área de intervención se localiza sobre el alineamiento de la vía principal, correspondiente al sector afectado por la pérdida de viviendas durante la emergencia previa. En la actualidad, se evidencia la presencia de estructuras tipo trincho parcialmente cubiertas por vegetación, así como la instalación de un recubrimiento plástico sobre el talud expuesto, el cual cumple funciones de impermeabilización y control de la erosión (Figura 2). Es importante anotar que la cobertura vegetal se extiende hasta el punto de inicio de las obras civiles.




Figura 3. Área de Interés.
Fuente: CORTOLIMA/GIR 2025.

Durante la visita de inspección realizada el 08 de abril de 2025, no se evidenció afectación ni riesgo de afectación sobre los recursos flora y suelo como consecuencia de las actividades de perforación y muestreo.

De acuerdo con la Figura 3, se observa que el área objeto del estudio presenta un uso del suelo destinado al pastoreo y no se identifican procesos erosivos activos atribuibles a las actividades desarrolladas en el marco de las obligaciones del Contrato de Consultoría No. 0751-24.

INFORME DE VISITA **COPIA CONTROLADA**

Código

F_008

Versión:

00

Pág.:

5 de 6



Figura 4. Área de Interés.
Fuente: CORTOLIMA/GIR 2025.

El área de trabajo, para el contrato de consultoría No. 0751-24, conserva las características morfológicas propias del sector, las cuales no fueron modificadas por las acciones de perforación y muestreo.




Figura 5. Área de Interés.
Fuente: CORTOLIMA/GIR 2025.

	INFORME DE VISITA COPIA CONTROLADA	Código	F_008
		Versión:	00
	Pág.:	6 de 6	

En ninguno de los costados de la vía de acceso se evidencia afectación ni riesgo de afectación a los recursos suelo y flora, de acuerdo con las condiciones observadas durante el recorrido realizado en el mes de enero de 2025.

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

A la fecha de emisión del presente informe técnico, no se dispone de información técnica para ser revisada o evaluada.

V. SE CONCEPTÚA:

Conforme lo establece el manual de contratación de CORTOLIMA de código MA_GC_002, la supervisión del contrato de consultoría 0751-24, dentro del marco del seguimiento del mismo, y conforme a sus competencias y obligaciones, realiza visita de inspección ocular, al sector, con el fin de establecer si, el desarrollo de las actividades propias del contrato como son; perforación y muestreo, generaron una afectación o riesgo de afectación ambiental en el sector intervenido.

A lo que, mediante visita de inspección ocular, del día 08 de abril de 2025, no se evidencio aspectos que, intervengan o modifiquen las características naturales del sector, razón por la cual, CORTOLIMA manifiesta que, a la fecha de la visita de inspección de campo, el área objeto del estudio, no presenta afectaciones o riesgo de afectación por actividades propia como perforación del subsuelo y muestro de material pétreo y de suelo.

Ahora bien, si a futuro de llegará a desarrollar procesos de afectación al recurso suelo o flora, estos NO son producto de las actividades ejecutadas para dar cumplimiento al objeto del contrato No. 0751-24.

Es el informe,


MAGDA A. OSORIO SANTOS
 Geóloga
 CORTOLIMA/SDAS/GIR


XIMENA A. GARCIA CASTILLO
 Ing. Civil
 CORTOLIMA/SDAS/GIR