Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2023.

Señores
USPEC
Ing. Rafael Alberto García
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN- E-
Bogotá D.C.

USP-GB-260

Ref. Contrato de obra No. 230-2019 Objeto: "OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC". GRUPO No. 16.

Tema: Informe de subsanación de observaciones registradas en el acta de terminación para el cumplimiento de condiciones de recibo de obra.

Conforme a las observaciones registradas en el acta de terminación del contrato de obra No. 230-2019 del 20 de noviembre de 2022, esta interventoría da constancia del cumplimiento de parte del contratista, como se evidencia en el registro fotográfico:


EPC YOPAL

Observaciones pendientes por atender:

- Fijar válvulas de corte externas de suministro de agua
- Revisar y efectuar los cambios necesarios de las griferías externas ubicada en los puntos de corte de la acometida.

ATENCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA:





El contratista instala abrazaderas en el tubo de suministro de agua en el punto de intersección de válvulas, para evitar el desempate de tubería y se realiza el cambio de accesorios.











Se atienden las observaciones registradas en el acta de terminación del contrato 230 de 2019 fijadas en el acta de terminación suscrita el 20 de noviembre de 2022, razón por la cual, esta interventoría avala el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas en el establecimiento carcelario de Yopal a partir del 14 de noviembre de 2023.

EPC VILLAVICENCIO.

Como consta en el acta de recibo y entrega de espacios a establecimientos, del 14 de noviembre de 2023, se realiza un recorrido y la descripción detallada de las áreas y espacios

intervenidos, en aras de reconocer y verificar el estado actual de la Obra por parte del contratista, interventoría, personal de Uspec, y personal del INPEC.

<table>
<tr><th>Observación acta de terminación</th><th>Verificación condiciones de recibo de obra y atención de observaciones por parte del contratista</th></tr>
<tr><td>Tendido del cableado de la red electica</td><td>Se atiende la observación</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>• Enchapes de muros</td><td>Se atiende la observación</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Accesorios de todos los aparatos eléctricos (tomas, tableros, interruptores salidas de lámparas, lámparas)</td><td></td></tr>
</table>




Instalación de aparatos sanitarios, grifería conforme a las especificaciones del contrato	Se atiende la observación.








Suministro e instalación de mesones en acero inoxidable	Se atiende la observación, se instalan los mesones

<table>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>Instalación de puertas ventanas tipo persianas - Pintura en fachada.</td><td>Se atiende la observación</td></tr>
</table>





TRANSVERSAL 19A No. 98 – 28 OFICINA 502 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL 98-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
TEL: (1) 703 17 26 – E-MAIL: gerencia@geagor.com / gerencia@civingingneieria.com



Remate de pintura epóxica interna general	Atendido, en total se ejecutaron 548.75 m2







Pintura en fachada	Atendido.



Construcción de lava botas	Se atiende observación



Instalación de puntos de gas	Se atiende observación



Acometidas eléctricas	se atiende la observación



Acometidas hidráulicas	Se atendió la observación



Conexión alcantarillada	Se atendió la observación



Terminado de enchapes en los muros	Se atiende la observación, se evidencia acabado correcto de los enchapes instalados.








Emboquillar y terminado de piso	Se atendió la observación



Suministro de trampa de grasas	Se atendió la observación



Rejilla de cárcamos internos	Se atendió la observación




El presente informe elaborado por la Interventoría, avala el recibo de la Obra y describe detalladamente en el acta de recibo de espacios el alcance de la intervención de los respectivos espacios, que constituyen los requerimientos necesarios para proceder a recibos

satisfacción de la obra, teniendo en cuenta que se subsana la atención de observaciones establecidas en el acta de terminación del establecimiento de Yopal, y la culminación de actividades en el establecimiento carcelario de Villavicencio, siendo esto los dos frentes de Obra con observaciones registradas en el acta de terminación.

La documentación solicitada al contratista para el proceso de cierre y liquidación de los contratos, fueron entregados de manera extemporánea, pero la fecha se cuenta con el cumplimiento de los requisitos para dar continuidad con el recibo a satisfacción y liquidación del contrato de obra No. 230 de 2019.

Cordialmente,



Ing. LADY AGUIRRE ORTIZ
Directora de interventoría.
CONSORCIO GB-INTERVENTORÍA
Anexo: 0.
c.c. Daniel Munar – Apoyo Supervisión USPEC.