Alcaldía de Bucaramanga	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




INSTALACIÓN PISO PEATONAL CALLE 42 ENTRE 11 Y 12





INSTALACIÓN PISO PEATONAL CALLE 42 ENTRE 12 Y 13



INSTALACIÓN LAZOS MAGNETICOS PARA PILONAS CRA 12 CON CLL 34



REUNINI COMITÉ ELECTRICO



ADECUACION TUBERÍA SANITARIA CLL 42 ENTRE 9 Y 10



ADECUACION CAJA DE MEDIDOR ACUEDUCTO



CONSTRUCCIÓN CAJA DE BT CLL 42 ENTRE 9 Y 10



RECORRIDO EN OBRA COMITÉ ELECTRICO



CONEXIÓN TUBERÍA SANITARIA CLLE 42 ENTRE 9 Y 10




ACERO DE REFUERZO CAJA DE MT



CONFORMACION DE RASANTE SENDERO PEATONAL CLL 42 ENTRE 11 Y 12



INSTALACIÓN PISO PEATONAL CLL 42 ENTRE 11 Y 12



ADECUACION CAJA DE MEDIDOR ACUEDUCTO



VERIFICACIÓN INSTALACIÓN CANAL DE MONOBLOCK CLL 42 ENTRE 10 Y 11



INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 2400 CALZADA VEHICULAR CLL 42 ENTRE 9 Y 10



CONEXIONES PARA PILONAS CLL 36 CON CR 10



INSTALACIÓN DE GABINETES CONTROL DE PILONAS

Alcaldía de Bucaramanga	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:


X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONEXIONES PARA PILONAS CLL 36 CON CR 10



CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN CLL 42 ENTRE 9 Y 10



INSTALACIÓN CANAL DE MONOBLOCK CLL 42 ENTRE 10 Y 11



INSTALACIÓN PISO PEATONAL CLL 42 ENTRE 11 Y 12



INSTALACIÓN PISO PEATONAL CLL 42 ENTRE 12 Y 13



INSTALACIÓN GEOTEXTIL T 2400 CALZADA VEHICULAR CLL 42 ENTRE 9 Y 10



EXTENDIDA CAPA DE BASE GRANULAR EN CALZADA CLL 42 ENTRE 9 Y 10



CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN CLL 42 ENTRE 9 Y 10



REUNION COMITÉ DE OBRA SEMANAL



REUNION COMITÉ DE OBRA SEMANAL



INSTALACIÓN BARANDA FULMIANI CLL 44 CON CRA 11



INSTALACIÓN PISO PEATONAL CLL 42 ENTRE 12 Y 13




INSTALACIÓN ENCHAPE SOBRE SARDINEL CLL 42 ENTRE 9 Y 10



EXTENDIDA CAPA DE BASE GRANULAR EN CALZADA CLL 42 ENTRE 9 Y 10




INSTALACIÓN BARANDA FULMIANI CLL 44 CON CRA 11



FUNDIDA ESTRUCTURA CANAL DE MONOBLOCK CLL 42 ENTRE 10 Y 11



INSTALACIÓN ENCHAPE SOBRE SARDINEL CLL 42 ENTRE 9 Y 10



ADECUACION CAJAS DE MEDIDOR ACUEDUCTO CLL 42 ENTRE 11 Y 12


X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE GABINETES CONTROL DE PILONAS CLL 41 CON CRA 9



CABLEADO FIBRA OPTICA PARA PILONAS



INSTALACIÓN PISO PEATONAL CLL 42 ENTRE 12 Y 13







CHARLA SST Y PAUSAS ACTIVAS DEL CONTRATISTA







REVISION DOCUMENTAL HSEQ







REVISION DOCUMENTAL HSEQ







INSPECCION DE OBRA DESDE EL AREA HSEQ DE LA INTERVENTORIA

ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DE OBRA







MEJORAMIENTO DE LOS SENDEROS PEATONALES

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO













OBRA CON SEÑALIZACION







INGRESO DE MATERIAL PETREO | BATERIAS SANITARIAS | JORNADA DE ORDEN Y ASEO







JORNADA DE ORDEN Y ASEO







JORNADA DE ORDEN Y ASEO







RETIRO DE RCD´S | CAMPAÑA DE BASURA CON LA EMAB | RETIRO DE BASURA DE LA EMAB

Alcaldía de Bucaramanga	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION CAJA DE MT CLL 42 ENTRE 9 Y 10



REPARCHEO CLL 37 CON CRA 13




PISO PEATONAL COSTADO NORTE CLL 42 ENTRE 12 Y 13



INSTALACION DE BOLARDOS CLL 42 ENTRE 10 Y 11



INSTALACIÓN CINTA GUIA VISUAL CRA 12 ENTRE 36 Y 37





DEMOLICION PARA REPARCHEO CRA 13 ENTRE 37 Y 41



REPARCHEO INTERSECCION CLL 41 CON CRA 13



INSTALACION DE BOLARDOS CLL 42 ENTRE 10 Y 11



REUNION SOCIAL CON LA COMUNIDAD





EXTENDIDA DE CAPA BASE GRANULAR CLL 42 ENTRE 9 Y 10



CONFORMACION DE RASANTE SENDERO PEATONAL CLL 42 ENTRE 10 Y 11



INSTALACIÓN ENCHAPE EN SARDINEL CLL 42 ENTRE 9 Y 10



CONSTRUCCIÓN CAJA DE MT CLL 42 ENTRE 9 Y 10



POZO DE INSPECCION CLL 42 ENTRE 9 Y 10



COMPACTACION DE BASE GRANULAR CLL 41 CON 9



CONFORMACION SUBRASANTE SENDERO PEATONAL CLL 42 ENTRE 12 Y 13

Alcaldía de Bucaramanga	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN PISO PEATONAL CALLE 42 ENTRE 12 Y 13



INSTALACIÓN CINTA GUIA VISUAL CRA 12 ENTRE 37 Y 41





FUNDIDA TAPA DE POZO INSPECCIÓN CLL 42 ENTRE 9 Y 10



ADCUACION ACCESO VEHICULAR



FUNDIDA MR-42



REPARCHEO CLL 42 K 13



CAJAS DE AP CLL 42 ENTRE 11 Y 12



RECORRIDO COMITÉ ELECTRICO



TOMA DE BRIQUETAS DE ASFALTO



TOMA DE DENSIDADES SUDBASE GRANULAR



ADCUACION SENDERO PEATONAL



REPARCHEO CLL 42 K 13



RECORRIDO COMITÉ ELECTRICO



RECORRIDO COMITÉ ELECTRICO



COMPACTACION BG



ADCUACION SENDERO PEATONAL



LIMPIEZA MR-42


Alcaldía de Bucaramanga	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ SEMANAL DE OBRA






SEÑALIZACION PEATONAL



REUNION TEMA DE PILONAS






ADECUACION RAMPA DE TRANSICION



ESTAMPADO MR-42



ADCUACION SENDERO PEATONAL



INSTALACION MONOBLOCK



BG PARA MR-42



INSTALACION MONOBLOCK



DILATACIONES MR-42



BG PARA MR-42



INSTALACION CINTA GUIA VISUAL 3M



INSTALACION MONOBLOCK



ADCUACION SENDERO PEATONAL



ADCUACION SENDERO PEATONAL



CONSTRUCCION REJILLA PARQUEADERO

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION CINTA GUIA VISUAL 3M



INSTALACION CINTA GUIA VISUAL 3M



ADECUACION SENDERO PEATONAL




INSTALACION PISO ACCESO PEATONAL



INSTALACION PISO SENDERO PEATONAL



ADECUACION ACCESO PARQUEADERO



ADECUACION SENDERO PEATONAL



COMPACTACION BG SENDERO PEATONAL



INSTALACION PISO SENDERO PEATONAL



ADCUACION SENDERO PEATONAL



INSTALACION MONOBLOCK



CORTE MODULACION MR-42







CHARLAS SST DE OBRA







REVISICION DOCUMENTAL HSEQ DE OBRA

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO







REVISICION DOCUMENTAL HSEQ DE OBRA







DILIGENCIAMIENTO DE ATS Y PREOPERACIONALES

SOCIALIZACION CON PROFESIONAL HSEQ DE OBRA







SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL







OBRA DELIMITADA, SEÑALIZADA Y DEMARCADA







MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA







MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA

Alcaldía de Bucaramanga	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CUMPLIMIENTO AL PMT SEÑALIZACION VIAL



ACOMPAÑAMIENTO A MAQUINARIA



CONTROL PEATONAL







JORNADA DE ORDEN Y ASEO







JORNADA DE ORDEN Y ASEO





JORNADA DE ASEO



CARGUE DE ESCOMBROS