GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ENERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
VOLQUETA #35

ING. JEISON GIOVANNI ALVIS
FRANSISCO DIAZ

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

VEREDAS FRESNO

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

CANTIDAD DE VIAJES	**26**
VOLUMEN MATERIAL (M3)	182

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO FRESNO

ENERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE FRESNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN FRESNO 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Fresno.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Fresno, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los dos sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Fresno es un municipio de **Tolima (Colombia)**, ubicado a 130 km de **Ibagué**, la capital del Departamento. Se cree que su nombre se debe a que en la antigüedad en la época de la conquista se encontraron muchos y diversos tipos de árboles de **fresno** de los cuales quedan muy pocos.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es las veredas del municipio de Fresno:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA
1	Fresno

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han avanzado las siguientes actividades en el municipio de Fresno:

CANTIDAD DE VIAJES	**26**
VOLUMEN MATERIAL (M3)	182

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FRANCISCO DIAZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	35	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN FRESNO



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO




FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO




FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO




FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COODINADOR DE CAMPO

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO FRESNO

ENERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA:** LTL - 734	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** FRESNO VEREDAS VARIAS
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** FRESNO
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								44129		44309		44512		44737		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							44309		44512		44737		44967		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL - 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: FRESNO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: FRESNO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
		44967		45147		45345										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	45147		45345		45515										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: FRESNO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: FRESNO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**			
		45515		45635		45765		45885		46023		46143		46258			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X			
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X			
	Gato	X		X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X			
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X			
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**			
	KILOMETRAJE FINAL	45635		45765		45885		46023		46143		46258		46395			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: FRESNO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: FRESNO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**			
		46395		46575		46705		46785		46905		47055		47255			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X			
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X			
	Gato	X		X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X			
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X			
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X			
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X			
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X			
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X			
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**			
	KILOMETRAJE FINAL	46575		46705		46785		46905		47055		47255		47392			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: FRESNO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: FRESNO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**							
		47392		47612		47625		47745		47865							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X							
	Tacos	X		X		X		X		X							
	Gato	X		X		X		X		X							
	Linterna recargable	X		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X							
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X							
	Soportes motor	X		X		X		X		X							
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X							
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X							
	Stop Traseros	X		X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	X		X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X							
	Pito Normal	X		X		X		X		X							
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X							
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X							
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Limpia brisas	X		X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X							
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X							
	Velocímetro	X		X		X		X		X							
	Batería y cables	X		X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X							
	Repuesto	X		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X							
	Estado de correas	X		X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X							
	Radiador	X		X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X							
	Mangueras	X		X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**							
	KILOMETRAJE FINAL	47612		47625		47745		47865		48109							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO FRESNO

ENERO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE FRESNO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
98	18-ene-25	13:02:02	100585	**18,184**	$ 190.750,00	ESTACION DISTRACOM	Javier Diaz V#35	FRENTE FRESNO
99	18-ene-25	12:54:09	100587	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE FRESNO
100	18-ene-25	13:11:32	100590	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE FRESNO
101	18-ene-25	13:24:45	100591	**40,976**	$ 429.838,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE FRESNO

TOTAL MES	247,912
MES ANTERIOR	236,597
TOTAL ACPM	484,509

CONSUMO MES	424,509
REMANENTE	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

MUNICIPIO: FRESNO VEREDA : FRESNO Y VEREDAS DE FRESNO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: FRESNO Y VEREDAS DE FRESNO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ									18,597		18,184						36,781
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES(9)		VIERNES (10)		SABADO(11)		DOMINGO (12)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ	35				15												50,000
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIERCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ	20				35				35		18,184						108,184
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIERCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ	35		15				35				35		17				137,000
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES (29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ			36		20				36,544								92,544
2																				0,000

424,509

OBSERVACIONES: Viene 236,597del mes de Diciembre. Se traslada 60 gl para el mes de febrero

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Fresno
FECHA : 18/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Fresno la cantidad de 247,912 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de Enero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Coordinador Contrato 4155 de 2024.
Gobernación del Tolima	MARV 4

FRESNO cabuerta #35

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100585
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL734
Kilometros:	46273
Cedula:	800113672
Hora:	13:02:02
Combustible:	DIESEL
Volumen:	18.1840
Precio:	$10439
Total:	$190750
Panel:	MFC500
Dispositiv :	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

#35.

FRESNO Cabuerta

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100587
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:54:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Fresno Canecos

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100590
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	13:11:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Fresno Canecos

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100591
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	13:24:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.9760
Precio:	$10490
Total:	$429888
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: