GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CUNDAY DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #3	JULIO ENRIQUE DIAZ
RETROEXCAVADORA #33	JOSE HUMBERTO PATIÑO
VOLQUETA #36	JHON FRANK SUAREZ
VOLQUETA #42	SAYSARIEL BOTERO

FRENTE DE TRABAJO

CUNNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

CUNDAY:

CHICALA

MONTENEGRO BAJO

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

MAQUINARIA EN OPERACIÓN

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025









FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES MATERIAL REALIZADAS EN CHICALA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
02/01/2025	K0+000	K0+400	36, 42	7	10	70
03/01/2025	K0+400	K0+800	36, 42	7	10	70
04/01/2025	K0+800	K1+300	36, 42	7	10	70
05/01/2025	K1+300	K1+700	36, 42	7	10	70
06/01/2025	K1+700	K2+200	36, 42	7	10	70
07/01/2025	K2+200	K2+600	36, 42	7	10	70
08/01/2025	K2+600	K3+000	36, 42	7	10	70
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						490

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES CONFORMACION REALIZADAS EN CHICALA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000
04/01/2025	K0+800	K1+300	500	5	2.500
05/01/2025	K1+300	K1+700	400	5	2.000
06/01/2025	K1+700	K2+200	500	5	2.500
07/01/2025	K2+200	K2+600	400	5	2.000
08/01/2025	K2+600	K3+000	400	5	2.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES CUNETA REALIZADAS EN CHICALA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400
04/01/2025	K0+800	K1+300	500	1	500
05/01/2025	K1+300	K1+700	400	1	400
06/01/2025	K1+700	K2+200	500	1	500
07/01/2025	K2+200	K2+600	400	1	400
08/01/2025	K2+600	K3+000	400	1	400
TOTAL CUNETA					3.000

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES MATERIAL REALIZADAS EN MONTENEGRO BAJO

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
13/01/2025	K0+000	K0+400	36, 42	7	8	56
14/01/2025	K0+400	K0+800	36, 42	7	8	56
15/01/2025	K0+800	K1+200	36, 42	7	8	56
16/01/2025	K1+200	K1+600	36, 42	7	8	56
17/01/2025	K1+600	K2+000	36, 42	7	10	70
19/01/2025	K2+000	K2+400	36, 42	7	8	56
20/01/2025	K2+400	K2+800	36, 42	7	8	56
21/01/2025	K2+800	K3+200	36, 42	7	8	56
22/01/2025	K3+200	K3+600	36, 42	7	8	56
23/01/2025	K3+600	K4+000	36, 42	7	8	56
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						574

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES CONFORMACION REALIZADAS EN MONTENEGRO BAJO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
13/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000
14/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000
15/01/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000
16/01/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000
17/01/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000
19/01/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000
20/01/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000
21/01/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000
22/01/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000
23/01/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					20.000

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES CUNETA REALIZADAS EN MONTENEGRO BAJO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
13/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400
14/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400
15/01/2025	K0+800	K1+200	400	1	400
16/01/2025	K1+200	K1+600	400	1	400
17/01/2025	K1+600	K2+000	400	1	400
19/01/2025	K2+000	K2+400	400	1	400
20/01/2025	K2+400	K2+800	400	1	400
21/01/2025	K2+800	K3+200	400	1	400
22/01/2025	K3+200	K3+600	400	1	400
23/01/2025	K3+600	K4+000	400	1	400
TOTAL CUNETA					4.000

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
CHICALA	3
MONTENEGRO BAJO	4
TOTAL MEJORAMIENTO	**7**

FRENTE DE TRABAJO

CUNDAY

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO CUNDAY

ENERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE CUNDAY

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2025 AL 23 DE ENERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN CUNDAY 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Cunday – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Cunday, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Cunday, es un municipio ubicado en el sudeste del departamento del Tolima, aproximadamente en el centro de Colombia, distando de 87 km de Ibagué, limita al oeste con los municipios de Carmen de Apicalá y Suarez, al sur con el municipio de Purificación, al este con el municipio de Icononzo, Cabrera y Villarrica, y al norte con el Municipio de Melgar, Tolima. Población total: 7762 habitantes, Densidad: 14,76 hab/ km², Urbana 2270 habitantes



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

Atención de emergencias por deslizamientos

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Cunday:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Cunday - Villarrica	33 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora en la vía Cunday-Montenegro para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas Montenegro Bajo y Chicalá.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 7 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 14 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 7 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Cunday:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 2/01/2025 al 8/01/2025	Chicalá	3
13/01/2025 al 23/01/2025	Montenegro Bajo	4
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		7 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO ENRIQUE DIAZ
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE HUMBERTO PATIÑO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON FRANK SUAREZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	SAYSARIEL BOTERO

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	3	1
RETROEXCAVADORA	33	1
VOLQUETA	36 , 42	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN CUNDAY



CHICALA



CHICALA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



CHICALA



CHICALA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



CHICALA



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO




MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



MONTENEGRO BAJO



MONTENEGRO BAJO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: CHICALA — **MUNICIPIO: CUNDAY**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	15.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
04/01/2025	K0+800	K1+300	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
05/01/2025	K1+300	K1+700	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
06/01/2025	K1+700	K2+200	500	5	2.500	Se laboro Normalmente.
07/01/2025	K2+200	K2+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
08/01/2025	K2+600	K3+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					15.000	

CARRETERA: MONTENEGRO BAJO — **MUNICIPIO: CUNDAY**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	20.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
13/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
14/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
23/01/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					20.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					35.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: CHICALA — **MUNICIPIO: CUNDAY**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **490**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
02/01/2025	K0+000	K0+400	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
03/01/2025	K0+400	K0+800	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
04/01/2025	K0+800	K1+300	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
05/01/2025	K1+300	K1+700	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
06/01/2025	K1+700	K2+200	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
07/01/2025	K2+200	K2+600	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
08/01/2025	K2+600	K3+000	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**490**	

CARRETERA: MONTENEGRO BAJO — **MUNICIPIO: CUNDAY**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **574**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
13/01/2025	K0+000	K0+400	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
14/01/2025	K0+400	K0+800	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	K0+800	K1+200	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	K1+200	K1+600	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	K1+600	K2+000	36, 42	7	10	70	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	K2+000	K2+400	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	K2+400	K2+800	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K2+800	K3+200	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K3+200	K3+600	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
23/01/2025	K3+600	K4+000	36, 42	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**574**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**1.064**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: _____

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: CHICALA — **MUNICIPIO: CUNDAY**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **3.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
04/01/2025	K0+800	K1+300	500	1	500	Se laboro Normalmente.
05/01/2025	K1+300	K1+700	400	1	400	Se laboro Normalmente.
06/01/2025	K1+700	K2+200	500	1	500	Se laboro Normalmente.
07/01/2025	K2+200	K2+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
08/01/2025	K2+600	K3+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**3.000**	

CARRETERA: MONTENEGRO BAJO — **MUNICIPIO: CUNDAY**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **4.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
13/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
14/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	K0+800	K1+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	K2+000	K2+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	K2+400	K2+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K2+800	K3+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K3+200	K3+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
23/01/2025	K3+600	K4+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**4.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**7.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO CUNDAY

ENERO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHICALA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1110550941			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL							23478		23564		23650		23736				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin							X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X				
	Caja de Herramienta							X		X		X		X				
	Tacos							X		X		X		X				
	Gato							X		X		X		X				
	Linterna recargable							X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X				
	Nivel del aceite							X		X		X		X				
	Soportes motor							X		X		X		X				
	Estado del exhosto							X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X				
	De trabajo traseras							X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X				
	Stop Traseros							X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X				
	Espejos laterales							X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X				
	Pito Normal							X		X		X		X				
	Frenos de Servicio							X		X		X		X				
	Freno de emergencia							X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X				
	Estado de la puertas							X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X				
	Limpia brisas							X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X				
	Estado de los asientos							X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X				
	Velocímetro							X		X		X		X				
	Bateria y cables							X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X				
	Repuesto							X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X				
	Estado de correas							X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X				
	Radiador							X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X				
	Mangueras							X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL							23564		23650		23736		23822				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.	
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHICALA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1110550941			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	23822		23908		23994										
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	23908		23994		24080										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

855

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA:** LTL 735	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** MONTENEGRO BAJO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** CUNDAY
Licencia de conduccion:	1110550941		**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL	24080		24166		24252		24338		24424		24510		24596				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X				
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X				
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X				
	Gato	X		X		X		X		X		X		X				
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	24166		24252		24338		24424		24510		24596		24682				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 735**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	36	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: MONTENEGRO BAJO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 1110550941			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00												
	KILOMETRAJE INICIAL	24682		24768		24854												
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X												
	Caja de Herramienta	X		X		X												
	Tacos	X		X		X												
	Gato	X		X		X												
	Linterna recargable	X		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X												
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X												
	Nivel del aceite	X		X		X												
	Soportes motor	X		X		X												
	Estado del exhosto	X		X		X												
	Estado del switche de encendido	X		X		X												
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X												
	De trabajo traseras	X		X		X												
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X												
	Stop Traseros	X		X		X												
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X												
	Espejos laterales	X		X		X												
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X												
	Pito Normal	X		X		X												
	Frenos de Servicio	X		X		X												
	Freno de emergencia	X		X		X												
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X												
	Cinturones de Seguridad	X		X		X												
	Estado de la puertas	X		X		X												
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X												
	Limpia brisas	X		X		X												
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X												
	Estado de los asientos	X		X		X												
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X												
	Velocímetro	X		X		X												
	Batería y cables	X		X		X												
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X												
	Repuesto	X		X		X												
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X												
	Estado de correas	X		X		X												
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X												
	Radiador	X		X		X												
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X												
	Mangueras	X		X		X												
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X												
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X												
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X												
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X												
	Estado de empaques del volco	X		X		X												
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00												
	KILOMETRAJE FINAL	24768		24854		24940												

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jhon Hoyos	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHICALA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL							16551		16638		16726		16813		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							16638		16726		16813		16901		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: CHICALA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
	KILOMETRAJE INICIAL	16901		16988		17075											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	16988		17075		17163											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: MONTENEGRO BAJO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	17163		17250		17338		17425		17512		17600		17687		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	17250		17338		17425		17512		17600		17687		17775		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: MONTENEGRO BAJO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CUNDAY**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00											
	KILOMETRAJE INICIAL	17775		17862		17949											
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00											
	KILOMETRAJE FINAL	17862		17949		18037											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jayduel B	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 33 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: CHICALA FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							7216		7222		7227		7234	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								7222		7227		7234		7240	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO Nº 4155 DE 2024 **MODELO:** **RETRO 33** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** CHICALA **FRENTE DE TRABAJO:** CUNDAY

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	7240		7246		7252									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		7246		7252		7258									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 33 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: MONTENEGRO BAJO FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY

PERIODO: 16 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	7258		7265		7271		7276		7282		7288		7294	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		7265		7271		7276		7282		7288		7294		7300	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025

MODELO: RETRO 33 MARCA: CAT
LOCALIZACION: MONTENEGRO BAJO FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY
FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	7300		7306		7312											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		7306		7312		7318									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: MOTO 3 MARCA: KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: CHICALA FRENTE DE TRABAJO: CUNDAY

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							312		318		323		329	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos								X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1								X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2								X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2								X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas									X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4								X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								318		323		329		334	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 3** **MARCA:** **KOMATSU**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **CHICALA** **FRENTE DE TRABAJO:** **CUNDAY**

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	334		340		345									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		340		345		351									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 3** **MARCA:** **KOMATSU**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **MONTENEGRO BAJO** **FRENTE DE TRABAJO:** **CUNDAY**

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	351		357		362		368		373		379		385	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		357		362		368		373		379		385		390	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 3** **MARCA:** **KOMATSU**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **MONTENEGRO BAJO** **FRENTE DE TRABAJO:** **CUNDAY**

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	390		396		401									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		396		401		407									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO CUNDAY

ENERO DE 2025

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Cunday
VEREDA: Montenegro bgo

A los día(s) 30 del mes de Enero de 20 25, se reunieron el Sr (a) Stephanie Lora como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Brillid Sorany Gomez en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

BRILLID SORANY Gomez G.
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 53131212 Bta

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No.

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Nombre de la vía Montenegro bajo

Fecha: 31/01/25

*Pedro Solano	*S874404
Neisi Poloche	52746428
Jheison Londoño	1125898
Denio Gomez	1129X016

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Cunday

VEREDA: Montenegro bajo

A los 31 Días del mes de Enero de 2025, se reunieron Brillid Sorany G como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Montenegro bajo Municipio(s) de Cunday y el Sr Stephano Cer como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

Mantenimiento vial con el ICH de maquinaria de la Gobernacion se realizaron actividades de cargue de material, conformacion en la via, Construccion de cunetas

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

BRILLID SORANY G.G.

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 53131 212 Btu

Inspector MARV 4
C.C. No.

Jheison Londoño

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1125898 89

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007D
CONTRATO 4155 DE
2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Alcira Hernandez, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53132117. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio Miradores (Rebolaltras), ubicado en la vereda Montenegro baja, del municipio Cunday autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lora quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Alcelma Hernandez

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Brillid Soraya 66.

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Antonio Jimenez, con Cédula de Ciudadanía N°_____, Por medio del presente documento, y en calidad de propietario, del predio Casa bonita bajo de la vereda Montenegro bajo, del municipio Cunday autorizo al Ingeniero (a) Stylenn Lora quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 36, 42,
Retroexcavadora 33,
Motoniveladora #3,
Cargador_____,
Vibrocompactador_____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Antonio Jimenez

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Brillid Sorany 66.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007E
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE PAZ Y SALVO CON LA COMUNIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Brillid. Jorg G	5313212		
Jherison Londoñ	1123 8999		
Jeiber Gomez	1129x016		

Mediante la presente se hace constar que a los 31 días del mes de Enero del año 2025 finalizó la intervención en la vía Montenegro bajo Y que a la fecha el personal del equipo de trabajo conformado por:

NOMBRE	CARGO
Jaime Enrique Diaz	Operador Motoniveladora
Jose Humberto Patiño	Operador Retroexcavador
Juan Jose Suarez	Operador Volqueta
Saporel Botero	Operador Volqueta

Se encuentra a paz y salvo con la comunidad por todo concepto derivado de las actividades del mantenimiento e intervención de vías realizado y su estadía en el área.

Se firma a los días 31 del mes de Enero del año 2025.

BRILLID JORANY GOMEZ G
NOMBRE 5313212.
C.C.N°

Jheison Londoño
NOMBRE 1123589599
C.C.N°

NOMBRE
C.C.N° 1129x016

NOMBRE
C.C.N° 5874409

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO CUNDAY

ENERO DE 2025

FRENTE CUNDAY								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
52	11-ene-25	12:04:08	100248	**14,432**	$ 151.392,00	ESTACION DISTRACOM	Saisariel Botero V#42	FRENTE CUNDAY
53	11-ene-25	12:03:49	100250	**86,393**	$ 906.263,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
54	11-ene-25	12:06:57	100251	**83,685**	$ 877.856,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
55	11-ene-25	12:20:02	100253	**19,931**	$ 209.076,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
56	11-ene-25	12:30:44	100256	**25,012**	$ 262.376,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
57	11-ene-25	12:26:25	100257	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE CUNDAY
58	11-ene-25	12:39:17	100258	**88,261**	$ 925.858,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
76	18-ene-25	11:32:48	100557	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
77	18-ene-25	11:33:03	100558	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
78	18-ene-25	11:47:37	100560	**39,462**	$ 413.956,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
79	18-ene-25	11:54:43	100561	**18,674**	$ 195.890,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE CUNDAY
136	25-ene-25	9:09:32	100937	**28,709**	$ 301.157,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE CUNDAY
137	25-ene-25	9:26:25	100944	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
138	25-ene-25	9:26:03	100945	**87,455**	$ 917.403,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
139	25-ene-25	10:50:18	100969	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
140	25-ene-25	11:01:37	100970	**8,716**	$ 91.431,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
141	25-ene-25	11:04:39	100971	**23,789**	$ 249.547,00	ESTACION DISTRACOM	Jhon Suarez V#36	FRENTE CUNDAY
142	25-ene-25	11:13:38	100975	**59,590**	$ 625.099,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY
143	25-ene-25	11:22:56	100979	**31,346**	$ 328.820,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE CUNDAY
144	25-ene-25	11:39:27	100986	**62,332**	$ 653.863,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE CUNDAY

TOTAL MES	1149,667
MES ANTERIOR	302,262
TOTAL ACPM	1451,929

CONSUMO MES	1045,084
REMANENTE	406,845

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

MUNICIPIO: CUNDAY VEREDA : CHICALA, MONTENEGRO BAJO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: CHICALA, MONTENEGRO BAJO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	3	JULIO ENRIQUE DIAZ							40						40				80,000
2	RETROEXCAVADORA	33	OSE HUMBERTO PATIÑO							36						36				72,000
3	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ							30						30				60,000
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO							30						30				60,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES(9)		VIERNES (10)		SABADO(11)		DOMINGO (12)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	3	JULIO ENRIQUE DIAZ					30,262												30,262
2	RETROEXCAVADORA	33	OSE HUMBERTO PATIÑO																	0,000
3	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ											38,423						38,423
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO											14,432						14,432
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIERCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	3	JULIO ENRIQUE DIAZ	40						40						40				120,000
2	RETROEXCAVADORA	33	OSE HUMBERTO PATIÑ	36						36						36				108,000
3	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ	30						30				18,674		30				108,674
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO	30						30						30				90,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIERCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	3	JULIO ENRIQUE DIAZ	40				30												70,000
2	RETROEXCAVADORA	33	OSE HUMBERTO PATIÑ	36				20												56,000
3	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ	30																53,789
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO					23,449						23,789						23,449
5	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA											28,709						28,709
6	VOLQUETA	33	GUILLERMO CASTAÑEDA											31,346						31,346

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES (29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	3	JULIO ENRIQUE DIAZ																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	33	OSE HUMBERTO PATIÑO																	0,000
3	VOLQUETA	36	JHON FRANK SUAREZ																	0,000
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO																	0,000
5	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA																	0,000
6	VOLQUETA	33	GUILLERMO CASTAÑEDA																	0,000

OBSERVACIONES: Viene 302,262 del mes de enero. Se traslada 496,845 g para el mes de febrero — 1045,084

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cunday
FECHA : 11/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cunday la cantidad de 412,090 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 11 de Enero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Coordinador Contrato 4155 de 2024.
Gobernación del Tolima	MARV 4

Conduct. 7885 Vol #42

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100248
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826
Fecha remision: 2025/01/11
Vencimiento: 2025/02/10
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: NGX921
Kilometros: 17838
Cedula: 800113672

Hora: 12:01:08
Combustible: DIESEL
Volumen: 14.4320
Precio: $10490
Total: $151392

Panel: MPC500
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:
Saisoriel Botero

Recibi:

Nombre:

Volqueta #42

Conduct.

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100250
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826
Fecha remision: 2025/01/11
Vencimiento: 2025/02/10
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: VILLARR1
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:03:49
Combustible: DIESEL
Volumen: 86.3930
Precio: $10490
Total: $906263

Panel: MPC499
Dispositivo: HAND283-05
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Conduct.

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100251
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826
Fecha remision: 2025/01/11
Vencimiento: 2025/02/10
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: VILLARIC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 12:06:57
Combustible: DIESEL
Volumen: 83.6850
Precio: $10490
Total: $877856

Panel: MPC500
Dispositivo: HAND283 05
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Conduct. Vol Placa

distracom

#36

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100253
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826
Fecha remision: 2025/01/11
Vencimiento: 2025/02/10
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: TTT735
Kilometros: 23876
Cedula: 800113672

Hora: 12:20:02
Combustible: DIESEL
Volumen: 19.9310
Precio: $10490
Total: $209076

Panel: MPC500
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volqueta 36

Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100256
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNA A DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	MAQUINAR
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:30:44
Combustible:	DIESEL
Volumen:	25.0120
Precio:	$10490
Total:	$262376
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANC YOMARA ROD

Validado: D Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Cunday V36

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100257
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAY
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:26:25
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: D Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

V# 36.
JHON SUAREZ
C. 1065

Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100258
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAY
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:39:17
Combustible:	DIESEL
Volumen:	88.2610
Precio:	$10490
Total:	$925858
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cunday
FECHA : 18/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cunday la cantidad de 246,888 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de Enero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Cunday Canecas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100557
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAY
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:32:48
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Cunday # Canecas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100558
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAY
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:33:03
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Cunday Canecas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100560
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAY
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:47:37
Combustible:	DIESEL
Volumen:	39.4620
Precio:	$10490
Total:	$413956
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Cunday Volquet 36

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100561
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ITL735
Kilometros:	24109
Cedula:	800113672
Hora:	11:54:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	18.6740
Precio:	$10490
Total:	$195890
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Ivan Suarez
#36
Cunday

'ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cunday
FECHA : 25/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cunday la cantidad de 490,689 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de Enero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Ven
No. REFK 100937
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/01/25
Vencimiento: 2025/02/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL739
Kilometros: 20529
Cedula: [illegible]3672

Hora: 09:09:32
Combustible: DIESEL
Volumen: 28.7090
Precio: $10490
Total: $301157

Panel: MFC499
Dispositivo: HAND283 05
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100941
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/01/25
Vencimiento: 2025/02/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CUNDA1
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 09:26:25
Combustible: DIESEL
Volumen: 94.3760
Precio: $10490
Total: $990000

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283-05
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100945
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/01/25
Vencimiento: 2025/02/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CUNDAY
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 09:26:03
Combustible: DIESEL
Volumen: 87.4550
Precio: $10490
Total: $917403

Panel: MFC499
Dispositivo: HAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100969
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/01/25
Vencimiento: 2025/02/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CUNDA1
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 10:50:18
Combustible: DIESEL
Volumen: 94.3760
Precio: $10490
Total: $990000

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283 05
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100970
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAI
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:01:37
Combustible:	DIESEL
Volumen:	8.7160
Precio:	$10490
Total:	$91431
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100971
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL735
Kilometros:	24944
Cedula:	800113672
Hora:	11:04:39
Combustible:	DIESEL
Volumen:	23.7890
Precio:	$10490
Total:	$249547
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:
Jhon Suarez
#36

Nombre:
Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100975
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CUNDAI
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:13:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.5900
Precio:	$10490
Total:	$625099
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Cunday

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100979
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL732
Kilometros:	23734
Cedula:	800113672
Hora:	11:22:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	31.3460
Precio:	$10490
Total:	$328820
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: #33

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100986
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826

Fecha remision: 2025/01/25
Vencimiento: 2025/02/24
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: CUNDAI
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 11:39:27
Combustible: DIESEL
Volumen: 62.3320
Precio: $10490
Total: $653863

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283-05
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Cindy