GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ENERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
RETROEXCAVADORA #40	JAWER MUÑOZ
RETROEXCAVADORA #38	EDISON ROJAS
VOLQUETA #14	JULIAN GOMEZ
VOLQUETA #41	JUAN DIEGO ROJAS

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

PLANADAS – BELLA VISTA

PLANADAS – LA ESTRELLA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN









FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
20/01/2025	K0+000	K0+400	14 , 41	7	8	56
21/01/2025	K0+400	K0+800	14 , 41	7	8	56
22/01/2025	K0+800	K1+200	14 , 41	7	8	56
23/01/2025	K1+200	K1+600	14 , 41	7	8	56
24/01/2025	K1+600	K2+000	14 , 41	7	8	56
27/01/2025	K2+000	K2+400	14 , 41	7	8	56
28/01/2025	K2+400	K2+800	14 , 41	7	8	56
29/01/2025	K2+800	K3+200	14 , 41	7	8	56
30/01/2025	K3+200	K3+600	14 , 41	7	8	56
31/01/2025	K3+600	K4+000	14 , 41	7	8	56
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						560

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
20/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000
21/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000
22/01/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000
23/01/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000
24/01/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000
27/01/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000
28/01/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000
29/01/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000
30/01/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000
31/01/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**20.000**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
20/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400
21/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400
22/01/2025	K0+800	K1+200	400	1	400
23/01/2025	K1+200	K1+600	400	1	400
24/01/2025	K1+600	K2+000	400	1	400
27/01/2025	K2+000	K2+400	400	1	400
28/01/2025	K2+400	K2+800	400	1	400
29/01/2025	K2+800	K3+200	400	1	400
30/01/2025	K3+200	K3+600	400	1	400
31/01/2025	K3+600	K4+000	400	1	400
TOTAL CUNETA					**4.000**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR DESLIZAMIENTO

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
09/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		3	5	5	75
10/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		3	5	5	75
11/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	5	125
12/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	8	200
13/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		6	5	7	210
14/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		3	5	7	105
15/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	3	75
16/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	3	75
17/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	4	100
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						1.040

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
PLANADAS – LA ESTRELLA	4
TOTAL MEJORAMIENTO	**4**

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ENERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 8
7.1 PERSONAL UTILIZADO 8
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS – LA ESTRELLA 9
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA PLANADAS – BILBAO 13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03º11´51" de latitud Norte y 75º38´54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL

Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora en la vía Planadas – La Estrella para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda. Adicionalmente, se atendió emergencia por deslizamiento en la vía Planadas – Bella Vista.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 4 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 18 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 4 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rioblanco:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 20/01/2025 al 31/01/2025	Planadas – La Estrella	4
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		4 KM

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
9/01/2025 al 17/01/2025	Planadas – Bella Vista	9	1040
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			1040 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDISON ROJAS
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JAWER MUÑOZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38 , 40	2
VOLQUETA	14 , 41	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA




PLANADAS – LA ESTRELLA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANADAS – LA ESTRELLA



PLANADAS – LA ESTRELLA

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA PLANADAS – BILBAO



PLANDAS - BILBAO



PLANDAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANDAS - BILBAO



PLANDAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




PLANDAS - BILBAO



PLANDAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




PLANDAS - BILBAO



PLANDAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANDAS - BILBAO



PLANDAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



PLANDAS - BILBAO



PLANDAS - BILBAO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	20.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
20/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
23/01/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
24/01/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
28/01/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**20.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**20.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO — MUNICIPIO: PLANADAS

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		560
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
20/01/2025	K0+000	K0+400	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K0+400	K0+800	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K0+800	K1+200	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
23/01/2025	K1+200	K1+600	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
24/01/2025	K1+600	K2+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	K2+000	K2+400	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
28/01/2025	K2+400	K2+800	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	K2+800	K3+200	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	K3+200	K3+600	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	K3+600	K4+000	14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						560	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						560	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO — **MUNICIPIO: PLANADAS**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **4.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
20/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K0+800	K1+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
23/01/2025	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
24/01/2025	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	K2+000	K2+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
28/01/2025	K2+400	K2+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	K2+800	K3+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	K3+200	K3+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	K3+600	K4+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**4.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**4.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: PLANADAS - BILBAO | **MUNICIPIO: PLANADAS**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA | **UNIDAD: M3** | **1.040**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
09/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		3	5	5	75	Se laboro Normalmente.
10/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		3	5	5	75	Se laboro Normalmente.
11/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	5	125	Se laboro Normalmente.
12/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	8	200	Se laboro Normalmente.
13/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		6	5	7	210	Se laboro Normalmente.
14/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		3	5	7	105	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	3	75	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	3	75	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	PLANADAS - BELLAVISTA		5	5	4	100	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						**1.040**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						**1.040**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ENERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 40 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BELLA VISTA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 9 DE ENERO AL 12 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL								2217		2226		2234		2243	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.			JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2								X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2								X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2								X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2								X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2								X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2								X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1								X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1								X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1								X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1								X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos								X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1								X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1								X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2								X		X		X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1								X		X		X		X	
	Palancas de mando	2								X		X		X		X	
	Pedales	Todos								X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo								X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos								X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos								X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2								X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1								X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas								X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas								X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1								X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2								X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2								X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos								X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo								X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1								X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas									X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4								X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL									2226		2234		2243		2251	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 40 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - BELLA VISTA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2251		2260		2268		2277		2285					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2260		2268		2277		2285		2294					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 38 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS - LA ESTRELLA FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 20 DE ENERO AL 24 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3805		3811		3818		3824		3831					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3811		3818		3824		3831		3837					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 | MODELO: | RETRO 38 | MARCA: | CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: | PLANADAS - LA ESTRELLA | FRENTE DE TRABAJO: | PLANADAS

PERIODO: 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3837		3843		3850		3856		3863					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3843		3850		3856		3863		3869					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 9 DE ENERO E AL 12 DE ENERO 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								130290		130362		130434		130506		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							130362		130434		130506		130578		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	**PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS**

PERIODO: 13 DE ENERO E AL 17 DE ENERO 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		130578		130650		130722		130794		130866						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	130650		130722		130794		130866		130938						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	**PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS**

PERIODO: 20 DE ENERO E AL 24 DE ENERO 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		130938		131010		131082		131154		131226						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Boliquin	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	131010		131082		131154		131226		131298						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS. Afiliación ARP.		**Firma Verificación Inspector:**
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL – MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN RED VIAL 3 "MARV 3"	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE ENERO E AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO	1642 DE 2023	**PLACA: OTI 694**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	14	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1083883940			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		131298		131370		131442		131514		131586						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	131370		131442		131514		131586		131664						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 9 DE ENERO E AL 12 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								16229		16365		16501		16637		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							16365		16501		16637		16773		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 13 DE ENERO E AL 17 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - BELLA VISTA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		16773		16909		17045		17181		17317						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	16909		17045		17181		17317		17453						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Juan Diego	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE ENERO E AL 24 DE ENERO 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - LA ESTRELLA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		17453		17589		17725		17861		17997						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	17589		17725		17861		17997		18133						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Jana Diaz G	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ENERO E AL 31 DE ENERO 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: NGX 920**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: PLANDAS - LA ESTRELLA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: PLANADAS**
Licencia de conduccion: 1105612425			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		18133		18269		18405		18541		18677						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	18269		18405		18541		18677		18816						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ENERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Planadas
VEREDA: La Estrella

A los día(s) 31 del mes de Enero de 20 25, se reunieron el Sr (a) Stephanie Lara como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Emilyon Lugo en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Emilyon Lugo
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 38202308

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007D
CONTRATO 4155 DE
2024

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Enlgel Lgo, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 38202308 Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio las gungueles, ubicado en la vereda la estrella, del municipio Manades autorizo al Ingeniero (a) Ing. Stephanie Leiva quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

xyilber Ariza S.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No. 1109412315

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Yiba Alvis, con Cédula de Ciudadanía N° 1109412315. Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio la Flor de la vereda la estrella, del municipio Planadas autorizo al Ingeniero (a) Ing. Stephanie Lemus quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 14, 47.
Retroexcavadora 38 40.
Motoniveladora _____.
Cargador _____.
Vibrocompactador _____.
Excavadora _____.

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Yiba Alvis S.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 1109412315

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: la estrella

A los 31 Días del mes de Enero de 20 25. se reunieron Evilgen Lugo como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) La estrella Municipio(s) de Planadas y el Sr Stephanie Lugo como Inspector vial designado por **MARV 4**, con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue: Conformación de la via, cargue y descargue de material de afirmado, para la compactación y atención de puntos criticos

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la via ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Evilgen Ellonteg Lugo

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 38 202 308

Inspector MARV 4
C.C. No.

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO PLANADAS

ENERO DE 2025

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
9	7-ene-25	12:21:16	100034	**30,155**	$ 316.326,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
86	18-ene-25	11:58:59	100565	**40,839**	$ 428.401,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
87	18-ene-25	12:00:46	100566	**49,811**	$ 522.517,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
88	18-ene-25	12:08:44	100567	**53,194**	$ 558.005,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
89	18-ene-25	12:08:21	100568	**50,799**	$ 532.882,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
90	18-ene-25	12:16:13	100569	**28,700**	$ 301.063,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
125	25-ene-25	9:50:08	100950	**59,728**	$ 626.547,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE PLANADAS
126	25-ene-25	9:59:36	100952	**23,224**	$ 243.620,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	336,450
MES ANTERIOR	115,000
REMANENTE COYAIMA	430,000
TOTAL ACPM	881,450

CONSUMO MES	641,450
REMANENTE	240,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ENERRO AL 31 DE ENERO DE 2024

MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA : PLANADAS COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: PLANADAS - BELLAVISTA , PLANADAS - LA ESTRELLA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	1	EDISON ROJAS																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JAWER MUÑOZ																	0,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS																	0,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ																	0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES(9)		VIERNES (10)		SABADO(11)		DOMINGO (12)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	1	EDISON ROJAS																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JAWER MUÑOZ							36	Jawer					36	Jawer			72,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS							30	Juan Diego					30	Juan Diego			60,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30,155	Julian			15	Julian					30	Julian			75,155
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIERCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	1	EDISON ROJAS																	0,000
2	RETROEXCAVADORA	40	JAWER MUÑOZ			36	Jawer					36	Jawer							72,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30	Juan Diego					30	Juan Diego	28,70	Juan D					88,700
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30	Julian					30	Julian							60,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIERCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	1	EDISON ROJAS							36	Jawer									36,000
2	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS							28,371	Juan Diego			23,224	Juan Diego					51,595
3	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ							30	Julian									30,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES (29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	1	EDISON ROJAS			36	Jawer													36,000
2	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30	Juan Diego													30,000
3	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			30	Julian													30,000
4																				0,000
5																				0,000

641,450

OBSERVACIONES: Viene 115 gl del mes de Diciembre. Viene 430 gl de Coyaima. Se traslada 240 gl para el mes de Febrero

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 07/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 30,155 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 07 de Enero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Coordinador Contrato 4155 de 2024.
Gobernación del Tolima	MARV 4

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100031
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000209
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/01/07
Vencimiento: 2025/02/06
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: GT1694
Kilometros: 130961
Cedula: 800113672

Hora: 12:21:16
Combustible: DIESEL
Volumen: 30.1550
Precio: $10490
Total: $316326

Panel: MFC199
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

14

Nombre:
Carlos Alberto Cantor
Planados

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 18/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 223,343 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de Enero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador Contrato 4155 de 2024. MARV 4

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 100565
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:58:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.8359
Precio:	$10490
Total:	$428401
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100566
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:00:46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	49.8110
Precio:	$10490
Total:	$522517
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100567
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:08:44
Combustible:	DIESEL
Volumen:	53.1940
Precio:	$10490
Total:	$558005
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100568
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:08:21
Combustible:	DIESEL
Volumen:	50.7990
Precio:	$10490
Total:	$532882
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Jornadas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100569
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	18007
Cedula:	800113672
Hora:	12:16:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.7000
Precio:	$10490
Total:	$301063
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi: VH 41

Juan Diego Rojas

Nombre:

1110577208

1

916

'ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 25/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 82,952 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de Enero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

Remision de Venta
No. REFK 100950
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	PLANADAS
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	09:50:08
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.7280
Precio:	$10490
Total:	$626547
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Planadas

distracom

COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100952
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX920
Kilometros:	18508
Cedula:	800113672
Hora:	09:59:36
Combustible:	DIESEL
Volumen:	23.2210
Precio:	$10490
Total:	$243620
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Juan Diego Rojas
1110577268
V#41 Placa