GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

ENERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
MOTONIVELADORA #31	ARLEY NEIRA
RETROEXCAVADORA #39	GERMAN CARDENAS
VOLQUETA #34	GUILLERMO SOTO
VOLQUETA #12	WILMAR GONZALEZ
VOLLQUETA #13	FABIAN BEDOYA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

RIOBLANCO:

DIAMANTE - BILBAO

RIOBLANCO - HERRERA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN











FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS DIAMANTE -BILBAO

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
02/01/2025	K0+000	K0+400	12,13,34	7	9	63
03/01/2025	K0+400	K0+800	12,13,34	7	9	63
04/01/2025	K0+800	K1+200	12,13,34	7	9	63
05/01/2025	K1+200	K1+600	12,13,34	7	9	63
06/01/2025	K1+600	K2+000	12,13,34	7	9	63
08/01/2025	K2+000	K2+400	12,13,34	7	9	63
13/01/2025	K2+400	K2+800	12	7	6	42
15/01/2025	K2+800	K3+200	12	7	6	42
16/01/2025	K3+200	K3+600	12	7	6	42
17/01/2025	K3+600	K4+000	12	7	6	42
19/01/2025	K4+000	K4+400	12	7	6	42
20/01/2025	K4+400	K4+800	12	7	6	42
21/01/2025	K4+800	K5+200	12	7	6	42
22/01/2025	K5+200	K5+600	12	7	6	42
27/01/2025	K5+600	K6+000	12	7	6	42
29/01/2025	K6+000	K6+400	12	7	6	42
30/01/2025	K6+400	K6+800	12	7	6	42
31/01/2025	K6+800	K7+000	12	7	6	42
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						882

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS DIAMANTE -BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000
04/01/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000
05/01/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000
06/01/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000
08/01/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000
13/01/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000
15/01/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000
16/01/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000
17/01/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000
19/01/2025	K4+000	K4+400	400	5	2.000
20/01/2025	K4+400	K4+800	400	5	2.000
21/01/2025	K4+800	K5+200	400	5	2.000
22/01/2025	K5+200	K5+600	400	5	2.000
27/01/2025	K5+600	K6+000	400	5	2.000
29/01/2025	K6+000	K6+400	400	5	2.000
30/01/2025	K6+400	K6+800	400	5	2.000
31/01/2025	K6+800	K7+000	200	5	1.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					35.000

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS DIAMANTE -BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400
04/01/2025	K0+800	K1+200	400	1	400
05/01/2025	K1+200	K1+600	400	1	400
06/01/2025	K1+600	K2+000	400	1	400
08/01/2025	K2+000	K2+400	400	1	400
13/01/2025	K2+400	K2+800	400	1	400
15/01/2025	K2+800	K3+200	400	1	400
16/01/2025	K3+200	K3+600	400	1	400
17/01/2025	K3+600	K4+000	400	1	400
19/01/2025	K4+000	K4+400	400	1	400
20/01/2025	K4+400	K4+800	400	1	400
21/01/2025	K4+800	K5+200	400	1	400
22/01/2025	K5+200	K5+600	400	1	400
27/01/2025	K5+600	K6+000	400	1	400
29/01/2025	K6+000	K6+400	400	1	400
30/01/2025	K6+400	K6+800	400	1	400
31/01/2025	K6+800	K7+000	200	1	200
TOTAL CUNETA					7.000

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
DIAMANTE - BILBAO	7
TOTAL MEJORAMIENTO	**7**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS RIOBLANCO - HERRER

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
13/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	6	42
15/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	6	42
16/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	6	42
17/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28
19/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28
20/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28
21/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28
22/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28
27/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14
29/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14
30/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14
31/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						322

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES EMERGENCIA - DESLIZAMIENTO

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
13/01/2025	EL VERGEL		4	5	6	120
15/01/2025	EL VERGEL		5	5	6	150
16/01/2025	EL VERGEL		4	5	6	120
17/01/2025	EL VERGEL		4	5	4	80
19/01/2025	LA URIBE		4	5	4	80
20/01/2025	LA URIBE		3	5	4	60
21/01/2025	LA URIBE		3	5	4	60
22/01/2025	LA URIBE		4	5	3	60
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						730

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ENERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
   8.1 ACTIVIDADES EN DIAMANTE - BILBAO 8
   8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 22

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Rioblanco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Rioblanco, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Rioblanco es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Limita por el norte con el municipio de Chaparral, por el sur con Planadas, por el este con el municipio de Ataco y por el oeste con el departamento del Valle del Cauca.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Rioblanco:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Rioblanco - Herrera	41 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora en la vía Diamante – Bilbao para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda. Adicionalmente, se atendió emergencia por deslizamiento en las veredas el vergel y la Uribe.

Adicionalmente, continua el apoyo con las volquetas en Rioblanco para las actividades de cargue y descargue de material en la vía.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 7 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 18 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 7 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rioblanco:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 2/01/2025 al 31/01/2025	Diamante – Bilbao	7
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		7 KM

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
13/01/2025 al 22/01/2025	El vergel – La Uribe	8	730
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			730 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ARLEY NEIRA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	GERMAN CARDENAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO SOTO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FABIAN BEDOYA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	WILMAR GONZALEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	31	1
RETROEXCAVADORA	39	1
VOLQUETA	12, 13, 34	3

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN DIAMANTE - BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO




DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO




DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA




DIAMANTE – BILBAO




DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



DIAMANTE – BILBAO



DIAMANTE – BILBAO

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA



EL VERGEL



EL VERGEL

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL VERGEL



EL VERGEL

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



EL VERGEL



EL VERGEL

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA URIBE



LA URIBE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





LA URIBE

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA URIBE



LA URIBE

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: RIOBLANCO						MUNICIPIO: RIOBLANCO	
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						UNIDAD: M3	322
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
13/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	6	42	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	6	42	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	6	42	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	RIOBLANCO		13,34	7	2	14	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						322	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						322	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: _____

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: DIAMANTE - BILBAO — MUNICIPIO: RIOBLANCO

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — UNIDAD: M3 — 882

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
02/01/2025	K0+000	K0+400	12,13,34	7	9	63	Se laboro Normalmente.
03/01/2025	K0+400	K0+800	12,13,34	7	9	63	Se laboro Normalmente.
04/01/2025	K0+800	K1+200	12,13,34	7	9	63	Se laboro Normalmente.
05/01/2025	K1+200	K1+600	12,13,34	7	9	63	Se laboro Normalmente.
06/01/2025	K1+600	K2+000	12,13,34	7	9	63	Se laboro Normalmente.
08/01/2025	K2+000	K2+400	12,13,34	7	9	63	Se laboro Normalmente.
13/01/2025	K2+400	K2+800	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	K2+800	K3+200	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	K3+200	K3+600	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	K3+600	K4+000	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	K4+000	K4+400	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	K4+400	K4+800	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K4+800	K5+200	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K5+200	K5+600	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	K5+600	K6+000	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	K6+000	K6+400	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	K6+400	K6+800	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	K6+800	K7+000	12	7	6	42	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						882	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						882	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: DIAMANTE - BILBAO | **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	UNIDAD: M2	35.000

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
04/01/2025	K0+800	K1+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
05/01/2025	K1+200	K1+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
06/01/2025	K1+600	K2+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
08/01/2025	K2+000	K2+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
13/01/2025	K2+400	K2+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	K2+800	K3+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	K3+200	K3+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	K3+600	K4+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	K4+000	K4+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	K4+400	K4+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K4+800	K5+200	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K5+200	K5+600	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	K5+600	K6+000	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	K6+000	K6+400	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	K6+400	K6+800	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	K6+800	K7+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**35.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**35.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: EL VERGEL - LA URIBE | **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA | **UNIDAD: M3** | **730**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
13/01/2025	EL VERGEL		4	5	6	120	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	EL VERGEL		5	5	6	150	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	EL VERGEL		4	5	6	120	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	EL VERGEL		4	5	4	80	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	LA URIBE		4	5	4	80	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	LA URIBE		3	5	4	60	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	LA URIBE		3	5	4	60	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	LA URIBE		4	5	3	60	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						**730**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						**730**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: DIAMANTE - BILBAO | **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE CUNETAS | **UNIDAD: ML** | **7.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
02/01/2025	K0+000	K0+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
03/01/2025	K0+400	K0+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
04/01/2025	K0+800	K1+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
05/01/2025	K1+200	K1+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
06/01/2025	K1+600	K2+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
08/01/2025	K2+000	K2+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
13/01/2025	K2+400	K2+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
15/01/2025	K2+800	K3+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
16/01/2025	K3+200	K3+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
17/01/2025	K3+600	K4+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
19/01/2025	K4+000	K4+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
20/01/2025	K4+400	K4+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
21/01/2025	K4+800	K5+200	400	1	400	Se laboro Normalmente.
22/01/2025	K5+200	K5+600	400	1	400	Se laboro Normalmente.
27/01/2025	K5+600	K6+000	400	1	400	Se laboro Normalmente.
29/01/2025	K6+000	K6+400	400	1	400	Se laboro Normalmente.
30/01/2025	K6+400	K6+800	400	1	400	Se laboro Normalmente.
31/01/2025	K6+800	K7+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**7.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**7.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ENERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 39 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: DIAMANTE - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							3770		3775		3780		3785	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								3775		3780		3785		3790	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 39 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: DIAMANTE - BILBAO FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3790		3795		3800									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3795		3800		3805									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 39 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL VERGEL LA URIBE FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3805		3810		3815		3820		3825		3830		3835	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3810		3815		3820		3825		3830		3835		3840	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 39 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: EL VERGEL LA URIBE FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3840		3845		3850									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3845		3850		3855									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 31** **MARCA:** **CAT**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **DIAMANTE - BILBAO** **FRENTE DE TRABAJO:** **RIOBLANCO**

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							2304		2309		2314		2319	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2							X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2							X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2							X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1							X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1							X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X		X		X	
	Palancas de mando	2							X		X		X		X	
	Pedales	Todos							X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos								X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1								X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2								X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2								X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1							X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas									X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4								X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								2309		2314		2319		2324	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:								Alex		Alex		Alex		Alex	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 31** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** DIAMANTE - BILBAO **FRENTE DE TRABAJO:** RIOBLANCO

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2324		2329		2329									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2329		2329		2334									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 31** **MARCA:** **CAT**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **DIAMANTE - BILBAO** **FRENTE DE TRABAJO:** **RIOBLANCO**

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2334		2339		2339		2344		2349		2354		2354	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2339		2339		2344		2349		2354		2354		2359	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Aviley		Aviley		Aviley		Aviley		Aviley		Aviley		Aviley	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1030

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 31** **MARCA:** **CAT**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **DIAMANTE - BILBAO** **FRENTE DE TRABAJO:** **RIOBLANCO**

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2359		2364		2369									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2364		2369		2374									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **MOTO 31** **MARCA:** **CAT**

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA **LOCALIZACION:** **DIAMANTE - BILBAO** **FRENTE DE TRABAJO:** **RIOBLANCO**

PERIODO: 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2374		2379		2384		2389		2394					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2379		2384		2389		2394		2400					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Arley		Arley		Arley		Arley		Arley					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1002

VERSION 1	GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110471282			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								154380		154437		154494		154551		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							154437		154494		154551		154608		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: FabianB	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110471282			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
		154608		154665		154722											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	154665		154722		154779											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110471282			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
		154779		154836		154893		154950		155007		155064		155121		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	154836		154893		154950		155007		155064		155121		155178		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Fabian B	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110471282			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
		155178		155235		155292											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	155235		155292		155349											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARL		
Operador	Firma: Fabian B	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 026**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	13	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110471282			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		155349		155406		155463		155520		155577						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Lintema recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	155406		155463		155520		155577		155643						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN						7:00		7:00		7:00		7:00		
							123832		123913		123994		124075		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**	**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 ibrs volco - 10 ibrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							123913		123994		124075		124156		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
		124156		124237		124318											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ITEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	124237		124318		124399											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Wilmar	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
		124399		124480		124561		124642		124723		124804		124885		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	124480		124561		124642		124723		124804		124885		124966		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Wilmar	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**										
		124966		125047		125128										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**										
	KILOMETRAJE FINAL	125047		125128		125209										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 697**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	12	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 1110552769			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		125209		125290		125371		125452		125533						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	125290		125371		125452		125533		125607						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 2 DE ENERO AL 5 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00		7:00		7:00		
								18100		18197		18294		18391		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X		X		X		
	Caja de Herramienta							X		X		X		X		
	Tacos							X		X		X		X		
	Gato							X		X		X		X		
	Linterna recargable							X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible							X		X		X		X		
	Nivel del aceite							X		X		X		X		
	Soportes motor							X		X		X		X		
	Estado del exhosto							X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido							X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X		X		X		
	De trabajo traseras							X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X		X		X		
	Stop Traseros							X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X		X		X		
	Espejos laterales							X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X		X		X		
	Pito Normal							X		X		X		X		
	Frenos de Servicio							X		X		X		X		
	Freno de emergencia							X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad							X		X		X		X		
	Estado de la puertas							X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X		X		X		
	Limpia brisas							X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X		X		X		
	Estado de los asientos							X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).							X		X		X		X		
	Velocímetro							X		X		X		X		
	Batería y cables							X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X		X		X		
	Repuesto							X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X		X		X		
	Estado de correas							X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.							X		X		X		X		
	Radiador							X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X		X		X		
	Mangueras							X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco							X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL							18197		18294		18391		18488		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 6 DE ENERO AL 8 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: DIAMANTE - BILBAO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
		18488		18585		18682											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	18585		18682		18779											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 13 DE ENERO AL 19 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
		18779		18876		18973		19070		19167		19264		19361		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL	18876		18973		19070		19167		19264		19361		19458		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE ENERO AL 22 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**											
		19458		19555		19652											
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ITEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X											
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X											
	Caja de Herramienta	X		X		X											
	Tacos	X		X		X											
	Gato	X		X		X											
	Linterna recargable	X		X		X											
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X											
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X											
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X											
	Nivel del aceite	X		X		X											
	Soportes motor	X		X		X											
	Estado del exhosto	X		X		X											
	Estado del switche de encendido	X		X		X											
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X											
	De trabajo traseras	X		X		X											
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X											
	Stop Traseros	X		X		X											
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X											
	Espejos laterales	X		X		X											
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X											
	Pito Normal	X		X		X											
	Frenos de Servicio	X		X		X											
	Freno de emergencia	X		X		X											
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X											
	Cinturones de Seguridad	X		X		X											
	Estado de la puertas	X		X		X											
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X											
	Limpia brisas	X		X		X											
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X											
	Estado de los asientos	X		X		X											
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X											
	Velocímetro	X		X		X											
	Batería y cables	X		X		X											
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
	Repuesto	X		X		X											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X											
	Estado de correas	X		X		X											
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X											
	Radiador	X		X		X											
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X											
	Mangueras	X		X		X											
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X											
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X											
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X											
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X											
	Estado de empaques del volco	X		X		X											
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**											
	KILOMETRAJE FINAL	19555		19652		19749											

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO - HERRERA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		19749		19846		19943		20040		20137						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	19846		19943		20040		20137		20226						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ENERO DE 2025

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007D
CONTRATO 4155 DE
2024

31/01/2025

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, María Cristina Cardenas, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 21702747. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio La Balastera Herrera ubicado en la vereda Herrera, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lora H quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

	María Cristina Cardenas
Firma Administrador o Propietario	**Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)**
C.C. No.	**C.C. No.** 21702749

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

31/01/25

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo. María Cristina Cadenas, con Cédula de Ciudadanía N° 21202749. Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio La Belleza de la vereda Herrera Diamante, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES. PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES. PUNTOS CRITICOS. EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 34, 12, 13.
Retroexcavadora 39.
Motoniveladora 31.
Cargador _____.
Vibrocompactador _____.
Excavadora _____.

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

_____ María Cristina Cardenas

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 21202749

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Herrera - Rioblanco

VEREDA: Dramate - bilbao

A los 31 Días del mes de Enero de 20 25, se reunieron Fernando Otalvaro como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Herrera - Dramate Municipio(s) de Rioblanco y el Sr _____ como Inspector vial designado por **MARV 4**, con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

Se realizaron actividades de mejoramiento vial, cargue y descargue de material, construcción de cunetas, conformación de la vía y compactación de lamina adicionalmente se atendió emergencias por deslizamiento en la vía Rioblanco - Herrera

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Fernando Otalvaro

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 80794027

Inspector MARV 4
C.C. No.

Maria Cristina Cardenas

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 21202749

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007A

CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rioblanco

VEREDA: Diamante bilbao - Herrera

En el Municipio de Rioblano, en la vereda Diamante -Bilbao- Herrera a los 31 días del mes de Enero del año 20 25 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Cera como Supervisor de Campo, en representación de MARV 4 Y el señor (a) Fernando Otalvaro en calidad de representante, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Diamante - Bilbao	7 KM

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Fernando Otalvaro

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 80794027

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C. No

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO RIOBLANCO

ENERO DE 2025

FRENTE RIOBLANCO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
31	11-ene-25	10:44:25	100225	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
32	11-ene-25	10:42:26	100226	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
33	11-ene-25	10:57:10	100229	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
34	11-ene-25	11:04:33	100230	**20,589**	$ 215.979,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
35	11-ene-25	11:08:58	100234	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
36	11-ene-25	11:19:56	100236	**94,328**	$ 989.501,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
37	11-ene-25	11:41:57	100242	**28,384**	$ 297.748,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
38	11-ene-25	11:31:09	100238	**55,733**	$ 584.639,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
68	18-ene-25	10:59:13	100548	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
69	18-ene-25	10:59:38	100549	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
70	18-ene-25	11:12:12	100550	**30,909**	$ 324.235,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
71	18-ene-25	11:11:07	100552	**94,082**	$ 986.920,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
72	18-ene-25	11:24:18	100554	**22,389**	$ 234.861,00	ESTACION DISTRACOM	Fabian Bedoya V#13	FRENTE RIOBLANCO
117	25-ene-25	9:17:18	100939	**19,670**	$ 206.338,00	ESTACION DISTRACOM	Wilmar Gonzalez V#12	FRENTE RIOBLANCO
118	25-ene-25	10:28:55	100959	**70,152**	$ 735.894,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
119	25-ene-25	10:30:02	100960	**52,669**	$ 552.498,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
120	25-ene-25	10:41:28	100965	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
121	25-ene-25	10:41:51	100966	**94,376**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
122	25-ene-25	10:55:23	100967	**10,620**	$ 111.404,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO
123	25-ene-25	10:52:27	100968	**46,824**	$ 491.184,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE RIOBLANCO

TOTAL MES	1301,357
MES ANTERIOR	449,000
TOTAL ACPM	1750,357

CONSUMO MES	1550,357
REMANENTE	200,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE ENERRO AL 31 DE ENERO DE 2024

MUNICIPIO: RIOBLANCO VEREDA : RIOBLANCO COORDINADOR: JEISON ALVIS LOZANO

VIA: DIAMANTE - BILBAO , RIOBLANCO - HERERRA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	31	ARLEY NEIRA							40	Arley									40,000
2	RETROEXCAVADORA	39	GERMAN CARDENAS							36										36,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO							35				35						70,000
4	VOLQUETA	13	FABIAN BEDOYA							35				20,914						55,914
5	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ							35				30						65,000
6																				0,000
7																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES(9)		VIERNES (10)		SABADO(11)		DOMINGO (12)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	31	ARLEY NEIRA	40	Arley															40,000
2	RETROEXCAVADORA	39	GERMAN CARDENAS	36																36,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	35										28,384						63,384
4	VOLQUETA	13	FABIAN BEDOYA	35	Fabian															35,000
5	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ	35																35,000
6																				0,000
7																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIERCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	31	ARLEY NEIRA	50	Arley					40	Arley					40	Arley			130,000
2	RETROEXCAVADORA	39	GERMAN CARDENAS	36						36						36				108,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO	30						35						35				100,000
4	VOLQUETA	13	FABIAN BEDOYA	35	Fabian					35	Fabian			22,389	Fabian	28	Fabian			120,389
5	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ	35						35						35				105,000
6																				0,000
7																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIERCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	31	ARLEY NEIRA					50	Arley											50,000
2	RETROEXCAVADORA	39	GERMAN CARDENAS					36												36,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					35												35,000
4	VOLQUETA	13	FABIAN BEDOYA					35	Fabian											35,000
5	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ					35						19,67	Wilmar					54,670
6																				0,000
7																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES (29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO( )		DOMINGO ( )				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	31	ARLEY NEIRA			40	Arley					50	Arley							90,000
2	RETROEXCAVADORA	39	GERMAN CARDENAS																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			35						35								70,000
4	VOLQUETA	13	FABIAN BEDOYA			35	Fabian					35	Fabian							70,000
5	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ			35	Wilmar					35	Wilmar							70,000
6																				0,000
7																				0,000

OBSERVACIONES: Viene 449 gl del mes de Diciembre. Se traslada 200 gl para el mes de Febrero

1550,357

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 11/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 576,538 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 11 de Enero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor del contrato 0947 de 2024	Coordinador Contrato 4155 de 2024.
Gobernación del Tolima	MARV 4

Rio Blanco #34

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100234
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:08:58
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rio Blanco Contado

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100236
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:19:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3280
Precio:	$10490
Total:	$989501
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco Volquetas

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100212
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL733
Kilometros:	19061
Cedula:	800113672
Hora:	11:41:57
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.3840
Precio:	$10490
Total:	$297748
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100238
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:31:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	55.7330
Precio:	$10490
Total:	$584639
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco

102

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100225
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:44:25
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100226
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:42:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100229
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLAN
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:57:10
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100230
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/11
Vencimiento:	2025/02/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:04:33
Combustible:	DIESEL
Volumen:	20.5890
Precio:	$10490
Total:	$215979
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1026

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 18/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 336,132 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de Enero del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador Contrato 4155 de 2024. MARV 4

Rioblanco Cauca

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100548
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800116672
Hora:	10:59:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco Cauca

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100549
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:59:38
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco Cauca

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100550
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:12:12
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.9090
Precio:	$10490
Total:	$324235
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblanco Cauca

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100552
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:31374348 26

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	8003672
Hora:	11:11:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.0820
Precio:	$10490
Total:	$986920
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rio Blanco volqueta #13

distracom

No. REFK 100554

Distribucion

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/18
Vencimiento:	2025/02/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTE026
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:24:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	22.3890
Precio:	$10490
Total:	$234861
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

S

Nombre

Luz Bedoya

13 Volqueta #13

OTE-026

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 25/01/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 388,687 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25de Enero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100939
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI697
Kilometros:	125210
Cedula:	800113672
Hora:	09:17:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	19.6700
Precio:	$10490
Total:	$206338
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100959
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:28:55
Combustible:	DIESEL
Volumen:	70.1520
Precio:	$10490
Total:	$735894
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Rioblanco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100960
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:30:02
Combustible:	DIESEL
Volumen:	52.6690
Precio:	$10490
Total:	$552498
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Rioblanco

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100965
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBKANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:41:28
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Rioblanco

1033

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100966
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL.:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:41:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.3760
Precio:	$10490
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Rioblano

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100967
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL.:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:55:23
Combustible:	DIESEL
Volumen:	10.6200
Precio:	$10490
Total:	$111404
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Rioblano

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 100968
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL.:3137434826

Fecha remision:	2025/01/25
Vencimiento:	2025/02/24
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:52:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	46.8240
Precio:	$10490
Total:	$491184
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Rioblano

1034