

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO**SEDE:** CENDIATRA SUR 2**DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 36-40 Sur, Villa Mayor**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 2039694**EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-17

Nombres y apellidos: DANNY STIVEN ALVAREZ GUERRERO
Fecha de nacimiento: 23/05/1992
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL DE OBRA

CC: 1049629973
Edad: 32 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-17 / 07:05:42
Fecha salida: 2025-03-17 / 11:58:05

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:**RECOMENDACIONES:**

ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: OFTALMOLOGIA, REALIZACION TEST DE FARNSWORTH

NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.


DR. MANUEL SUAREZ
M.D. - C.O.P. No. 110.000.000

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

MANUEL ALEJANDRO SUAREZ
CAMARGO
RM: 2167
Firma y sello del médico

DANNY STIVEN ALVAREZ
GUERRERO
CC: 1049629973
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versailles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA SUR 2

DIRECCIÓN: Autopista Sur # 36-40 Sur, Villa Mayor

CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ

TELÉFONO: 2039694

EMAIL: citas.sur@cendiatra.com

FECHA EXAMEN: 2025-03-17

Nombres y apellidos: DANNY STIVEN ALVAREZ GUERRERO
Fecha de nacimiento: 23/05/1992
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL DE OBRA

CC: 1049629973
Edad: 32 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-17 / 07:05:42
Fecha salida: 2025-03-17 / 11:58:05



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.

Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: OFTALMOLOGIA, REALIZACION TEST DE FARNSWORTH
2. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:



DR. MANUEL SUAREZ
RM: 2167

MANUEL ALEJANDRO SUAREZ
CAMARGO
RM: 2167
Firma y sello del médico



DANNY STIVEN ALVAREZ
GUERRERO
CC: 1049629973
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS**SEDE:** CENDIATRA SUR 2**DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 36-40 Sur, Villa Mayor**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 2039694**EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-17

Nombres y apellidos: DANNY STIVEN ALVAREZ GUERRERO
Fecha de nacimiento: 23/05/1992
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL DE OBRA

CC: 1049629973
Edad: 32 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-17 / 07:14:27
Fecha salida: 2025-03-17 / 11:58:57

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS

:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.


DR. MANUEL SUAREZ
Méd. Exp. No. Lic. 80048 28

MANUEL ALEJANDRO SUAREZ
CAMARGO
RM: 2167
Firma y sello del médico



DANNY STIVEN ALVAREZ
GUERRERO
CC: 1049629973
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO**SEDE:** CENDIATRA SUR 1**DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 2039694**EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-21

Nombres y apellidos: VICTOR SEBASTIAN ESCOBAR ZARATE
Fecha de nacimiento: 07/05/1997
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: TECNICO ELECTRICO

CC: 1069758963
Edad: 27 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 08:24:28
Fecha salida: 2025-03-21 / 12:35:00

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:

RECOMENDACIONES:
VALORACIÓN OPTOMÉTRICA:

USO DE FORMULA VISUAL

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.



Julie Pauline Zapata Vasquez
Graduada en F.O.
Universidad del Rosario
Bogotá, D.C. 2010

JULIE PAULINE ZAPATA VASQUEZ

VICTOR SEBASTIAN ESCOBAR
ZARATE**Sedes Bogotá**

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versailles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA SUR 1

DIRECCIÓN: Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor

CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ

TELÉFONO: 2039694

EMAIL: citas.sur@cendiatra.com

FECHA EXAMEN: 2025-03-21

Nombres y apellidos: VICTOR SEBASTIAN ESCOBAR
ZARATE
Fecha de nacimiento: 07/05/1997
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: TECNICO ELECTRICO

CC: 1069758963
Edad: 27 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 08:24:28
Fecha salida: 2025-03-21 / 12:35:00



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.

Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: USO DE FORMULA VISUAL



JULIE PAULINE ZAPATA VASQUEZ
RM: 52814156
Firma y sello del médico



VICTOR SEBASTIAN ESCOBAR
ZARATE
CC: 1069758963
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS**SEDE:** CENDIATRA SUR 1**DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 2039694**EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-21

Nombres y apellidos: VICTOR SEBASTIAN ESCOBAR ZARATE
Fecha de nacimiento: 07/05/1997
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: TECNICO ELECTRICO

CC: 1069758963
Edad: 27 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 12:36:59
Fecha salida: 2025-03-21 / 12:36:59

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS

:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.



JULIE PAULINE ZAPATA VASQUEZ
RM: 52814156
Firma y sello del médico



VICTOR SEBASTIAN ESCOBAR ZARATE
CC: 1069758963
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP - Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 - Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué - Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO**SEDE:** CENDIATRA PRINCIPAL**DIRECCIÓN:** Av. Calle 19 # 3-50, Barichara Torre A piso 12, Centro**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 6012826817 - 6012865382**EMAIL:** citas.principal@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-21

Nombres y apellidos: KEVIN SEBASTIAN DIAZ REYES
Fecha de nacimiento: 23/08/2004
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE ELECTRICO

CC: 1010840357
Edad: 20 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 10:21:35
Fecha salida: 2025-03-21 / 11:58:45

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CARDIOVASCULAR:

RECOMENDACIONES:

NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.



Dr(a) Johana Moreno Herrera
Médico Esp. Gerencia y Medicina Laboral
CÚPICA - BUENA
R.U.M. 1.032.483.726
Médico con título expedido por el Ministerio de Salud

JOHANA MORENO HERRERA



KEVIN SEBASTIAN DIAZ REYES

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versailles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA PRINCIPAL

DIRECCIÓN: Av. Calle 19 # 3-50, Barichara Torre A piso 12, Centro

CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ

TELÉFONO: 6012826817 - 6012865382

EMAIL: citas.principal@cendiatra.com

FECHA EXAMEN: 2025-03-21

Nombres y apellidos: KEVIN SEBASTIAN DIAZ REYES
Fecha de nacimiento: 23/08/2004
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE ELECTRICO

CC: 1010840357
Edad: 20 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 10:21:35
Fecha salida: 2025-03-21 / 11:58:45



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:



Dr. Johana Moreno Herrera
Médico Esp. Gerencia y Medicina Laboral
LICIDA - RUMA
RUM 1.032.483.726
BOGOTÁ - COLOMBIA

JOHANA MORENO HERRERA
RM: 1032483726
Firma y sello del médico



KEVIN SEBASTIAN DIAZ REYES
CC: 1010840357
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS**SEDE:** CENDIATRA PRINCIPAL**DIRECCIÓN:** Av. Calle 19 # 3-50, Barichara Torre A piso 12, Centro**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 6012826817 - 6012865382**EMAIL:** citas.principal@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-21

Nombres y apellidos: KEVIN SEBASTIAN DIAZ REYES
Fecha de nacimiento: 23/08/2004
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE ELECTRICICO

CC: 1010840357
Edad: 20 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 10:44:29
Fecha salida: 2025-03-21 / 11:59:19

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:


APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS

:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.


Dira. Johana Moreno Herrera
Médico Esp. Gerencia y Medicina General
UDCA - PUJA
R.M. 1.032.483.726
Especialista en Gerencia

JOHANA MORENO HERRERA
RM: 1032483726
Firma y sello del médico


KEVIN SEBASTIAN DIAZ REYES
CC: 1010840357
Firma del paciente**Sedes Bogotá**

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO**SEDE:** CENDIATRA SUR 1**DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 2039694**EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-21

Nombres y apellidos: JULIAN DAVID BRICEÑO PATIÑO
Fecha de nacimiento: 11/11/1994
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: TÉCNICO ELECTRICO

CC: 1032467146
Edad: 30 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 07:56:39
Fecha salida: 2025-03-21 / 01:33:10

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO CON PATOLOGÍAS QUE NO IMPIDEN SU DESEMPEÑO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CARDIOVASCULAR:

RECOMENDACIONES:

ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: CONTROL ANUAL ORL
USO DE PROTECCION AUDITIVA

CONTROL DISLIPIDEMIA EPS

NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

CONTROL ANUAL NUTRICION

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio



CRISTHIAN YUSSAN ORTEGA
QUINTERO
RM: 1013624779
Firma y sello del médico

Julian D. Briceno P.

JULIAN DAVID BRICENO PATIÑO
CC: 1032467146
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA SUR 1

DIRECCIÓN: Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor

CIUDAD DE LA SEDE: BOGOTÁ


TELÉFONO: 2039694

EMAIL: citas.sur@cendiatra.com

FECHA EXAMEN: 2025-03-21

Nombres y apellidos: JULIAN DAVID BRICEÑO PATIÑO
Fecha de nacimiento: 11/11/1994
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: TÉCNICO ELECTRICO

CC: 1032467146
Edad: 30 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 07:56:39
Fecha salida: 2025-03-21 / 01:33:10



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.

Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: CONTROL ANUAL ORL USO DE PROTECCION AUDITIVA CONTROL DISLIPIDEMIA EPS
2. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA: CONTROL ANUAL NUTRICION



CRISTHIAN YUSSAN ORTEGA
QUINTERO
RM: 1013624779
Firma y sello del médico

Julian D. Briceño P.

JULIAN DAVID BRICEÑO PATIÑO
CC: 1032467146
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS**SEDE:** CENDIATRA SUR 1**DIRECCIÓN:** Autopista Sur # 32B-42 Sur, Villa Mayor**CIUDAD DE LA SEDE:** BOGOTÁ**TELÉFONO:** 2039694**EMAIL:** citas.sur@cendiatra.com**FECHA EXAMEN:** 2025-03-21

Nombres y apellidos: JULIAN DAVID BRICEÑO PATIÑO
Fecha de nacimiento: 11/11/1994
Empresa: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
Empresa usuaria:
Cargo: TÉCNICO ELECTRICO

CC: 1032467146
Edad: 30 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2025-03-21 / 01:33:31
Fecha salida: 2025-03-21 / 01:33:31

**EXÁMENES REALIZADOS**

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

- ESPIROMETRIA

- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

- ENFASIS OSTEOMUSCULAR

- VALORACION NEUROPSICOLOGICA PARA ALTURAS

- VISIOMETRIA

- HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

- PERFIL LIPIDICO

CONCEPTO DE APTITUD:

APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA TRABAJO EN ALTURAS

:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.



CRISTHIAN YUSSAN ORTEGA
QUINTERO
RM: 1013624779
Firma y sello del médico



JULIAN DAVID BRICEÑO PATIÑO
CC: 1032467146
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Connecta 26 VIP -
Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 -
Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca - Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito
San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué -
Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín
Bello - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

EVALUACIONES OCUPACIONALES DE SUB CONTRATISTA



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S
CRA 77 33 A 06 SUR, Barrio Kennedy Central,
Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5



Certificado de aptitud laboral

901205445-3 - METALICAS SOLMOFER SAS

Paciente JEISSON ALBERTO NIÑO
CORDERO
CC 1070016802
Edad 29 años
Ocupación SOLDADOR ARMADOR

Examen EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS
EN ALTURAS
Fecha 25 febrero 2025

Servicios realizados

-  EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
-  OPTOMETRÍA
-  OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
-  AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

-  COLESTEROL
-  TRIGLICÉRIDOS
-  GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

Énfasis
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 25 febrero
2025

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

JEISSON ALBERTO NIÑO CORDERO

CC: 1070016802

Paciente

* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Certificado de aptitud laboral

901205445-3 - METALICAS SOLMOFER SAS

Paciente **CARLOS ARTURO SARMIENTO
TRIANA**
CC **1024498874**
Edad **35 años**
Ocupación **AUXILIAR**

Examen **EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS**
Fecha **24 febrero 2025**



Servicios realizados

-  **EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL**
-  **OPTOMETRÍA**
-  **OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA
MUSCULAR)**
-  **AUDIOMETRÍA**

Pruebas de laboratorio

-  **COLESTEROL**
-  **TRIGLICÉRIDOS**
-  **GLICEMIA**

Concepto

Tipo de concepto
**APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS**

Énfasis
**EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CON ENFASIS EN ALTURAS**

**Generación: 24 febrero
2025**

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2582 SST.

CARLOS ARTURO SARMIENTO TRIANA

CC: 1024498874

Paciente

* Firma autorizada desde el consentimiento informado





Certificado de aptitud laboral

901205445-3 - METALICAS SOLMOFER SAS

Paciente	BRAYAN MAURICIO RODRIGUEZ MENDEZ	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS
CC	1023038651	Fecha	15 marzo 2025
Edad	25 años		
Ocupación	AUXILIAR		

Servicios realizados

-  EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
-  OPTOMETRÍA
-  OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
-  AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

-  COLESTEROL
-  TRIGLICÉRIDOS
-  GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

Énfasis
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 15 marzo 2025

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.



BRAYAN MAURICIO RODRIGUEZ MENDEZ

CC: 1023038651

Paciente

* Firma autorizada desde el consentimiento informado



Certificado de aptitud laboral

901205445-3 - METALICAS SOLMOFER SAS

Paciente JOSE CAMILO TELLEZ
RODRIGUEZ
CC 1033725699
Edad 34 años
Ocupación SOLDADOR

Examen EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS
EN ALTURAS
Fecha 15 marzo 2025

Servicios realizados

-  EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
-  OPTOMETRÍA
-  OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
-  AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

-  COLESTEROL
-  TRIGLICÉRIDOS
-  GLUCEMIA

Concepto

Tipo de concepto
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA
TRABAJAR EN ALTURAS

Énfasis
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON
ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 15 marzo
2025

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.


JOSE CAMILO TELLEZ RODRIGUEZ

CC: 1033725699

Paciente

* Firma autorizada desde el consentimiento informado



MEDICINA OCUPACIONAL CIMA VERTICAL
S.A.S
CRA 77 33 A 06 SUR. Barrio Kennedy Central.
Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.889.250-
5



Certificado de aptitud laboral

901205445-3 - METALICAS SOLMOFER SAS

Paciente	JOHON ENRIQUE FREITES FUENMAYOR	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS
CC	787684	Fecha	5 marzo 2025
Edad	50 años		
Ocupación	AUXILIAR		

Servicios realizados

-  EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
-  OPTOMETRÍA
-  OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
-  AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

-  COLESTEROL
-  TRIGLICÉRIDOS
-  GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

Énfasis
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 5 marzo 2025

Observaciones y/o recomendaciones

NINGUNA

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST.

JOHON ENRIQUE FREITES FUENMAYOR

CC: 787684
Paciente

* Firma autorizada desde el consentimiento informado

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS		FECHA 05/03/2025 11:19:16	
PREOcupACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐	PERIÓDICO ☐	
NOMBRE Y APELLIDO: EDGARDO JOSE ZAMBRANO MEJIA		C.C 1043667669	
EDAD 27 Años	SEXO M	CARGO A DESEMPEÑAR SOLDADOR	

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒ Col ☒	Triglic ☒ Otros ☐
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--


El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☒	☐	☐
RESTRICCIONES	NINGUNO			

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL OPTOMETRÍA EPS / USO DE LENTES PARA LABORAR OBLIGATORIO
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?



FIRMA DEL PACIENTE




Dra. María L. Perez P.
Médico
Esp. Gerencia en SST
Res 8731-22/12/22
CC. 1.034.320.081

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS	FECHA 05/03/2025 09:44:53		
PREOCUPACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐		PERIÓDICO ☐
NOMBRE Y APELLIDO: CRISTIAN ORLANDO CUIDA MELO			C.C 1055315344
EDAD 27 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR AYUDANTE DE OBRA			

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒ Col ☒	Triglic ☒ Otros ☐
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☒	☐	☒
RESTRICCIONES				
NINGUNO				

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Cristian Cuida Mele

FIRMA DEL PACIENTE



[Signature]
Dra. María L. Perez P.
Médico
Esp. Gerencia en SST
Res 8731-22/12/22
CC. 1.034.320.081

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS		FECHA 05/03/2025 10:20:13	
PREOCUPACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐	PERIÓDICO ☐	
NOMBRE Y APELLIDO: JAIME ANTONIO SOTO LOPEZ		C.C 78701543	
EDAD 56 Años	SEXO M	CARGO A DESEMPEÑAR SOLDADOR	

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☐ Col ☐	Triglic ☐ Otros ☒
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☐	☒
RESTRICCIONES	NINGUNO			

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL OPTOMETRÍA EPS / USO DE LENTES PARA LABORAR OBLIGATORIO
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS - VALORACION EN EPS CON NUTRICION / DIETA HIPOCALÓRICA / BAJAR DE PESO
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?



FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica


Dra. María L. Perez P.
Médico
Esp. Gerencia en SST
Res 8731-22/12/22
CC. 1.034.320.081

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS	FECHA 10/03/2025 10:27:20		
PREOcupACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐		PERIÓDICO ☐
NOMBRE Y APELLIDO: NICOLAS ANDREY BELLO RODRIGUEZ			C.C 1007389394
EDAD 24 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR SOLDADOR			

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒ Col ☒	Triglic ☒ Otros ☐
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☒	☐	☒
RESTRICCIONES				
NINGUNA				

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS.
CONTROL OPTOMETRÍA EPS / USO DE LENTES PARA LABORAR OBLIGATORIO
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS.
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?



FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica



Dra. María L. Perez P.
Médico
Esp. Gerencia en SST
Res 8731-22/12/22
CC. 1.034.320.081

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS		FECHA 12/03/2025 08:22:41	
PREOCUPACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐	PERIÓDICO ☐	
NOMBRE Y APELLIDO: CARLOS MONTEALEGRE		C.C 1014203132	
EDAD 35 Años	SEXO M	CARGO A DESEMPEÑAR SOLDADOR	

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒ Col ☒	Triglic ☒ Otros ☐
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☒	☐	☐
RESTRICCIONES	NINGUNA			

RECOMENDACIONES
CONTROL POR NUTRICION EPS/ PUEDE LABORAR EN ALTURAS CONTROLES DE SALUD MEDICO EPS /USO DE EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR./REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?



FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica



FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS
FECHA 19/03/2025 11:33:34
PREOcupACIONAL O INGRESO ☒ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐
NOMBRE Y APELLIDO: BRANDON RAFAEL DE LA HOZ OROZCO C.C 1007892432
EDAD 25 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR AUXILIAR DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒	NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒	Col ☒	Triglic ☒
Optometría	☐	¿Cuáles?	Otros ☐	
Audiometría	☒			
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☒	
		Otros	☐	

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☒
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☒	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☒

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS/ CONTROL ADECUADO DEL PESO CORPORAL - NUTRICION EPS / MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA/SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES/REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica

Pablo E. Salinas E.
Pablo E. Salinas
Médico Especialista
Salud Laboral
C.C 1073.677.274
I.S.O 3395-2020

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
 FECHA: 25/03/2025 11:16:17
 PREOCUPACIONAL O INGRESO ☒ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐
 NOMBRE Y APELLIDO: WILSON STEWARD ARAGON CORDOBA
 C.C 1026584054
 EDAD: 29 Años SEXO: M CARGO A DESEMPEÑAR: AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médica ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒	NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒	Col ☒	Trigli ☒
Optometría	☐	¿Cuáles?	Otros ☐	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒	
Espirometría	☐	Otros	☐	

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☒
 LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☒	☐
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☒

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES

USO DE LENTES PARA LABORAR
 PUEDE LABORAR EN ALTURAS
 CONTROLES DE SALUD MEDICO EPS /USO DE EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR /REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Wilson Steward

FIRMA DEL PACIENTE



Dr. Anderson Y. Gómez A.

Dr. Anderson Y. Gómez A.
 Médico Especialista en Salud
 Ocupacional y Riesgos Laborales
 Res. 4451 C.C 80.795.995

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS		FECHA 18/03/2025 06:59:55	
PREOcupACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐	PERIÓDICO ☐	
NOMBRE Y APELLIDO: MAURICIO CONTRERAS LIZARAZO		C.C 79815719	
EDAD 46 Años	SEXO M	CARGO A DESEMPEÑAR OFICIAL DE CONSTRUCCION	

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒ Col ☒	Triglic ☒ Otros ☐
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☒	☐	☐
RESTRICCIONES	NINGUNA			

RECOMENDACIONES
USO DE MEDIAS ANTIVARICE// CONTROL POR NUTRICION EPS/ PUEDE LABORAR EN ALTURAS CONTROLES DE SALUD MEDICO EPS /USO DE EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR./REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?



FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica



FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS		FECHA 17/03/2025 11:59:29	
PREOcupACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐	PERIÓDICO ☐	
NOMBRE Y APELLIDO: YEISON YECID MERIN BOLAÑOS		C.C 1032424871	
EDAD 36 Años	SEXO M	CARGO A DESEMPEÑAR OFICIAL DE OBRA	

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☐ NO ☒
Visiometría	☐	Glic ☐ Col ☐ Triglic ☐ Otros ☐	
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI ☐	NO ☐	NA ☒
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☐	☒
RESTRICCIONES NINGUNA				

RECOMENDACIONES
INCLUIR EN SVE OSTEOMUSCULAR DE LA EMPRESA. CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. CONTROLES PERIÓDICOS OCUPACIONALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CRONOGRAMA DE LA EMPRESA. SE SUGIERE REALIZAR AUDIOMETRIA Y VISIOMETRIA OCUPACIONAL

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Yeisson Bolaños

FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica

Dra. Aylene Orcasita Almarales
Medico Esp. Seguridad y Salud
en el trabajo
RES-0294/2019

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

FECHA: 30/09/2024 10:35:31

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☒

POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐

PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: ANTONIO CARDOZO PEREZ

C.C. 19353557

EDAD: 57 Años SEXO: M CARGO A DESEMPEÑAR: OFICIAL DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médica ocupacional ☒

Visiometría ☐

Optometría ☐

Audiometría ☐

Espirometría ☐

Exámenes de laboratorio SI ☐ NO ☒

Glic ☐ Col ☐ Triglic ☐ Otros ☐

¿Cuáles?

Énfasis Osteomuscular ☒

Otros ☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☒

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

SI ☐ NO ☐ NA ☒

RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

SI ☐ NO ☐ NA ☒

RESTRICCIONES

CARGAS MAYORES A 20 KILOS

RECOMENDACIONES

VALORACION CIRUGIA EPS

CONTROL MEDICO EPS

USO DE EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / SE SUGIERE VALORACION AUDIOMETRIA Y VISIOMETRIA OCUPACIONAL

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE



Dr. Anderson Y. Gómez A.
Médico Especialista en Salud
Ocupacional y Riesgos Laborales
Res. 4451 C.C. 80.795.995

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	FECHA 18/03/2025 12:41:52		
PREOcupACIONAL O INGRESO ☒	POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐		PERIÓDICO ☐
NOMBRE Y APELLIDO: MAURO YESID CARDOZO CUCAITA			C.C 80749952
EDAD 40 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR OFICIAL DE CONSTRUCCION			

EXÁMENES PRACTICADOS			
Evaluación médico ocupacional	☒	Exámenes de laboratorio	SI ☒ NO ☐
Visiometría	☒	Glic ☒ Col ☒	Triglic ☒ Otros ☐
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☒	Énfasis Osteomuscular	☒
Espirometría	☐	Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

--

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☒			
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO	☐			
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☒	☐	☒
RESTRICCIONES	NINGUNO			

RECOMENDACIONES
PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS
CONTROL MÉDICO DE RUTINA EPS
USO DE LOS EPP EN FUNCIÓN DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR / REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

EXÁMENES DE EGRESO
Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?



FIRMA DEL PACIENTE



Captura Biométrica



Dra. María L. Perez P.
Médico
Esp. Gerencia en SST
Res 8731-22/12/22
CC. 1.034.320.081

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: OSSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

FECHA 06/03/2025 11:14:55

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☒

POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐

PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: HEYNER GILBERTO DELANDY NUÑEZ

C.C 1047511435

EDAD 25 Años SEXO M CARGO A DESEMPEÑAR AYUDANTE DE OBRA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional ☒

Visiometría ☒

Optometría ☐

Audiometría ☒

Espirometría ☐

Exámenes de laboratorio

SI ☒ NO ☐

Glic ☒

Col ☒

Triglic ☒ Otros ☐

¿Cuáles?

Énfasis Osteomuscular ☒

Otros ☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☒

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

SI ☐

NO ☒

NA ☐

RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS

SI ☐

NO ☐

NA ☒

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

PUEDE REALIZAR LABORES EN ALTURAS

CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR. CONTROLES PERIÓDICOS OCUPACIONALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CRONOGRAMA DE LA EMPRESA.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

Heyner Gilberto Delandy Nuñez

FIRMA DEL PACIENTE



Dra. Ayleen Orcasitas Almarales
Médica Esp. Seguridad y Salud
en el trabajo
RES. 0294/2019

FIRMA DEL ESPECIALISTA



IPS CUMBRE SALUD OCUPACIONAL

NIT: 901128070-5

licencia de salud ocupacional RESOLUCION 3786 de 11/08/2020

Estamos ubicados en la calle 71 21-44 piso 1

CONTACTO Teléfono fijo: 300 10 94 • Teléfono móvil: 3216942297 - 3013829000

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



FECHA: 2024-12-13 07:11:36

HORA INICIO: 6:00

NOMBRE: ALBERTO JOSE PEÑA VILLALBA

DOCUMENTO: CC 3840217

EDAD: 40 Años 9 Meses 29 Días

EMPRESA: IF PLANEACIÓN E INGENIERÍA SAS

CARGO: OPERARIO

TIPO DE EXAMEN

INGRESO: ☒

RETIRO: ☐

PERIODICO: ☐

ALTURAS: ☒

ESPACIOS CONFINADOS ☒

EVALUACIONES Y/O PRUEBAS DIAGNOSTICO REALIZADAS

ANALISIS: La certificación de las condiciones de salud para realizar trabajos en alturas, está reglamentada por las Resoluciones 2346 de 2007 y 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo y establece que todo trabajador que vaya a realizar este tipo de tareas se debe realizar un Examen Médico Ocupacional para certificar la conformidad con los requisitos establecidos.

APTITUD PARA EL CARGO:

APTO PARA EL CARGO, APTO ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS CONCEPTO SE EMITE CON BASE EN HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EVALUACION MEDICA REALIZADA EL DIA DE HOY Y EN INFORMACION APORTADA POR EL TRABAJADOR Y/O EMPRESA CONTRATANTE/PACIENTE SIN LIMITACIONES NI RESTRICCIONES PARA EL CARGO

AUDIOMETRIA: NORMAL

OPTOMETRIA / VISIOMETRIA: NORMAL

ESPIROMETRIA: NORMAL

EXAMEN OSTEOMUSCULAR: NORMAL

PSICOLOGIA OCUPACIONAL: NO SE EXPLORA

COMPLEMENTARIOS: NO SE EXPLORA

LABORATORIO CLINICO: NORMAL

OTROS:

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES	SI/NO	RECOMENDACIONES	SI/NO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	SI	ACTIVIDAD FISICA	SI
PAUSAS ACTIVAS	SI	MANEJO DE CARGAS O POSTURAS	NO
HIGIENE POSTURAL	SI	REALIZACION PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	NO
RECOMENDACIONES DIETARIAS	NO	CONTINUAR MANEJO MEDICO POR EPS	NO
MANEJO PSICOLABORAL	NO	REMITIR A LA EPS	NO
CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	SI	REMITIR A LA ARL	NO




OTRAS :

PX. NIEGA PATOLOGIAS, CIRUGIAS E INGESTA DE MEDICAMENTOS AL MOMENTO DE LA CONSULTA. SE DETALLA AL PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ASINTOMATICO, NO ALTERACIONES AL EXAMEN FISICO, NIEGA ANTECEDENTES NEUROLOGICOS Y/O MENTALES O DE OTRA INDOLE QUE PUEDA COMPROMETER EL TRABAJO EN ALTURAS Y /O CONFINADOS; PRUEBAS PARA VERTIGO NEGATIVAS, NIEGA

ACROFOBIA, NIEGA ANSIEDAD, NO CLAUSTROFOBIA; POR LO ANTERIOR PUEDE LABORAR NORMALMENTE PARA ALTURAS Y CONFINADOS; SE INDICAN RECOMENDACIONES GENERALES: CONTROLES PERIÓDICOS OCUPACIONALES ANUALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CRONOGRAMA DE LA EMPRESA.USO OBLIGATORIO Y ADECUADO DE EPP SEGÚN LA EXPOSICION

RESTRICCIONES MEDICAS :

OBSERVACIONES:

MEDICO	FIRMA ASPIRANTE O TRABAJADOR	HUELLA
		

Consentimiento informado del aspirante o trabajador: Autorizo al doctor(a) abajo mencionado(a) a realizar en mí, examen médico ocupacional registrado en este documento, se me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico. Entiendo que esta prueba es voluntaria y no he omitido sobre mi estado de salud.



IPS CUMBRE SALUD OCUPACIONAL

NIT: 901128070-5

licencia de salud ocupacional RESOLUCION 3786 de 11/08/2020

Estamos ubicados en la calle 71 21-44 piso 1

CONTACTO Teléfono fijo: 300 10 94 • Teléfono móvil: 3216942297 - 3013829000

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL



FECHA: 2024-09-18 09:36:01

HORA INICIO: 7:00

NOMBRE: YOHADRIS ALBERTO PEREIRA

DOCUMENTO: CC 5686850

EDAD: 35 Años 4 Meses 5 Dias

EMPRESA: IF PLANEACION E INGENIERIA SAS

CARGO: OPERARIO

TIPO DE EXAMEN

INGRESO: ☒

RETIRO: ☐

PERIODICO: ☐

ALTURAS: ☒

ESPACIOS CONFINADOS ☒

EVALUACIONES Y/O PRUEBAS DIAGNOSTICO REALIZADAS

ANALISIS: La certificación de las condiciones de salud para realizar trabajos en alturas, está reglamentada por las Resoluciones 2346 de 2007 y 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo y establece que todo trabajador que vaya a realizar este tipo de tareas se debe realizar un Examen Médico Ocupacional para certificar la conformidad con los requisitos establecidos.

APTITUD PARA EL CARGO:

APTO PARA EL CARGO, APTO ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS CONCEPTO SE EMITE CON BASE EN HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EVALUACION MEDICA REALIZADA EL DIA DE HOY Y EN INFORMACION APORTADA POR EL TRABAJADOR Y/O EMPRESA CONTRATANTE/PACIENTE SIN LIMITACIONES NI RESTRICCIONES PARA EL CARGO

AUDIOMETRIA: NORMAL

EXAMEN OSTEOMUSCULAR: NORMAL

OPTOMETRIA / VISIOMETRIA: NORMAL

PSICOLOGIA OCUPACIONAL: NO SE EXPLORA

ESPIROMETRIA: NORMAL

COMPLEMENTARIOS: NORMAL

LABORATORIO CLINICO: NORMAL

OTROS:

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES	SI/NO	RECOMENDACIONES	SI/NO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	SI	ACTIVIDAD FISICA	NO
PAUSAS ACTIVAS	SI	MANEJO DE CARGAS O POSTURAS	NO
HIGIENE POSTURAL	SI	REALIZACION PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	NO
RECOMENDACIONES DIETARIAS	NO	CONTINUAR MANEJO MEDICO POR EPS	NO
MANEJO PSICOLABORAL	NO	REMITIR A LA EPS	NO
CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL	SI	REMITIR A LA ARL	NO

OTRAS :

PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, ASINTOMATICO, NO ALTERACIONES AL EXAMEN FISICO, NIEGA ANTECEDENTES NEUROLÓGICOS Y/O MENTALES O DE OTRA INDOLE QUE PUEDA COMPROMETER EL TRABAJO EN ALTURAS Y /O CONFINADOS; PRUEBAS PARA VERTIGO NEGATIVAS, NIEGA ACROFOBIA, NIEGA ANSIEDAD, NO CLAUSTROFOBIA; POR LO ANTERIOR PUEDE LABORAR NORMALMENTE PARA ALTURAS Y CONFINADOS; SE

INDICAN RECOMENDACIONES GENERALES: CONTROLES PERIÓDICOS OCUPACIONALES ANUALES. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS SEGÚN CRONOGRAMA DE LA EMPRESA.USO OBLIGATORIO Y ADECUADO DE EPP SEGÚN LA EXPOSICION

RESTRICCIONES MEDICAS :

OBSERVACIONES: ESPIROMETRIA NORMAL

MEDICO	FIRMA ASPIRANTE O TRABAJADOR	HUELLA
 Paola López M. 1013614695 U. San Martín LIC 9892 07/07/21 CC. 1013614695		

Consentimiento informado del aspirante o trabajador: Autorizo al doctor(a) abajo mencionado(a) a realizar en mí, examen médico ocupacional registrado en este documento, se me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico. Entiendo que esta prueba es voluntaria y no he omitido sobre mi estado de salud.

DR. PEDRO A. OJEDA CAMARGO

MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA No. 6895 S. S. B
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONCEPTO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

INGRESO	X	PERIODICO		RETIRO	
---------	---	-----------	--	--------	--

NOMBRE	ALBERTO DIAZ GARCIA				FECHA	18 MARZO 2025			
DOCUMENTO	79.941.410	DE: BOGOTA			C.C	X	T. I		C.E
CARGO	INSTALADOR			TELEFONO: 322 744 09 04			EDAD	51	
EMPRESA	ADICOIN SAS			NIT	900 468 919-2				1



Exámenes para clínicos practicados

Evaluación medico ocupacional	Si ✓	No	EXÁMENES DE LABORATORIO			
Visiometría	Si ✓	No	Glicemia	N	Otros: OSTEOMUSCULAR Cuales	
Audiometría	Si ✓	No	Colesterol	N		
Espirometría	Si	No	Triglicéridos	N		
Prueba de equilibrio	Estable ✓	Inestable	RADIOGRAFÍAS			

El suscrito medico hace constar que el citado usuario se presentó a valoración médica, se emite el siguiente concepto

REQUISITOS DE SALUD					CONCEPTO DE APTITUD	
	Si	No	Aplazado	No aplica	Sin limitaciones o restricciones para el cargo	✓
Cumple con los requisitos de salud para trabajo en alturas		✓			Con limitaciones o restricciones para el cargo	
Cumple con los requisitos de salud para manipular alimentos					Aplazado:	
Otro:					Examen de retiro:	

CONCEPTO	Apto Para Laborar	Si ✓	No	Apto Para Trabajar En Alturas	Si	No ✓
----------	-------------------	------	----	-------------------------------	----	------

RECOMENDACIONES: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HACER PAUSAS ACTIVAS, LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE, DIETA Y EJERCICIO

El suscrito trabajador declara que los datos suministrados son verdaderos; los resultados fueron consignados en la historia clínica ocupacional, archivada en nuestra institución.

DR. PEDRO A. OJEDA CAMARGO
ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
LSO 6895 SSB

TRABAJADOR EXAMINADO

C.C. 79941410

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION SOBRE MIS
ENFERMEDADES Y MI ESTADO DE SALUD



IMPRESIÓN DACTILAR

DR. PEDRO A. OJEDA CAMARGO

MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
 LICENCIA No. 6895 S. S. B
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONCEPTO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

INGRESO	X	PERIODICO		RETIRO	
---------	---	-----------	--	--------	--

NOMBRE	GIOVANNY RODRIGUEZ GUEVARA				FECHA	18 MARZO 2025			
DOCUMENTO	1.024.482.156	DE: BOGOTA			C.C	X	T. I		C.E
CARGO	OFICIAL			TELEFONO: 300 309 91 53			EDAD	36	
EMPRESA	ADICOIN SAS			NIT	900 468 919-1				S



Exámenes para clínicos practicados					
Evaluación medico ocupacional	Si✓	No	EXÁMENES DE LABORATORIO		
Visiometria	Si✓	No	Glicemia	N	Otros: OSTEOMUSCULAR
Audiometría	Si✓	No	Colesterol	N	Cuales
Espirometría	Si	No	Triglicéridos	N	
Prueba de equilibrio	Estable ✓	Inestable	RADIOGRAFÍAS		


El suscrito medico hace constar que el citado usuario se presentó a valoración médica, se emite el siguiente concepto

REQUISITOS DE SALUD					CONCEPTO DE APTITUD	
	Si	No	Aplazado	No aplica	Sin limitaciones o restricciones para el cargo	✓
Cumple con los requisitos de salud para trabajo en alturas	✓				Con limitaciones o restricciones para el cargo	
Cumple con los requisitos de salud para manipular alimentos					Aplazado:	
Otro:					Examen de retiro:	


CONCEPTO	Apto Para Laborar	Si ✓	No	Apto Para Trabajar En Alturas	Si ✓	No
----------	-------------------	------	----	-------------------------------	------	----

RECOMENDACIONES: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HACER PAUSAS ACTIVAS, LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE, DIETA Y EJERCICIO

El suscrito trabajador declara que los datos suministrados son verdaderos; los resultados fueron consignados en la historia clínica ocupacional, archivada en nuestra institución.



 DR. PEDRO A. OJEDA CAMARGO
 ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
 LSO 6895 SSB



 TRABAJADOR EXAMINADO
 C.C. 1024482156

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION SOBRE MIS
 ENFERMEDADES Y MI ESTADO DE SALUD



IMPRESIÓN DACTILAR

DR. PEDRO A. OJEDA CAMARGO

MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
LICENCIA No. 6895 S. S. B
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONCEPTO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

INGRESO	X	PERIODICO		RETIRO	
---------	---	-----------	--	--------	--

NOMBRE	ALFONSO AMAYA AYALA				FECHA	18 MARZO 2025			
DOCUMENTO	79.467.803	DE: BOGOTA			C.C	X	T. I		C.E
CARGO	OFICIAL			TELEFONO: 310 871 36 00			EDAD	57	
EMPRESA	ADICOIN SAS			NIT	900 468 919-1			1	



Exámenes para clínicos practicados					
Evaluación medico ocupacional	Si✓	No	EXÁMENES DE LABORATORIO		
Visiometría	Si✓	No	Glicemia	N	Otros: OSTEOMUSCULAR
Audiometría	Si✓	No	Colesterol	NA	Cuales
Espirometría	Si	No	Triglicéridos	NA	
Prueba de equilibrio	Estable ✓	Inestable	RADIOGRAFÍAS		

El suscrito medico hace constar que el citado usuario se presentó a valoración médica, se emite el siguiente concepto

REQUISITOS DE SALUD					CONCEPTO DE APTITUD	
	Si	No	Aplazado	No aplica	Sin limitaciones o restricciones para el cargo	✓
Cumple con los requisitos de salud para trabajo en alturas		✓			Con limitaciones o restricciones para el cargo	
Cumple con los requisitos de salud para manipular alimentos					Aplazado:	
Otro:					Examen de retiro:	

CONCEPTO	Apto Para Laborar	Si ✓	No	Apto Para Trabajar En Alturas	Si	No ✓
----------	-------------------	------	----	-------------------------------	----	------

RECOMENDACIONES: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HACER PAUSAS ACTIVAS, LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE, DIETA Y EJERCICIO

El suscrito trabajador declara que los datos suministrados son verdaderos; los resultados fueron consignados en la historia clínica ocupacional, archivada en nuestra institución.

DR. PEDRO A. OJEDA CAMARGO
ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
LSO 6895 SSB

TRABAJADOR EXAMINADO
C.C. 79.467.803

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACION SOBRE MIS ENFERMEDADES Y MI ESTADO DE SALUD



IMPRESIÓN DACTILAR



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

[illegible]



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE INSPECCIONES EBISU SAS



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Código: FST TA-02

Versión: 02

Fecha: 15/03/2022

Tipo de andamio: MULTIDIRECCIONAL

Proveedor andamio

EBISU SAS

Fecha

01/03/23

Proyecto y ubicación exacta del andamio:

Instalaciones eléctricas

Persona que realiza inspección:

Ayoa Jancet

Carga máxima autorizada (Kg/m2)

Liviana
(120)

Mediana (240)

Pesada
(360)

Instrucciones: En la columna de CALIFICACIÓN coloque

Uno(1) Respuesta afirmativa (SI)

Cero (0): Respuesta negativa (NO), así cumpla parcialmente

En caso que no aplique el criterio evaluado, marque una x en la columna N/A

Criterios a evaluar			
REQUISITOS GENERAL -PLANEACION DE LA ACTIVIDAD	Calificación	N/A	Observaciones
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro para la actividad que se va a ejecutar	1		
Se diligenció el respectivo permiso de trabajo para ejecutar la actividad	1		
Los elementos y equipos a utilizar están certificados por el fabricante (andamios-arneses-etc)	1		
Las condiciones de orden y aseo son las adecuadas para ejecutar la actividad	1		
El personal conoce y entiende los peligros presentes y a su vez, los controles establecidos	1		
Si existe riesgo eléctrico este fue identificado y controlado(Se ha verificado que la distancia del extremo más cercano del andamio a la línea eléctrica sea de 3 m)	1		
Se realiza prueba durante el montaje para verificar coeficiente de seguridad (4:1)	1		
La carga a aplicar corresponde al tipo de andamio a usar en la actividad (De acuerdo a la carga máxima autorizada)	1		
Se delimitó y señaló el área de trabajo	1		
MONTAJE			
Se verifica que la base de apoyo es lo suficientemente resistente	1		
Los andamios Multidireccionales con altura superior a 7 m son levantados bajo la supervisión del jefe inmediato.		0	
Los andamios son contruidos de tal forma que impiden el paso por debajo del mismo.	1		
Se instalan mallas, con el fin de evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes.		0	
No se utiliza como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables (Cajas, barriles y/o bloques)	1		
Se utilizan utensilios de nivelación (Cuando es necesario)		0	
Los andamios poseen un polo a tierra		0	
Los soportes no están curvados o torcidos respecto a su posición original.	1		
Las crucetas a cada lado son fijadas con pernos resistentes y no son alambres o sogas.		0	
El andamio se encuentra vertical, nivelado, a escuadra o rígido	1		
No se inicia la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados	1		
Arriostramientos a fachadas: Cuando el andamio no es autoestable, se asegura a puntos fuertes de la estructura		0	

Las planchas metálicas son de acero estriadas con agujeros(Cuando aplique)		0	
Cuando se utilizan 2 o más andamios, todas las plataformas son ancladas en su recorrido continuo		0	
Las uniones de los traslapes se encuentran aseguradas y se apoyan sobre travesaños fijos.		0	
Todos los planchones se encuentran amarrados con alambre n° 9 como mínimo		0	
Los lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen barandas y/o rodapiés.		0	
En las plataformas no existen elementos que puedan provocar tropezones, engarces y/o accidentes de cualquier naturaleza	1		
En las plataformas permanecen herramientas y materiales estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos.	1		
Nunca se utilizan para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano ni dispositivos temporales.	1		
Los andamios se empujan o arrastran desde la base, no se remolcan con un vehículo.	1		
Las ruedas del andamio permanecen trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.	1		
DESMONTAJE			
Las secciones se desacoplan en el orden contrario al seguido en el armado.	1		
Se retiraron todos los objetos, herramientas y materiales sobrantes antes de iniciar el desarme.	1		
Los elementos del andamio se bajan utilizando ayudas mecánicas adecuadas.	1		
La delimitación y señalización del área es suficiente	1		
Se dispone de un punto de acopio temporal para el almacenamiento del material de andamio.	1		
El material almacenado está protegido contra la intemperie, es revisado y libre de elementos contaminantes.	1		

TOTAL CRITERIOS EVALUADOS
37

CUMPLE (1)	26
NO CUMPLE(0)	
NO APLICA	11


Traslape de planchones

Lugar y fecha:

Lago Berta - Tome Ays

06 03 25

Nombre de quien realiza la inspección:

Angie Larra

1. GESTION DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/		//
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/		
	Chatarra	/		/		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	/		/		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	/		/		//
	Vasos desechable utilizados	/		/		
	Papel envoltura de alimentos	/		/		
	Residuos de comida	/		/		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	/		/		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	N	A	N	A	} No se generan dichos residuos
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas	N	A	N	A	
	Cartuchos de impresora	N	A	N	A	
	Luminarias	/		/		} No se generan dichos residuos
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Quimicas	/		/		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc)	N	A	N	A	

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO

SI NO

OBSERVACIONES

Áreas circulación

- ¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?
- ¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?
- ¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?
- ¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra?
- ¿Las escaleras se encuentran señalizadas?
- ¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?
- ¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?
- ¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?
- ¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?
- ¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?
- ¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?
- ¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?
- ¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?
- ¿Hay rincones con acumulación de basuras?
- ¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?
- ¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?
- ¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?

Almacenes

- ¿Los lugares de almacenamiento son limpios?
- ¿El apilamiento de los materiales es apropiado?
- ¿Los estantes están sobrecargados?
- ¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?
- ¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?

TOTALES DE DATOS

0 0

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

Lugar y fecha:

Colpino Boita - Torre A y B

01/03/22

Nombre de quien realiza la inspección:

Ayro Jara

1. GESTIÓN DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACIÓN O SEPARACIÓN EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		✓
	Cartón (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plástico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias químicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		✓
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con líquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	N	A	N	A	No se generan dichos residuos No se generan dichos residuos
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas.	N	A	N	A	
	Cartuchos de impresora	N	A	N	A	
	Luminarias	✓		✓		
	Papel, Cartón, Plásticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Químicas	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A	

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)
REQUERIMIENTO
SI NO
OBSERVACIONES
Áreas circulación

- ¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?
- ¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?
- ¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?
- ¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra?
- ¿Las escaleras se encuentran señalizadas?
- ¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?
- ¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?
- ¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?
- ¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?
- ¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?
- ¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?
- ¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?
- ¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?
- ¿Hay rincones con acumulación de basuras?
- ¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?
- ¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?
- ¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?

Almacenes

- ¿Los lugares de almacenamiento son limpios?
- ¿El apilamiento de los materiales es apropiado?
- ¿Los estantes están sobrecargados?
- ¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?
- ¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?

TOTALES DE DATOS
0 0
PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

Lugar y Fecha: Colono Baita - Torre AyB 01-03-25
Nombre de quien realiza la inspección: Anghe para M

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las áreas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstáculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general están en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caídas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, líneas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se está realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas o equipos eléctricos cumplen con las medidas necesarias de protección y prevención para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos eléctricos se encuentran en buen estado? No generan ningún riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigía HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCIÓN

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO

SI NO

OBSERVACIONES

Áreas circulación

- ¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?
- ¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?
- ¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?
- ¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra?
- ¿Las escaleras se encuentran señalizadas?
- ¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?
- ¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?
- ¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?
- ¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?
- ¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?
- ¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?
- ¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?
- ¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?
- ¿Hay rincones con acumulación de basuras?
- ¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?
- ¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?
- ¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?

Almacenes

- ¿Los lugares de almacenamiento son limpios?
- ¿El apilamiento de los materiales es apropiado?
- ¿Los estantes están sobrecargados?
- ¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?
- ¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?

TOTALES DE DATOS

0 0

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

Lugar y fecha:

Colegio Borda - Torre A y B

13 03 25

Nombre de quien realiza la inspección:

Angel Jover

1. GESTIÓN DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		W
	Cartón (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plástico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias químicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		W
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico o Latas de Aluminios que estén impregnados con líquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	N	A	N	A	W
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas	✓		✓		
	Cartuchos de impresora	N	A	N	A	
	Luminarias	✓		✓		
	Papel, Cartón, Plásticos, Vidrio o Aluminio Contaminados con Sustancias Químicas	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc)	N	A	N	A	

Este documento impreso se considera copia no controlada

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO

SI NO

OBSERVACIONES

Áreas circulación

- ¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?
- ¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?
- ¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?
- ¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?
- ¿Las escaleras se encuentran señalizadas?
- ¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?
- ¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?
- ¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?
- ¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?
- ¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?
- ¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?
- ¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?
- ¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?
- ¿Hay rincones con acumulación de basuras?
- ¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?
- ¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?
- ¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?

Almacenes

- ¿Los lugares de almacenamiento son limpios?
- ¿El apilamiento de los materiales es apropiado?
- ¿Los estantes están sobrecargados?
- ¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?
- ¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?

TOTALES DE DATOS

0 0

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				

Lugar y fecha:

Colegio Baitu - Tome A y B

06/05/25

Nombre de quien realiza la inspección:

Anacle Jones

1. GESTIÓN DE RESIDUOS					
CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL	
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/	
	Cartón (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/	
	Plástico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/	
	Chatarra	/		/	
	Madera (Libres de sustancias químicas y lubricantes)	/		/	
ORDINARIOS	Cascara de frutas	/		/	
	Vasos desechable utilizados	/		/	
	Papel envoltura de alimentos	/		/	
	Residuos de comida	/		/	
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que estén impregnados con líquidos o residuos	/		/	
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	N	A	N	A
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas.	N	A	N	A
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A
	Luminarias	/		/	
	Papel, Cartón, Plásticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Químicas	/		/	
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A

Este documento impreso se considera copia no controlada

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)
REQUERIMIENTO
SI
NO
OBSERVACIONES
Áreas circulación

- ¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?
- ¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?
- ¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?
- ¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra?
- ¿Las escaleras se encuentran señalizadas?
- ¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?
- ¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?
- ¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?
- ¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?
- ¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?
- ¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caídas del personal?
- ¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?
- ¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?
- ¿Hay rincones con acumulación de basuras?
- ¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?
- ¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?
- ¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?

Almacenes

- ¿Los lugares de almacenamiento son limpios?
- ¿El apilamiento de los materiales es apropiado?
- ¿Los estantes están sobrecargados?
- ¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?
- ¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?

TOTALES DE DATOS

0

0

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				

Lugar y fecha:

Colapo Bata - Torre A y B
Amparo

20 03 25

Nombre de quien realiza la inspección:

1. GESTIÓN DE RESIDUOS					
CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL	
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/	
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/	
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	/		/	
	Chatarra	/		/	
	Madera (Libres de sustancias químicas y lubricantes)	/		/	
ORDINARIOS	Cascara de frutas	/		/	
	Vasos desechable utilizados	/		/	
	Papel envoltura de alimentos	/		/	
	Residuos de comida	/		/	
	Papel, Cartón, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	/		/	
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	/	A	N	A
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas.	/		/	
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A
	Luminarias	/		/	
	Papel, Cartón, Plásticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con Sustancias Químicas	/		/	
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores, etc).	N	A	N	A



INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Código: FST IN-17

Versión: 01

Fecha 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Anita - Torre A - 20-03-25

Nombre de quien realiza la inspección: Anque Parra MP

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿Las áreas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		u
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstáculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿Existe riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caídas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, líneas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		u
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de proteccion y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable
u	u	u	u

3. PLAN DE ACCIÓN

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3	u	u	u	u
4				
5				



INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Código: FST.IN-17

Versión: 01

Fecha 15/03/2022

Lugar y Fecha: Colegio Anita - sótano torre B 17-03-25

Nombre de quien realiza la inspección: Angre Paro

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿ Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿ Las áreas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿ Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstáculos?	✓		✓		✓		
¿ Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general están en buen estado?	✓		✓		✓		
¿ Existe riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿ Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿ Los equipos de protección contra caídas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, líneas de vida)	✓		✓		✓		
¿ La obra cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿ Se está realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos eléctricos cumplen con las medidas necesarias de protección y prevención para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas y/o equipos eléctricos se encuentran en buen estado? No generan ningún riesgo	✓		✓		✓		
¿ Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigía HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCIÓN

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

Este documento impreso se considera copia no controlada



INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Código: FST.IN-17

Versión: 01

Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha:

Colapio Borta - Torre AUB 15-03-25

Nombre de quien realiza la inspección:

Andrés Jairo ME

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿ Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿ Las áreas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿ Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstáculos?	✓		✓		✓		
¿ Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general están en buen estado?	✓		✓		✓		
¿ Existe riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿ Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿ Los equipos de protección contra caídas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, líneas de vida)	✓		✓		✓		
¿ La obra cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿ Se está realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos eléctricos cumplen con las medidas necesarias de protección y prevención para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas y/o equipos eléctricos se encuentran en buen estado? No generan ningún riesgo	✓		✓		✓		
¿ Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigía HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCIÓN

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

Este documento impreso se considera copia no controlada

Lugar y Fecha: Colegro Porto - Torre B - 10-03-22
Nombre de quien realiza la inspección: Angel Jara ML

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA							
PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿ Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		
¿ Las areas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		A
¿ Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstaculos?	✓		✓		✓		
¿ Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general estan en buen estado?	✓		✓		✓		
¿ Existe riesgo de caída de objetos en las areas que se ejecutan labores? ¿ Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿ Los equipos de protección contra caidas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, lineas de vida)	✓		✓		✓		
¿ La obra cuenta con los servicios basicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		M
¿ Se esta realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas o equipos electricos cumplen con las medidas necesarias de protección y prevencion para su manipulación?	✓		✓		✓		
¿ Las herramientas y/o equipos electricos se encuentran en buen estado? No generan ningun riesgo	✓		✓		✓		
¿ Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigia HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS			
Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				



INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Código: FST.IN-17

Versión: 01

Fecha: 15/03/2022

Lugar y Fecha:

Colegio Bata - Torre A - 08-03-25

Nombre de quien realiza la inspección:

Angeles Parra HP

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	✓		✓		✓		N
¿Las áreas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	✓		✓		✓		
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstáculos?	✓		✓		✓		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general están en buen estado?	✓		✓		✓		N
¿Existe riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caídas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, líneas de vida)	✓		✓		✓		
¿La obra cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	✓		✓		✓		
¿Se está realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	✓		✓		✓		
¿Las herramientas o equipos eléctricos cumplen con las medidas necesarias de protección y prevención para su manipulación?	✓		✓		✓		N
¿Las herramientas y/o equipos eléctricos se encuentran en buen estado? No generan ningún riesgo	✓		✓		✓		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigía HSE?	✓		✓		✓		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable
11	N	N	N

3. PLAN DE ACCIÓN

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3	N	N	N	N
4				
5				

Lugar y Fecha: Colegio Bañita - Tona A+B 06-03-25
Nombre de quien realiza la inspección: Ange Ibarra
1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

PREGUNTA	Revisión 1		Revisión 2		Revisión 3		Observaciones / Comentarios
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?	/		/		/		
¿Las áreas que representan peligro cuentan con la señalización o demarcación necesaria?	/		/		/		U
¿Los pasillos y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran despejadas y libres de obstáculos?	/		/		/		
¿Las condiciones locativas (pisos, paredes, techos) de la obra en general están en buen estado?	/		/		/		
¿Existe riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?	/		/		/		
¿Los equipos de protección contra caídas usados se encuentran en perfecto estado? (arnés, eslingas, andamios, líneas de vida)	/		/		/		
¿La obra cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?	/		/		/		
¿Se está realizando correctamente la disposición de los residuos, de acuerdo a su origen?	/		/		/		U
¿Las herramientas o equipos eléctricos cumplen con las medidas necesarias de protección y prevención para su manipulación?	/		/		/		
¿Las herramientas y/o equipos eléctricos se encuentran en buen estado? No generan ningún riesgo	/		/		/		
¿Los trabajadores han acatado correctamente las recomendaciones y/o sugerencias emitidas por el vigía HSE?	/		/		/		

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

Hora	Descripción	Recomendación	Firma Responsable

3. PLAN DE ACCIÓN

ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				

FECHA DE INSPECCIÓN:

01/03/22

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

Angel Jarama

LUGAR

INSPECCIÓN:

TOST A. Cordero Botto

		LINEA DE VIDA N° 1		LINEA DE VIDA N° 2		LINEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: S73302402(m)		SERIE:		SERIE:		
		MARCA: Link Tech		MARCA:		MARCA:		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
LINEA DE VIDA	ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación						
		La fecha de fabricación es menor a (5) cinco años						
	COSTURAS	Cortaduras			✓			
		Desfilachamiento			✓			
		Quemaduras			✓			
		Hilos faltantes			✓			
		Exposición a productos químicos			✓			
	GANCHOS	Deformaciones (dobladuras, etc)			✓			
		Picaduras, grietas			✓			
		Presenta desgaste			✓			
Corrosión u oxidación			✓					
	Cuenta con la etiqueta de certificación			✓				
		MOQUETON Y FRENO N° 1		MOQUETON Y FRENO N° 2		MOQUETON Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE:		SERIE:		SERIE:		
		MARCA:		MARCA:		MARCA:		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
MOQUETONES Y FRENOS	GENERAL	Deformaciones (dobladuras, etc)						
		Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad						
		Grietas o picaduras						
		Resortes (detectar fallas)						
		Dientes del freno						
		Deterioro general						
		Corrosión u oxidación						
		ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: S253506620		SERIE:		SERIE:		
		MARCA: Link Tech		MARCA:		MARCA:		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ARNES	ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación						
		La fecha de fabricación es menor a (5) cinco años						
	COSTURAS	Cortaduras			✓			
		Hoyos o agujeros			✓			
		Fibras duras o deformadas			✓			
		Desfilachamiento			✓			
		Contaminación excesiva (suciedad)			✓			
	PARTES PLASTICAS	Deformidad			✓			
		Desgaste			✓			
		Hoyos o agujeros			✓			
		Decoloración excesiva			✓			
		Torsión y rigidez			✓			
	PARTES METALICAS	Corrosión u oxidación			✓			
		Deformidad			✓			
		Desgaste en los extremos			✓			
Fisuras golpes hundidas			✓					

		ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE		SERIE		SERIE		
		MARCA Sky		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
TEJIDO	Corte		Y					
	Desgaste/abrimiento		Y					
	Hoyos o agujeros		Y					
	Contaminación excesiva (suciedad)		Y					
	Humedad y deterioro		Y					
ABSORBEDOR	Absorbente de choque con deformidades		Y					
	Cosuras sueltas o desgastadas		Y					
	Absorbente de choque con deformidades		Y					
	Contaminación excesiva (suciedad)		Y					
PARTES METÁLICAS	Corrosión y oxidación		Y					
	Deformidad		Y					
	Desgaste en los extremos		Y					
	Fisuras, grietas, hundimientos		Y					

PLAN DE ACCIÓN			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO

Las planchas metálicas son de acero estriadas con agujeros(Cuando aplique)		X	
Cuando se utilizan 2 o más andamios, todas las plataformas son ancladas en su recorrido continuo.	1		
Las uniones de los traslapes se encuentran aseguradas y se apoyan sobre travesaños fijos.		Y	
Todos los planchones se encuentran amarrados con alambre n° 9 como mínimo		✓	
Los lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen barandas y/o rodapiés.	1		
En las plataformas no existen elementos que puedan provocar tropezones, engarces y/o accidentes de cualquier naturaleza.	1		
En las plataformas permanecen herramientas y materiales estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos.	1		
Nunca se utilizan para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano ni dispositivos temporales.	1		
Los andamios se empujan o arrastran desde la base, no se remolcan con un vehículo.	1		
Las ruedas del andamio permanecen trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.	1		
DESMONTAJE			
Las secciones se desacoplan en el orden contrario al seguido en el armado.	1		
Se retiraron todos los objetos, herramientas y materiales sobrantes antes de iniciar el desarme.	1		
Los elementos del andamio se bajan utilizando ayudas mecánicas adecuadas.	1		
La delimitación y señalización del área es suficiente	1		
Se dispone de un punto de acopio temporal para el almacenamiento del material de andamio.	1		
El material almacenado está protegido contra la intemperie, es revisado y libre de elementos contaminantes.	1		

TOTAL CRITERIOS EVALUADOS	37
CUMPLE	
(1)	29
NO CUMPLE(0)	8
NO APLICA	


Treslape de planchones



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Código: FST TA-02

Versión: 02

Fecha: 15/03/2022

Tipo de andamio: **MULTIDIRECCIONAL**Proveedor andamio: **EBISU SAS**Fecha: **13 03 25**Proyecto y ubicación exacta del andamio: **Remolinos en plaza**Persona que realiza inspección: **Walter Pineda - Torre A**
Angie Jarama MP

Andamio autorizado para:

Carga máxima autorizada (Kg/m2)

Liviana (120) ☐Mediana (240) ☒Pesada (360) ☐

Instrucciones: En la columna de CALIFICACIÓN coloque

Uno(1) Respuesta afirmativa (SI)

Cero (0): Respuesta negativa (NO), así cumpla parcialmente

En caso que no aplique el criterio evaluado, marque una x en la columna N/A

Criterios a evaluar	Calificación	N/A	Observaciones
REQUISITOS GENERAL -PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro para la actividad que se va a ejecutar	1		
Se diligenció el respectivo permiso de trabajo para ejecutar la actividad	1		
Los elementos y equipos a utilizar están certificados por el fabricante (andamios-arneses-etc)	1		
Las condiciones de orden y aseo son las adecuadas para ejecutar la actividad	1		
El personal conoce y entiende los peligros presentes y a su vez los controles establecidos	1		
Si existe riesgo eléctrico este fue identificado y controlado(Se ha verificado que la distancia del extremo más cercano del andamio a la línea eléctrica sea de 3 m)	1		
Se realiza prueba durante el montaje para verificar coeficiente de seguridad (4:1)	1		
La carga a aplicar corresponde al tipo de andamio a usar en la actividad (De acuerdo a la carga máxima autorizada)	1		
Se delimitó y señaló el área de trabajo	1		
MONTAJE			
Se verifica que la base de apoyo es lo suficientemente resistente	1		
Los andamios Multidireccionales con altura superior a 7 m son levantados bajo la supervisión del jefe inmediato		Y	
Los andamios son contruidos de tal forma que impiden el paso por debajo del mismo	1		
Se instalan mallas, con el fin de evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes		Y	
No se utiliza como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables (Cajas, barriles y/o bloques)	1		
Se utilizan utensilios de nivelación (Cuando es necesario)	1		
Los andamios poseen un polo a tierra		Y	
Los soportes no están curvados o torcidos respecto a su posición original	1		
Las crucetas a cada lado son fijadas con pernos resistentes y no son alambres o sogas		Y	
El andamio se encuentra vertical, nivelado, a escuadra o rígido	1		
No se inicia la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados	1		
Arriostramientos a fachadas Cuando el andamio no es autoestable, se asegura a puntos fuertes de la estructura		Y	

Las planchas metálicas son de acero estriadas con agujeros(Cuando aplique)		X	
Cuando se utilizan 2 o más andamios, todas las plataformas son ancladas en su recorrido continuo	1		
Las uniones de los traslapes se encuentran aseguradas y se apoyan sobre travesaños fijos		Y	U
Todos los planchones se encuentran amarrados con alambre n° 9 como mínimo		J	
Los lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen barandas y/o rodapiés.	1		
En las plataformas no existen elementos que puedan provocar tropezones, engarces y/o accidentes de cualquier naturaleza.	1		
En las plataformas permanecen herramientas y materiales estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos	1		
Nunca se utilizan para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano ni dispositivos temporales.	1		
Los andamios se empujan o arrastran desde la base, no se remolcan con un vehículo.	1		
Las ruedas del andamio permanecen trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.	1		
DESMONTAJE			
Las secciones se desacoplan en el orden contrario al seguido en el armado.	1		
Se retiraron todos los objetos, herramientas y materiales sobrantes antes de iniciar el desarme.	1		
Los elementos del andamio se bajan utilizando ayudas mecánicas adecuadas.	1		
La delimitación y señalización del área es suficiente	1		
Se dispone de un punto de acopio temporal para el almacenamiento del material de andamio.	1		
El material almacenado está protegido contra la intemperie, es revisado y libre de elementos contaminantes.	1		

TOTAL CRITERIOS EVALUADOS		37
CUMPLE		
(1)	29	
NO CUMPLE(0)	8	
NO APLICA		


Traslape de planchones

Tipo de andamio: **MULTIDIRECCIONAL**
Proveedor andamio
EBISU SAS
Fecha
20 03 25
Proyecto y ubicación exacta del andamio:
Instalaciones hidráulicas
Persona que realiza inspección:
Colagio Buita - Tome A y B
Ange para N
Carga máxima autorizada (Kg/m2)
Liviana
(120)
☐
Mediana (240)
☒
Pesada
(360)
☐
Instrucciones: En la columna de **CALIFICACIÓN** coloque

Uno(1) Respuesta afirmativa (SI)

Cero (0): Respuesta negativa (NO), así cumpla parcialmente

En caso que no aplique el criterio evaluado, marque una x en la columna N/A

Criterios a evaluar			
REQUISITOS GENERAL -PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD		Calificación	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro para la actividad que se va a ejecutar		1	
Se diligenció el respectivo permiso de trabajo para ejecutar la actividad		1	
Los elementos y equipos a utilizar están certificados por el fabricante (andamios-arneses-etc)		1	
Las condiciones de orden y aseo son las adecuadas para ejecutar la actividad		1	
El personal conoce y entiende los peligros presentes y a su vez, los controles establecidos		1	
Si existe riesgo eléctrico este fue identificado y controlado(Se ha verificado que la distancia del extremo más cercano del andamio a la línea eléctrica sea de 3 m)		1	
Se realiza prueba durante el montaje para verificar coeficiente de seguridad (4:1)		1	
La carga a aplicar corresponde al tipo de andamio a usar en la actividad (De acuerdo a la carga máxima autorizada)		1	
Se delimitó y señalizó el área de trabajo		1	
MONTAJE			
Se verifica que la base de apoyo es lo suficientemente resistente		1	
Los andamios Multidireccionales con altura superior a 7 m son levantados bajo la supervisión del jefe inmediato.			X
Los andamios son contruidos de tal forma que impiden el paso por debajo del mismo.		1	
Se instalan mallas, con el fin de evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes.			Y
No se utiliza como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables (Cajas, barriles y/o bloques)		1	
Se utilizan utensilios de nivelación (Cuando es necesario)		1	
Los andamios poseen un polo a tierra			Y
Los soportes no están curvados o torcidos respecto a su posición original		1	
Las crucetas a cada lado son fijadas con pernos resistentes y no son alambres o sogas.			Y
El andamio se encuentra vertical, nivelado, a escuadra o rígido.		1	
No se inicia la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los arriostamientos colocados		1	
Arriostamientos a fachadas: Cuando el andamio no es autoestable, se asegura a puntos fuertes de la estructura.			Y

Las planchas metálicas son de acero estriadas con agujeros(Cuando aplique)		X	
Cuando se utilizan 2 o más andamios, todas las plataformas son ancladas en su recorrido continuo	1		
Las uniones de los traslapes se encuentran aseguradas y se apoyan sobre travesaños fijos		X	
Todos los planchones se encuentran amarrados con alambre n° 9 como mínimo		X	
Los lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen barandas y/o rodapiés.	1		
En las plataformas no existen elementos que puedan provocar tropezones, engarces y/o accidentes de cualquier naturaleza	1		
En las plataformas permanecen herramientas y materiales estrictamente necesarios para la ejecución de los trabajos.	1		
Nunca se utilizan para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano ni dispositivos temporales.	1		
Los andamios se empujan o arrastran desde la base, no se remolcan con un vehículo.	1		
Las ruedas del andamio permanecen trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.	1		

DESMONTAJE

Las secciones se desacoplan en el orden contrario al seguido en el armado.	1		
Se retiraron todos los objetos, herramientas y materiales sobrantes antes de iniciar el desarme.	1		
Los elementos del andamio se bajan utilizando ayudas mecánicas adecuadas.	1		
La delimitación y señalización del área es suficiente	1		
Se dispone de un punto de acopio temporal para el almacenamiento del material de andamio.	1		
El material almacenado está protegido contra la intemperie, es revisado y libre de elementos contaminantes.	1		

TOTAL CRITERIOS EVALUADOS		37
CUMPLE (1)	29	
NO CUMPLE (0)	8	
NO APLICA		


Traslape de planchones



INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

Código: FST TA-02

Versión: 02

Fecha: 15/03/2022

Tipo de andamio: MULTIDIRECCIONAL

Proveedor andamio

EBISU S.N.S

Fecha

06/03/25

Proyecto y ubicación exacta del andamio:

Instalaciones eléctricas

Persona que realiza inspección:

Colayo Ruiz - Tome A y B
Angeles para MP

Andamio autorizado para:

Carga máxima autorizada (Kg/m2)

Liviana
(120)☐

Mediana (240)

☒Pesada
(360)☐

Instrucciones: En la columna de CALIFICACIÓN coloque

Uno (1): Respuesta afirmativa (SI)

Cero (0): Respuesta negativa (NO), así cumpla parcialmente

En caso que no aplique el criterio evaluado, marque una x en la columna N/A

Criterios a evaluar			
REQUISITOS GENERAL - PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Calificación	N/A	Observaciones
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro para la actividad que se va a ejecutar	1		
Se diligenció el respectivo permiso de trabajo para ejecutar la actividad	1		
Los elementos y equipos a utilizar están certificados por el fabricante (andamios-arneses-etc)	1		
Las condiciones de orden y aseo son las adecuadas para ejecutar la actividad	1		
El personal conoce y entiende los peligros presentes y a su vez, los controles establecidos	1		
Si existe riesgo eléctrico este fue identificado y controlado (Se ha verificado que la distancia del extremo más cercano del andamio a la línea eléctrica sea de 3 m)	1		
Se realiza prueba durante el montaje para verificar coeficiente de seguridad (4:1)	1		
La carga a aplicar corresponde al tipo de andamio a usar en la actividad (De acuerdo a la carga máxima autorizada)	1		
Se delimitó y señaló el área de trabajo	1		
MONTAJE			
Se verifica que la base de apoyo es lo suficientemente resistente	1		
Los andamios Multidireccionales con altura superior a 7 m son levantados bajo la supervisión del jefe inmediato.		X	
Los andamios son contruidos de tal forma que impiden el paso por debajo del mismo.	1		
Se instalan mallas, con el fin de evitar la caída de personas u objetos que puedan causar accidentes.		X	
No se utiliza como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables (Cajas, barriles y/o bloques)	1		
Se utilizan utensilios de nivelación (Cuando es necesario)	1		
Los andamios poseen un polo a tierra		X	
Los soportes no están curvados o torcidos respecto a su posición original.	1		
Las crucetas a cada lado son fijadas con pernos resistentes y no son alambres o sogas.		X	
El andamio se encuentra vertical, nivelado, a escuadra o rígido	1		
No se inicia la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el anterior con todos los arriostramientos colocados	1		
Arriostramientos a fachadas: Cuando el andamio no es autoestable, se asegura a puntos fuertes de la estructura.		X	

		ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE 32102702015		SERIE		SERIE		
		MARCA lektech		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
TEJIDO	Corte		X					
	Desdichamiento		X					
	Hoyos o agujeros		X					
	Contaminación excesiva (suciedad)		X					
	Humedad y deterioro		X					
ABSORBEDOR	Absorbedor de choque con deformidades		X					
	Costuras sueltas o desgastadas		X					
	Absorbedor de choque con deformidades		X					
	Contaminación excesiva (suciedad)		X					
PARTES METÁLICAS	Corrosión u oxidación		X					
	Deformidad		X					
	Desgaste en los extremos		X					
	Fisuras golpes hundimientos		X					

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

FECHA DE INSPECCIÓN:



20 03 22

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

Anjo Pardo M

 LUGAR
INSPECCIÓN:

TOMP AUB

		LINEA DE VIDA N° 1		LINEA DE VIDA N° 2		LINEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES	
		SERIE: 53032204000		SERIE:		SERIE:			
		MARCA: Link Tech		MARCA:		MARCA:			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
LINEA DE VIDA	ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓						
		La fecha de fabricación es menor a (5) cinco años	✓						
	COSTURAS	Cortaduras		✓					
		Deshilachamiento		✓					
		Quemaduras		✓					
		Hilos faltantes		✓					
		Exposición a productos químicos		✓					
	GANCHOS	Deformaciones (dobladuras, etc.)		✓					
		Picaduras, grietas		✓					
		Presenta desgaste		✓					
Corrosión u oxidación			✓						
		Cuenta con la etiqueta de certificación		✓					
		MOQUETON Y FRENO N° 1		MOQUETON Y FRENO N° 2		MOQUETON Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES	
		SERIE:		SERIE:		SERIE:			
		MARCA		MARCA		MARCA			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
MOQUETONES Y FRENOS	GENERAL	Deformaciones (dobladuras, etc.)							
		Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad							
		Grietas o picaduras							
		Resortes (detectar fallas)							
		Dientes del freno							
		Detenore general							
		Corrosión u oxidación							
		ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3		OBSERVACIONES	
		SERIE: A1012302 0499		SERIE:		SERIE:			
		MARCA: Link Tech		MARCA:		MARCA:			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
ARNES	ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación	✓						
		La fecha de fabricación es menor a (5) cinco años	✓						
	COSTURAS	Cortaduras		✓					
		Hoyos o agujeros		✓					
		Fibras duras o deformadas		✓					
		Deshilachamiento		✓					
		Contaminación excesiva (suciedad)		✓					
	PARTES PLASTICAS	Deformidad		✓					
		Desgaste		✓					
		Hoyos o agujeros		✓					
		Decoloración excesiva		✓					
		Torsión y rigidez		✓					
	PARTES METALICAS	Corrosión u oxidación		✓					
		Deformidad		✓					
		Desgaste en los extremos		✓					
		Fisuras, golpes, hundimientos		✓					

		ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: N/A		SERIE:		SERIE:		
		MARCA S. P. P. O.		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
TEJIDO	Corte		Y					/
	Desfilachamiento		✓					
	Hoyos o agujeros		X					
	Contaminación excesivas (suciedad)		Y					
	Humedad y deterioro		Y					
ABSORBEDOR	Absorbedor de choque con deformidades		Y					
	Costuras sueltas o desgastadas		X					
	Absorbedor de choque con deformidades		Y					
	Contaminación excesivas (suciedad)		Y					
PARTES METALICAS	Corrosión u oxidación		Y					
	Deformidad		Y					
	Desgaste en los extremos		Y					
	Fisuras, golpes, hundidas		Y					

PLAN DE ACCION			
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
1			
2			
3			
4			
5			
6			

FECHA DE INSPECCIÓN

16/03/22

INSPECCIÓN REALIZADA POR

Anque Jara

 LUGAR
INSPECCIÓN

TONC A-48

		LÍNEA DE VIDA N° 1		LÍNEA DE VIDA N° 2		LÍNEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES		
		SERIE: 5305077		SERIE:		SERIE:				
		MARCA: LUKK		MARCA:		MARCA:				
		SI	NO	SI	NO	SI	NO			
LÍNEA DE VIDA	ETIQUETA	Cuerda con la etiqueta de certificación								
		La fecha de fabricación es menor a (5) años								
	COSTURAS	Costuras		✓				U		
		Costa de refuerzo		+						
		Costuras		+						
		Filo y refuerzo		+						
		Exposición a productos químicos		+						
	BANDOS	Información (etiquetas, etc.)		+						
		Bandos, grutas		+						
		Procedimiento		+						
Conexión a cableado		+								
		Conexión a la etiqueta de certificación		+						
MOTOCUOTONES Y FRENSOS			MOTOCUOTÓN Y FRENO N° 1		MOTOCUOTÓN Y FRENO N° 2		MOTOCUOTÓN Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES	
			SERIE:		SERIE:		SERIE:			
			MARCA:		MARCA:		MARCA:			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO		
	GENERAL	Definiciones (definiciones, etc.)								U
		Definición (definición de los productos en los productos)								
		Definición (definición)								
		Definición (definición)								
		Definición (definición)								
		Definición (definición)								
Definición (definición)										
		ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3		OBSERVACIONES		
		SERIE: JCH02889		SERIE:		SERIE:				
		MARCA: HOWELL		MARCA:		MARCA:				
		SI	NO	SI	NO	SI	NO			
ARNES	ETIQUETA	Cuerda con la etiqueta de certificación		✓						
		La fecha de fabricación es menor a (5) años		✓						
	COSTURAS	Costuras		✓				U		
		Hoyas o agujeros		✓						
		Fibras duras o deformadas		✓						
		Costa de refuerzo		✓						
		Conexión a los cables (conexión)		✓						
	PARTES PLÁSTICAS	Definición		✓				U		
		Desgaste		✓						
		Hoyas o agujeros		✓						
Exposición a los elementos		✓								
Tracción y rigidez		✓								
PARTES METÁLICAS	Exposición a los elementos		✓				U			
	Definición		✓							
	Desgaste en los extremos		✓							
	Fuerzas golpeo hundimiento		✓							

FECHA DE INSPECCIÓN

06/03/22

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

Angie Jairo P

 LUGAR
INSPECCIÓN

 Colegio Berta
Tore Mayo

		LÍNEA DE VIDA N° 1		LÍNEA DE VIDA N° 2		LÍNEA DE VIDA N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE: 530501704008		SERIE:		SERIE:		
		MARCA: Link Tech		MARCA:		MARCA:		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
LÍNEA DE VIDA	ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación						
		La fecha de fabricación es menor a (5) cinco años						
	COSTURAS	Cortaduras		Y				
		Deshilachamiento		Y				
		Quemaduras		Y				
		Hilos Faltantes		Y				
		Exposición a productos químicos		Y				
	GANCHOS	Deformaciones (dobladuras, etc)		Y				
		Picaduras, grietas		Y				
		Presenta desgaste		Y				
Corrosión u oxidación		Y						
Cuenta con la etiqueta de certificación		Y						
		MOSQUETÓN Y FRENO N° 1		MOSQUETÓN Y FRENO N° 2		MOSQUETÓN Y FRENO N° 3		OBSERVACIONES
		SERIE:		SERIE:		SERIE:		
		MARCA		MARCA		MARCA		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
MOSQUETONES Y FRENS	GENERAL	Deformaciones (dobladuras, etc)						
		Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad						
		Grietas o picaduras						
		Resortes (detectar fallas)						
		Dientes del freno						
		Detenedor general						
		Corrosión u oxidación						
				ARNES N° 1		ARNES N° 2		ARNES N° 3
		SERIE: Link Tech		SERIE:		SERIE:		
		MARCA: 1003021110		MARCA:		MARCA:		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ARNES	ETIQUETA	Cuenta con la etiqueta de certificación						
		La fecha de fabricación es menor a (5) cinco años						
	COSTURAS	Cortaduras		Y				
		Hoyos o agujeros		Y				
		Fibras duras o deformadas		Y				
		Deshilachamiento		Y				
		Contaminación excesiva (suciedad)		Y				
	PARTES PLÁSTICAS	Deformidad		Y				
		Desgaste		X				
		Hoyos o agujeros		X				
		Decoloración excesiva		Y				
		Torsión y rigidez		Y				
	PARTES METÁLICAS	Corrosión u oxidación		X				
		Deformidad		X				
		Desgaste en los extremos		Y				
		Fisuras, golpes, hundimientos		Y				

ESLINGA N° 1		ESLINGA N° 2		ESLINGA N° 3		OBSERVACIONES
SERIE 22212318 0026		SERIE		SERIE		
MARCA Limp Tech		MARCA		MARCA		
SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
</						

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				
4				
5				
6				



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE ASISTENCIA



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
29-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	✓	✓	Remoto.
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	✓	✓	Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00	Ivan	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	✓	✓	Graduación!!!
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:00	Angie fel.	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	✓	✓	Remoto.
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00	✓	
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	✓	✓	Remoto.
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00	Mario Moncada	
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
29-03-22	11	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:42		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30			
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	✓	✓	✓	Bellogro
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:20		Irina A.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	✓	✓	✓	Estudio
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00		David Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	7:00			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	7:00			
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	7:00			
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:30			
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.513.039	EBISU	6:15		Luis Araque	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
29-03-25	26	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:20			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	"	"		No asiste.
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15			
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:40			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	7:00			
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:56			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991	EBISU	6:20			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34	DIVINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:50			
	36	DANNY ALVAREZ	1.049.629.973	EBISU	6:54			
	37	GREIDIS DE JESUS AGUIAS	92.551.355	EBISU	6:15			
	38	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:59			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA

No

NOMBRE TRABAJADOR

No. DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓNEMPRESA /
CONTRATISTAHORA DE
ENTRADAHORA DE
SALIDA

FIRMA TRABAJADOR

OBSERVACIONES

29-03-25

25

VICTOR ESCOBAR

1.069.758.963

EBISU

6:54

26

KEVIN SEBASTIAN DIAZ

1.010.840.357

EBISU

7:00

27

JULIAN BRICEÑO

1.032.467.146

EBISU

6:30

28

JHON CIFUENTES

1.010.029.137

EBISU/OSSA

6:50

29

FERNEY MEDINA

1.024.469.602

EBISU/OSSA

7:00

30

URIEL CHIQUILLO

1.101.879.720

EBISU/OSSA

7:07

31

MAURICIO CONTERAS

79.815.719

EBISU/OSSA

6:30

32

CIRO CARDOZO

19.353.557

EBISU/OSSA

33

YEISON MERIN

1.033.424.871

EBISU/OSSA

6:35

34

MAURO CARDOZO

80.749.952

EBISU/OSSA

6:50

35

36

37



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
31-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:00		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:10		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:10		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:05		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:41		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			llaga fode.

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

OHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
52-30-13	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	↘	↘	↘	No asiste.
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:22		Jose H	
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:30			
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	↘	↘	↘	Renuncio.
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991.	EBISU	6:40			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:55			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:40			
	36	DANNY ALVAREZ	1.049.629.973	EBISU	6:58			
	37	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	38	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:50			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-18

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF - EBISU

FECHA	Nº	NOMBRE TRABAJADOR	Nº. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
31.03.25	11	HERNAN PAMPLONA	70.496.559	EBISU	6:45		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.583.241	EBISU	6:30		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:20		Leidis C.	
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:10		Luz I. A.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	5:50		Fausto S.	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.894.813	EBISU	6:20		Juan C. A.	
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00		Arismendi T.	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:55		David S. T.	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:50		Andres F. R.	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.184.092	EBISU				No asiste.
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson D.	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	7:00		Ray R.	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:30		Johan S. C.	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.513.039	EBISU	6:15		Luis A. A.	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 24-Mar-18

Agencia: Director Administrativo y
Financiero

GHP-EBISU

FECHA	No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
31-03-25.	25	VICTOR ESCOBAR	1.009.758.983	EBISU	6:50			
	26	KEVIN SEBASTIAN DIAZ	1.010.840.357	EBISU	6:50			
	27	JULIAN BRICEÑO	1.002.487.148	EBISU	6:55			
	28	JHON ORIENTES	1.010.025.107	EBISUCOSA				
	29	FERNY MEDINA	1.004.488.802	EBISUCOSA				
	30	URIEL CHIQUELLO	1.101.876.720	EBISUCOSA	6:45			
	31	MAURICIO CONTRERAS	79.815.719	EBISUCOSA	6:30			
	32	DIRC CARDOSO	19.250.587	EBISUCOSA	6:40			
	33	YEISON MERIN	1.020.404.871	EBISUCOSA	6:50			
	34	MAURO CARDOSO	80.745.952	EBISUCOSA	6:45			
	35							
	36							
	37							



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
29-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	✓	✓	Remoto.
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	✓	✓	Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00	Ivan	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	✓	✓	Graduación!!!
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:00	Angie fel.	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	✓	✓	Remoto.
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00	✓	
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	✓	✓	Remoto.
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00	Mario Moncada	
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
29-03-22	11	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:42		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30			
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	✓	✓	✓	Bellogró
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:20		Irina A.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	✓	✓	✓	Estudio
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00		David Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	7:00			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	7:00			
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	7:00			
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:30			
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.513.039	EBISU	6:15		Luis Araque	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
29-03-25	26	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:20			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	"	"		No asiste.
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15			
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:40			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	7:00			
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:56			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991	EBISU	6:20			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34	DIVINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:50			
	36	DANNY ALVAREZ	1.049.629.973	EBISU	6:54			
	37	GREIDIS DE JESUS AGUIAS	92.551.355	EBISU	6:15			
	38	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:59			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA

No

NOMBRE TRABAJADOR

No. DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓNEMPRESA /
CONTRATISTAHORA DE
ENTRADAHORA DE
SALIDA

FIRMA TRABAJADOR

OBSERVACIONES

29-03-25

25	VICTOR ESCOBAR	1.069.758.963	EBISU	6:54		Sebastian E	
26	KEVIN SEBASTIAN DIAZ	1.010.840.357	EBISU	7:00		~~Sebastian E~~	
27	JULIAN BRICEÑO	1.032.467.146	EBISU	6:30		Julian B	
28	JHON CIFUENTES	1.010.029.137	EBISU/OSSA	6:50		signo cifuentes	
29	FERNEY MEDINA	1.024.469.602	EBISU/OSSA	7:00		~~Ferny~~	
30	URIEL CHIQUELLO	1.101.879.720	EBISU/OSSA	7:07		Uriel	
31	MAURICIO CONTERAS	79.815.719	EBISU/OSSA	6:30		~~Mauricio~~	
32	CIRO CARDOZO	19.353.557	EBISU/OSSA				
33	YEISON MERIN	1.033.424.871	EBISU/OSSA	6:35		Yeison M	
34	MAURO CARDOZO	80.749.952	EBISU/OSSA	6:50		~~Mauro~~	
35							
36							
37							



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
28-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:00		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:20		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:20		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
28-03-25	11	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:40		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.583.241	EBISU	6:30		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	11	11	Leidis C.	Bellagosa
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:15		Luz I.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	5:50		Fausto S.	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:30		Juan C.	
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00		Arismendi T.	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:55		David S.	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55		Andres F.	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:30		Eliezer O.	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson D.	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50		Ray R.	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		Johan S.	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.513.039	EBISU	6:18		Luis A.	

Responsable del Documento:



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
28-03-25	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:30			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	7:20			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	✓	✓	✓	Descargos.
	32	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:30			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:50			
	36	DANNY ALVAREZ	1.049.629.973	EBISU	6:50			
	37	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	38	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:50			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
28-03-28	25	VICTOR ESCOBAR -	1.069.758.963	EBISU	6:50		Substancia E	
	26	KEVIN SEBASTIAN DIAZ -	1.010.840.357	EBISU	6:55			
	27	JULIAN BRICEÑO -	1.032.467.146	EBISU	6:35		J. Briceño	
	28	JHON CIFUENTES	1.010.029.137	EBISU/OSSA	6:40		Jhon Cifuentes	
	29	FERNEY MEDINA	1.024.469.602	EBISU/OSSA	7:20		Ferny Medina	
	30	URIEL CHIQUILLO	1.101.879.720	EBISU/OSSA	6:30		Uriel Chiquillo	
	31	MAURICIO CONTERAS	79.815.719	EBISU/OSSA	6:30		Mauricio Conteras	
	32	CIRO CARDOZO	19.353.557	EBISU/OSSA	6:45		Ciro Cardozo	
	33	YEISON MERIN	1.033.424.871	EBISU/OSSA	6:35		Yeison Merin	
	34	MAURO CARDOZO	80.749.952	EBISU/OSSA				
	35							
	36							
	37							



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
27-MAR-2025	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:15	[Signature]	
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:00	[Signature]	
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:05	[Signature]	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:10	[Signature]	
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:55	[Signature]	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00	[Signature]	
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00	[Signature]	
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:10	[Signature]	
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	67:00	[Signature]	
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:50	[Signature]	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
7-MAR-2016	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				Bellogio
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:50			
	31	JONATHAN AQUITE	1,023,893,213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1,022,937,991	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	7:00			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87,572,106	EBISU	6:45			
	36	DANNY ALVAREZ	1,049,629,973	EBISU	6:40			
	37	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	38	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1,022,352,554	EBISU	6:50			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
27-MAR-2025	11	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:45		Hernan R.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	6:30		Alexander	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	6:00		Leidis C.	
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:10		Luz Irina	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00		Fausto	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40		Juan Carlos	
	17	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00		Arismendi	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	6:50		David	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:58		Andres	
	20	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40		Eliezer	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1,003,656,243	EBISU	6:50		Ray	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		Johan	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1,032,513,039	EBISU	6:15		Luis Araque	

Responsable del Documento:

Kevin Diaz Rales 10080035 EBISU

6:50



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU				
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				Se reporta enfermo
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:50			Bellogio
	31	JONATHAN AQUITE	1,023,893,213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1,022,937,991	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	06:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:50			
	35	HERNAN YANGUATIN	87,572,106	EBISU	6:45			
	36	DANNY ALVAREZ	1,049,629,973	EBISU	6:30			
	37	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:15			
	38	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1,022,352,554	EBISU	6:50			

Kevin Dlat Reyes 1010840357
Julian D. Briceno P. 1032967146
SEBASTIAN ESCOBAR 1069758963

EBISU 6:45
EBISU 6:48
EBISU 6:45

J. Briceno
SEBASTIAN C2



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	11	HERNAN PAMPLONA	70.486.659	EBISU				Permiso
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30			
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				Permiso
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:10			
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:20			
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:55			
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:30			
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00			
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50			
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50			
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.513.039	EBISU	6:15			

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:30		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:20		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:10		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	8:00		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04 Mar 16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA

No

NOMBRE TRABAJADOR

No. DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓNEMPRESA /
CONTRATISTAHORA DE
ENTRADAHORA DE
SALIDA

FIRMA TRABAJADOR

OBSERVACIONES

25

FRANK ALEJANDRO AREVALO

10011045259

EBISU

6:50

26

BENJAMIN QUINTERO

11.295.993

EBISU

6:50

27

JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS

1.001.297.434

EBISU

7:30

28

JOSE BERRIO

1.003.045.086

EBISU

6:50

29

EDILBERTO AMADO

80.362.362

EBISU

6:40

30

RAFAEL RINCONES

1.127.394.477

EBISU

6:50

31

JONATHAN AQUITE

1.023.893.213

EBISU

6:30

32

WILLIAN YAQUE

1.022.937.991

EBISU

6:20

33

MARVIN OLAYA

87.946.129

EBISU

6:50

34

DINNO JHON MENDOZA

1.097.775

EBISU

6:40

35

HERNAN YANGUATIN

87.572.106

EBISU

6:45

36

DANNY ALVAREZ

1.049.629.973

EBISU

37

GREIDIS DE JESUS AGUAS

92.551.355

EBISU

6:10

38

PABLO ANTONIO ALVAREZ

1.022.352.554

EBISU

6:50

Apertura
cuenta

25-MAR-2025



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
25-MAR-2025	11	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:43		Hernan	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	6:30		Alexander	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU				Religio
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:10		Luz Irina	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00		Fausto	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:20		Juan Carlos	
	17	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00		Arismendi	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	6:55		David Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:58		Andres	
	20	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40		Eliezer	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1,003,656,243	EBISU	6:50		Ray	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		Johan	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1,032,513,039	EBISU	6:15		Luis Araque	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
25-MAR-2025	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:05		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:10		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:10		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	7:10		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU			

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director Administrativo
y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
20-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10	[Signature]	
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:20	[Signature]	
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00	[Signature]	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:40	[Signature]	problemas de movilidad
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	6:50	[Signature]	
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:45	[Signature]	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00	[Signature]	
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00	[Signature]	
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00	[Signature]	
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:15	[Signature]	
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:50	[Signature]	
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:20	[Signature]	
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	7:00	[Signature]	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
20-03-25.	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	6:50			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15		Jose H	
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			Bellogio
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:45		Hernan	
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU				
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	7:20			Incapacidad
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU				
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10		G. J. Aguas	permiso
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	7:00		Marvin Olaya	
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:30		Luis Araque	

Danny Alvarez 1049629973

7:00



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
20-03-25	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00		<i>[Signature]</i>	bellagio
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:20		<i>[Signature]</i>	
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:55		<i>[Signature]</i>	
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00		<i>[Signature]</i>	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55		<i>[Signature]</i>	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:40		<i>[Signature]</i>	
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:20		<i>[Signature]</i>	
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:55		<i>[Signature]</i>	
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:30		<i>[Signature]</i>	
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	6:50		<i>[Signature]</i>	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-15

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
2013-25	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:20			
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:50			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	↘	↘	↘	Se encuentra enfermo
	32	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991.	EBISU	6:40			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87,572,106	EBISU	6:50			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1,022,352,554	EBISU	6:50			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	11	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	✓	✓	✓	Permiso.
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	6:30		~~Chavez~~	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	✓	✓	✓	Bellagio
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:10		Erika A.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00		~~✓~~	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU				Problemas de movilidad
	17	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00		✓	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00		Santiago Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55		~~✓~~	
	20	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:30		~~✓~~	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1,003.656.243	EBISU	6:50		~~✓~~	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:40		~~✓~~	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.512.039	EBISU	6:20		Luis Araque	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:20		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:10		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:20		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:10		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-15

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
18-03-15	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:00	6:00	[Signature]	bellayto
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00		[Signature]	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:00		[Signature]	
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:50		[Signature]	
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.348	EBISU	7:00		[Signature]	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	7:00		[Signature]	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	7:00		[Signature]	
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:50		[Signature]	
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:45		[Signature]	
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:55		[Signature]	
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	6:30		[Signature]	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	7:00			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15		Jose H	
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:20			
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:50		H. Yan	
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	↘	↘	↘	No se presenta
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	6:40			
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:45			
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10		G. Ag	
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50		Marvin	
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:14		Luis Araque	



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director Administrativo
y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:15		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:20		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:10		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:20		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:10		
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:30		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00		
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:10		
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:30		
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:00		
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-15

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
17-03-25	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	7:00			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:30			
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:20			
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:40			
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00			
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:55			
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU				NO se presento
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU				NO se presento
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:45			
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:20			

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
17.03.25	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				Bellugio
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:40			
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00			
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	7:00			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.184.092	EBISU	6:40			
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:30			
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:55			
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:30			
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	6:50			

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director Administrativo
y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
17-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:15	[Firma]	
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:15	[Firma]	Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:20	Iva	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:40	[Firma]	
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	6:40	Angie P.	
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:50	Hernan P.	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00	[Firma]	
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00	[Firma]	
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	7:00	Mario Moncada	
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:15	Irina A.	
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:40	[Firma]	
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:10	[Firma]	
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30	[Firma]	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
15-03-25	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	6:50			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:20		Jose H	
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:30			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:20			
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:55			
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:55			
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	6:30			
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:45			
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:15		G D	
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	7:00		Marvin Olaya	
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:10		Luis Araque	



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04 Mar. 15

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF - EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	✓	✓	✓	Bellogro
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	10:00		✓	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	✓	✓	✓	Estudio
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:59	✓	✓	
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	✓	✓	✓	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55		✓	Bellogro
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:50		✓	
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:50		✓	
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:45		✓	
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.128.593	EBISU	6:50		✓	
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	6:45		✓	

Responsable del Documento:

25.03.25

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
15.03.25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	✓	✓	Remoto
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	✓	✓	Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00	✓	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	✓	✓	feromiso
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:00am	Angie Parra	
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:45	Hernan PC-	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	✓	✓	Remoto
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	07:00	Mario Moncada	
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:15	Irina A.	
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:30	✓	
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	✓	✓	Remoto
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30	✓	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

OHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
14-03-25	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	7:00		[Signature]	
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:20		Jose H	
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:30		[Signature]	
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:20		[Signature]	
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50		[Signature]	
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:35		[Signature]	
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30		[Signature]	
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	6:30		[Signature]	
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:50		[Signature]	
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10		G.O	
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:18		Marvin Olaya	
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:18		Luis Araque	



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo
y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:10		OFICINA
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:20		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:00		
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:40		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:10		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:20		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	6:45		
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:10		
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU			Permiso llegó a las 16:00
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:20		
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:50		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				Belloqio
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	5:50			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU				Incorporación
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00			
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:30			
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:20			
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	7:00			
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:50			
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	6:55			

Responsable del Documento: _____

13-03-28.



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

GHE - EBISU

Versión: 2

Fecha: 04 Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Fiscalero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	6:59			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:05			
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:50			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:50			
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00			
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:38			
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	6:30			
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:45			
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	07:00			
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:17			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				Bellogio
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU				Se repuso exento
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00			
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	7:00			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:30			
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:50			
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:55			
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:50			
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	8:30			

Responsable del Documento: _____

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS







Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GHF- EBISU

Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:15		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	✓		Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	1:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	6:40		
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:45		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:00		
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU			se reporto enfermo
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:15		
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:50		
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:10		
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:50		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-15

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
12-03-25	11	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:40		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	6:50		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU				Bellogio
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:20		Luz Irina A.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00		Fausto S.	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40		Juan Carlos A.	
	17	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00		Arismendi T.	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,481	EBISU	6:55		David S. Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:58		Andres F. Rodriguez	
	20	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40		Eliezer O.	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1,102,896,714	EBISU	7:00		Enderson D.	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1,003,656,243	EBISU	6:50		Ray Rodrigo R.	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		Johan S. Castro	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1,032,512,039	EBISU	6:25		Luis A. Araque	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:15		
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:00		
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:10		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:30		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU			
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:40			
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.066	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				Pellogio
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	7:00			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU				Reporta que se dirige a su hijo
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991	EBISU	6:40			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	7:00			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	7:00			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:40			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:45			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	Nº	NOMBRE TRABAJADOR	Nº. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
11-MAR-2015	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:30			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	↙	↙	↙	Bellagio
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:50			
	31	JONATHAN AGUIE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:45			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:50			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
11-MAR-2025	11	HERNAN PAMPLONA	70.486.659	EBISU	6:40		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:40		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	6:15		Leidis C.	Bellagio
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:15		Luz I.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	5:30		Fausto S.	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:40		Juan C.	
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	6:40		Arismendi T.	Bellagio
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:55		David T.	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:58		Andres R.	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:40		Eliezer O.	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson D.	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50		Ray R.	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		Johan S.	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.512.039	EBISU	6:15		Luis A.	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
11-Mar-2015	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:30	Ivan	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU			Oficina
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:40	Angie Parra	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	7:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
08-03-2025	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:15			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:30			
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:50			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991.	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	07:40			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87,572,106	EBISU	6:35			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:10			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1,022,352,554	EBISU	6:45			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
08-03-2015	11	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:45		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	6:30		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	✓	✓	✓	
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:15		Irina A.	Bellagio
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00		✓	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	✓	✓	✓	permiso
	17	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	✓	✓	✓	Incapacidad
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	6:58		David Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55		✓	
	20	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:40		✓	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50		✓	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		✓	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.512.039	EBISU	6:18		Luis Araque	

Responsable del Documento: _____

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobado: Director
Administrativo y
Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
08-03-25	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:15		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	✓		Oficio
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	✓		remoto
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00		
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	✓		sevento.
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
07-03-2016	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10	[Signature]	
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU	7:10	[Signature]	oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU	7:05	[Signature]	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:30	[Signature]	
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:00	[Signature]	
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:45	[Signature]	
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU	7:05	[Signature]	
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:10	[Signature]	
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	7:00	[Signature]	
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:10	[Signature]	
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:10	[Signature]	
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:00	[Signature]	
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:40	[Signature]	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2




Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y
Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
07-03-25	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	11	11		Bellugno
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	11	11	11	Permiso.
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:58			
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	11	11		Cito Medica
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	7:00			
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:50			
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:50			
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:50			
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	8:50			

Responsable del Documento: _____

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
07-03-25	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.556.243	EBISU	6:50			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.267.434	EBISU	7:15			
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.096	EBISU	6:50			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	6:50			Belongo
	29	RAFAEL PINCONES	1.127.364.477	EBISU	6:40			
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00			
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:50			
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	6:30			
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:50			
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:15			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
06-03-25	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:20			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU	6:40	11		Belagiro
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:40			
	31	JONATHAN AQUITE	1,023,893,213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1,022,937,991	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:40			
	35	HERNAN YANGUATIN	87,572,106	EBISU	6:50			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:15			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1,022,352,554	EBISU	11	11		Incapacitado.



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
06-03-25	11	HERNAN PAMPLONA	70,466,659	EBISU	6:50		Hernan PC.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13,563,241	EBISU	u	u	u	Permiso.
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1,044,914,028	EBISU	u	u	u	Bellugo
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50,989,201	EBISU	6:15		Luz Irina	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5,122,996	EBISU	6:00		Fausto	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1,033,694,813	EBISU	6:40		Juan Carlos	
	17	ARISMENDI TORRES	79,829,346	EBISU	7:00		Arismendi	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1,000,128,491	EBISU	7:00		David Torres	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1,216,976,666	EBISU	6:55		Andres	
	20	ELIEZER OSORIO	1,063,164,092	EBISU	6:30		Eliezer	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50		Ray	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:45		Johan	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.512.039	EBISU	6:20		Luis Araque	

Responsable del Documento: _____

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

 Aprobó: Director
 Administrativo y
 Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
06-03-25.	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10	<i>[Signature]</i>	
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Oficina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:00	IVAN	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Oficina
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra P.	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00	<i>[Signature]</i>	
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:30	<i>[Signature]</i>	
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:00	<i>[Signature]</i>	
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00	Mario Moncada	
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30	<i>[Signature]</i>	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobo: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
05-MAR-2025	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU	7:10		Opina
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU	7:15	Jur	
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:10		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	6:50	Angie Zamora P.	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:00		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU	7:00		
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00	Mario Moncada	
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
05-MAR-2025	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:50			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11.295.993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1,001,297,434	EBISU	7:15			
	28	JOSE BERRIO	1,003,045,086	EBISU	6:50			
	29	EDILBERTO AMADO	80,362,362	EBISU				Belagros
	30	RAFAEL RINCONES	1,127,394,477	EBISU	6:40			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213.	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAUQUE	1.022.937.991.	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87,946,129	EBISU	6:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1,097,775	EBISU	6:45			
	35	HERNAN YANGUATIN	87,572,106	EBISU	6:50			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92,551,355	EBISU	6:50			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1,022,352,554	EBISU				Incapacitado.



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-15

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
05-MAR-2025								
	11	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	6:40		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:40		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU	7:00		Leidis C.	bellagó
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:20		Luz I.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00		Fausto S.	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:16		Juan C.	
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00		Arismendi T.	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	6:50		David S.	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:57		Andres F.	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.154.092	EBISU	6:40		Eliezer O.	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson D.	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50		Ray R.	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:50		Johan S.	
	24	LUIS ALEJANDRO APAQUE	1.032.512.039	EBISU	6:20		Luis A.	

Participación del Documentador:



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
03-Feb-2025	25	FRANK ALEJANDRO AREVALO	10011045259	EBISU	6:30			
	26	BENJAMIN QUINTERO	11 295 993	EBISU	6:50			
	27	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:15			
	28	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:40			
	29	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU				Pellucio
	30	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	6:30			
	31	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:30			
	32	WILLIAN YAQUE	1.022.937.991	EBISU	6:30			
	33	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	34	DINNO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:45			
	35	HERNAN YANGUATIN	87.572.106	EBISU	6:56			
	36	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:16			
	37	PABLO ANTONIO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:45			

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Version: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

GHF-EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
03-Feb-2025	11	HERNAN PAMPLONA	70.466.559	EBISU	6:40		Hernan P.	
	12	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	6:30		Alexander L.	
	13	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				Rellegio
	14	LUZ IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	6:10		Luz I. A.	
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00		Fausto S.	
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU	6:40		Juan C. A.	
	17	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00		Arismendi T.	
	18	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00		David S. T.	
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:53		Andres F. R.	
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:30		Eliezer O.	
	21	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00		Enderson D.	
	22	RAY RODRIGO RAYES	1.003.656.243	EBISU	6:50		Ray R.	
	23	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1000850457	EBISU	6:45		Johan S. C.	
	24	LUIS ALEJANDRO ARAQUE	1.032.512.039	EBISU	6:20		Luis A. A.	

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
03-Feb-2025	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13,840,356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1,026,297,800	EBISU			
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1,020,761,157	EBISU			Cita medica con los abuelos.
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1,233,691,250	EBISU	7:00		
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1,030,700,290	EBISU	7:00	Angie Parra	
	6	JOHANS DE JESUS BORJA	11,802,823	EBISU	7:00		
	7	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79,895,630	EBISU	7:10		
	8	JAVIER DAVID GARCIA	1,030,627,112	EBISU			
	9	MARIO MONCADA	82,392,781	EBISU	07:00		
	10	LUIS FRENANDO GIRON	80,728,996	EBISU	7:30		

Responsable del Documento: _____



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

GHF- EBISU

Aprobó: Director Administrativo y Financiero

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
01-03-2025	25	RAY RODRIGO REYES	1.003.656.243	EBISU	6:50			
	26	JOSE BERNANDO HERRERA LEMUS	1.001.297.434	EBISU	7:00			Permiso
	27	JOSE BERRIO	1.003.045.086	EBISU	6:40			
	28	EDILBERTO AMADO	80.362.362	EBISU	7:00			Electroequipos
	29	RAFAEL RINCONES	1.127.394.477	EBISU	7:00			Electroequipos
	30	ENDERSON DE LA HOZ	1.102.896.714	EBISU	7:00			
	31	HERNAN YANCUATIN	87.572.106	EBISU	6:50			
	32	JONATHAN AQUITE	1.023.893.213	EBISU	6:40			
	33	WILLIAM YAGUE	1.022.937.991	EBISU	6:40			
	34	PABLO ALVAREZ	1.022.352.554	EBISU	6:50			
	35	GREIDIS DE JESUS AGUAS	92.551.355	EBISU	6:10			
	36	MARVIN OLAYA	87.946.129	EBISU	6:50			
	37	LUIS ARAQUE	1.033.513.039	EBISU	6:20			



REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director Administrativo
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
01-03-2025	14	LEIDIS CAICEDO JULIO	1.044.914.028	EBISU				Belloqio
	15	FAUSTO SANCHEZ ROMERO	5.122.996	EBISU	6:00			
	16	JUAN CARLOS AMADO	1.033.694.813	EBISU				Permiso
	17	DAVID SANTIAGO TORRES	1.000.128.491	EBISU	7:00		David Torres	
	18	ARISMENDI TORRES	79.829.346	EBISU	7:00			
	19	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ	1.216.976.666	EBISU	6:55			
	20	ELIEZER OSORIO	1.063.164.092	EBISU	6:40			
	21	FRANK ALEJANDRO AREVALO	1.001.045.259	EBISU	6:50			
	22	DINO JHON MENDOZA	1.097.775	EBISU	6:40			
	23	BENJAMIN ANTOLINEZ QUINTERO	1.129.593	EBISU	6:50			
	24	JOHAN SEBASTIAN CASTRO	1.000.850.457	EBISU	6:45			

Responsable del Documento: _____







REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA CONTRATISTAS

Versión: 2

Fecha: 04-Mar-16

Aprobó: Director
Administrativo y
Financiero

GHF- EBISU

FECHA	No	NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EMPRESA / CONTRATISTA	HORA DE ENTRADA	FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
01-03-2025.	1	MARINO ARCE TRIJULLO	13.840.356	EBISU	7:10		
	2	BRIGITTE NATALIA ARIAS PULIDO	1.026.297.800	EBISU			
	3	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	1.020.761.157	EBISU			OFICINA
	4	JHON ALEXANDER ZAMORA	1.233.691.250	EBISU	7:00		Viaje
	5	ANGIE ESTEFANIA PARRA	1.030.700.290	EBISU	7:10		
	6	HERNAN PAMPLONA	70.466.659	EBISU	645		
	7	JOHANS DE JESUS BORJA	11.802.823	EBISU			
	8	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	79.895.630	EBISU	7:10		
	9	MARIO MONCADA	82.392.781	EBISU	✓	✓	Bellogio
	10	IRINA ALTAMIRANDA	50.989.201	EBISU	✓	✓	Bellogio
	11	LUIS FRENANDO GIRON	80.728.996	EBISU	7:30		
	12	JAVIER DAVID GARCIA	1.030.627.112	EBISU	7:00		
	13	ALEXANDER LOPEZ MEDINA	13.563.241	EBISU	630		

Responsable del Documento: _____



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE



EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	002	ARL SURA	40
AFP a la que está afiliado	PORVENIR	Código AFP	003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral	☒ Empleado	☐ Contratante	☐ Cooperativa de trabajo asociado
Nombre de la actividad económica			
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PAREDES, TABIQUES MOVIBLES, ETCÉTERA, OTRAS ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN DE EDIFICIOS NCP			
Nombre o razón social			
ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES ASESORIAS CAP SAS			
Tipo de identificación	☒ NI	☐ CC	☐ CE
Número	901896768		
Dirección	Teléfono		
CR 75 # 91A- 47 IN 301	3042824670		
Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
OBRASCAP50@GMAIL.COM	ANTIOQUIA	MEDELLIN	☒ U ☐ R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal?	☒ Si	☐ No
Nombre de la actividad económica del centro de trabajo	Código de la actividad económica del centro de trabajo	5433003
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE ACABADO DE INTERIORES, DE YESO Y ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, COMO TECHOS, REVESTIMIENTOS DE MADERA		
Dirección	Telefono	Fax
CR 75 # 91A- 47 IN 301	6044447898	
Departamento	Municipio	Zona
ANTIOQUIA	MEDELLIN	☒ U ☐ R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación	☒ Planta	☐ Misión	☐ Cooperado	☐ Estudiante o aprendiz	☐ Independiente	Código
Primer apellido	Segundo apellido	Nombres				
ZAMBRANO	MEJIA	EDGARDO JOSE				
Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo			
☐ NI ☒ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA	1043667669	30121997	☒ M ☐ F			
Dirección	Telefono	Fax				
CR 101 # 1 - 10	3226989956					
Departamento	Municipio	Zona	Cargo			
BOGOTA D.C.	BOGOTA	☒ U ☐ R	AYUDANTE DE SOLDADURA			
Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente					
SOLDADORES Y OXICORTADORES	0:1					
Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual				
06032025	1423500	☒ Diurna ☐ Nocturna ☐ Mixto ☐ Turnos				

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrió el accidente	
06032025 12:30:00	S	Jueves	
Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?	
☒ Normal ☐ Extra	☒ Si ☐ No		
¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrió el accidente
☐ Si ☒ No	BOGOTA D.C.	BOGOTA	☒ U ☐ R
Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente		
12:0	☐ Violencia ☐ Tránsito ☐ Deportivo ☐ Recreativo o cultural ☒ Propios del trabajo		

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente de trabajo

Página 1 de 2

Indique cuál sitio

☐ Almacenes o depósitos

☐ Áreas de producción

☐ Áreas recreativas o deportivas

☒ Corredores o pasillos

☐ Escaleras

☐ Parqueaderos o áreas de circulación vehicular

☐ Oficinas

☐ Otras áreas comunes

☐ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

☐ Cabeza

☐ Ojo

☐ Cuello

☐ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)

☐ Tórax

☐ Abdomen

☒ Miembros superiores

☐ Manos

☐ Miembros inferiores

☐ Pies

☐ Ubicaciones múltiples

☐ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

☐ Fractura

☒ Luxación

☐ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida

☒ Conmoción o trauma interno

☐ Amputación o enucleación

☒ Herida

☐ Trauma superficial

☐ Golpe contusión o aplastamiento

☐ Quemadura

☐ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia

☐ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente

☐ Asfixia

☐ Efecto de la electricidad

☐ Efecto nocivo de la radiación

☐ Lesiones múltiples

☐ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

☐ Máquinas y/o equipos

☐ Medios de transporte

☐ Aparatos

☒ Herramientas, implementos o utensilios

☒ Materiales o sustancias

☐ Radiaciones

☐ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)

☐ Otros agentes no clasificados

☐ Animales (vivos o productos animales)

☐ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

☐ Caída de personas

☒ Caída de objetos

☐ Pisadas, choques o golpes

☐ Atrapamientos

☐ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento

☐ Exposición o contacto con temperatura extrema

☐ Exposición o contacto con la electricidad

☐ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras

☐ Golpes por o contra objetos

☐ Otro

Descripción del accidente

DENTRO DE SUS LABORES DEL OFICIO SE CAYO UNA VIGA DE LA OBRA Y FUE ESTA CAIDA SOBRE EL EMPLEADO EDGARDO EN SU BRAZO IZQUIERDO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente?

☐ Si

☒ No

Apellidos y nombres

Documento de identidad

No.

CC

TI

CE

NU

PA

Apellidos y nombres

Documento de identidad

No.

CC

TI

CE

NU

PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Documento de identidad

No.

☒ CC

☐ TI

☐ CE

☐ NU

☐ PA

98652314

Apellidos y nombres

PEREZ SALCEDO CARLOS ANDRES

Cargo

REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión




06-03-2025 23:05:34



	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Código: CAP-SST-01
		Versión:00
		Fecha: 05/01/2025

1. DATOS DE LA EMPRESA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP		NIT 902896768-0
DIRECCION CR 75 91 A 47 IN 301 MEDEILLIN ANTIOQUIA	TELEFONO 3113524257	FAX

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN	20/03/2025
----------------------------------	------------

2. EQUIPO INVESTIGADOR		
CARGO	NOMBRE	FIRMA
JEFE INMEDIATO	CARLOS ANDRES PEREZ SALCEDO	
INTEGRANTE DEL COPASST	JEFRI PEREZ SALCEDO	
VIGIA HSE-COORDINADOR HSEQ	GIAN CARLOS FERNANDEZ	
RESPONSABLE SST	VICTOR MIGUEL JULIO OSORIO	
** Profesional con licencia (si aplica de acuerdo resolución 1401 de 2007):	Licencia RESOLUCION N° 913 SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR	Firma 

3. DATOS DEL ACCIDENTADO	
NOMBRE	EDGARDO JOSE ZAMBRANO MEJIA
IDENTIFICACION	1.043.667.669
GENERO	MASCULINO
EDAD	27 AÑOS
EPS	SALUD TOTAL
AFP	PORVENIR
ARL	SURA
CARGO	OFICIAL DE PINTURA
EMPRESA	ESTRUCTURAS OBRAS CIVILES & ASESORIAS CAP SAS
FECHA DE INGRESO	20/01/2025
TIEMPO EN EL CARGO	1 MES Y 14 DIAS
TAREA QUE EJECUTABA	IZAJE DE MATERIALES
DESCRIBA LAS TAREAS PROPIAS DEL CARGO	cargar, limpiar, empacar y mover materiales, clasificar piezas, preparar herramientas, limpiar áreas de trabajo, pulir y cortar con pulidora entre otras actividades.
PARTE DEL CUERPO LESIONADA	Codo del miembro superior izquierdo
TIPO LESION	TRAUMATISMO SUPERFICIAL EN CODO DEL MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO

4. DATOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE				
FECHA (DD-MM-AA)	DIA A LA SEMANA (L-D)	HORA (24 HRS)	HORAS TRABAJADAS	LUGAR / AREA
6 DE MARZO DEL 2025	JUEVES	9:30 PM	1:30	PROYECTO BOITA

DÍAS PERDIDOS	MECANISMO O FORMA DE ACCIDENTE	AGENTE CAUSANTE DEL ACCIDENTE		
3	CAIDA DE OBJETO	MATERIALES O SUSTANCIAS		
FECHA DEL REPORTE DE ACCIDENTE	QUIEN REPORTA EL ACCIDENTE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	
6 DE MARZO DEL 2025	ANA GARCIA	1143155955	ADMINISTRADORA	

5. DESCRIPCION DE INCIDENTE O ACCIDENTE

siendo el día 6 de marzo del 2025 a las 9:30 de las mañana el trabajador edgar zambrano se encontraba realizado un izaje de una viga metálica de un peso aproximados de 300 kilogramos a una altura de aproximadamente 20, cuando la viga llevana una distancia de aproximadamente 8 metros de altura el polipasto diferencial tuvo una falta lo cual ocasiono que la viga cayera desde esa altura rozando el brazo izquierdo del trabajador ocasionando una lesion menor en el codo del brazo izquierdo

PERSONAS	VEHICULOS	MEDIO AMBIENTE	BIENES / ACTIVOS
HERIDA	DERRAME EN TIERRA	DERRAME EN TIERRA	HERRAMIENTAS
DESMAYO	LIVIANO	DERRAME EN AGUA	EQUIPO
MUERTE	CAMION	DISPOSICION	INMUEBLE
LESIÓN	X GRUA / MONTACARGAS	EMISIÓN ATMOSFERICA	ELEMENTO DE OFICINA
OTRO	TRACTO CAMION	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
	OTRO	OTRO	OTRO

Este documento impreso se considera copia no controlada

1 de 3

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Código: CAP-SST-01

Versión: 01

Fecha:

ENTREVISTA CON EL JEFE INMEDIATO

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

CEDULA

CARGO

N/A

N/A

N/A

Versión del Jefe Inmediato:

ENTREVISTA CON TESTIGOS

NOMBRE DEL TESTIGO No. 1

CEDULA

FIRMA

Gian carlos fernandez pelaez

1.143.451.375

[Firma]

Versión del Testigo No. 1: siendo el 6 de marzo del 2025 los muchachos se disponían a izar la primera viga de un peso aproximado de media tonelada de una altura de 20 metros desde el suelo por medio de una diferencial, cuando esta esta a una altura aproximada de 8 o 10 metros la cadena del polipasto diferencial de rompio cayendo desde esa altura y pasando al costado del compañero edgardo al princpio no creia que le fuera pasado nada pero despues de ver el braso puede evidenciar que le golpeo de manera superficial por que tenia el brazo un bastante hinchado

ENTREVISTA CON TESTIGOS

NOMBRE DEL TESTIGO No. 2

CEDULA

FIRMA

N/A

N/A

N/A

6. DIBUJOS O FOTOS

(ADJUNTE DIBUJOS, FOTOS, ESQUEMAS QUE SIRVAN PARA ILUSTRAR EL ACCIDENTE):



VIGA A IZAR



POLIPASTO DIFERENCIAL



7. ANALISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE

CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS INSEGUROS (RELACIONE EL ACTO INSEGURO QUE SE PRESENTO, TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO ANEXO)

CONDICIONES PELIGROSAS (RELACIONE LA CONDICIÓN PELIGROSA QUE SE PRESENTO, TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO ANEXO)

CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES (RELACIONE EL ACTO INSEGURO QUE SE PRESENTO, TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO ANEXO) 1.

FACTORES DEL TRABAJO (RELACIONE LA CONDICIÓN PELIGROSA QUE SE PRESENTO, TENIENDO EN CUENTA EL LISTADO ANEXO)

300 Mantenimiento deficiente / inadecuado al haber : FALLAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

301 MANTENIMIENTO DEFICIENTE / INADECUADO EN AJUSTE Y/O EMSAMBLE

302 MANTENIMIENTO DEFICIENTE / INADECUADO EN LIMPIEZ, PULIMIENTO Y REVISION

Este documento impreso se considera copia no controlada
2 de 3

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Codigo: CAP-SST-01

Versión: 01

Fecha:

9. DOCUMENTOS DE SOPORTE	
PROCEDIMIENTOS	IZAJE DE CARGAS
NORMAS DE SEGURIDAD (ATS)	ATS DE LA ACTIVIDAD
REGISTRO DE MANTENIMIENTO	FERRETERIA SOLER SAS N° 3174
REGISTRO DE CAPACITACIONES	
PERMISO DE TRABAJO	ATS DE LA ACTIVIDAD Y PERMISO PARA IZAJE DE CARGAS Y MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
LISTAS DE CHEQUEO	
OTROS	

10. PLAN DE ACCION (PARA SER DILIGENCIADO POR EL EQUIPO INVESTIGADOR)

MEDIDA A IMPLEMENTAR		CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señala con una X donde aplica)			RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA
			FUENTE	MEDIO	PERSON		
X		DIVULGACION DE LECCION APRENDIDA			X	INSPECTOR SST	20/05/2025
X		CAPACITACION DE USO ADECUADOS DE EQUIPOS			X	INSPECTOR SST	20/05/2025
X		DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE IZAJE DE CARGAS	X			INSPECTOR SST	20/05/2025
X		CAMBIO DE PROVEEDOR DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO	X			INSPECTOR SST	20/05/2025

Este documento impreso se considera copia no controlada
3 de 3



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE INCAPACIDADES



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

IPS Atiende: (79) IPS SURA OLAYA

Recomendación: 10240683289

Fecha Atención: 2025/03/06

Identificación: CC 1043667669

Nombre: EDGARDO JOSE ZAMBRANO MEJIA

Teléfono: 69899956

Dirección:

Origen: OrdenAtencionExterna

Causa Servicio: ACCIDENTE DE TRABAJO

Diagnóstico: S500

Recomendaciones:

- POSTERIOR A LA INCAPACIDAD MÉDICA, REINCORPORARSE LABORALMENTE CON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES. SE EMITEN PARA SER APLICADAS EN ACTIVIDADES LABORALES Y EXTRALABORALES. (ES NECESARIO SOCIALIZARLAS CON SU EMPLEADOR) — ARA LA MANIPULACIÓN DE OBJETOS DE TAMAÑO MAYOR A LA CAPACIDAD DE LA MANO, ASUMIR AGARRES CON LA MAYOR PARTE DE LA MANO, EN LO POSIBLE BIMANUALMENTE. QUE LAS HERRAMIENTAS MANIPULADAS NO GENEREN VIBRACIÓN, PERCUSIÓN O REQUIERAN APLICACIÓN DE GOLPE EJERCIDO DIRECTAMENTE CON MIEMBROS SUPERIORES. SE SUGIERE PARA TRANSPORTE DE PESOS IMPORTANTES ASUMIR EL PATRÓN DE EMPUJAR EN VEZ DE CARGAR Y/O HALAR. PUEDE DESARROLLAR LABORES QUE REQUIERAN LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE DE OBJETOS CON PESO DE HASTA 5kg CON EL MIEMBRO AFECTADO y 10kg BIMANUAL. PARA PESOS SUPERIORES RECOMENDAMOS USO DE AYUDAS MECÁNICAS O DE UN COMPAÑERO. REALIZAR SEGÚN FATIGA INDIVIDUAL. APLICAR TIEMPOS DE RECUPERACIÓN FISIOLÓGICA C/2 HRS. ES IMPORTANTE QUE LA EMPRESA REALICE UN SEGUIMIENTO CERCAÑO DEL TRABAJADOR CON EL FIN DE CONOCER SU ADAPTACIÓN LABORAL. INFORMAR AL MÉDICO TRATANTE SI APARECEN NUEVOS SÍNTOMAS O CAMBIOS QUE ALERTEN DE ALGUNA COMPLICACIÓN. LAS RECOMENDACIONES SE DAN POR 7 DÍAS Y SE MODIFICARÁN SEGÚN EVOLUCIÓN CLÍNICA Y CRITERIO MÉDICO.

- EN CASO DE PRESENTAR RUBOR, CALOR, EDEMA O FIEBRE ACUDIR A URGENCIAS

Profesional : GINA PAOLA VALENCIA PINO

Identificación: CC 1129575818

Teléfono: 6013721010

Ciudad: BOGOTA

Especialidad: MEDICO GESTOR RCV - RE

Imprime: GINAVAPI

IPS Imprime: IPS SURA OLAYA

Registro: 080427211

Dirección: CR 14 # 26 A SUR - 79

F. Impresión: 2025/03/06 12:27:16

Firma:

Gina Vapi

16766975818F25030611043611

ARL | SURA

suramericana



PRESCRIPCIÓN DE INCAPACIDAD/LICENCIA DE MATERNIDAD

SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S. 811007832 -

Orden: 10240682514

IPS Atiende: (79) IPS SURA OLAYA

Fecha Atención: 2025/03/06

Identificación: CC 1043667669 Nombre: EDGARDO JOSE ZAMBRANO MEJIA
Teléfono: 6989956 Diagnóstico: S500 CONTUSIÓN DEL CODO
Origen: OrdenAtencionExterna Diagnóstico Relacionado: N/A
Causa Servicio: ACCIDENTE DE TRABAJO EPS: NO TIENE EPS

Fecha Inicio: 06/03/2025 Fecha Fin: 08/03/2025 Soat: NO
Tipo Generación: Prescripción F. Accidente de Trabajo: 06/03/2025 Número Días: 3
Tipo Incapacidad: Ambulatoria Prórroga: NO
Grupo Servicio: Consulta externa Modalidad Prestación: Intramural
Incapacidad retroactiva: NO

ARL | SURA

Profesional : GINA PAOLA VALENCIA PINO

Identificación: CC 1129575818

Teléfono: 6013721010

Ciudad: BOGOTA

Especialidad: MEDICO GESTOR RCV - RE

Imprime: GINAVAPI

IPS Imprime: IPS SURA OLAYA

Profesional Prescribe:

Registro: 080427211

Dirección: CR 14 # 26 A SUR - 79

F. Impresión: 2025/03/06 12:27:16

REPS: 999


Firma:

I6766975818F250306I1043611



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
RCT 940.807.336-1

Consecutivo:	000000127	COLSUBSIDIO NIT 866007556-1	
Nombre del Paciente:	WILLIAM ALEXANDER YAGUE RODRIGUEZ	Tipo de documento:	Cédula de Ciudadanía
Fecha de Nacimiento:	29/11/1987	Edad atención:	37 Años 4 meses
Episodio:	79238308	Assegurado:	FAM COLS EVENTO
Tipo de vinculación:	RCT Cobertura	Lugar de atención:	CM QUIROGA
Fecha de Ingresión:	17/03/2025	Número de documento:	1032837991
		Sexo:	Masculino
		Categoría:	A

Incapacidad Médica			
Hora de Ingreso a Consulta:	12:51	Fecha de Ingreso a Consulta:	17/03/2025 Clase de Incapacidad: Enfermedad General
Modalidad de atención:	Ambulatoria	Tipo de Incapacidad:	Inicial
Fecha de Egreso:	17/03/2025	Procedimiento Estético:	No
Días de Incapacidad:	1 UNO	Fecha de Inicio Incapacidad:	17/03/2025 Fecha Fin de Incapacidad: 17/03/2025
Diagnostico Principal:	J00X - RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)		
Observaciones:			
Firma del Prestador:	 Dr. Enrique Forero C.C. 1831152607 MEDICO GENERAL		
Responsable:	FORERO, ENRIQUE	Numero de Identificación:	1031152607
		Especialidad:	MEDICINA GENERAL

Consecutivo:	0003110532	COLSUBSIDIO NIT 860007336-1			
Nombre del Paciente	LEIDY KATHERINE BARRETO JIMENE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1000806477
Fecha de nacimiento	26/06/2001	Edad atención	23 años 8 meses	Sexo	Femenino
Episodio	88076353	Asegurador	FAM COLSUBSIDIO QU	Categoría	A
Tipo de vinculación	RCT: Cotizante	Lugar de atención	CM QUIROGA		
Fecha de impresión:	21/03/2025				

Incapacidad Médica

Hra Ingreso a Consulta: 2:02	Fecha Ingreso a Consulta: 21/03/2025	Clse incapacidad: Enfermedad General
Modalidad de atención: Urgencias	Tipo incapacidad: Inicial	
Fecha de Egreso: 21/03/2025	Procedimiento Estético: NO	
Días de Incapacidad: 2 DOS	Fecha Inicio Incapacidad: 21/03/2025	Fecha Fin Incapacidad: 22/03/2025

Diagnóstico Principal: M130

Observaciones:

Firma del prestador:

Responsable: ROYO, JOINER

Número de identificación: 1124052078

Especialidad: MEDICINA GENERAL

NIT: 900958564
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

USS: VB - HOSPITAL VISTA HERMOSA
CARRERA 18C # 66A -55 SUR

INCAPACIDAD MÉDICA Nº292673

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo: Enfermedad General Causa Externa: Accidente_en_el_hogar
Tipo Inc.: Ninguna Grado: Ninguno Procedimiento: Ambulatorio Motivo: Expedicion_Directa
Fecha Documento: 25/marzo/2025 04:56 a. m. Lugar de Expedición:
Médico: 1026550900 JUAN GABRIEL CEPEDA MURCIA
Información Paciente: CIRO ANTONIO CARDOZO PEREZ Tipo Paciente: Contributivo Sexo: Masculino
Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía Número: 19353557 Edad: 68 Años / 5 Meses / 22 F. Nacimiento: 30/09/1956
Entidad: EPS041 NUEVA EPS
Código del Prestador de Servicios de Salud: 110013029428 HOSPITAL VISTA HERMOSA

DETALLE DE LA INCAPACIDAD


Clase: Inicial Días de Incapacidad: 4 Fecha de Inicio: 25/marzo/2025 Fecha de Terminación: 28/marzo/2025
Diagnostico: S099 TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO
Diagnostico Relacionado:

Grupo de Servicios: Consulta Externa Modalidad Prestación: Intramural
Presunto Origen: Comun Incapacidad Retroactiva: Ninguna
Causa que motiva la atención:

DESCRIPCIÓN DE LA INCAPACIDAD

Cumplir indicaciones

Profesional: Cédula de ciudadanía - 1026553900 - JUAN GABRIEL CEPEDA MURCIA
Registro Profesional: 1026550900
Especialidad: MEDICINA GENERAL



FIRMA Y SELLO

Nombre reporte: INRPremisionEntrada Pagina 1/0
LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

Usuario: 1026550900



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 6. PLAN DE GESTION SOCIAL



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO SOCIAL 6

ANEXO 1

PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Y ALCANCE DEL PMT



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829

 BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	

Orden del día

1. Comité de participación ciudadana
2. Intervención profesional social de la SED
3. Conclusiones

Desarrollo

1. Comité de participación ciudadana

El comité de participación ciudadana número 27 inició sobre las 10:15 a.m., donde se dio una bienvenida a los asistentes y se inició con una presentación del equipo el cual realizaría la exposición del avance de obra correspondiente, seguidamente se realizó una contextualización del proyecto y se inició la socialización de cada área, enmarcando avance obtenidos en el mes de marzo del 2025; las áreas socializadas fueron: técnica, ambiental, SST y social. Para esta socialización se utilizaron diapositivas las cuales se proyectaron en la reunión, las cuales se enviaron a la presidenta de la junta de acción comunal, para socialización

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  enterritorio  EBISU				ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.					
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025		Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión	

con la comunidad, así mismo la exposición la realizó el encargado o representante por área, garantizando así la debida contextualización a la comunidad participante, a la cual se le resolvieron dudas e inquietudes durante el desarrollo de la presentación.

Área Técnica

Para la socialización de esta área, Carlos Herrera, profesional de EBISU, inicia con la presentación de los avances del mes;
Bloque B:

- Pintura sobre muros de mampostería
- Instalación de ventanas Nivel +0.00
- Instalación de cielo raso en cocina y baños de nivel 3.75
- Instalación de estructura metálica en cubierta
- Alistado de piso impermeable en cubierta
- Instalación de malla microperforada en fachada occidental
- Muros en mampostería para ductos N+0.00
- Instalación de luminarias en nivel 8.70, 12.35 y 16.00
- Instalación de tuberías eléctricas para sensores de humo
- Apantallamiento en cubierta

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  enterritorio  EBISU				ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.					
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025		Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión	

- Pruebas de estanqueidad para tanques de agua potable
- Ubicación de planta eléctrica

Bloque A

- Construcción de Muros en mampostería Nivel-1.75, área de teatrino y antepecho de unión en fachada oriental entre nivel +1.85 y 3.75
- Fundida de placa maciza en concreto para rampa peatonal de acceso
- Instalación de Ventanas Nivel +1.85 al +14.00
- Instalación de malla microperforada fachada occidental
- Destroncado de enchape en salones y baños
- Enchape de escalera auxiliar en tablón de gres
- Instalación de gravilla mona sobre escalera auxiliar
- Dinteles en DryWall en área de administración
- Estructura metálica para cerramiento de cancha
- Instalación de tubería para luminarias
- Instalación de aparatos sanitarios
- Apantallamiento en cubierta

			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	

Finalmente, se proyectó el video panorámico, el cual evidencia el avance del proyecto visto desde las alturas, entre otros temas, esto apoyado con evidencia fotográfica.

Las preguntas de la comunidad en esta área surgieron en la fecha de la entrega del proyecto, a lo cual el encargado les indico que el plazo contractual es hasta el 30 de junio pero si hay percances se puede solicitar prorroga, así mismo se le indico a la comunidad que el avance es positivo y posterior a la entrega la SED se encargara de la dotación, actividad que conllevara más tiempo.

Área Ambiental

Frente al área ambiental, la socialización estuvo a cargo por Manuel Solano, en donde se socializo;

- Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST contractuales.
- Manejo Ambiental.
- **Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición**
-
- PROVEEDORES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN
- **Planes De Manejo De Tránsito Activos En Obra:**

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  enterritorio  EBISU				ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.					
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025		Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión	

- • PMT CALLE 45 SUR
- • PMT CALLE 43 SUR
- • PMT CRA 72Q BIS
- • PMT CRA 72Q
- • PMT CRA 72Q MOVIMIENTO PH

En el área ambiental, se socializo los PMT, los cuales se encuentran activos hasta el mes de julio del 2025, es preciso mencionar que, se le explico a la gente su importancia y aplicación durante la ejecución de la obra, así mismo este tema fue el utilizado en el taller ambiental.

Área SST

Para la presentación de esta área Angie Parra, realizo la presentación de las actividades ejecutadas en las áreas, para SST se indicó las acciones desarrolladas las cuales son la verificación de afiliaciones al sistema integral de salud del personal, entrega y reposición de Epps, diligenciamiento de permisos de trabajo según actividad a realizar, charlas y capacitaciones al personal, señalización SST en obra;

 BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	

Durante el periodo de ejecución de la presentación, el área SST realizo las siguientes actividades:

- Capacitaciones e inspecciones al personal
- Entrega de elementos de protección personal y reposición de estos
- Señalización y demarcación de las áreas
- Verificación y diligenciamiento de permisos de trabajo
- Inducciones a todo trabajador que ingresa por primera vez a obra
- Actividades de integración y pausas activas
- Acompañamiento en actividades con la ARL

Área Social

Para la presentación del área social, la profesional Angie Sánchez, informó que continuamos con el punto PAC, Punto de Atención al Ciudadano en el cual la comunidad puede generar las apreciaciones y sus PQRS referentes a la ejecución de la obra, estas serán revisadas semanalmente y se les dará respuesta en un periodo no mayor a cinco (5) días, con el fin de ejecutar planes de mejora tanto con la interventoría como con la comunidad.

			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	

Constantemente se informa a las personas circundantes a la obra sobre los horarios establecidos del PAC, los cuales desde el mes de abril del 2024, para garantizar mayor participación comunitaria se trasladaran a los dias sábados de 8 am a 12 pm y por medio del correo electrónico social.colegioboitaebisu@gmail.com

Se informa que en los puntos satélites se encuentra el volante informativo indicando avance de obra y fecha de terminación del proyecto según contrato interadministrativo, por último, se informa de la instalación de una cámara de seguridad en la entrada del punto PAC para evidenciar responsables por la mala disposición de residuos; esto aplicando el Código Nacional De Policía, por ende, se recomienda a la comunidad estar pendientes de estas malas prácticas.

Se recomienda a la comunidad no abandonar sus vehículos en las zonas públicas colindantes a la obra ya que, generan retrasos no solo en la obra, sino están expuesto a daños ajenos a responsabilidades del contratista e intervenciones en el contrato.

Finalmente, frente al tema concreto de cupos y la comunicación del alcalde, la cual indica que el colegio será la sede B del colegio JAKELINE I.E.D, se le informo a la comunidad que, desde el área social de EBISU, hemos tomado en cuenta sus molestias frente al tema y se envió un oficio respecto del tema el 27 de enero del 2025 con código: EBI-ENT-BOG-1536-2022, el cual a la fecha no ha sido respondido.

			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	

Taller Ambiental

Se le informo a la comunidad el funcionamiento del PMT, los cuales están vigentes hasta el 30 de julio del 2025 y que conllevan a cierres parciales o totales de vías, incluidos desvíos e indicaciones transitorias de movilidad en el tiempo que dure la obra, así mismo se les indico, que estos PMT están ubicados en los puntos satélites del área social.

2. Intervención SED

La profesional social de la SED, Libi Karina Pinzón Ángel realizo su intervención escuchando a la comunidad, en donde le manifestaron su inconformidad por la información emitida por el Alcalde Mayor, y la rectora del colegio JAKELINE I.E.D, frente al funcionamiento de la sede B de dicha institución, pues a la comunidad se le había indicado que era un colegio nuevo y para los barrios aledaños,; respecto a ello la profesional se comprometió a escalar etas inconformidades a las áreas correspondientes de la SED para poder darle una respuesta pronta a la comunidad.

3. Conclusiones

- Participaron en total 29 personas de la comunidad.

 BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   				ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.					
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ			Próxima Reunión	

- Se informó a la comunidad que los cupos están a cargo de las instituciones Distritales y no del contratista que ejecuta la obra.
- De deja como compromiso el comunicado oficial de la SED, frente a las inconformidades manifestadas por la comunidad.

			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		



			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	30-03-2025	Elaborado por	ANGIE SANCHEZ				Próxima Reunión		



   			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		



			ACTA DE REUNIÓN Área de Gestión Social EBISU CONSTRUCTORA S.A.S.						
Código		Fecha	29-03-2025	Inicio	10 AM	Fin	11:30 AM	Lugar	Salón Comunal Santa Catalina, Calle 45 SUR # 72 Q-20
Proyecto	Contrato No. 2220555 Objeto CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013					Asunto	Comité de participación ciudadana N.27		
Asistentes SED	Libi Karina Pinzon Angel					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		30-03-2025	Elaborado por		ANGIE SANCHEZ		Próxima Reunión		



  		FORMATO ASISTENCIA			
 		Título: Asistencia y evaluación de la jornada.			
Tema de la Reunión:		Comité de participación ciudadana			
Área Responsable:	Componente Social	Fecha:	29-03-2025	Lugar:	Salón Comunal Santa Catalina
Funcionario Responsable:	ANGIE SANCHEZ			Hora:	10 am - 11:30 am

No.	NOMBRE	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA	LE GUSTO LA JORNADA SI NO	COMENTARIOS
1	Lanny Beltrán	3202731121	Lanny Beltrán	X	
2	Yenny Espinosa	3125448352	Yenny Espinosa	X	
3	Flore Castillo	3244530499	Flore Espinosa	X	
4	Marcela Rodríguez	3212332963	Marcela Rodríguez	X	
5	Alejandro González	3042944953	Alejandro González	X	
6	Maribel Ramírez	3202856286	Maribel Ramírez	X	
7	Dydia Cardenas	3184670722	Dydia Cardenas	X	
8	Jorge Martínez	1934000	Jorge Martínez	X	
9	Lector Pae	3115114029	Lector Pae	X	
10	Luz Estrella Vivas	3724805835	Luz Estrella Vivas	X	
11	Maria Antonia Vivas	322841381	Maria Antonia Vivas	X	
12	Otilia Duarte Cobos	3118002009	Otilia Duarte Cobos	X	
13	Mery Duarte Cobos	304250010	Mery Duarte Cobos	X	
14	Luis Estupiñán	3125339036	Luis Estupiñán	X	
15	Liliana Corrales	3108814834	Liliana Corrales	X	
16	Alejandro Pardo Pires	3107649006	Alejandro Pardo Pires	X	
17	DIANA PAOLA ALVARADO	3114718712	DIANA PAOLA ALVARADO	X	

  		FORMATO ASISTENCIA			
 		Título: Asistencia y evaluación de la jornada.			
Tema de la Reunión:		Comité de participación ciudadana			
Área Responsable:		Componente Social	Fecha:	29-03-2025	Lugar: Salón Comunal Santa Catalina
Funcionario Responsable:		ANGIE SANCHEZ		Hora:	10 am – 11:30 am

No.	NOMBRE	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA	LE GUSTO LA JORNADA		COMENTARIOS
				SI	NO	
18	Olivia Ines Ferrnand	3114582805	<i>[Signature]</i>	X		
19	Al. Dora Anita	3202304244	<i>[Signature]</i>	X		
20	Stella Garzon	3123466482	<i>[Signature]</i>	X		
21	Jose P. Perico	3138566826	<i>[Signature]</i>	X		
22	Rubio Lozano	28963303	<i>[Signature]</i>	X		
23	Maria fernanda Ramirez	3213407133	<i>[Signature]</i>	X		
24	Martha L Pedraza	3158075348	<i>[Signature]</i>	X		
25	Olivia Galvan	3118614972	<i>[Signature]</i>	X		
26	Helena Galvan	316282243	<i>[Signature]</i>	X		
27	Miraya Bernal	313808224	<i>[Signature]</i>	X		
28	Liliana Martinez	3158761755	<i>[Signature]</i>	X		
	Helena Blunder	3052246369	<i>[Signature]</i>	X		

**Contrato No. 2220555 OBJETO CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO MARÍA BETSABÉ
ESPINAL I.E.D
EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013**

**29-03-2025
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 27**

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

Agenda de la reunión

1. Saludo y presentación.
2. Objetivo de la reunión.
3. Presentación Componente Técnico.
4. Presentación Componente SST.
5. Presentación Componente Ambiental.
6. Presentación Componente Social.
7. Intervención SED
8. Inquietudes de la comunidad.
9. Cierre.





Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

OBJETIVO

Dar a conocer al Comité de Participación Ciudadana a la Comunidad en General, sobre el avance de obra del Colegio MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D, ubicado en Bogotá D.C, en la Localidad Kennedy (8), de acuerdo con los planos y especificaciones entregados SED.

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D




¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

EL PASADO 31 DE ENERO DE 2025 SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO AÑADIENDO 5 MESES DE EJECUCIÓN CON UNA ADICION PRESUPUESTAL CON FECHA DE FINALIZACIÓN APROXIMADA EN JUNIO DE 2025.



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



COMPONENTE TÉCNICO

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

**ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN BLOQUE B,
MES DE MARZO DE 2025**



- **Pintura sobre muros de mampostería**
- **Instalación de ventanas Nivel +0.00**
- **Instalación de cielo raso en cocina y baños de nivel 3.75**
- **Instalación de estructura metálica en cubierta**
- **Alistado de piso impermeable en cubierta**
- **Instalación de malla microperforada en fachada occidental**
- **Muros en mampostería para ductos N+0.00**
- **Instalación de luminarias en nivel 8.70, 12.35 y 16.00**
- **Instalación de tuberías eléctricas para sensores de humo**
- **Apantallamiento en cubierta**
- **Pruebas de estanqueidad para tanques de agua potable**
- **Ubicación de planta eléctrica**

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO Avances BLOQUE B



Pintura sobre muros de
mampostería



Muros de mampostería para
ductos



Instalación de cielo raso en
cocina

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO

Avances BLOQUE B



Instalación de estructura metálica
cubierta



Alistado de piso impermeable cubierta



Instalación de malla microperforada fachada
occidental

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO


Avances BLOQUE B



Instalación de luminarias



Ubicación planta eléctrica



Instalación de apantallamiento cubierta

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO

**ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN BLOQUE A,
MES DE MARZO DE 2025**



- Construcción de Muros en mampostería Nivel-1.75, área de teatrino y antepecho de unión en fachada oriental entre nivel +1.85 y 3.75
- Fundida de placa maciza en concreto para rampa peatonal de acceso
- Instalación de Ventanas Nivel +1.85 al +14.00
- Instalación de malla microperforada fachada occidental
- Destroncado de enchape en salones y baños
- Enchape de escalera auxiliar en tablón de gres
- Instalación de gravilla mona sobre escalera auxiliar
- Dinteles en DryWall en área de administración
- Estructura metálica para cerramiento de cancha
- Instalación de tubería para luminarias
- Instalación de aparatos sanitarios
- Apantallamiento en cubierta

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO

Avances BLOQUE B



Construcción de mesones en concreto en laboratorios



Construcción de antepechos fachada oriental



Fundida de placa maciza para rampa peatonal de ingreso.

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO

Avances BLOQUE B



Instalación de ventanearía área de administración



Destroncado y brillado de pisos en salones y baños



Enchape de escalera auxiliar en tablón de gres

Colegio

MARÍA BETSABÉ ESPINAL I.E.D

COMPONENTE TÉCNICO

Avances BLOQUE B



Instalación de gravilla mona en escalera auxiliar



Instalación de estructura metálica para cerramiento de canchas




Instalación de aparatos sanitarios

RÉGISTRO FÍLMICO

COMPONENTE TÉCNICO




COMPONENTE AMBIENTAL



COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el mes de marzo de 2025 desde el área ambiental:



- ❖ Cumplimiento a Obligaciones. Ambientales y SST contractuales.
- ❖ Manejo Ambiental.
- ❖ Retiro de madera, icopor y residuos peligrosos.
- ❖ Mantenimiento de sumideros perimetrales.
- ❖ Inducciones de seguridad y salud en el trabajo.
- ❖ Limpieza de canaletas de las casas aledañas al proyecto.
- ❖ Instalación de PMT de acuerdo a la utilización de espacio público aledaño.

COMPONENTE AMBIENTAL ACTIVIDADES



PMA

- Medidas antes mencionadas, las cuales deben implementarse durante la ejecución del contrato.



PGRCD Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

- Cumplimiento Resolución 1257-2021



CAPACITACIONES E INDUCCIONES

- Cumplimiento cronograma presentado
- Todo el personal de obra



PROVEEDORES Y SITIOS DE DISPOSICIÓN

- Deben contar con los permisos ambientales exigidos por la AAC según la normatividad vigente

COMPONENTE AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES



Pin Ambiental de Obra



Manejo Silvicultural

COMPONENTE AMBIENTAL

ACTIVIDADES DE ÍNDOLE AMBIENTAL

MANEJO AMBIENTAL DE
CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y
CENTROS DE ACOPIO



CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS



COMPONENTE AMBIENTAL

MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS Y RCD



MANEJO INTEGRAL DE
CUERPOS DE AGUA Y
SUMIDEROS



PROTECCIÓN DE INDIVIDUOS
ARBÓREOS Y ZONAS VERDES





TALLER AMBIENTAL PMT COLEGIO BOÍTA

PMT 1. Entradas y Salidas Carrera 72Qbis y Carrera 72Q y Calle 43 Sur

PMT 2. Calle 45 Sur

PMT 3. Calle 72 q Movimiento grúa PH




COMPONENTE AMBIENTAL

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO ACTIVOS EN OBRA:

- PMT CALLE 45 SUR.
- PMT CALLE 43 SUR.
- PMT CRA 72Q BIS.
- PMT CRA 72Q.
- PMT CRA 72Q MOVIMIENTO PH.

*ACTIVOS HASTA 30 DE JULIO DE 2025





COMPONENTE SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE SST

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADAS


Durante el mes de febrero - marzo de 2025 el área SST realiza:

- ❖ Inducciones de seguridad y salud en el trabajo
- ❖ Señalización y demarcación de las áreas expuestas a la comunidad
- ❖ Mantenimiento del cerramiento perimetral del proyecto
- ❖ Jornadas de orden y aseo por el rededor del proyecto donde se generen actividades invasivas para la comunidad
- ❖ Se realizan sensibilizaciones de los impactos que se generan por el proyecto a la comunidad



COMPONENTE SST

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADAS



ORDEN Y ASEO EN OBRA

COMPONENTE SST

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADAS

CAPACITACIONES Y
SENSIBILIZACIONES AL
PERSONAL DE OBRA



COMPONENTE SST

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADAS



MANTENIMIENTO DE
SUMIDEROS
PERIMETRALES DE OBRA

COMPONENTE SST

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADAS

DEMARCAACION Y
SEÑALIZACION DE LAS AREAS





COMPONENTE SOCIAL

COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL IMPLEMENTADAS

PAC (PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA)

Se mantiene aseado y abierto al público los días de atención; sábados de 8:00 am a 12:00 pm en la dirección Cl. 43 sur N.72 Q30 Salón Comunal Santa Catalina, también a través del teléfono 3193346976 y del correo electrónico: social.colegioboitaebisu@gmail.com



COMPONENTE SOCIAL



PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Se llevó a cabo el comité de participación ciudadana N. 26 el 15 de febrero del 2025, por medio de la socialización de un boletín informativo, el cual se entregó a la comunidad por medio de una jornada de volanteo.

En esta reunión se presentó a la comunidad los avances de la obra por medio de sus componentes : Técnico, Ambiental, SST y Social.

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y contribuyendo a la generación de empleo en la localidad de Kennedy y Bosa, EBISU S.A.S, a la fecha cuenta con la siguiente vinculación de mano de obra NO CALIFICADA de la localidad.

40%

% REQUERIDO

40%	TOTAL
TOTAL M. OBRA NO CALIFICADA	18
TOTAL M. OBRA NO CALIFICADA- LOCAL	9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:	50

% MUJERES	TOTAL
TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO:	120
MUJERES VINCULADAS	7
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	5,83333333

50%

% CUMPLIMIENTO

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Todos los volantes de información respecto con la ejecución de la obra, se disponen en los puntos satélites para información a la comunidad, los cuales son:

Salón comunal Santa Catalina
Cl. 43 sur N.72 Q30

Interrapidísimo
Cl. 45 sur N.72 Q- 60

Apartamentos reja blanca
Cl. 43 sur N.72 Q- 45

Alrededores de la obra sobre la 45
Cl. 45 sur N.72 Q30

Alrededores de la obra sobre la 45
Cl. 45 sur N.72 Q- 20



¡MUCHAS GRACIAS!



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO SOCIAL 6

ANEXO 2

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

01-03-2025



1/03/2025 11:15:53 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



11/03/2025 9:22:36 a. m.
Jornada de atención al PAC



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



LA EDUCACIÓN EN PRIMER LUGAR

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

COLEGIO BOITA

LOCALIDAD DE KENNEDY

ÁREA LOTE: 5.844,5 M²
 ÁREA CONSTRUIDA: 5.492 M²
 ÁREA LIBRE: 3.572,30 M²
 CAPACIDAD: 1.095 ALUMNOS
 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: RESOLUCIÓN N° 7.533-2013
 EJECUCIÓN: 2013/01/02

SEERENCIA NOTARIAL DEL PROYECTO:
eterritorio

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

8 SALAS DE AULA DE 40 ALUMNOS
 10 SALAS DE TALLERES Y PRÁCTICAS
 8 SALAS DE REPOSICIÓN Y GUARDAR
 4 SALAS DE REPOSICIÓN
 1 LABORATORIO DE CIENCIAS
 1 LABORATORIO DE QUÍMICA
 1 SALA DE INFORMÁTICA

1 SALA DE AULA
 1 SALA DE TALLERES
 1 SALA DE REPOSICIÓN
 1 SALA DE REPOSICIÓN
 1 SALA DE REPOSICIÓN
 1 SALA DE REPOSICIÓN
 1 SALA DE REPOSICIÓN
 1 SALA DE REPOSICIÓN

CONTRATO DE OBRA: 2013/01/02
 CONTRATO DE INTERVENCIÓN: CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ
 CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 2013/01/02
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 18 MESES
 VALOR PROYECTO: \$ 3.500.000.000

ESTE LOTE NO SE VENDE, NO SE ARRIENDA, NI SE PERMUTA

DIAS 121 Y 78

Parque Timiza
 Santa Catalina
 BOITA
 TUNDAM

1/03/2025 11:26:12 a. m.
 Actualización puntos satélites





EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



1/03/2025 11:27:25 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



1/03/2025 11:37:48 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



1/03/2025 11:42:44 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



1/03/2025 11:44:18 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

08-03-2025



8/03/2025 9:59:08 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



8/03/2025 8:41:59 a. m.
Jornada de atención al PAC



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



8/03/2025 9:36:29 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



8/03/2025 9:38:16 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



8/03/2025 9:42:14 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



8/03/2025 9:49:22 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



8/03/2025 9:55:15 a. m.
Actualización puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

15-03-2025



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



15 mar 2025 9:40:01 a. m.
72P-35 Calle 44 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



15 mar 2025 9:31:18 a. m.
43-12 Carrera 72u Bis
Kennedy
Bogotá, D.C.



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

22-03-2025



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com





+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:03:10 a.m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:03:22 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:06:44 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:11:19 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:12:42 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:15:10 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 8:46:09 a. m.
Jornada de atención al PAC



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 8:49:00 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7





LA EDUCACIÓN EN PRIMER LUGAR

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

COLEGIO BOITA

LOCALIDAD DE KENNEDY

TERMINO ACTUAL DEL PROYECTO

eterritorio

AREA LOTE: 3.844,40 M²
 AREA CONSTRUIDA: 9.480 M²
 AREA LIBRE: 1.927,80 M²
 CAPACIDAD: 1.040 ALUMNOS
 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
 RESOLUCION N° 148055-25-0353
 EJECUTORA: 2548522001

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:

3 SALAS DE PRIMARIA INICIAL	1 SALA DE ARTES
30 SALAS DE BOGA PRIMARIA	1 SALA DE DANZAS
8 SALAS DE SALIDA SECUNDARIA	1 SALA DE PSICOMOTRICIDAD
8 SALAS DE SALIDA	1 AUDITORIUM
1 LABORATORIO DE CIENCIAS	1 SALA DE INFORMÁTICA
1 LABORATORIO DE MÚSICA	2 SALAS DE MÚSICA
1 LABORATORIO DE QUÍMICA	1 COCINA
1 SALA DE RECREACIÓN	

CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES LAS
 CONTRATISTA DE OBRAS EDIFICIO
 CONTRATISTA DE INTERIORES CONSORCIO
 EDUCATIVO BOGOTÁ
 CONTRATO DE INTERVENCIÓN: 200876
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 36 MESES
 VALOR PROYECTO: \$ 3.944.000.000

ESTE LOTE NO SE VENDE, NO SE ARRIENDA, NI SE PERMUTA







EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 8:50:31 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829




EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 8:52:32 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 8:56:03 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 8:57:59 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:00:44 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



22/03/2025 9:01:37 a. m.
Invitación comité No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com




+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

29-03-2025



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:19:30 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:19:34 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:33:30 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:33:37 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:33:39 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:49:13 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:50:46 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:52:43 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 10:56:12 a. m.
Comité ciudadano No 27



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 9:25:11 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 9:25:59 a. m.
Actualización de Puntos satélites



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com





+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



29/03/2025 9:26:41 a. m.
Jornada de atención al PAC



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829



EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7



Carrera 46 # 95-71 Bogotá - Colombia



www.ebisuconstructora.com



+57 1 256 8829