



Fecha: 12-11-2024.
Personal en obra por parte del contratista.
Mano de obra calificada.
1 Arquitecto - Residente de obra.

Personal en obra por parte dela Interventoria
1 Ingeniero civil - Residente de Interventoria

Maquinaria y equipos.
N. A
Estado del tiempo.


Mañana	tarde	tarde - noche.
Soleado	Soleado	lluvia

Sisoma.
La obra cuenta con (personal) cerramiento en toda la obra
la obra cuenta con equipos para atencion de emergencias

Actividades.
Actualmente, en la obra no se dispone de personal adicional

líder:

operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalacion de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpinteria metalica han sido finalizados. El proyecto se encuentra en su etapa final, con unicamente pendientes la instalacion de la red de media tension y el montaje del poste junto con su respectivo transformador, estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. en el sitio, permanece unicamente el personal administrativos, encargado de la gestion, supervision.



Fecha: 13-11-2024.

Personal en obra por parte del Contratista.

Mano de obra calificada.

1 Arquitecto.- Residente de obra.

Personal en obra por parte dela Interventoria

1 Ingeniero civil - Residente de interventoria

Maquinaria y equipos.

Estado del tiempo

mañana	medio dia	tarde
Soleado	Soleado	Soleado.


SISOMA.

la obra cuenta con Cerramiento en toda redor

la obra cuenta con equipos para atencion de emergencias

Powered by CamScanner

Actividades
Actualmente, en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, las instalaciones de componentes electricos internos, la red contra incendio y los trabajos de carpinteria metalica han sido finalizados. El proyecto se encuentra en su etapa final, con unicamente pendiente la instalacion de la red de media tension y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. en el sitio, permanece unicamente el personal administrativo, encargado de la gestion y supervision



Fecha 19-11-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

Personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria y Equipo
N.A

Estado del tiempo
Manana Tarde Tarde - Noche
Nobado Lluvia Lluvia

Powered by CamScanner

SISOMA

- La obra cuenta con cerramiento en lona verde
- La obra cuenta con equipos para la atención de emergencias

Actividades.

Actualmente, en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica han sido finalizadas, el proyecto se encuentra en su etapa final con unicamente pendientes la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente el personal administrativo, encargado de la gestión, supervisión.

Fecha 15 - 11 - 2024

Personal en obra por parte del contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente de obra

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra

líder

N.A

Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Nublado	Lluvia	Lluvia

SISOMA

La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de contingencias.

Actividades

Actualmente la obra no dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electrónicos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en su etapa final con únicamente pendientes la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. En el sitio permanece únicamente el personal administrativo, encargado de la gestión y supervisión.

Fecha 16-11-2024.

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto - residente de obra

líderes

Personal en obra por parte de interventoría
1 Ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra
N/A

Estado del tiempo

Mañana	Md. día	Tarde - Noche
Nublado	Soleado	Soleado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de emergencias.

Actividades.
Actualmente la obra no dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en su etápa final con unicamente pendientes la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En el sitio unicamente permanecen el personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.

líder

Fecha 18-11-2024
personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria - Equipo En obra
N.A.

Estado del tiempo


Mañana	Media	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	Nublado

SISOMA.
La obra cuenta con Cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de emergencias.

Actividades.
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etapa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto en el sitio permanece unicamente el personal administrativo encar

líder

do de la gestión y supervisión.



Fecha 14-11-2024

Personal en obra por parte de contratista
1 Arquitecto - residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria - Equipo en obra
N. A

Estado del tiempo


Mañana	X Día	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	Nublado

SISOMA
la obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para atención de emergencias

Actividades.
Actualmente en la obra se dispone de personal operativo ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica, han sido terminados. el proyecto se encuentra en etapa final, con unicamente pendiente la instalación de red de media tensión, y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En él permanece unicamente el personal administrativo encargado

líder

de la gestión y supervisión



Fecha - 20 - 11 - 2024
personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria


Herramienta - Equipo en obra
N/A

Estado del tiempo
Mañana Media Tarde - Noche
lluvia soleado Nubado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de emergencia

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo ya que las actividades de obra civil, la instalación de componente electricos interno, la red contra incendio y los trabajos de carpintería metálica, han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etapa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. estos elementos

constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto.
En el sitio permanece únicamente el personal administrativo encargado de la gestión y supervisión



Fecha 21-11-2024.
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria - equipo en obra
N.A

Estado del tiempo

Mañana	M. día	Tarde - Noche
lluvia	soleado	Nublado

SISOMA.
la obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con extintores para la atención de emergencias

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica han sido terminadas el proyecto se en

líder

Powered by CamScanner

cuentra en etapa final con unicamente pen
diente la instalación de la red de media te
sión y el montaje del poste junto con su e
pecho transformador. Estos elementos constitu
yen los pasos finales para completar la tot
lidad de los componentes físicos del proyecto
En el sitio permanece unicamente el perso
nal administrativo encargado de la gestión y
supervisión.

Fecha 22-11-2024

personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

personal en obra por parte de interventoría.
1 ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra
NA

Estado del Tiempo


Mañana	Media	Tarde - Noche
lluvia	Soleado	Nublado

SI SOMA
la obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de
emergencias

líder

Actividades

Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y los trabajos de carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etápa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador, estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente el personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.



Fecha 25-11-2024.

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente de obra

Personal en obra por parte de interventoría

1 ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra

NA

Estado del tiempo

Mañana	Mala	Tarde - Noche
lluvia	Soleado	Nublado

Powered by CamScanner

SISMA
La obra cuenta con cerramiento en toda su
La obra cuenta con equipos para la atención de
emergencias.

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de
personal operativo, ya que las actividades
de obra civil, la instalación de componentes
electricos internos, la red contra incendios,
la instalación de la carpintería metálica
han sido terminadas, el proyecto se encuentra
en etapa final con unicamente pendiente
la instalación de la red de media tensión
y el montaje del poste junto con sus equipos
tipo transformador estos elementos conclu-
yen los pasos finales para completar la
totalidad de los componentes físicos del pro-
yecto. En el sitio permanece unicamente el perso-
nal administrativo encargado de la gestión y ad-
ministración.

Fecha 25-11-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra
NA

Estado del Tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Lluvia	Soleado	Nublado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de emergencias.

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electrico internal, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica, han sido terminadas el proyecto se encuentra en etapa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador, Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. en el sitio permanece unicamente el personal administrativo encargado de la gestión y supervisión

lider

fecha 26 11 2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra


personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria - Equipo en obra
N.A

Estado del tiempo
Mañana — Media — Tarde - Noche
soleado — soleado — Nublado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de emerge

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operat
ya que las actividades de obra civil, la instalación de cana
tos electricos internos, la red contra incendios y la instala
de la carpintería metálica, han sido terminadas, el parqu
encuentra en etapa final con unicamente pendiente la
talación de la red de media tensión y el montaje
poste junto con su respectivo transformador. estos
elementos constituyen los pasos finales para comple
la totalidad de los componentes finales del proyec
en el sho permanece unicamente el personal
administrativo encargado de la gestión y
visión.



fecha: 27-11-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

Personal en obra por parte de interventoria
1 Ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra
N/A

Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	Nublado


SISOMA:
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipo para la atención de emergencia

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes eléctricos internos, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica, han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etapa final con únicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad

líder

Powered by CamScanner

de los componentes físicos del proyecto
En el sitio permanece únicamente el personal
administrativo encargado de la gestión y
visión.



Fecha 28-11-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria - Equipo en obra
N.A


Estado del tiempo
Mañana Nubla Tarde - Noche
Soleado Soleado Nublado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para atención de em
ga.

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de per
operativo, ya que las actividades de obra a
la instalación de componentes electrico estan
la red contra incendios y la instalación de

líder

carpintería metálica, han sido terminadas. el proyecto se encuentra en etápa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. en el sitio permanece unicamente el personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.



Fecha 29-11-2024.
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto - residente de obra

Personal en obra por parte de interventoria.
1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria · equipo en obra
NA

Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	soleado


SISOMA
la obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atencion de emergencias

lidera

Powered by CamScanner

Actividades

Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electr internos, la red contra incendios y la instalación de componentes eléctricos internos, y la instalación de la carpintería metálica han sido termnadas. El proyecto se encuentra en etapa fi con únicamente pendientes la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. En el sitio permanece únicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión



fecha 30-11-2024

personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente de obra

personal en obra parte de interventoria

1 ingeniero civil- residente de interventoria

Maquinaria en obra

N A

Estado del tiempo

líder=

Mañana	Mpia	Tarde - Noche
Soleado	soleado	Soleado

SISOMA
la obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de emergencias

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y la instalación de carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etápa final con unicamente pendientes la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo transformador.
Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.

Fecha 02-12-2024.
personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra.

personal en obra parte de interventoria
líder=

1 ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra
N/A

Estado del tiempo
Mañana Media Tarde Noche
Soleado Soleado Soleado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de emergencias

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electrónicos internos, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica han sido terminados, el proyecto se encuentra en etápa final con únicamente pendientes la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectiva transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. En el sitio permanece únicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.

líder

Fecha 05-12-2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil-residente de interventoría

Maquinaria - Equipo en obra
N.A


SISOMA
la obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de emergencias.
Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - noche
Soleado	Soleado	Soleado

Actividades.
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica, han sido terminados, el proyecto se encuentra en etápa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo tranformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente personal administrativo encargado

líder=

de la gestión y supervisión



fecha 04-12-2024
personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil - residente de interventoria


Maquinaria - Equipos en obra
N. A

Estado del tiempo
Mañana | Media | Tarde - Noche
Soleado | Soleado | Lluvia

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
La obra cuenta con equipos para la atención de emergencias

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de civil, la instalación de componentes electrical internos, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica han sido terminadas, el proyecto se encuentra en etapa de cerramiento pendientes la instalación de

la red de media tensión y el montaje del poste punto con su respectivo transformador. estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. En el sitio permanece únicamente personal administrativo de la gestión y supervisión



fecha 05 - 12 - 2024
Personal en obra por parte de contratista
MANO de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

Personal en obra por parte de interventoría
1 ingeniero civil - residente de interventoría

Maquinaria - Equipos en obra
N.A


Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	Lluvia

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de emergencias

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de

personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos interiores, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica han sido terminadas, el proyecto se encuentra en etápa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión



Fecha 06-12-2024.

Personal en obra por parte de contratista

Mano de obra calificada

1 Arquitecto residente de obra

Personal en obra por parte de interventoria

1 ingeniero civil - residente de interventoria

Maquinaria - equipos en obra

N A

Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	Soleado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de emergencias

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos interna, la red contra incendios y la instalación de carpintería metálica han sido terminadas el proyecto se encuentra en etapa final con unicamente pendiente la instalación de red de media tensión y el montaje del poste junto con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes fisicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.

Fecha 07-12-2024
personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

personal en obra por parte de interventoria
1 Ingeniero civil- residente de interventoria

Maquinaria - Equipo en obra
NA

líder

Powered by CamScanner

Estado del tiempo


Mañana	Main	Tarde - Noche
Soleado	Soleado	Soleado - Nublado

SISOMA

La obra cuenta con cerramiento en buen verde.
La obra cuenta con equipal para la atención de emergencias.

Actividades

Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes eléctricos internos, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etapa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto. En el sitio permanece unicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión.



fecha 09 - 12 - 2024
Personal en obra por parte de contratista
Mano de obra calificada
1 Arquitecto residente de obra

líder

personal en obra por parte de interventoria
1 ingeniero civil- residente de interventoria

Maquinaria- Equipo en obra
N A

Estado del tiempo

Mañana	Media	Tarde - Noche
Soleado	soleado	Soleado - Nublado

SISOMA
La obra cuenta con cerramiento en lona verde
la obra cuenta con equipos para la atención de emergencias.

Actividades
Actualmente en la obra no se dispone de personal operativo, ya que las actividades de obra civil, la instalación de componentes electricos internos, la red contra incendios y la instalación de la carpintería metálica han sido terminadas. El proyecto se encuentra en etápa final con unicamente pendiente la instalación de la red de media tensión y el montaje del poste con su respectivo transformador. Estos elementos constituyen los pasos finales para completar la totalidad de los componentes físicos del proyecto en el sitio permanece unicamente personal administrativo encargado de la gestión y supervisión

líder=