SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST057
Fecha: 02-02-2024
Versión: 1
Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Almacen — FECHA: Marzo - 2025.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T. — HORA: 9:40 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple.
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			Comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple.
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	N.A.
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Si
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			Si
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Si comple.
9	¿La pintura está en buen estado?	B			si comple.
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			Si comple.
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A.	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A.	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Si comple.
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B.			Si Comple.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: SST057
Fecha: 02-02-2024
Versión: 1
Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Admón. — FECHA: Marzo 2025.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T — HORA: 9:50 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			Comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Comple
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			Comple
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Comple
9	¿La pintura está en buen estado?	B			Comple
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			Comple.
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Comple
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			Comple

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Codigo: SST087 | Fecha: 02-02-2024 | Versión: 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Sustancias Quimicas — FECHA: Marzo - 2025.

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes — HORA: 10:00 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			
9	¿La pintura está en buen estado?	B			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Codigo: SST087 | Fecha: 02-02-2024 | Versión: 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 900356860-0

AREA O PUESTO: Obra. — FECHA: Marzo - 2025

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes T. — HORA: 10:15 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			
9	¿La pintura está en buen estado?	B			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			N.A	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A.	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A.	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B.			

