INFORME DE GESTION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

TERCER INFORME MES DE MARZO DEL 2025

Contrato de Obra No. 138-00-A-COFAC-DIFRA 2023 con Objeto “OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ”.

Santiago de Cali – Valle del Cauca

ELABORÓ	REVISÓ	FECHA
Jhon Edgar Reyes Talero	Miguel Felipe Ríos	MARZO 2025
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST/ SALUD OCUPACIONAL)	Arquitecto Residente	

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente las actividades planteadas en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, son propuestas enfocadas a mejorar el ambiente laboral, la seguridad y salud de los trabajadores del proyecto con Contrato de Obra No. 138-00-A-COFAC-DIFRA 2023 con Objeto “OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ”. A su vez todas las actividades SISOMA seguirán aplicándose a todas los procesos constructivos que fueron aprobadas el día 31 de MARZO DEL 2025.

a través de propuestas en la aplicación de políticas integrales, procedimientos, instructivos, formatos operativos de apoyo y actividades ludo-pedagógicas adaptadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y PMA que son la clave de lograr objetivos de mejora continua ante las condiciones de trabajo, el bienestar y satisfacción del personal en obra que cuentan con un nivel educativo básico y en algunos casos sin conocimiento en relación a los objetivos y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST-PMA) requeridas.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

Describir la gestión en las actividades realizadas enfocadas a la seguridad y salud en el Trabajo (SST-PMA) en relación al Proyecto de ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ en el Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca por parte de LAM CONSTRUCCIONES S.A.S durante el mes de MARZO año 2025.

Objetivos específicos

- Compilar las actividades SST-PMA implementadas durante el mes de MARZO DEL 2025 del inicio a las actividades.
- Establecer propuestas de mejora en relación al área SST-PMA en el proyecto ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ Y TODOS AQUELLOS PROCESOS DE AMPLIACION DE ESTE PROYECTO.
- Analizar los diferentes riesgos / peligros esenciales anexos al proyecto ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

3. ALCANCE

Promover la Seguridad como valor de vida, no negociable en relación a toda persona interna o externa en la etapa de ejecución del Proyecto ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ. A su vez todas las actividades SISOMA seguirán aplicándose a todas los procesos constructivos que fueron aprobadas el día 28 de MARZO DEL 2025 en el segundo edificio.

4. METODOLOGIA

A través de propuestas enfocadas en la aplicación de políticas integrales, procedimientos, instructivos, formatos operativos de apoyo y actividades ludo-pedagógicas adaptadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y PMA que son la clave de lograr objetivos de mejora continua ante las condiciones de trabajo, el bienestar y satisfacción del personal en obra que cuentan con un nivel educativo básico y en algunos casos sin conocimiento en relación a los objetivos y actividades enfocadas a la prevención de los accidentes y promoción de la salud, requeridas en el Proyecto ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ.

5. **DATOS DEL PERSONAL EN SITIO**

Observaciones:

1. En el proyecto se identificó que la Mayoría de personal vinculado, conocían las actividades, objetivos, normas o requerimientos mínimos ante la Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a que llevaban tiempo con vinculación laboral con LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

2. Inicialmente la adaptación del personal ante el cumplimiento mínimo de la Seguridad y Salud en el Trabajo no presentaba limitaciones por las diferentes costumbres y condiciones laborales que el personal venía trabajando.

3. Datos en relación al personal inicial en sitio y finales del **mes de MARZO 2024 (28 Días)**

N.º	AREA	N° DE PERSONAS
1	PROFESIONALES	7
2	AYUDANTES ADMINISTRATIVOS	19
3	PERSONAL PUERTAS EN MADERA	2
4	PERSONAL ELECTRICO	2
5	PERSONAL ENCHAPADORES	1
6	PERSONAL PVC	2
7	PERSONAL ESTUCO	7
8	PERSONAL PINTURA	1
9	PERSONAL ANDEN	4
10	PERSONAL VENTANA	2

Total de 47 personas

Se continúa el proyecto alojamiento de cadetes por parte de la empresa LAM CONSTRUCCIONES S.A.S., en el mes de MARZO DEL 2025., el personal de este periodo con el que se conto fue con 47 personas y 2 asesores externos (Estructural y laboratorista de suelo).

Ausentismo.

No se presenta ausentismo por enfermedad laboral o general en el mes de MARZO DEL 2025., de ningún trabajador por parte de **LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Accidentalidad

Cero (0) accidentes, No se presentan accidentes laborales en el mes de MARZO DEL 2025,

Inducción SST al personal.

14/03/2025	LUIS MARCOS FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA

El mes de MARZO DEL 2025 se brindarón las inducciones al personal que ingreso a la obra ALOJAMIENTO DE CADETES, las cuales **fueron 1 personas** para el área operativa de la obra. Se guardan archivos físicos en A-Z del área administrativa.

Los temas expuestos son los Deberes y Riesgos asociados a la obra:

- ✓ Políticas: Política SST, Prohibido el uso de Alcohol y drogas, prohibido el uso del celular y Punto de encuentro en cartelera
- ✓ Normas de seguridad y salud en el trabajo que debe cumplir en el proyecto
- ✓ Que hacer en caso de incidente o Accidente
- ✓ Situaciones que se consideran actos inseguros
- ✓ Resolución 4272 de TSA
- ✓ Riesgos de la Obra: Físico, Mecánico, Ergonómico, Locativo, Eléctrico, Natural, Psicosocial y Químico.
- ✓ Que es ARL y cual cubre la empresa
- ✓ Como actuar en caso de emergencia
- ✓ Uso de los EPP.
- ✓ Prevención de actividades antes de iniciar la labor
- ✓ Uso adecuado de los puntos ecológicos
- ✓ Manejo adecuado de sustancias químicas
- ✓ Deberes y derechos de los trabadores

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS EMPLEADOS EN EGENERAL DE LA OBRA.

Camisa	Pantalón	Botas
2	**2**	**1**

Se hizo entrega a los ayudantes de obra de construcción de la siguiente dotación: 2 camisas, 2 Pantalones, cada uno con logo LAM CONSTRUCCIONES., y 1 pares de botas con puntera. Por deterioro se hace entrega en Reposición de pantalones y camisas. Se Realiza trazabilidad de entrega de dotación EPP y reposición de estos insumos por medio del formato SST -097 (formato entrega de dotaciones)	Se entregó en la obra los siguientes Elementos de Protección Personal: Guantes, Casco, Tapa Oídos, Monogafas, Monjas, lo cual queda Registrado en el formato de entrega de EPP por persona.

INSPECCIONES DE EPP & SST EN OBRA

Se realizó 1 inspección en el mes de MARZO DEL 2025; donde brindo cubrimiento a los ayudantes de obra y Profesionales. Los resultados fueron satisfactorios en el cumplimiento de los EPP y dotación	Semanal: Se realizó la inspección de Herramientas Eléctricas y se encontró en estado satisfactorio. La cuarta semana: se realizaron las inspecciones de Botiquín, Extintores, Locativa y preoperacional de equipos. Satisfactoriamente

NOTA: Se realiza seguimiento y se deja trazabilidad en formatos de inspección de Epp, inspección planeada locativa, botiquín Extintores y Herramientas Eléctricas

DESARROLLO DEL INFORME

6. **INFORME**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fechas del Registro Fotográfico (1 al 8 de MARZO 2025)









REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico (1 al 8 de MARZO 2025)









Componente SST.


Se continúa con las siguientes actividades verificadas en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 1 semana de MARZO del 2025


- ✓ Recorrido en obra en conjunto Profesional SISOMA de interventoría contratista y LAM CONSTRUCCIONES SAS
- ✓ Jornadas continúas de Orden y Aseo dentro de los Edificios 1 y 2 al igual que en el perímetro de la obra. Acumulando los residuos en el punto de acopio determinado
- ✓ Señalización CAIDA A DIFERENTE NIVEL frente a los edificios de CANCOM.
- ✓ Supervisión y control en el armado y desarmado de andamios en obra.
- ✓ Supervisión en actividades de andamiaje en obra.
- ✓ Verificación de seguridad social de proveedores y subcontratsitas
- ✓ Se continúa con el seguimiento del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) en relación a actividades a diferente nivel o trabajo seguro Altura (TSA). Como: aseguramiento de personas, uso completo y adecuado de equipos de protección contra caídas
- ✓ Conservación en cartelera informativa publicación de números de emergencia, listado de personal con RH, alergias o novedades de salud.
- ✓ Supervisión continua Contratista e Interventoría en las diferentes actividades en obra ante el control de riesgos y peligros
- ✓ Socialización de riegos, peligros y medidas preventivas a personal externo subcontratado como: visitantes, asesores, proveedores etc.
- ✓ Verificación en el uso adecuado de los elementos de protección personal directo e indirecto en las diferentes actividades ejecutadas en el proceso constructivo.
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con personal dentro del perímetro de ejecución
- ✓ Verificación de documentos de seguridad de operario de vehículos y documentación legal de vehículos relacionados en el proyecto. (volqueta, camiones y demás vehículos)
- ✓ Diligenciamiento de documentación reglamentaria en obra (ATS, permisos, charlas, preoperacionales etc.)
- ✓ Verificación documentación de ingreso de personal propio y subcontratado relacionado con el proyecto.
- ✓ Se cuenta con stock para personal en obra como: dotación, guantes de carnaza, nitrilo, botas de seguridad, gafas de lente oscuro y blanco, líneas de vida, cinta de señalización, etc.)
- ✓ Se evidencia en obra la realización de pausas activas o calistenia con reflexiones de seguridad al personal en obra propio y subcontratista.
- ✓ Verificación de insumos de emergencia disponibles en obra.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico (10 al 15 de MARZO 2025)









Componente SST.

Se continúa con las siguientes actividades verificadas en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 2 semana de MARZO del 2025.

- ✓ Recorrido en obra en acompañamiento, CONTRATISTA LAM CONSTRUCCIONES SAS y profesional SISOMA de interventoría.
- ✓ Actualización de señalización en el edificio 1 y 2 y áreas de externas.
- ✓ Verificación en el uso adecuado de EPP en el área estructura metálica.
- ✓ Verificación de actividades de pausas activas con el personal propio y contratistas.
- ✓ Supervisión y control en el armado de andamios en obra
- ✓ Supervisión en actividades de andamiaje.
- ✓ Proceso de inducción SISOMA personal nuevo en el proyecto.
- ✓ Seguimiento en el proceso de retroalimentación sobre gestión adecuada de seguridad para trabajos a diferente nivel o TSA.
- ✓ Verificación de seguridad social de proveedores y subcontratistas
- ✓ Gestión en entrega de soportes de inducción SISOMA personal nuevo en obra en la semana descripta.
- ✓ Se continúa con el seguimiento del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) en relación a actividades a diferente nivel o trabajo seguro Altura (TSA). Como: aseguramiento de personas, uso completo y adecuado de equipos de protección contra caídas
- ✓ Conservación en cartelera informativa publicación de números de emergencia, listado de personal con RH, alergias o novedades de salud.
- ✓ Supervisión continua Contratista e Interventoría en las diferentes actividades en obra ante el control de riesgos y peligros.
- ✓ Socialización de riegos, peligros y medidas preventivas a personal externo subcontratado como: visitantes, asesores, proveedores etc.
- ✓ Verificación en el uso adecuado de los elementos de protección personal directo e indirecto en las diferentes actividades ejecutadas en el proceso constructivo.
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con personal dentro del perímetro de ejecución
- ✓ Verificación de documentos de seguridad de operario de vehículos y documentación legal de vehículos relacionados en el proyecto. (volqueta, minicargador, camiones y demás vehículos)
- ✓ Diligenciamiento de documentación reglamentaria en obra (ATS, permisos, charlas, preoperacionales etc.)
- ✓ Verificación documentación de ingreso de personal propio y subcontratado relacionado con el proyecto.
- ✓ Se cuenta con stock para personal en obra como: dotación, guantes de carnaza, nitrilo, botas de seguridad, gafas de lente oscuro y blanco, líneas de vida, cinta de señalización, etc.)
- ✓ Verificación de insumos de emergencia disponibles en obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico (17 al 22 de MARZO 2025)









Componente SST.

Se continúa con las siguientes actividades verificadas en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 3 Semana de MARZO del 2025.

- ✓ Recorrido en conjunto, por parte de la profesional SST de interventoría y del contratista LAM CONSTRUCCIONES SAS.
- ✓ Entrega y verificación en el uso adecuado de EPP al personal que ingresa en el mes de MARZO del 2025
- ✓ Seguimiento a las actividades respecto a la hergonomia en sus labores diarias en los diferentes frentes de trabajo
- ✓ Seguimiento en el proceso de retroalimentación sobre gestión adecuada de medidas de seguridad para trabajos a diferente nivel o en TSA.
- ✓ Supervisión en actividades de andamiaje en obra
- ✓ Verificación de seguridad social de proveedores y subcontratistas
- ✓ Gestión en entrega de soportes de inducción SISOMA personal nuevo en obra en la semana descripta.
- ✓ Se continúa con el seguimiento del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) en relación a actividades a diferente nivel o trabajo seguro Altura (TSA). Como: aseguramiento de personas, uso completo y adecuado de equipos de protección contra caídas
- ✓ Conservación en cartelera informativa publicación de números de emergencia, listado de personal con RH, alergias o novedades de salud.
- ✓ Supervisión continua Contratista e Interventoría en las diferentes actividades en obra ante el control de riesgos y peligros
- ✓ Socialización de riegos, peligros y medidas preventivas a personal externo subcontratado como: visitantes, asesores, proveedores etc.
- ✓ Verificación en el uso adecuado de los elementos de protección personal directo e indirecto en las diferentes actividades ejecutadas en el proceso constructivo.
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con personal dentro del perímetro de ejecución
- ✓ Verificación de documentos de seguridad de operario de vehículos y documentación legal de vehículos relacionados en el proyecto. (volqueta, minicargador, camiones y demás vehículos)
- ✓ Diligenciamiento de documentación reglamentaria en obra (ATS, permisos, charlas, preoperacionales etc.)
- ✓ Verificación documentación de ingreso de personal propio y subcontratado relacionado con el proyecto.
- ✓ Se cuenta con stock para personal en obra como: dotación, guantes de carnaza, nitrilo, botas de seguridad, gafas de lente oscuro y blanco, líneas de vida, cinta de señalización, etc.)
- ✓ Se evidencia en obra la realización de pausas activas o calistenia con reflexiones de seguridad al personal en obra propio y subcontratista.
- ✓ Verificación de insumos de emergencia disponibles en obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico (24 al 28 de MARZO DEL 2025)









Componente SST.

Se continúa con las siguientes actividades verificadas en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 4 Semana de MARZO del 2025

- ✓ Recorrido en obra en conjunto contratista LAM CONSTRUCCIONES SAS Y DE INTERVENTORIA
- ✓ Proceso de inducción SISOMA personal nuevo en el proyecto.
- ✓ Seguimiento en la organización de extensiones eléctricas y equipos en Edificio N° 1y 2
- ✓ Seguimiento en el proceso de retroalimentación sobre gestión adecuada de medidas de seguridad para trabajos a diferente nivel o en TSA.
- ✓ Supervisión en actividades de andamiaje en obra
- ✓ Verificación de seguridad social de proveedores y subcontratistas
- ✓ Gestión en entrega de soportes de inducción SISOMA personal nuevo en obra en la semana descripta.
- ✓ Se continúa con el seguimiento del uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) en relación a actividades a diferente nivel o trabajo seguro Altura (TSA). Como: aseguramiento de personas, uso completo y adecuado de equipos de protección contra caídas
- ✓ Conservación en cartelera informativa publicación de números de emergencia, listado de personal con RH, alergias o novedades de salud.
- ✓ Supervisión continua Contratista e Interventoría en las diferentes actividades en obra ante el control de riesgos y peligros
- ✓ Socialización de riegos, peligros y medidas preventivas a personal externo subcontratado como: visitantes, asesores, proveedores etc.
- ✓ Verificación en el uso adecuado de los elementos de protección personal directo e indirecto en las diferentes actividades ejecutadas en el proceso constructivo.
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con personal dentro del perímetro de ejecución
- ✓ Verificación de documentos de seguridad de operario de vehículos y documentación legal de vehículos relacionados en el proyecto. (volqueta, minicargador, camiones y demás vehículos)
- ✓ Diligenciamiento de documentación reglamentaria en obra (ATS, permisos, charlas, preoperacionales etc.)
- ✓ Verificación documentación de ingreso de personal propio y subcontratado relacionado con el proyecto.
- ✓ Se cuenta con stock para personal en obra como: dotación, guantes de carnaza, nitrilo, botas de seguridad, gafas de lente oscuro y blanco, líneas de vida, cinta de señalización, etc.)
- ✓ Se evidencia en obra la realización de pausas activas o calistenia con reflexiones de seguridad al personal en obra propio y subcontratista.
- ✓ Verificación de insumos de emergencia disponibles en obra.

INFORME DE GESTION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

TERCER INFORME MES DE MARZO DEL 2025

Contrato de Obra No. 138-00-A-COFAC-DIFRA 2023 con Objeto “OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ”.

Santiago de Cali – Valle del Cauca

ELABORÓ	REVISÓ	FECHA
Jhon Edgar Reyes Talero	Miguel Felipe Ríos	MARZO 2025
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST/ SALUD OCUPACIONAL)	Ingeniero residente	

INDUCCIÓN PMA AL PERSONAL

FECHA	NOMBRE	CARGO
14/03/2025	LUIS MARCOS FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA

El mes de MARZO DEL 2025 se brindaron las inducciones al personal que ingreso a la obra, 1 persona del área OPERATIVA, de las cuales se guardan los archivos físicos en A-Z del área administrativa. Los temas fusionados en una sola evaluación que se realizaron PMA fueron los siguientes para la obra.

- ✓ Manejo de cerramiento de obra
- ✓ Sendero peatonal
- ✓ Señalización
- ✓ Demarcación de insumos
- ✓ Acopio temporales de obra
- ✓ Puntos ecológicos
- ✓ Respel
- ✓ Orden y Aseo
- ✓ Inspecciones locativas
- ✓ Ahorro del agua
- ✓ Ahorro de energía
- ✓ Reciclaje
- ✓ Punto ecológico
- ✓ Señalización

INSPECCIONES PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

Se realizaron en el mes de MARZO 2025 las siguientes inspecciones Plan de Manejo Ambiental PMA: preoperacional de Equipos, Inventario de Sustancias Quimicas, Inspección locativa, Inspección Ambiental. Siendo las inspecciones satisfactorias.



Se monitoreo el manejo de insumos de obra y disposición adecuada a sitio autorizado de RCD de la obra en el mes de MARZO DEL 2025. Se tiene en A-Z la información soportada en físico.





REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico PMA (3 al 8 de MARZO 2025)









Actividades realizadas en el proceso de señalización y movilidad

COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 1 Semana de MARZO del 2025.

- ✓ Mantenimiento de orden y aseo en los Puntos Ecológicos
- ✓ Mantenimiento en la señalización de RCD restante pendiente de disposición
- ✓ Conservación de señalización puntos de acopio de material de relleno
- ✓ Jornada de orden y aseo en edificio 1 y 2
- ✓ Se continúa seguimiento en relación a lavado, limpieza y señalización en la zona de ingreso de tubería eléctrica autorizada en la excavación externa en CAMCOM 6.
- ✓ Limitación zonas de obra blanca con el objeto de la conservación de orden y aseo en el primer piso del edificio N°2.
- ✓ Mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias y punto ecológico
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con material y descargue del mismo.
- ✓ Verificación de documentación de operadores de vehículos
- ✓ Preparación de mezcla de concreto en tinajas y desplazadas en carretilla mitigando la preparación en superficies no autorizadas.
- ✓ Seguimiento en la supervisión entre Contratista e Interventoría en el proceso constructivo en Edificio N°1 y N° 2
- ✓ Socialización de riesgos, peligros y medidas de control en el desplazamiento de vehículos
- ✓ Se verifica conservación de la protección de individuo arbóreo ubicado en diagonal de Bomberos EMAVI y lateral a la zona de acopio del cemento e icopor dentro del perímetro de obra.
- ✓ Inspección preoperacional de equipos utilizados
- ✓ Se continúa con mantenimiento de puntos de acopio temporal para recolección de elementos de protección personal (EPP). Para disposición adecuada al cumplirse con la cantidad requerida para disposición final.
- ✓ Cumplimiento de orden, aseo y locativo en las áreas de almacén, administrativas, baterías sanitarias y obra.
- ✓ Protección de material agregado con plástico y polisombra para preservación y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- ✓ Verificación de documentación de vehículos como: soat, Tecnomecanica y de conductor como seguridad social o aporte correspondiente a ARL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico PMA (10 al 15 de MARZO 2025)









COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 2 Semana de MARZO 2025.

- ✓ Señalización zona temporal de residuos saliente de obra
- ✓ Mantenimiento señalización de individuo arbóreo
- ✓ Mantenimiento cerramiento provisional de obra
- ✓ Señalización zanja de tubería hidrosanitaria
- ✓ Recolección y acopio de retales de acero
- ✓ Mantenimiento preventivo de equipos en obra
- ✓ Arreglo y/o mantenimiento de mangueras disponibles en obra en relación a empaques o daños en su protección externa.
- ✓ Mantenimiento en la señalización zanjas y excavación en relación al ingreso de tubería eléctrica
- ✓ Seguimiento en el mantenimiento de instalaciones hidráulicas disponible en obra
- ✓ Mantenimiento punto ecológico
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con material y descargue del mismo.
- ✓ Verificación de documentación de operadores de vehículos
- ✓ Realización de jornada orden y aseo piso 1 y 2 en Edificio 2
- ✓ Preparación de mezcla de concreto en tinajas y desplazadas en carretilla mitigando la preparación en superficies no autorizadas.
- ✓ Seguimiento en la supervisión entre Contratista e Interventoria en el proceso constructivo en Edificio N°1 y N° 2
- ✓ Se continua con actividad de orden y limpieza en relación a la recomendación realizada de acopio temporal de residuos que puedan ser desplazados al área de operaciones aéreas de la FAC-EMAVI.
- ✓ Socialización de riesgos, peligros y medidas de control en el desplazamiento de vehículos
- ✓ Se verifica conservación de la protección de individuo arbóreo ubicado en diagonal de Bomberos EMAVI y lateral a la zona de acopio del cemento e icopor dentro del perímetro de obra.
- ✓ Inspección preoperacional de equipos utilizados en la semana N°31
- ✓ Se continúa con mantenimiento de puntos de acopio temporal para recolección de elementos de protección personal (EPP). Para disposición adecuada al cumplirse con la cantidad requerida para disposición final.
- ✓ Cumplimiento de orden, aseo y locativo en las áreas de almacén, administrativas, baterías sanitarias y obra.
- ✓ Protección de material agregado con plástico y polisombra para preservación y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- ✓ Verificación de documentación de vehículos como: soat, Tecnomecanica y de conductor como seguridad social o aporte correspondiente a ARL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico PMA (17 al 22 de MARZO 2025)









COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 3 Semana de MARZO 2025.

- ✓ Seguimiento en el mantenimiento de instalaciones hidráulicas disponible en obra
- ✓ Mantenimiento punto ecológico
- ✓ Supervisión en el ingreso de vehículos con material y descargue del mismo.
- ✓ Verificación de documentación de operadores de vehículos
- ✓ Preparación de mezcla de concreto en tinajas y desplazadas en carretilla mitigando la preparación en superficies no autorizadas.
- ✓ Seguimiento en la supervisión entre Contratista e Interventoria en el proceso constructivo en Edificio N°1 y N° 2
- ✓ Se continua con actividad de orden y limpieza en relación a la recomendación realizada de acopio temporal de residuos que puedan ser desplazados al área de operaciones aéreas de la FAC-EMAVI.
- ✓ Socialización de riesgos, peligros y medidas de control en el desplazamiento de vehículos
- ✓ Se verifica conservación de la protección de individuo arbóreo ubicado en diagonal de Bomberos EMAVI y lateral a la zona de acopio del cemento e icopor dentro del perímetro de obra.
- ✓ Inspección preoperacional de equipos utilizados en la semana N°34
- ✓ Protección de material agregado con plástico y polisombra para preservación y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- ✓ Verificación de documentación de vehículos como: soat, Tecnomecanica y de conductor como seguridad social o aporte correspondiente a ARL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico PMA (24 al 28 de MARZO 2025)

LAM CONSTRUCCIONES — ACTA DE REUNION

Fecha Febrero 2 del 2024
No. de Rev. 1
Pág. 1 de 3

COMITÉ/ GRUPO	HORA INICIO	HORA FINAL	FECHA		
COPASST	10:00 A:m	11:00 Am	28	Marzo	2025

ACTA # 12
ORDEN DEL DÌA

Temas
Reunir al grupo para la reunión mensual de COPASST

1. Retro alimentación del Programa de Orden y Aseo:
   a. Limpieza de la Obra: Mini Cargador para la actividad, 5 viajes de Volquetas
   b. Certificado de RCD: Certificado en escombrera autorizada.
   c. Limpieza de baterías sanitarias: Limpieza diaria
2. Inspecciones SST: Locativas, EPP, Ambientales, Extintores, Botiquín. Etc
3. Charlas: Se reunió el personal para sensibilizarlos sobre los temas de seguridad de la obra que se deben tener en cuenta.
4. Accidentalidad: cero accidente en la obra durante el mes en mención.
5. Limpieza de los dos Edificios: marcos de ventanas, baños, alojamientos y pasillos
6. Mantenimiento de polisombra: perímetro de la obra


Acciones

1. Se verifica que todo el personal de la obra este cumpliendo con la responsabilidad del orden y aseo de la obra en sus actividades diarias.
2. Se hace mantenimiento al contenedor administrativo de los profesionales.
   Se continua con la entrega de EPP por deterioro, los extintores están con fecha adecuada, válvula de presión en correcto estado.
   Los botiquines se revisaron y dejaron en condiciones adecuadas de sus elementos
3. Se brindaron charlas de seguridad y ambientales en donde queda la evidencia de las firmas del personal de cada una de ellas
4. Se evidencia el compromiso del personal de la obra sobre el tema de autocuidado
5. Se hace diariamente jornadas de orden y aseo a la obra, tanto en el perímetro como dentro de los edificios dejando evidencias fotográficas.
6. Se mantiene el cerramiento de la obra con polisombra de color verde.

LAM CONSTRUCCIONES — ACTA DE REUNION

Fecha Febrero 2 del 2024
No. de Rev. 1
Pág. 2 de 3

Anexo muestra fotográfica



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fechas del Registro Fotográfico PMA (24 al 28 de MARZO 2025)









COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades en obra. Consolidadas a través del acta de trabajo SISOMA. 4 Semana de MARZO 2025.

- ✓ Mantenimientos cerramiento de obra
- ✓ Organización zona temporal de cemento
- ✓ Organización zona temporal de cerámica
- ✓ Conservación de señalización de puntos de acopio material de relleno
- ✓ Jornada de orden y aseo en Edificio 1 y 2
- ✓ Se continúa seguimiento en relación a lavado, limpieza y señalización en la zona de ingreso de tubería eléctrica autorizada en la excavación externa en CACOM 6
- ✓ Limitación zonas de obra blanca con el objetivo de la conservación de orden y aseo en el primer piso del Edificio N°2.
- ✓ Seguimiento en el mantenimiento de instalaciones hidráulicas disponible en obra
- ✓ Mantenimiento punto ecológico
- ✓ Verificación de documentación de operadores de vehículos
- ✓ Preparación de mezcla de concreto en tinajas y desplazadas en carretilla mitigando la preparación en superficies no autorizadas.
- ✓ Seguimiento en la supervisión entre Contratista e Interventoría en el proceso constructivo en Edificio N°1 y N° 2
- ✓ Se continúa con actividad de orden y limpieza en relación a la recomendación realizada de acopio temporal de residuos que puedan ser desplazados al área de operaciones aéreas de la FAC-EMAVI.
- ✓ Socialización de riesgos, peligros y medidas de control en el desplazamiento de vehículos
- ✓ Se verifica conservación de la protección de individuo arbóreo ubicado en diagonal de Bomberos EMAVI y lateral a la zona de acopio del cemento e icopor dentro del perímetro de obra.
- ✓ Inspección preoperacional de equipos utilizados en la semana N°35
- ✓ Protección de material agregado con plástico y polisombra para preservación y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- ✓ Verificación de documentación de vehículos como: soat, Tecnomecanica y de conductor como seguridad social o aporte correspondiente a ARL.

ANEXOS Y/O SOPORTES PRESENTADOS A LA INTERVENTORIA

1. Anexo Afiliaciones y antecedentes.
2. Anexo Planillas de seguridad social.
3. Anexo Formatos a utilizar en obra.
4. Anexo Matriz de peligros.
5. Anexo Plan de Emergencia.
6. Anexo procedimientos.
7. Anexo Plan de manejo Ambiental PMA.
8. Anexo Exámenes Ocupacionales.
9. Anexo Análisis de riesgo ATS.
10. Anexo entrega de Elementos de Protección Personal EPP
11. Anexo Soportes de Inducción.
12. Anexo Soportes de Capacitación.
13. Anexo Inspecciones de seguridad.
14. Anexo Inspecciones Ambientales.
15. Anexo Presupuesto SST.
16. Anexo Perfil sociodemográfico.
17. Anexo Competencias Trabajadores
18. Cronograma de mantenimiento preventivo equipos.
19. Preoperacionales equipos.
20. Hojas de seguridad Productos químicos.
21. Plan de Trabajo SST y Ambiental.
22 Indicadores SST Accidentabilidad.