


INFORMACION GENERAL

ACTO CONTRACTUAL: MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO 315	FECHA 10 DICIEMBRE 2024	ACTA DE INICIO 13 DICIEMBRE 2024
INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	SERMECTOL S.A.S SERVICIOS MECANICOS DEL TOLIMA SAS		
NIT:	901.379.843-8		
NOMBRE:	John Alexander Arévalo Casas		
C.C.	1.032.377.706 de Bogotá		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato es de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO . El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización se requiere el registro presupuestal y aprobación de las garantías.		
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ALGUNOS VEHICULOS AUTOMOTORES, ADSCRITOS AL COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL		
VALOR INICIAL:	REINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS (\$36.274.070) MCTE		

Certifico que se han cumplido a cabalidad las OBLIGACIONES GENERALES estipuladas en el contrato en mención las cuales se relacionan a continuación:

1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, especialmente las que le sean asignadas por el Supervisor del contrato.
2. Hacer entrega de la información al supervisor que se genere durante la ejecución del objeto contractual.
3. El CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución de objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.
4. Informar oportunamente cualquier anomalía que se presente.
5. Estar atento a los requerimientos de la administración y cumplir con las metas señaladas.
6. No ceder todo o parte del contrato ni subcontratar sin autorización previa y escrita del Municipio.
7. Informar oportunamente al Contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
8. Atender todos los requerimientos que el contratante realice respecto del servicio contratado.
9. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo.
10. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al contratante y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que el contratante declare la caducidad del contrato.

1	mordaza de frenos	
1	ligas de mordaza	
1	bomba de dirección	
1	mantenimiento de caja de dirección	
1	aceite de motor	
1	filtro de aceite	


11. El CONTRATISTA está sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada por el contratante o conocida por él por cualquier medio.
12. Sufragar los gastos que genere el traslado del contratista fuera de la entidad, para efectos de cumplir con el objeto del contrato
13. Las demás que sean establecidas por el supervisor del contrato que guarden relación directa con el objeto.

A continuación, relaciono las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, cumplidas a cabalidad y de las cuales se generan registro fotográfico según las ofertas presentadas.

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente documento, y en especial acorde a las características definidas.
2. Realizar el mantenimiento, suministro e instalación de acuerdo a las especificaciones
 1. técnicas definidas.
2. Los elementos entregados deberán ser de excelente calidad, con las especificaciones del presente contrato.
3. Cambiar, o corregir a su costa los bienes defectuosos que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas
4. Contar con todo el personal y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO


GRAND VITARA MODELO 2017 CILINDRAJE		
CAN T	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	Guardapolvo	
1	juego de pastillas delanteras de capacidad y factor de fricción adecuado	 
1	Líquido de frenos	


1	filtro de aire	
2	aceite de transmisión	 
2	aceite hidráulico	
1	mano de obra frenos	 
1	suministro y cambio de batería de 12 voltios DC, de almacenamiento acorde al requerimiento corriente del vehículo, con terminales adecuados que concuerden con las terminales electricas de los cables	 
1	desmonte de modulo y revisión, correcion de fuga por apagado, reprogramación, instalacion y pruebas	 

1	forros de sillas	 
4	bujías	 
1	empaques de tapa válvulas	
1	cambio de empaque de tapa válvulas	
1	termostato	 
1	refrigerante	
2	amortiguadores	 

1	aplique de la exploradora derecha	
1	juego de tapetes	
1	lavado general	 

NISSAN SENTRA ABU871		
CAN T	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	aceite 20w50	
1	kit de filtracion, aceite, aire, combustible	


1	aceite para caja galon	
1	cambio de aceite direccion hidraulica	
1	suministro de instalacion soporte de bateria adecuado para la configuracion de espacio del vehiculo	
1	suministro y cambio de bateria de 12 voltios DC, de almacenamiento acorde al requerimiento corriente del vehiculo, con terminales adecuados que concuerden con las terminales electricas de los cables	
1	recipiente auxiliar refrigerante	
1	kit de reparticion, cadena,tensor, desmote de kit usado, suministro de kit nuevo, arme.	

1	sincronizacion	 
4	bujias	 
1	kit instalacion de altas	 
1	juego de pastillas de freno	 
1	juego de discos	 
1	liquido de frenos por litro	

1	juego de campanas de freno	
1	juego de bandas de freno	
1	juego de cilindros de freno	
1	juego de empaques de mordaza de freno	
1	mantenimiento de frenos	
4	bujes de tijera inferior	

2	rotulas inferiores	
1	juego de tensores de barra estabilizadora	
2	terminal de dirección	
1	servicio de torno	
1	mantenimiento a suspensión	

FORD RANGER 4*4 OLO256		
CAN T	DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO

1	forro de sillas	
---	-----------------	--


Seguridad Social:

PLANILLA INTEGRADA

MES	Nº. PLANILLA	FECHA DE PAGO
DICIEMBRE	32195376	09-01-2025

VALOR A COBRAR:

REINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS (\$36.274.070)
MCTE



JOHN ALEXANDER AREVALO CASAS

C.C. N° 1.032.377.706 de Bogotá

Representante legal

SERMECTOL S.A.S SERVICIOS MECANICOS DEL TOLIMAS SAS

Contratista.



Sermectol - NIT: 901379843-8
Tel.: 3183268993
Correo electrónico:
sermectol@gmail.com
Dirección: Carrera 5 # 23-75

Número informe: OT-375
Fecha Entrada: 2024-12-18
Fecha Salida: 2024-12-27

INFORME VEHÍCULO

PLACA: OKZ713
LINEA: GRAND VITARA
USO: Oficial
MOTOR: J24B-1313329
KM INGRESO: 100120
KM SALIDA: 100120

MARCA: SUZUKI
MODELO: 2017
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL ARMERO
GUAYABAL
CHASIS: JS3TD04V3H4102115
TIPO DE TRABAJO:: Correctivo

INGRESO DE VEHÍCULO DEL TALLER MECANICO

Ingresar vehículo Suzuki Vitara de placas OKC713, la cual se encuentra adscrita a la alcaldía del municipio de Armero Guayabal, para realizar mantenimientos programados.



ACTIVIDADES DE REPARACION

- Mantenimiento a Frenos se inspeccionaron y reemplazaron las pastillas de freno delanteros, cilindros de los frenos, se realiza mantenimiento y cambio de ligas de mordazas, líquido de frenos, se cambian empaque de mordazas, se limpian, y lubrican los componentes del sistema de frenos



- Se realiza desmonte de la caja de la dirección se realiza mantenimiento, se cambia empaquetadura, se cambian guarda polvos, se desmonta bomba de la dirección se re procede


a cambiar, se desmonta depósito de hidráulico se realiza limpieza y se procede a cambiar el respectivo aceite.



- Se realizó el cambio de aceite del motor, utilizando aceite de alta calidad mobil 5w30 y su respectiva filtración aceite, aire.




- Se realiza procede a realizar niveles de aceite de la transmisión, se procede a realizar el respectivo cambio aplicando 80w90.



- Se cambia de batería de motor ya que no puede recargarse como antes y no almacena carga se procede a suministrar batería eco 34-950, se realiza cambio de terminales adecuados, se realiza cambio de cables que se encontraban en malas condiciones.




- Se procede a realizar desmonte del módulo se procede a realizar revisión, por problema de encendido del vehículo se procede a realizar reprogramación, se cambia instalaciones que se encontraban en malas condiciones. Se procede a realizar sincronización del vehículo se realiza cambio de empaque de tapa válvulas, cambio de bujías, se realiza cambio del termostato, se procede a realizar mantenimiento al radiador y se aplica refrigerante al vehículo.



- Se procede a realizar revisión de suspensión se realiza cambio de amortiguadores delanteros.



- Se cambió de tapizado y forros de las sillas por encontrarse en malas condiciones, se cambia aplicue de la exploradora lado derecho, se realiza lavado general del vehículo y se procede a realizar entrega del vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento.




SALIDA DE VEHÍCULO DEL TALLER MECANICO

se realiza pruebas del vehículo quedando en perfectas condiciones de funcionamiento, se realiza entrega del vehículo al representante de la alcaldía, se realiza entrega de todo los repuestos utilizados en la actividad.

SERVICIOS MECÁNICOS DEL TOLIMA S.A.S. "SERMECTOL S.A.S." Carrera 5 #23-75 Barrio El Carmen Ibagué Tolima

ENTREGA EL VEHÍCULO

RECIBE EL VEHÍCULO



JEISSON DAVID VELANDIA MENDIVELSO

Ingeniero Mecatrónica

Matricula Profesional No.25361-391624

CND SERMECTOL S.A.S.



JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ

Secretario de Gobernó

Cedula: 93393490

Telefono: 3123519952



Sermectol - NIT: 901379843-8
Tel.: 3183268993
Correo electrónico:
sermectol@gmail.com
Dirección: Carrera 5 # 23-75

Número informe: OT-373
Fecha Entrada: 2024-12-14
Fecha Salida: 2024-12-20

INFORME VEHÍCULO

PLACA: ABU871
LINEA: SENTRA
USO: Oficial
MOTOR: GA16846072W
KM INGRESO: 111883
KM SALIDA: 111883

MARCA: NISSAN
MODELO: 2009
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL ARMERO
GUAYABAL
CHASIS: 3N1EB31S33ZK741351
TIPO DE TRABAJO:: Correctivo

INGRESO DE VEHÍCULO DEL TALLER MECANICO

Se recibe vehiculo Nissan Sentra de placas ABU871 propiedad alcaldía municipal de Armero Guayabal para realizar actividades de mantenimiento programado.



ACTIVIDADES DE REPARACION

- Se realizó el cambio de aceite del motor, utilizando aceite de alta calidad acdelco 20w50 y su respectiva filtración aceite, aire y combustible.




- Se realiza mantenimiento y inspección a la suspensión, se realiza ajustes a los componentes de la suspensión, se observa desgaste en tensores de la barras estabilizadoras, bujes de la tijera, rotulas, terminales de la dirección, se procede a realizar el respectivo cambio de los mismos con ayuda de la prensa torno.



- Mantenimiento a Frenos se inspeccionaron y reemplazaron las pastillas de freno delanteros, discos delanteros, campanas de freno traseros, bandas de freno traseros, cilindros de los frenos, se realiza mantenimiento y cambio de ligas de mordazas, líquido de frenos, se cambian empaque de mordazas, se limpian, y lubrican los componentes del sistema de frenos.



- Se realiza cambio de kit de repartición ya que presentaba desgaste, falla en la distribución de la potencia, Además, la cadena tensor estaba desgastada y no mantenía la tensión adecuada. Se procede a realizar cambio de kit completo, correa de distribución, polea del árbol de levas, tensor, polea del cigüeñal, bomba de agua.



- Se realiza sincronizada del vehículo, se realiza cambio de las bujías, kit de instalación de alta.



- Se desmonta radiador, se realiza mantenimiento, se procede a realizar cambio de tarro auxiliar del refrigerante.



- Se realiza mantenimiento y cambio de aceite de dirección hidráulica.





Sermectol - NIT: 901379843-8
Tel.: 3183268993
Correo electrónico:
sermectol@gmail.com
Dirección: Carrera 5 # 23-75

Número informe: OT-402
Fecha Entrada: 2025-02-17
Fecha Salida: 2025-02-21

INFORME VEHÍCULO

PLACA: OLO256
LINEA: RANGER
USO: Oficial
MOTOR: 8AFBR01ERJ346844
KM INGRESO: 293033
KM SALIDA: 29033

MARCA: FORD
MODELO: 2024
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL ARMERO
GUAYABAL
CHASIS: P02XRJ346844
TIPO DE TRABAJO:: Preventivo

INGRESO DE VEHÍCULO DEL TALLER MECANICO

Se recibe vehículo FORD RANGER OLO256 propiedad alcaldía municipal de Armero Guayabal para realizar actividades de mantenimiento programado



ACTIVIDADES DE REPARACION

- se recibe el vehículo se realiza desmonte de sillas, se realiza suministro de forros de las cinco sillas.




SALIDA DE VEHÍCULO DEL TALLER MECANICO

Se realiza entrega del vehículo al representante de la alcaldía, en perfectas condiciones de funcionamiento.

SERVICIOS MECÁNICOS DEL TOLIMA S.A.S. "SERMECTOL S.A.S." Carrera 5 #23-75 Barrio El Carmen Ibagué Tolima

ENTREGA EL VEHÍCULO




JEISSON DAVID VELANDIA MENDIVELSO

Ingeniero Mecatrónica

Matricula Profesional No.25361-391624

CND SERMECTOL S.A.S.

RECIBE EL VEHÍCULO



JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ

Secretario de Gobierno

Cedula: 93393490

Teléfono: 312 3519952