UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024 NIT: 301.303.024-8	INSPECCION ORDEN Y ASEO	Código: SGT-F-22
		Versión: 01
		01/04/2025

FICHA DE EVALUACIÓN Y/O INSPECCION

Cumple: 1 No cumple: 0 No aplica: X

Fecha:	Área Inspeccionada:
Responsable de la Inspección:	

INDICADOR	ASPECTO CONSIDERADO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
Condiciones de seguridad	Funcionamiento de las luminarias		X	
	Cables eléctricos canalizados		X	
	Mesa de trabajo sin vidrio			X
	Las sillas son adecuadas			X
	Las posturas son ergonómicas			X
	Sistema de ventilación se encuentra en buen estado	X		
	Ventanas y vidrios en buen estado			X
	Los pasillos de circulación están señalizados		X	
	Paredes en buen estado	X		
	Los peldaños de las escaleras (cuentan con pasamanos, antideslizantes y están en buen estado)	X		
	Los techos están en buen estado	X		
	Las áreas de almacenamiento se encuentran señalizadas		X	
	Señalización de información y de prevención en cuanto al área y las vías de evacuación		X	
	Extintores o equipos contra incendios con su respectiva señalización	X		
	Hay ruido	X		
	Espacios adecuados en el lugar de trabajo	X		
	Los toma corrientes están protegidos y con identificación de voltajes		X	
	El estado del equipo de protección personal	X		
	Ha recibido inducción para la utilización del equipo de protección personal	X		
	Elementos regados o tirados	X		
	los elementos y materiales en general almacenados o archivados se tiene identificados			X
	Los lugares de archivo, y almacenamiento se clasifican por tamaño, forma y peso			X
	Se realiza inducción al puesto, por los jefes encargados	X		
	Pausas activas durante la jornada laboral	X		
	Mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo	X		
	En el puesto hay manual de procedimientos	X		
Manejo de residuos	Los recipientes existentes son suficientes		X	
	Los recipientes se encuentran pintados con el color correspondiente.		X	
	Los recipientes están identificados y debidamente señalizados		X	
	El personal hace selección y separación adecuada de los residuos		X	
	Se cumple con la frecuencia para llevar los recipientes al centro de acopio asignado	X		

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024 NIT: 301.303.024-8	INSPECCION ORDEN Y ASEO	Código: SGT-F-22
		Versión: 01
		01/04/2025

Utilización de recursos	Se reportan los daños de los equipos	X		
	Se reportan las fugas de agua	X		
	Se reportan las daños de los servicios sanitarios oportunamente	X		
	Se dejan los equipos encendidos innecesariamente			X
	Se deja el aire acondicionado encendido innecesariamente			X
	Se dejan luces encendidas innecesariamente			X
	Se reciclan los materiales y se les da buen uso		X	
Orden y aseo	Orden de mesas, sillas, escritorios			X
	Baños de damas y caballeros se encuentran en buen estado	X		
	Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos	X		
	Cajones y escritorios en orden			X
	Hay elementos que no pertenecen al área			X
	Los pisos se encuentran limpios	X		
	La ubicación de implementos de aseo es la adecuada			X
	Los desechos están identificados y localizados		X	
	Los objetos personales están ubicados en casilleros			X
	Las canecas existes son suficientes para la producción de desechos	X		
	Las ventanas se encuentran limpias			X
	Las paredes se encuentran limpias	X		
	La señalización existente está en buen estado y limpia		X	
	Los servicios sanitarios están dotados de papeleras.	X		
	Los servicios sanitarios están dotados de papel higiénico y dispensadores de papel.	X		
	La información que contienen los avisos y carteleras, es legible y actualizada		X	
	Los empleados tiene buena presentación personal	X		
Estado de las instalaciones	Las paredes se encuentran en buen estado	X		
	Pisos se encuentran en buen estado	X		
	Los casilleros se encuentran en buen estado			X
	Ventanas y vidrios en buen estado			X
	Techos en buen estado	X		
	Lámparas en buen estado		X	
	Baños damas y caballeros están en buen estado	X		
	Lavaplatos, pesetas o lavamanos están en buen estado			X
	Las puertas están en buen estado			X
	Fumigación			X
	Las canecas se encuentran tapadas	X		

Firma del Responsable: _____

NOMBRE: Diana Paola Santana Parra

CARGO: Ref SST

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024 NIT 901.503.624-6

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES

CÓDIGO: SGT-F-25
VERSIÓN: 01
1/04/2025

SEMANA 21 al 26 de abril INSPECCIONADO POR: Ramon Pablo Santana Perez OBRA: Plaza la 34

ELEMENTO	ÍTEM	ENE B	ENE M	FEB B	FEB M	MAR B	MAR M	ABR B	ABR M	MAY B	MAY M	JUN B	JUN M	JUL B	JUL M	AGO B	AGO M	SEP B	SEP M	OCT B	OCT M	NOV B	NOV M	DIC B	DIC M
Palustres	Cabo en buen estado y ajustado							X																	
Barras	Que no estén torcidas							—																	
Cedazos	Estado general							X																	
Alicates	Se encuentre ajustado							/																	
Nivel de burbuja	Estado general							—																	
Desarmadores	Estado general							X																	
Nylon para ejes	Estado general							—																	
Pala de calva	Estado general							—																	
Plomada de cobre	Estado general							—																	
Cinceles	Sin rebaba y cortantes							—																	
Cinta Métrica	Enrollar en buen estado							X																	
Destornilladores	Mango no partido							X																	
Extensiones	Tomas, estado del cable bueno							X																	
Bichiroque	Estado general							—																	
Mangueras de nivel	No se encuentre rota o partida							—																	
Coche o carretilla	Llanta en buen estado (inflada), tornillos del platon y agarradera bien ajustados							—																	
Azadones	Revisar ajuste del mango que no este suelto							—																	
Escuadras	Estado general							—																	
Limas	Estado general							—																	
Llaves expansivas	Estado general							—																	
Machete con funda	Revisar mango, filo							—																	
Martillos de uña	Revisar mango							—																	
Palas	Cabos en buen estado, ajustados							—																	
Paladragas	Cabos en buen estado, ajustados							—																	
Parasoles	Estado general							—																	
Picas	Cabos en buen estado, ajustados							—																	
Porras	Cabos en buen estado, ajustados							—																	
Segueta	Soporte, marco y hoja en buen estado							—																	
Llana metálica	Estado general							—																	
Llana de madera	Estado general							—																	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados							—																	
Tijeras	Estado general							—																	
Pisón	Estado general							—																	
Balde	Estado general							X																	
Rodillos	Otros							X																	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS
DE MERCADO 2024
NIT 901.303.024-8

INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA - EXTINTORES

CÓDIGO: SGT-14
VERSION: 01
1/04/2025

Fecha 11/04/2025 | Elaborado por: Diana Paola Santana P. | Centro de trabajo: Plaza la 21

No	Area	Clase	Capacidad	Ultima Recarga	Vence	Fecha Prueba hidrostatica	Señalizacion	Señalizacion pared	Señalizacion piso	Sin deformaciones en el cilindro	Pintura cilindro	Altura (max 1.5)	Acceso al equipo	Visibilidad equipo	Estado manometro	Presion manometro	Pin de seguridad	Abrazadera	Manguera o	Ubicación y anclaje	OBSERVACIONES
1	Impermebealizacion cubierta externa	Multiproposito	5 Lb.	03/2024	03/2025	—	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	Se debe realizar nueva recarga.
2	Campamento	Multiproposito	10 Lb	06/2024	06/2025	—	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NA	X	
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					

CONVENCION Calificación: B: Bueno - M: Malo - N.A: No aplica

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024
NIT. 901.553.224-8

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CÓDIGO: SST-F-18	
VERSIÓN: 01	
1/04/2025	

DATOS GENERALES

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS (CUBIERTAS, CERRAMIENTOS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 38, ARENA DE LA CIUDAD DE BASE

SEMANA Del 09 al 12 de abril de 2025
Turno: Diurno Consecutivo.

DATOS DE LA INSPECCIÓN

TEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES 26437 Nº DE SERIE H. Miguel	Estado de las correas							X			Y			X			X		
		Estado de las costuras							X			X			X			X		
		Estado de las argollas							Y			Y			X			X		
		Estado de las hebillas							X			Y			X			X		
		Estado de partes plásticas							Y			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
2	ESLINGA TIPO Posicionamiento Nº DE SERIE FM362	Estado de la malla							X			X			X			X		
		Estado de la cuerda									X	X			·		X	·		X
		Estado del cable en acero									X			X	·		X			X
		Estado del gancho de seguridad							X			X			X			X		
		Estado del guarda cabo							X			X			X			X		
		Estado del absorbedor de impacto									X	·		X			X			X
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
3	TIE OFF TIPO Nº DE SERIE	Estado de la malla																		
		Estado de la costura																		
		Estado del cable en acero																		
		Estado de las argollas o anillos																		
		Estado del guarda cabo																		
		Estado de limpieza																		
4	MOSQUETÓN Nº DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado del sistema de bloqueo																		
		Estado de limpieza																		
5	ANCLAJE/ADOR DE CAIDA Nº DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de retención																		
		Estado de limpieza													X			X		
6	LINEA DE VIDA CLASICA Nº DE SERIE	Estado de la cuerda							X			Y			X			Y		
		Estado de limpieza							Y			X			X			X		
		Estado de ganchos							X			X			X			X		
		Estado del cuerpo							X			X			X			X		
REVISADO POR																				
TRABAJADOR																				

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024
NIT. 901.803.034-8

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CODIGO: SGT-F-18
VERSION: 01
1/04/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, BARANDAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE IBAGUE

SEMANA Del 09 al 12 de abril de 2025
Nicolas Almeciga.

DATOS DE LA INSPECCION

ITEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES Tipo Multiproposito N° DE SERIE 2636	Estado de las correas							X			X			X			X		
		Estado de las costuras							X			X			X			X		
		Estado de las argollas							X			X			X			X		
		Estado de las hebillas							X			X			X			X		
		Estado de partes plasticas							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
2	ESLINGA TIPO Posicionamiento N° DE SERIE 3610	Estado de la reata							X			X			X			X		
		Estado de la cuerda							X					X			X			X
		Estado del cable en acero									X			X			X			X
		Estado del gancho de seguridad							X			X								
		Estado del guarda cabo							X			X								
		Estado del absorbedor de impacto									X			X			X			X
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
3	TIE OFF TIPO N° DE SERIE	Estado de la reata							X											
		Estado de la costura							X											
		Estado del cable en acero																		
		Estado de las argollas o anillos																		
		Estado del guarda cabo																		
		Estado de limpieza																		
4	MOSQUETON N° DE SERIE AF-09	Estado del cuerpo							X			X			X			X		
		Estado del sistema de bloqueo							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
5	ARRESTADOR DE CAIDA N° DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de detención																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA CUERDA N° DE SERIE	Estado de la cuerda							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
		Estado de ganchos							X			X			X			X		
		Estado del cuerpo							X			X			X			X		
REVISADO POR:																				
TRABAJADOR:																				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

DATOS GENERALES

SEMANA Del 04 al 12 de abril de 2023

Santiago Castaneda

DATOS DE LA INSPECCIÓN

ITEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES Tipo Retractivo N° DE SERIE EBHXDTP	Estado de las correas							X			X			X			X		
		Estado de las costuras							X			X			X			X		
		Estado de las argollas							X			X			X			X		
		Estado de las hebillas							X			X			X			X		
		Estado de partes plásticas							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
2	ESLINGA TIPO Retractable N° DE SERIE 12195E30	Estado de la malla							X			X			X			X		
		Estado de la cuerda								X			X			C			X	
		Estado del cable en acero								X			X						X	
		Estado de ganchos de seguridad							X			X			X			X		
		Estado de puerta cabo							X			X			X			X		
		Estado de absorbedor de impacto								X			X			C			X	
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
3	TIE OFF Tipo Retractil N° DE SERIE 32C4P31	Estado de la malla							X			X			X			X		
		Estado de la costura							X			X			X			X		
		Estado del cable en acero								X			X			X			X	
		Estado de las argollas o anillos								X		X				X			X	
		Estado de puerta cabo								X			X			X			X	
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
4	MOSQUETON N° DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado del sistema de bloqueo																		
		Estado de limpieza																		
5	ARNES TIPO DE CARGA N° DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de deformación																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA HORIZONTAL N° DE SERIE	Estado de la cuerda							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
		Estado de ganchos							X			X			X			X		
		Estado del cuerpo							X			X			X			X		
REVISADO POR:																				
OBSERVACIÓN																				

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUENCA PLAZAS DE MERCADO 2024

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CODIGO: SST-F-18
VERSION: 01
1/04/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, CENIZAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DE LA N-S-21, LA 8-17 EL JARDIN DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

SEMANA Del 04 al 12 de abril 2025
Ricardo Cruz

DATOS DE LA INSPECCIÓN

ITEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES TIPO Multiposición Nº DE SERIE 34	Estado de los correas							X			X			X			X		
		Estado de las costuras							X			X			X			X		
		Estado de las argollas							X			X			X			X		
		Estado de las hebillas							X			X			X			X		
		Estado de partes plásticas							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
2	ESLINGA TIPO Posicionamiento Nº DE SERIE 36000 85	Estado de la malla							X			X			X			X		
		Estado de la cuerda									X			X			X			X
		Estado del cable en acero									X			X			X			X
		Estado del gancho de seguridad							X			X			X			X		
		Estado del guarda cabo							X			X			X			X		
		Estado del absorbedor de impacto									X			X			X			X
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
3	TIE OFF TIPO Rabbit Nº DE SERIE 3204P31	Estado de la malla							X			X			X			X		
		Estado de la costura							X			X			X			X		
		Estado del cable en acero									X			X			X			X
		Estado de las argollas o anillos									X			X			X			X
		Estado del guarda cabo									X			X			X			X
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
4	MOSQUETON Nº DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado del sistema de bloqueo																		
		Estado de limpieza																		
5	ARRESTADOR DE CAIDA Nº DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de retención																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA CERTICA Nº DE SERIE	Estado de la cuerda							X			X			X			X		
		Estado de limpieza							X			X			X			X		
		Estado de ganchos							X			X			X			X		
		Estado del cuerpo							X			X			X			X		
REVISADO POR																				
TRABAJADOR																				

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024
NIT 901 303 024-8

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CODIGO: SST-F-16
VERSION: 01
1/04/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 26 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE BARILE

SEMANA: Del 14/04/2025 al 19/04/2025

DATOS DE LA INSPECCION: Jhon Posada

ITEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES 2647 N° DE SERIE Multipropósito	Estado de las correas	X																	
		Estado de las costuras	X																	
		Estado de las argollas	X																	
		Estado de las hebillas	X																	
		Estado de partes plásticas	√																	
		Estado de limpieza	X																	
2	ESLINGA TIPO Posicionamiento N° DE SERIE 7M362	Estado de la reata	X																	
		Estado de la cuerda			X															
		Estado del cable en acero			X															
		Estado del gancho de seguridad	X																	
		Estado del guarda cabo	X																	
		Estado del absorbedor de impacto			N/A															
		Estado de limpieza	X																	
3	TIE OFF TIPO N° DE SERIE	Estado de la reata																		
		Estado de la costura																		
		Estado del cable en acero																		
		Estado de las argollas o anillos																		
		Estado del guarda cabo																		
		Estado de limpieza																		
4	MOSQUETON N° DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado del sistema de bloqueo																		
		Estado de limpieza																		
5	ARRESTADOR DE CAIDA N° DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de detención																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA CUERDA N° DE SERIE	Estado de la cuerda	X																	
		Estado de limpieza	√																	
		Estado de ganchos	X																	
		Estado del cuerpo	X																	
REVISADO POR:																				
TRABAJADOR:																				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CODIGO: SST-F-16
VERSION: 01
1/04/2025

DATOS GENERALES

SEMANA Del 09 al 12 de abril 2025
Nicolas Almeyda Ballesteros

DATOS DE LA INSPECCIÓN

ITEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES Tipo: Multiposicional Nº DE SERIE: 2631	Estado de las correas	X																	
		Estado de las costuras	X																	
		Estado de las argollas	X																	
		Estado de las hebillas	X																	
		Estado de partes plásticas	X																	
		Estado de limpieza	X																	
2	ESLINGA TIPO: Posicionamiento Nº DE SERIE: 3610	Estado de la resta	X																	
		Estado de la cuerda			X															
		Estado del cable en acero			X															
		Estado del gancho de seguridad	X																	
		Estado del guarda cabo	X																	
		Estado del absorbedor de impacto	X		X															
		Estado de limpieza	X																	
3	TIE OFF TIPO: Nº DE SERIE:	Estado de la resta																		
		Estado de la costura																		
		Estado del cable en acero																		
		Estado de las argollas o anillos																		
		Estado del guarda cabo																		
		Estado de limpieza																		
4	MOSQUETON Nº DE SERIE: AF-09	Estado del cuerpo	X																	
		Estado del sistema de bloqueo	X																	
		Estado de limpieza	X																	
5	ABSORBEDOR DE CAIDA Nº DE SERIE:	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de detención																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA CLASICA Nº DE SERIE:	Estado de la cuerda	X																	
		Estado de limpieza	X																	
		Estado de ganchos	X																	
		Estado del cuerpo	X																	
REVISADO POR:																				
TRABAJADOR:																				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024 NIT. 901.503.024-8

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

CODIGO: MET-F-18
VERSION: 01
1/04/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, CERRADAS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA NUEVA, LA 21 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE BARILE

SEMANA Jose Ricardo Cruz
Del Mal 14 de abril 2025

DATOS DE LA INSPECCIÓN

ITEM	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES Tipo Nº DE SERIE 34	Estado de las correas	X																	
		Estado de las costuras	X																	
		Estado de las argollas	X																	
		Estado de las hebillas	X																	
		Estado de partes plásticas	X																	
		Estado de limpieza	X																	
2	ESLINGA TIPO Nº DE SERIE 3606053	Estado de la reata	V																	
		Estado de la cuerda			X															
		Estado del cable en acero			X															
		Estado del pancho de seguridad	X																	
		Estado del guarda cabo	X																	
		Estado del absorbedor de impacto			X															
		Estado de limpieza	X																	
3	TIE OFF TIPO Nº DE SERIE 3204791	Estado de la reata	X																	
		Estado de la costura	X																	
		Estado del cable en acero			X															
		Estado de las argollas o anillos	X																	
		Estado de guarda cabo			X															
		Estado de limpieza	X																	
4	MOSQUETON Nº DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado del sistema de bloqueo																		
		Estado de limpieza																		
5	ARRESTADOR DE CAIDA Nº DE SERIE	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de detención																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA CUERDA Nº DE SERIE	Estado de la cuerda	X																	
		Estado de limpieza	X																	
		Estado de ganchos	X																	
		Estado del cuerpo	X																	
REVISADO POR:																				
TRABAJADOR:																				

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE TRABAJOS EN ALTURAS

DATOS GENERALES

SEMANA: Del 14 al 19 de abril 2025.

DATOS DE LA INSPECCIÓN

TEN	EQUIPO	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	ARNES Marca: Delta Nº DE SERIE: 6B4DTP	Estado de las correas	X																	
		Estado de las costuras	X																	
		Estado de las argollas	X																	
		Estado de las hebillas	X																	
		Estado de partes plásticas	X																	
		Estado de limpieza	X																	
2	ESLINGA TIPO: Posicionamiento Nº DE SERIE: 112194630	Estado de la tela	X																	
		Estado de la cuerda	X		X															
		Estado del cable en acero			X															
		Estado del parche de seguridad	X																	
		Estado de guarda cabo	X																	
		Estado del absorbedor de impacto			X															
		Estado de limpieza	X																	
3	TIE OFF Marca: Petzl Nº DE SERIE: 3204771	Estado de la tela	X																	
		Estado de la costura	X																	
		Estado del cable en acero			X															
		Estado de las argollas o anillos			X															
		Estado del guarda cabo			X															
		Estado de limpieza	X																	
4	ARRESTADOR Nº DE SERIE:	Estado del cuerpo																		
		Estado del seguro de bloqueo																		
		Estado de limpieza																		
5	ARRESTADOR DE CAIDA Nº DE SERIE:	Estado del cuerpo																		
		Estado de los componentes																		
		Estado del mecanismo de retención																		
		Estado de limpieza																		
6	LINEA DE VIDA ELÉCTRICA Nº DE SERIE:	Estado de la cuerda	X																	
		Estado de limpieza	X																	
		Estado de garfios	X																	
		Estado del cuerpo	X																	
RESPONSABLE:																				
TRABAJADOR:																				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024
NIT: 301.303.024-8

PREOPERACIONAL EQUIPO DE OXICORTE Y CLAENTADOR

CÓDIGO: SGT-F-27
VERSIÓN: 01
1/04/2025

OBRA: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

LOCALIZACION: Plaza la 21

SERIAL :

MARCA:

SEMANA: Del 09 al 12 de abril de 2025

ACTIVIDAD: Instalación de manto asfaltico

DESCRIPCION	DIAS DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (B:BUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del portátil									x		x			
Condiciones del regulador y manómetro: Reguladores de oxigeno y manómetro de alta:_____PSI - Manómetro de alta:_____PSI									x		x			
Estado de gas combustible: manómetro de alta:_____PSI - Manómetro de alta:_____PSI									x		x			
Válvulas de retroceso de llama									x		x			
Estado de cilindro (condiciones fisicas, identificar posibles fugas utilizando solución jabonosa)									x		x			
Mango del soplete (se encuentran las rocas de ango libre de grasas, aceites y abolladuras)									x		x			
Soplete /cortador (se encuentran los empaques de caucho y asiento metálicos en buen estado)									x		x			
Estado de la boquilla para calentar									x		x			
Estado del mango para calentar									x		x			
Estado del chispero o quemador									x		x			
EL OPERARIO CUENTA CON TODOS LOS EPP (GUANTES, CASCO CON BARBUQUEJO, PROTECTOR FACIAL, TAPAOIDOS, CAMISA MANGA LARGA, BOTAS DE SEGURIDAD Y DEMAS EPP REQUERIDOS).									x		x			
Otros:									x		x			

FIRMAS PERSONAL AUTORIZADO:

NOMBRES OPERARIOS	CARGO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Santiago Castañeda	técnico	80810473						

FIRMAS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
INSPECTOR SST:						
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL TRABAJO:						

OBSERVACIONES DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024
NIT: 901.303.024-8

PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA

CODIGO: SGT-F-26
VERSIÓN: 01
1/04/2025

OBRA: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 24, LA 21, LA 28 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

SERIAL: K2 Basic

SEMANA: Del 09 al 12 de abril de 2025

LOCALIZACION: Plaza la 21

MARCA: Karcher

ACTIVIDAD: Limpieza inicial cubierta externa.

DESCRIPCION	DIAS DE INSPECCION													
	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
ESTADO (B:SUENO - M: MALO)	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Limpieza General					X		X							
Estado de latoneria y pintura					X		X							
Tren de remolque					X		X							
Manómetro de presión					X		X							
By pass					X		X							
Guarda					X		X							
Estado del generador					X		X							
Ajuste					X		X							
Poleas					X		X							
Conexiones Eléctricas					X		X							
Tablero eléctrico					X		X							
Cables organizados y sin peladuras					X		X							
Tensión de correas (ventilador y alternador)					X		X							
Mofle bien embonado y en buen estado					X		X							
Conexiones de mangueras					X		X							
Acoples rápidos de uña con pasadores					X		X							
Empaques de caucho (bien apretados)					X		X							
EL OPERARIO CUENTA CON TODOS LOS EPP (GUANTES, CASCO CON BARBUQUEJO, PROTECTOR FACIAL, TAPAOIDOS, CAMISA MANGA LARGA, BOTAS DE SEGURIDAD Y DEMAS EPP REQUERIDOS).					X		X							
Otros:					+		+							

FIRMAS PERSONAL AUTORIZADO:

NOMBRES OPERARIOS	CARGO	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
José Ricardo Cruz	Técnico	71859301	—	—	[signature]	[signature]	—	—

FIRMAS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS:	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
INSPECTOR SST:	—	—	[signature]	[signature]	—	—
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL TRABAJO:	—	—	[signature]	[signature]	—	—

OBSERVACIONES DEL EQUIPO:

Powered by CamScanner

AL CUBIERTA PLAZAS DE MERCADO 2024 NIT: 301.303.024-8	INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	CODIGO: SGT-F-19
		VERSION: 01
		1/04/2025

OBRA /O AREA: Plaza la 21 EQUIPO: Hidrolavadora

	CUMPLE			VERIFICACION INSPECCION 09/04/2025			
ELEMENTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	N/A	MEDIDA CORRECTIVA	FECHA	RESPONSABLE	V°B
¿El enchufe es de tipo industrializado y se encuentra en buenas condiciones de uso?	X						
¿Los interruptores se encuentran en buenas condiciones?	X						
¿Los diferenciales y automáticos se encuentran en buenas condiciones de uso?	X						
¿Los cables se encuentran en buenas condiciones de uso?	X						
¿Las conexiones se encuentran bien hechas?	X						
¿Los conductores poseen cable de tierra de protección?	X						
¿La carcaza de la herramienta se encuentra en buenas condiciones de uso?	X						
¿La herramienta cuenta con mango de sujeción?	X						
¿se ha realizado mantención a la herramienta?	X						
¿la herramienta en el cable de conexión se encuentran cortados, o a la vista?		X					
¿las herramientas están deterioradas a simple vista?		X					
OTROS:							

OBSERVACIONES:

REALIZÓ		REVISÓ	
NOMBRE: Diana Paola Santana Parra		NOMBRE: Alexander Leiton	
CARGO: Prof. SST		CARGO: Director de obra	
FIRMA	FECHA 09/04 hors	FIRMA	FECHA

Powered by CamScanner