




1. Sistema 1 Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no estan expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)			
ACTIVIDAD	ESPACIO	ANTES	DESPUES
Equipos eléctricos y electrodomésticos	REVISION DE CAMPANA, (MANTENIMIENTO Y ASEO)		
2. Sistema 2 Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran tecnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)			
Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (si stema de ahorrador de agua)	BAÑOS PRIMER PISO (VALIDAR FUNCIONAMIENTO)		
tanques de agua (Certificacion y funcionamiento)	TANQUES DE AGUA		
Sistema 3 Gas			
Equipos de Gas y gasodomésticos	Validar Secadora en funcionamiento		
Sistema 4 Infraestructura			
Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)	OFICINA TALENTO HUMANO		

Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)	PUERTA BODEGA DE ALIMENTOS		
Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)	BAÑOS SEGUNDO PISO		
Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)	ENTRADA BODEGA DE ALIMENTOS		
Sistema 5 Sistema de seguridad			
Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)	PASAMANOS (ESCALERAS SEGUNDO PISO)		
Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)	HABITACION No. 3		
Sistema 6 Sistemas de dotacion y mobiliario (madera y metálico)			

Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)	CAMAS 20 AL 30	 30/03/2025 16:11:10 # 19B-18 Calle 24 Los Mártires Bogotá, D.C.	
Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)	CAMAS 20 AL 30	 04/03/2025; 09:00 AM	 05/03/2025; 13:23 PM
Sistema 7 _Otros			
Sin mantenimiento programado del mes de MARZO			
ELABORADO POR: JONNY ALEXANDER PACHECO CARGO: FACILITADOR			


IVON ANDREA CAMPOS REY
Coordinadora
Centro de Cuidado Transitorio Samper Mendoza