ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS**

| | |
|---|---|
| Código: | FOR-TH-007 |
| Versión: | 1 |
| Fecha: | Memo I2019028310 – 14/06/2019 |
| Página | 1 de 1 |

**Fecha de Inspección:** 28/03/2025 **Hora:** 11am **Localidad:** Los Mártires

**Inspección realizada por:** Marcel Orjuela **Nombre responsable de la unidad operativa:** Ivan Campos

| No | Ubicación de la Camilla | ESTADO DE LAS CAMILLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ¿Se encuentra visible? | | ¿Es de fácil acceso? | | ¿Hay elementos que la obstruyan? | | ¿Se encuentra señalizada? | | ¿El soporte se encuentra en buenas condiciones? | | ¿Cuenta con correas de seguridad? | | ¿Cuenta con sujetadores para agarre? | | ¿Cuenta con inmovilizador inferior? | | ¿Cuenta con inmovilizador superior? | | ¿Estado General? | | |
| | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | Bueno | Regular | |
| 1 | Primeros Auxilios | X | | X | | | X | X | | X | | | X | | X | | X | | X | X | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Marcel Orjuela
**Firma responsable inspección**

**Firma del responsable de la unidad operativa**

Powered by CamScanner