

E.S.E.: Subred Integrada de servicios de salud Norte

Fecha: 18 03 2025

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: <u>371650</u>	Número de inscripción: <u>SB00035421</u>	Número de carpeta: <u>SB5B11A-1-1</u>				
Razón social: <u>Fundación Para la Asistencia de la Niñez Abandonada - FANA -</u>						
Nombre del establecimiento: <u>Fundación Para la Asistencia de la Niñez</u>						
NIT: <u>B60032186</u>	<u>9</u>	Sede: <u>Unica</u>				
Dirección: <u>KR 96 156 B 18 CA Arbol</u>						
Ubicación: <u>Fundación para la Asistencia de la niñez abandonada - FANA -</u>						
Localidad: <u>Suba</u>	UPZ: <u>Suba</u>					
Barrio: <u>Salitre I Sector</u>	Teléfonos <u>601 6806000</u>					
Correo electrónico para notificación: <u>Smgeneral@FundaciónFana.org</u>						
Nombre propietario: <u>Fundación para la Asistencia de la niñez abandonada - FANA -</u>						
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <u>B60032186-9</u>						
Nombre representante legal: <u>Elkei Marínec Pineck</u>						
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ Número documento: <u>52051238</u>						
Dirección de notificación: <u>KR 96 156 B 18</u>						
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☐ NO ☒						
Línea de intervención: <u>Calidad del Agua y Saneamiento Básico</u>						
Intervención: <u>Establecimientos de Educación preescolar, básico y medio (jardín infantil)</u>						
Tipo de establecimiento: <u>Jardín Infantil (Privado)</u>						
Número de trabajadores: <u>30</u>	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro: ☐					
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☒ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: ☐						
VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI NO	
Visita 1	—	—	—	—	—	—
Visita 2	—	—	—	—	—	—
Visita 3	—	—	—	—	—	—
Visita 4	—	—	—	—	—	—
MOTIVO DE LA VISITA						
Programación ☐		Solicitud del interesado ☐		Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☒		
Solicitud oficial Número de radicado: ☐		Evento de interés en salud pública ☐		Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐		
Otro: ☐ Especifique:						

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

2. MODALIDAD		13
2.1 Jardines Cofinanciados.		
2.2 Jardines Secretaría de Integración Social (SDIS).		
2.3 Jardines Sociales.		
2.4 Centro de Desarrollo Integral Familiar CDIF (Jardín Rural). Secretaría de Integración Social		
2.5 Jardín infantil		X
2.6 Jardín infantil casa de pensamiento intercultural.		
2.7 Centro AMAR.		
2.8 CDI (Centro de Desarrollo Infantil del Instituto de Bienestar Familiar).		
2.9 Otro.		
2.10 Cual?		
Tipo		
2.11 Privado.		X
2.12 Público.		
SERVICIOS ADICIONALES		
Aspectos a verificar	Cumplimiento	
2.13 El establecimiento cuenta con servicios adicionales?	SI	NO X
2.14 Señale con una (X) los servicios adicionales evidenciados		
2.14.1 Lavado de prendas en seco.		
2.14.2 Estéticas.		
2.14.3 Peluquería.		
2.14.4 Carpintería.		
2.14.5 Mantenimiento de maquinaria y equipos; incluye las siguientes actividades distribución de combustibles, cambio de aceite, taller de ornamentación, taller de pintura, taller de mecánica.		
2.14.6 Pesebreras.		
2.14.7 Consultorio Veterinario, si cuentan con pesebreras y Caniles se vigilan en la misma intervención.		
2.14.8 Clínica Veterinaria si cuentan con pesebreras y caniles se vigilan en la misma intervención.		
2.14.9 Piscina, Jacuzzi.		
2.14.10 Baños turcos, sauna.		
2.14.11 Gimnasio.		
2.14.12 Planta tratamiento agua potable (Pozos).		
2.14.13 Anfiteatros (Animales y Humanos).		
2.14.14 Restaurantes, cafeterías y expendios de licor – bar		
2.14.15 Expendio de productos farmacéuticos y suplementos dietarios.		
2.14.16 Prestación de servicios de salud		
2.14.17 Otro cual?		
A. Única B. Mañana C. Tarde D. Nocturna E. Preescolar F. Primaria G. Secundaria H. Técnica I. Universitario		

3. INFORMACIÓN GENERAL						
Aspecto a verificar		Cumplimiento				Hallazgos
3.1 Jornadas.		X	B	C	D	
3.2 Nivel.		X	F	G	H	I
3.3 Número de cursos.		12				
3.4 Número promedio de estudiantes por jornada.		210				
3.5 Número de docentes		19				
3.6 Número de administrativos.		3				
3.7 Número de aulas.		12				

4. CONDICIONES LOCATIVAS (Título IV Saneamiento de Edificaciones Ley 9 de 1979 y reglamentación)					
Aspectos a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
4.1 La clase de calidad de materiales que cubren los muros y techos es acorde al uso observado en cada espacio, se mantiene en buen estado de conservación y limpieza	1	☒	3	4	Se observa tructura en techo de salón de música, adicionalmente se observa humedad en ventana parte baja de sala de emergencias del primer al segundo piso.
4.2 La clase y calidad de los materiales utilizados en los pisos es acorde al uso observado en cada espacio y estos se proveen de sistemas que faciliten el drenaje de líquidos, evitando acumulación	1	☒	3	4	Se observa levantamiento de piso en sala de Salones computados primer piso
4.3 Se cuenta con señalización y demarcación de áreas internas y comunes	☒	2	3	4	
4.4 Las áreas de circulación están claramente demarcadas, para el tránsito seguro de las personas y están provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes	☒	2	3	4	
4.5 La iluminación natural o artificial observada en cada espacio es suficiente para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad acorde al uso	☒	2	3	4	
4.6 Las instalaciones del almacenamiento de insumos y herramientas son adecuadas y seguras	☒	2	3	4	

5. ÁREAS DE RECREACION					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
5.1 Existe área propia	X				
5.2 Las zonas verdes están en buen estado y limpias	X	2	3	4	
5.3 Las zonas duras se encuentran en buen estado y no representa riesgo de accidentes	X	2	3	4	
5.4 Los juegos, juguetes, material didáctico y material lúdico son en material se mantienen limpios y no presentan riesgo	X	2	3	4	

6. LABORATORIOS (QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGÍA)					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
6.1 Cuenta con áreas exclusivas y/o separadas	SI NO				No hay laboratorios
6.2 Las áreas de los laboratorios del establecimiento se encuentran separadas, delimitadas y para uso exclusivo para el desarrollo de las actividades	1	2	☒	4	
6.3 Los pisos, paredes y techos son de materiales sólidos, de fácil limpieza, resistentes a factores ambientales y se encuentran en buen estado (Art 91 Ley 9 de 1979)(Art 195 Ley 9 de 1979)	1	2	☒	4	
6.4 Cuenta con un área para el almacenamiento seguro de sustancias químicas y reactivos utilizados en el laboratorio (Art 121 Ley 9 de 1979)	SI NO				
6.5 Cuenta con procedimientos en caso de derrames o accidentes con sustancias químicas (Art 102 Ley 9 de 1979)	1	2	☒	4	
6.6 Cuenta con equipos para la extracción de vapores orgánicos e inorgánicos de acuerdo a las pruebas realizadas en los laboratorios	SI NO				
1 Cumple	2 No Cumple	3 No Aplica	4 No Observado	A Cafetería B Restaurante C Dispensador D Tienda escolar E No aplica	

Continuación 6. LABORATORIOS (QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGÍA)					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
6.7 Las instalaciones y redes están diseñada, construídas o instaladas de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.	1	2	X	4	
6.8 El personal docente y estudiantil cuenta con los elementos de protección personal para la elaboración de las pruebas de laboratorio (Art 85 y 123 Ley 9 de 1979)	1	2	X	4	

7. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
7.1 Número de aparatos sanitarios.	28				
7.2 El número y tipo de aparatos sanitarios esta de acuerdo con el número y requerimientos de las personas servidas	X	2	3	4	
7.3 El establecimiento cuenta con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento, limpios y en cantidad suficientes (inodoros lavamanos y Ducha) Art 50 Resolución 14561 de 1985) (Art 212 Ley 9 de 1979)	X	2	3	4	
7.4 Se cuenta con aparatos sanitarios (Lavamanos, sanitarios, piletas, etc) Suficientes de acuerdo con la capacidad demandada y suministra la dotación de elementos personal (Jabón, papel higiénico, medios de lavado de manos, entre otras)	X	2	3	4	
7.5 Los servicios sanitarios cuentan con sistemas de ventilación adecuados	X	2	3	4	
7.6 Los sistemas de desagüe permiten un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, evitan obstrucciones, presencia de animales y escape de líquidos.	X	2	3	4	
7.7 Los servicios sanitarios se mantienen en buen estado y limpieza, para evitar problemas higiénico - sanitarios.	X	2	3	4	
7.8 En los baños se garantizan las condiciones de aseo y mantenimiento.	X	2	3	4	

8. SERVICIO DE REFRIGERIOS ESCOLARES

8.1 Existe un área para recepción los refrigerios con ventilación, estibas, planillas de registros	SI	NO	No cuenta con servicio de refrigerios escolares		
8.2 La zona cuenta con separación física de aquellas áreas susceptibles de ser contaminadas	1	2	X	4	
8.3 Se lleva registro de control de proveedores que contengan como mínimo datos como: fecha y hora de ingreso, control de temperaturas, proveedor, y recibido, planillas de proveedores.	1	2	X	4	
8.4 La persona que recibe y entrega los refrigerios cumple con las practicas higiénicas y requisitos exigidos en la resolución 2674 del 2013 (dotación, capacitación y estado de salud)	1	2	X	4	

9. SANEAMIENTO BÁSICO (FONTANERÍA, MANEJO DE RESIDUOS, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA)

Aspectos a verificar		Cumplimiento				Hallazgos
9.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA						
9.1.1 El establecimiento se encuentra conectado a al red del sistema de acueducto u otro sistema alternativo	X	2	3	4		
9.1.2 Cuenta con sistema de almacenamiento de agua potable.	SX	NO				
9.1.3 Fecha ultimo lavado.	21	10	2021	fumigación SAS		
1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado						

Continuación 9. SANEAMIENTO BÁSICO (FONTANERÍA, MANEJO DE RESIDUOS, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA)					
Aspectos a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
9.1.4 Las instalaciones internas de distribución y almacenamiento están diseñadas y construidas de modo que se preserve la calidad de agua y se garantice su suministro sin ruidos, en cantidad y presión suficiente en los puntos de consumo (Decreto 1575 de 2007 y resolución 2115 de 2007)	X	2	3	4	
9.1.5 Indique la forma en que garantiza el suministro de agua potable.	A	B	X		Tanques de reserva.
9.2 ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN					
9.2.1 Los tanques de agua son impermeables, no presentan infiltraciones, están debidamente protegidos de contaminantes externos, cuentan con medios que permiten el ingreso para su mantenimiento, están ubicados en áreas que permiten el lavado y desinfección.	X	2	3	4	
9.2.2 El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones, equipo y elementos documentado e implementado (procedimientos, plantillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979)	X	2	3	4	
9.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS					
9.3.1 Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 1979)	X	2	3	4	
9.4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					
9.4.1 Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016)	1	X	3	4	Falta implementar plan de gestión integral de residuos
9.4.2 Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el código de colores	X	2	3	4	
9.4.3 Cumple con los requisitos de dotación e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento.	1	X	3	4	Se observa corrosión en muro y puerta de acoto de almacenamiento de residuos.
9.4.4 Se evidencia recolección de todos los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con el establecimiento. (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016)	X	2	3	4	
9.5 CONTROL DE PLAGAS					
9.5.1 Cuenta con procedimiento para el manejo integral de plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos, químicos y/o biológicos	1	X	3	4	Control químico realizado el 22/02/2025
10. CONDICIONES DE SEGURIDAD- GESTION DEL RIESGO					
Aspectos a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
10.1 Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado. (Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	X	2	3	4	

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Continuación 10. CONDICIONES DE SEGURIDAD- GESTION DEL RIESGO							
Aspectos a verificar		Cumplimiento				Hallazgos	
10.2 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)		X	2	3	4		
10.3 El establecimiento cuenta con sistemas para la contención de derrames de sustancias químicas en el laboratorio		1	2	X	4		No hay laboratorio
10.4 El establecimiento tiene alarma de emergencia. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)		X	2	3	4		
10.5 La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 205 Ley 9 de 1979) (Art 52,54 Resolución 14861 de 1985)		X	2	3	4		
10.6 Cuenta con área de enfermería para primeros auxilios (Art 214 Ley 9 de 1979)		X	2	3	4		
10.7 Existe botiquín completo de primeros auxilios. (Art 127 Ley 9 de 1979)		X	2	3	4		
11. EXIGENCIAS							

11. EXIGENCIAS

11.1 Descripción de las exigencias:

SI NO

Se realiza visita de inspección vigilancia y control evidenciando y verificando condiciones higiénico sanitarias contempladas en la Ley 9 de 1979 y demás norma normativa sanitaria vigente aplicable.
Durante el recorrido se evidenciaron hallazgos por lo que se dejan las siguientes exigencias:

1.1 Realizar mantenimiento a techo de salón de música así como realizar mantenimiento de humedad presente en parte baja de ventana ubicada en escalera de emergencias del primer al segundo piso.

1.2 Realizar mantenimiento de piso entrada salón caminadores primer piso.

9.1.1 Implementar plan de Gestión Integral de residuos sólidos

9.1.3 Realizar mantenimiento tanto del marco de la puerta como de la puerta de acceso al cuarto de almacenamiento de residuos por presencia de corrosión

Se emite concepto sanitario en acta principal de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de vivienda transitoria SB02N 006631.

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Continuación 11.1 Descripción de las exigencias:

11.2 Concepto sanitario de la visita:

Favorable ☐

Favorable con requerimientos ☐

Destfavorable ☐

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes, pero las condiciones sanitarias evidenciadas no conllevan a un riesgo inminente para la salud humana

11.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de días, contados a partir de día del mes de de , que vence el día del mes de de . De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes

11.4 Observaciones de quien atiende la visita:

NIUGUJA

11.5 Observaciones de quien realiza la visita:

Se llevo acabo la difusion de los metodos de autocuidado de agua con el fin de mejorar el nivel de los embudos, ademas de proporcionar recomendaciones para prevenir o mitigar posibles problemas de salud publicos

12. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total ☐

Suspensión total de trabajos o servicios ☐

Clausura temporal parcial ☐

Decomiso ☐

Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐

Congelación ☐

Dstrucción o desnaturalización ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 18/03/2025 en Bogotá D. C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Sandra Liliana Díaz Pardo

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 37947897

Profesión u oficio: Ingeniera Ambiental

Firma: [Firma]

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Julio Alejandro Montaña Gállego

Tipo de documento: CC

Número de documento: 1082435876

Profesión u oficio: Ingeniero Ambiental

Firma: Julio Alejandro Montaña

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: Sandra Liliana Bello Pinzon

Tipo de documento: CC ☒ CE ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número de documento: 35416959

Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado ☒

Firma: [Firma]

TESTIGO

Nombre:

Tipo de documento: CC ☐ CE ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐

Número de documento:

Firma:

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la ley 9 de 1979, se iniciará una Investigación Administrativa en Salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Agudteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarrea las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Union Disciplinario"