Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

PUESTO DE VIGILANCIA OBRA ANDENES NOV - FEB 2025

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 12 de marzo de 2025, 12:01 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes a todos

Adjunto lo solicitado por interventoría

presupuesto ambiental 11-03-25.xlsx
744K

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 12 de marzo de 2025, 12:04 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes Nuevamente, por error envié el documento errado

Adjunto el documento real

[Texto citado oculto]

vigilancia privada de nov a feb de 2025.xlsx
12K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

ACTA DE OBRA N°3 SUBSANADA.

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 12 de marzo de 2025, 8:11 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas noches,

En el presente, enviamos acta de obra N°3 corregida en los ítems 7.1 y 7.2 (registro fotográfico), de acuerdo a la observación realizada por ustedes.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Muchas gracias,

Feliz noche.

Acta N°3 de Obra 4600102792 de 2024 ítems contractuales aiustado.xlsx

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

INFORME SEMANAL N°18

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 10 de marzo de 2025, 11:54 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días,

A continuación, enviamos informe semanal N°18, comprendido entre el 03 y 09 de marzo del 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias, feliz día.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

2 archivos adjuntos

18 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 09-03-2025.xlsx
11697K

18 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 09-03-2025..docx
13113K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

8 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 12 de marzo de 2025, 3:00 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Documentos Ingreso Personal MEC.zip
10196K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 13 de marzo de 2025, 5:43 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 15 de marzo de 2025, 11:31 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES	AYUDANTE DE OBRA	8432199	MARIDO EN CASA SAS

Observaciones

En base a las recomendaciones emitidas por el medico laboral en el examen medico de ingreso , se solicita antes del ingreso del trabajador envió de acta en la cual se socialice dichas recomendaciones , se debe relacionar funciones , actividades que puede ejecutar en base a las restricciones, programación de seguimiento , en base a que es un trabajador de un proveedor , como mínimo debe contener participación de : representante legal , trabajador , jefe directo , por parte de consorcio residente SST , director de obra , esta acta debe ser enviada para validación y aprobación de inicio de actividades por parte de interventoria , debe estar en constancia supervisión y realizarle seguimientos periódicos.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 17:43
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO

MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 5:55 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenas tardes

El día de hoy el colaborador NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199 del contratista Marido en Casa, se acercó nuevamente hoy 17/03/2025 al centro médico ocupacional con sus gafas y le emitieron un nuevo concepto el cual adjuntamos.

Quedamos atentos a sus observaciones

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El sáb, 15 mar 2025 a la(s) 11:32 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES	AYUDANTE DE OBRA	8432199	MARIDO EN CASA SAS

Observaciones
En base a las recomendaciones emitidas por el medico laboral en el examen medico de ingreso , se solicita antes del ingreso del trabajador envió de acta en la cual se socialice dichas recomendaciones , se debe relacionar funciones , actividades que puede ejecutar en base a las restricciones,

programación de seguimiento , en base a que es un trabajador de un proveedor , como mínimo debe contener participación de : representante legal , trabajador , jefe directo , por parte de consorcio residente SST , director de obra , esta acta debe ser enviada para validación y aprobación de inicio de actividades por parte de interventoria , debe estar en constancia supervisión y realizarle seguimientos periódicos.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 17:43
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA

MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

NICOLAS ALFONSO HURTADO TABARES 8432199.pdf
573K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 18 de marzo de 2025, 9:11 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Confirmo recibido, quedo atenta a envió de la acta relacionada en los correos que antecede

---

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 17:55
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

El día de hoy el colaborador NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199 del contratista Marido en Casa, se acercó nuevamente hoy 17/03/2025 al centro médico ocupacional con sus gafas y le emitieron un nuevo concepto el cual adjuntamos.

Quedamos atentos a sus observaciones

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S

Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El sáb, 15 mar 2025 a la(s) 11:32 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES	AYUDANTE DE OBRA	8432199	MARIDO EN CASA SAS

Observaciones
En base a las recomendaciones emitidas por el medico laboral en el examen medico de ingreso , se solicita antes del ingreso del trabajador envió de acta en la cual se socialice dichas recomendaciones , se debe relacionar funciones , actividades que puede ejecutar en base a las restricciones, programación de seguimiento , en base a que es un trabajador de un proveedor , como mínimo debe contener participación de : representante legal , trabajador , jefe directo , por parte de consorcio residente SST , director de obra , esta acta debe ser enviada para validación y aprobación de inicio de actividades por parte de interventoria , debe estar en constancia supervisión y realizarle seguimientos periódicos.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 17:43
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 6:20 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenas tardes

Adjunto enviamos las recomendaciones Médicas dadas en el examen de ingreso al señor NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199

Quedamos atentos a sus observaciones y aprobación de ingreso a obra del colaborador

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El mar, 18 mar 2025 a la(s) 9:12 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

Confirmo recibido, quedo atenta a envió de la acta relacionada en los correos que antecede

---

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 17:55
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

El día de hoy el colaborador NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199 del contratista Marido en Casa, se acercó nuevamente hoy 17/03/2025 al centro médico ocupacional con sus gafas y le emitieron un nuevo concepto el cual adjuntamos.

Quedamos atentos a sus observaciones

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El sáb, 15 mar 2025 a la(s) 11:32 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES	AYUDANTE DE OBRA	8432199	MARIDO EN CASA SAS

Observaciones
En base a las recomendaciones emitidas por el medico laboral en el examen medico de ingreso , se solicita antes del ingreso del trabajador envió de acta en la cual se socialice dichas recomendaciones , se debe relacionar funciones , actividades que puede ejecutar en base a las restricciones, programación de seguimiento , en base a que es un trabajador de un proveedor , como mínimo debe contener participación de : representante legal , trabajador , jefe directo , por parte de consorcio residente SST , director de obra , esta acta debe ser enviada para validación y aprobación de inicio de actividades por parte de interventoria , debe estar en constancia supervisión y realizarle seguimientos periódicos.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 17:43
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

2 archivos adjuntos

RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES..pdf
224K

Perfil del Cargo.pdf
58K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 19 de marzo de 2025, 8:39 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta al correo que antecede, revisar las instrucciones dadas ya que el acta no contiene las firmas requeridas y deben ser firman en físico no digitales , en especial la de Nicolás , tener presente que no es un reingreso , por favor revisar

2. Informe del trabajador			
Si	No		Observaciones
X		1. Le fueron informadas las recomendaciones medicas a tener en cuenta en su desempeño laboral.	
X		2. Considera usted que las tareas que le fueron asignadas al momento de su reintegro son acordes a las recomendaciones dadas.	
X		3. Siente usted que las tareas asignadas complementan y favorecen su proceso de rehabilitación.	
X		4. Siente que puede desempeñar las tareas asignadas sin dificultades.	
Comentarios:			
Nombre: NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES		Cargo: AYUDANTE DE OBRA	

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 18 de marzo de 2025 18:20
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos las recomendaciones Médicas dadas en el examen de ingreso al señor NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199

Quedamos atentos a sus observaciones y aprobación de ingreso a obra del colaborador

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S

Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El mar, 18 mar 2025 a la(s) 9:12 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

Confirmo recibido, quedo atenta a envió de la acta relacionada en los correos que antecede

---

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 17:55
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

El día de hoy el colaborador NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199 del contratista Marido en Casa, se acercó nuevamente hoy 17/03/2025 al centro médico ocupacional con sus gafas y le emitieron un nuevo concepto el cual adjuntamos.

Quedamos atentos a sus observaciones

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El sáb, 15 mar 2025 a la(s) 11:32 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES	AYUDANTE DE OBRA	8432199	MARIDO EN CASA SAS

Observaciones
En base a las recomendaciones emitidas por el medico laboral en el examen medico de ingreso , se solicita antes del ingreso del trabajador envió de acta en la cual se socialice dichas recomendaciones , se debe relacionar funciones , actividades que puede ejecutar en base a las restricciones, programación de seguimiento , en base a que es un trabajador de un proveedor , como mínimo debe contener participación de : representante legal , trabajador , jefe directo , por parte de consorcio residente SST , director de obra , esta acta debe ser enviada para validación y aprobación de inicio de actividades por parte de interventoria , debe estar en constancia supervisión y realizarle seguimientos periódicos.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 17:43
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 3:14 p.m.
Para: "etabares28r@gmail.com" <etabares28r@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Interventoria Medellin** <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Date: mié, 19 mar 2025 a la(s) 8:39 a.m.
Subject: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA
To: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta al correo que antecede, revisar las instrucciones dadas ya que el acta no contiene las firmas requeridas y deben ser firman en físico no digitales , en especial la de Nicolás , tener presente que no es un reingreso , por favor revisar

2. Informe del trabajador			
Si	No		Observaciones
X		1. Le fueron informadas las recomendaciones medicas a tener en cuenta en su desempeño laboral.	
X		2. Considera usted que las tareas que le fueron asignadas al momento de su reintegro son acordes a las recomendaciones dadas.	
X		3. Siente usted que las tareas asignadas complementan y favorecen su proceso de rehabilitación.	
X		4. Siente que puede desempeñar las tareas asignadas sin dificultades.	
Comentarios:			
Nombre: NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES		Cargo: AYUDANTE DE OBRA	

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 18 de marzo de 2025 18:20
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos las recomendaciones Médicas dadas en el examen de ingreso al señor NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199

Quedamos atentos a sus observaciones y aprobación de ingreso a obra del colaborador

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan

Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El mar, 18 mar 2025 a la(s) 9:12 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

Confirmo recibido, quedo atenta a envió de la acta relacionada en los correos que antecede

---

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 17:55
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

El día de hoy el colaborador NICOLÁS ALONSO HURTADO TABARES CC 8432199 del contratista Marido en Casa, se acercó nuevamente hoy 17/03/2025 al centro médico ocupacional con sus gafas y le emitieron un nuevo concepto el cual adjuntamos.

Quedamos atentos a sus observaciones

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El sáb, 15 mar 2025 a la(s) 11:32 a.m., Interventoria Medellin (interventoriamedellin2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
NICOLAS ALONSO HURTADO TABARES	AYUDANTE DE OBRA	8432199	MARIDO EN CASA SAS

Observaciones
En base a las recomendaciones emitidas por el medico laboral en el examen medico de ingreso , se solicita antes del ingreso del trabajador envió de acta en la cual se socialice dichas recomendaciones , se debe relacionar funciones , actividades que puede ejecutar en base a las restricciones, programación de seguimiento , en base a que es un trabajador de un proveedor , como mínimo debe contener participación de : representante legal , trabajador , jefe directo , por parte de consorcio

residente SST , director de obra , esta acta debe ser enviada para validación y aprobación de inicio de actividades por parte de interventoria , debe estar en constancia supervisión y realizarle seguimientos periódicos.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 17:43
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar a continuación personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN VERA PALOMINO	AYUDANTE DE OBRA	1085042452	MARIDO EN CASA SAS
JONNY FERNANDO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	71766975	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 15:00
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; gestionhumana@emcocivil.co <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	CARGO
MEC	JONNY FERNANDO	OCHOA DIAZ	71766975	AYUDANTE DE OBRA
MEC	JUAN SEBASTIAN	VERA PALOMINO	1085042459	AYUDANTE DE OBRA
MEC	NICOLÁS ALONSO	HURTADO TABARES	8432199	AYUDANTE DE OBRA

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL EMCO

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 11:44 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa EMCO, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

SS EMCO.zip
5512K

Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL MO ARPE

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 12 de marzo de 2025, 11:37 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa MO Arpe, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Seguridad Social MO Arpe.pdf
32K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 13 de marzo de 2025, 1:51 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial saludo

Por medio de la presente, se confirma la recepción de los aportes correspondientes, los cuales están en concordancia con los reportados en la vinculación del personal. No obstante, queremos recordarles que, de acuerdo con el contrato y específicamente en la cláusula 15, se establece que los aportes deben realizarse de manera oportuna.

En este sentido, les solicitamos que tengan en cuenta el cumplimiento estricto de los plazos establecidos, ya que cualquier retraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, aportes parafiscales o el pago de salarios y honorarios de alguno de sus empleados o contratistas generará una multa. Según la cláusula 15, inciso 9, la multa será equivalente a **1 salario mínimo diario legal vigente** por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL MO ARPE

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 12 de marzo de 2025, 11:37 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa MO Arpe, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Seguridad Social MO Arpe.pdf
32K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 13 de marzo de 2025, 1:51 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial saludo

Por medio de la presente, se confirma la recepción de los aportes correspondientes, los cuales están en concordancia con los reportados en la vinculación del personal. No obstante, queremos recordarles que, de acuerdo con el contrato y específicamente en la cláusula 15, se establece que los aportes deben realizarse de manera oportuna.

En este sentido, les solicitamos que tengan en cuenta el cumplimiento estricto de los plazos establecidos, ya que cualquier retraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, aportes parafiscales o el pago de salarios y honorarios de alguno de sus empleados o contratistas generará una multa. Según la cláusula 15, inciso 9, la multa será equivalente a **1 salario mínimo diario legal vigente** por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

ACTA DE OBRA N°3 SUBSANADA

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 12:17 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas tardes,

A continuación enviamos acta de obra N°3 subsanada de acuerdo a las indicaciones dadas.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Muchas gracias.

Acta N°3 de Obra 4600102792 de 2024 ítems contractuales aiustado 13.03.2025.xlsx

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 4:24 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas tardes,

Enviamos acta N°3 subsanada.

Muchas gracias,

Feliz tarde.

Acta N°3 de Obra 4600102792 de 2024 ítems contractuales ajustado 13.03.2025.xlsx

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 14 de marzo de 2025, 12:57 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas tardes,

A continuación enviamos resultados de los ensayos de laboratorio (Densidades y resistencia a la compresión), que nos llegaron durante la presente semana.

Muchas gracias,

Feliz tarde.

4 archivos adjuntos

- **IL 020 Andenes Consorcio Vial.pdf** 225K
- **IL 025 Andenes Consorcio Vial.pdf** 528K
- **IL 022 Andenes Consorcio Vial.pdf** 828K
- **IL 023 Andenes Consorcio Vial.pdf** 2528K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 15 de marzo de 2025, 3:17 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

CONSTRUCTORA DMP	GUSTAVO ADOLFO	OQUENDO BUSTAMANTE	71744117	AYUDANTE
CONSTRUCTORA DMP	JUAN ALEJANDRO	BLANDO HENAO	1001417658	AYUDANTE
CONSTRUCTORA DMP	JUAN PABLO	IBAÑEZ PALACIOS	1006055299	AUXILIAR DE OBRA
CONSTRUCTORA DMP	LUIS GUILLERMO	QUICENO ZULETA	98553087	AYUDANTE
CONSTRUCTORA DMP	RODRIGO ANTONIO	OCHOA SEPULVEDA	15537709	OFICIAL
CONSTRUCTORA DMP	SEBASTIÁN	BANQUET PUPO	1192732762	AYUDANTE

Quedamos atentos

Documentos Ingreso Personal DMP.zip

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 17 de marzo de 2025, 3:52 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
SEBASTIAN BANQUET PUPO	AYUDANTE DE OBRA	1192732762	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
RODRIGO ANTONIO OCHOA SEPULVEDA	OFICIAL DE OBRA	15537709	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
LUIS GUILLERMO QUICENO ZULETA	AYUDANTE DE OBRA	98533087	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
JUAN PABLO IBAÑEZ PALACIOS	AYUDANTE DE OBRA	1006055299	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
JUAN ALEJANDRO BLANDON HENAO	AYUDANTE DE OBRA	1001417658	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
GUSTAVO ADOLFO OQUENDO BUSTAMANTE	AYUDANTE DE OBRA	71744117	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL MH SERVICIOS PROVEEDOR VOLQUETAS

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 11:11 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenos días

Adjunto enviamos la seguridad social de los conductores de volquetas del proveedor MH Servicios

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	PROVEEDOR
RODRIGO ALONSO PARRA	98714415	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS (RYC TEMPORALES)
JAIRO ANDRES AREIZA RAMIREZ	1037625602	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS (RYC TEMPORALES)
JOSE TIBERIO GUZMAN GUZMAN	71743664	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS (RYC TEMPORALES)
JUVENAL RESTREPO MOSQUERA	1041148818	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS (RYC TEMPORALES)
OMAR ANDRES RODRIGUEZ CAÑAS	1122138397	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS (RYC TEMPORALES)
CARLOS JAIME GONZALEZ LONDOÑO	98626820	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS
JOSE IGNACIO LOPEZ CASTRILLON	15422834	CONDUCTOR VOLQUETA	MH SERVICIOS

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

2 archivos adjuntos

SEGURIDAD SOCIAL MARZO MH(RYC).pdf
5721K

SEGURIDAD SOCIAL MARZO MH SERVICIOS.pdf
4148K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

INFORME SEMANAL N°19

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 1:56 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas tardes,

A continuación enviamos informe semanal N°19, comprendido entre el 10 y el 16 de marzo del 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

2 archivos adjuntos

19 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 16-03-2025.xlsx
9984K

19 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 16-03-2025..docx
12624K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURDAD SOCIAL PERSONAL ATILA VIGILANCIA

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 1:21 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenos tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de la empresa ATILA quien nos presta el servicio de vigilancia, para su revisión y VB

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO
JOHN ELBER GONZALEZ ACOSTA	1067908972
CARLOS ALBERTO CORDOBA PALACIOS	11645169
ANDRÉS URIEL SANCHEZ ALVAREZ	1002126925
JUAN PALACIOS ASPRILLA	11806678
CARLOS ANDRÉS MURILLO ENRIQUEZ	1006287145
JORGE ALONSO OSSA ALZATE	70852592
JOSE EGIDIO MONTALVO MOSQUERA	4832967
OSCAR DAVID PESTAÑA ARTUZ	1003450996
JHON JAIRO YANCES TURIZO	1148191478
JUAN ANTONIO ZAMBRANO GOMEZ	1040362255
JOHN ALEXANDER GOMEZ LOPEZ	1036190284
JUAN CARLOS ZABALA VALLE	1007526746
SAMUEL DAVID LOPEZ PASTRANA	1003396748
JOSE EXNEIDER RESTREPO OSORIO	1020432238
JHOANDER AMOR ALVAREZ	1007707483
LUIS GUILLERMO BENITEZ BELTRAN	1063948774
PEDRO LUIS RESTREPO QUICENO	1028121045
DUVAN FELIPE PADILLA LÓPEZ	1192925126

Quedamos atentos

Cordialmente,

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

vigilancia privada para frentes de trabajo

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 3:44 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes a todos

Adjunto los diferentes frentes de trabajo y la proyección de vigilancia

Quedo atento.

Vigilancia por frente.xlsx
17K

Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL ALDECO

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 7:43 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa ALDECO, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

5 archivos adjuntos

CC71945047.pdf
21K

CC71291060.pdf
20K

CC1071435679.pdf
20K

CC11799927.pdf
21K

CC11814478.pdf
20K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 18 de marzo de 2025, 8:58 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido, los aportes están acordes al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL DYG

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 4:09 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, gestionhumana@emcocivil.co

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa DYG, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

2 archivos adjuntos

Autoliquidaciones_76128736_Consolidado.pdf
34K

Autoliquidaciones_76128704_Consolidado.pdf
36K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 17 de marzo de 2025, 5:19 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido , los aportes están acordes al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SEGURIDAD SOCIAL ENETEL SAS

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 2:19 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte de pago de la seguridad social del personal Eléctrico de la empresa ENETEL los cuales estarían realizando los arreglos eléctricos en los diferentes frentes de obra, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

9483194924 Planilla Resumen Feb2025 - Mar2025.pdf
980K

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SEGURIDAD SOCIAL EXCAPI

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 1:24 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa EXCAPI, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

SS Excapi.pdf
59K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 18 de marzo de 2025, 6:55 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, "gestionhumana@emcocivil.co" <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Confirmo recibido, los aportes están acordes al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 18 de marzo de 2025 13:24
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA PARA 42 TRAMOS

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 7:45 p.m.
Para: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, Contratos VNF SAS <contratos@vnfsas.com>

Buenas noches Ing. John.

De acuerdo con el compromiso de enviar presupuesto actualizado, a continuación muestro el resumen del mismo y envío archivo con la información.

Es importante aclarar que se revisó la parte técnica y ambiental, que corresponde a actualizaciones hechas al presupuesto y lo correspondiente a PMT y SST no se revisó puesto que este se había enviado desde 24 de febrero y a la fecha no se ha modificado.

SUBTOTAL OBRAS CONTRACTUALES	$	8.387.450.719
SUBTOTAL OBRAS EXTRAS	$	1.955.339.780
DESTINACIÓN PAGO DE REAJUSTES	$	256.059.266,00
INVERSIÓN SOCIO-AMBIENTAL	$	312.529.894,00
PÓLIZAS	$	41.464.209,44
VALOR TOTAL	**$**	**10.952.843.869**

VALOR CONTRACTUAL	**$**	**7.825.688.944**

VALOR ADICION	**$**	**3.127.154.925**

Quedo atento.

Balance intervención total contrato 4600102792 de 2024 18.03.2025.xlsx
887K

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

SEGURIDAD SOCIAL POLIMIX

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 8:53 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte de pago de la seguridad social del personal Eléctrico de POLIMIX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

800 MEDELLIN.pdf
461K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Notificación de no aval a actividades realizadas el sábado 15 de febrero de 2025 en el frente de Calle Nueva

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 9:50 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenos días,

Adjuntamos respuesta al oficio PMI-044-2025, relacionado con las observaciones técnicas realizadas en el frente de Calle Nueva.

Muchas gracias,

Feliz día.

Atentamente,

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

[Texto citado oculto]

VIAL VG-VNF 058-2025 pdf.pdf
119K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFICIO_PMI-0056-2025_Deficiencias vaciado Belén Granada 14 de marzo de 2025

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 10:16 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días

Adjuntamos respuesta al oficio PMI-056-2025, respecto a las observaciones del vaciado en el frente de Belén Granada.

Muchas gracias,

Feliz día.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

[Texto citado oculto]

VIAL VG-VNF 059-2025.pdf
298K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

PRESUPUESTO VILLA DE ABURRÁ

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 1:52 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes,

Adjuntamos presupuesto de la Villa de Aburrá.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

Presupuesto Villa de Aburrá 19.03.2025.xlsx
958K

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

informe mensual febrero de 2025

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 9:48 p.m.
Para: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas noches:

Adjunto documento del asunto

INFORME MENSUAL FEBRERO.pdf

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 20 de marzo de 2025, 6:23 p.m.
Para: Juan Camilo Feo Ruiz <residenteambientalvgvnf@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS VG

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 20 de marzo de 2025, 6:19 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa EQUIPOS VG, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

2 archivos adjuntos

NIVILTON RAMIREZ FEBRERO 2025.pdf
302K

DIDIER LAGUNA FEBRERO 2025.pdf
294K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 21 de marzo de 2025, 9:06 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Confirmo recibido, los aportes están correctos para el periodo verificado

Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Oficio Vial VG-VNF 061-2025 . Solicitud adicion presupuestal y prorroga del contrato

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 20 de marzo de 2025, 8:24 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Contratos VNF SAS <contratos@vnfsas.com>

Buenas noches a todos

Adjunto documento del asunto con sus anexos

Quedo atento.

5 archivos adjuntos

- **VIAL VG-VNF 061-2025.docx** 1111K
- **Obra Andenes Cronograma TOTAL completo.pdf** 784K
- **Obra Andenes Cronograma TOTAL resumen.pdf** 659K
- **Vial VG-VNF-0061-2025 solicitud adicion y prorroga (1).pdf** 766K
- **Presupuesto intervención total contrato 4600102792 de 2024 20.03.2025 (2).xlsx** 863K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 21 de marzo de 2025, 9:54 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, interventoriamedellin2024@gmail.com, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO
ARGEON	RICHARD RAFAEL	RAMIREZ VILLA	1051816062	AYUDANTE
ARGEON	ODER ENRIQUE	VILLALBA VILLA	73228541	AYUDANTE
ARGEON	FABIAN	OSORIO OSORIO	1038823329	AYUDANTE
ARGEON	HUGO ANDRES	CASTRILLON RODRIGUEZ	1035226442	AYUDANTE

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CEDULA	CARGO
EXCAPI	ARNOVIS MANUEL	PRASCA GARAVITO	1104404521	AYUDANTE
EXCAPI	YEISON ALBERTO	RESTREPO CARMONA	8128555	AYUDANTE
EXCAPI	YEISON ANTONIO	IBARGUEN VELASQUEZ	1000533747	AYUDANTE

DOCUMENTOS PERSONAL INGRESO OBRA.zip

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 21 de marzo de 2025, 5:02 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>

CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO
ARGEON	RICHARD RAFAEL	RAMIREZ VILLA	1051816062	AYUDANTE
ARGEON	ODER ENRIQUE	VILLALBA VILLA	73228541	AYUDANTE
ARGEON	FABIAN	OSORIO OSORIO	1038823329	AYUDANTE
ARGEON	HUGO ANDRES	CASTRILLON RODRIGUEZ	1035226442	AYUDANTE
EXCAPI	ARNOVIS MANUEL	PRASCA GARAVITO	1104404521	AYUDANTE
EXCAPI	YEISON ALBERTO	RESTREPO CARMONA	8128555	AYUDANTE
EXCAPI	YEISON ANTONIO	IBARGUEN VELASQUEZ	1000533747	AYUDANTE

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 21 de marzo de 2025 9:54
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL MEC

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 22 de marzo de 2025, 8:24 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa MEC, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

PLANILLA E_FEBRERO 2025_MARIDO EN CASA__Consolidado.pdf
28K

Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 22 de marzo de 2025, 10:22 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de la empresa ARGEON, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

3 archivos adjuntos

Autoliq-FEB- ANDENES-_76902957_Consolidado.pdf
32K

Autoliq-FEB-ARGEON-_ANDENES- 76827004_Consolidado.pdf
32K

Argeon Opertivo 2.pdf
92K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 25 de marzo de 2025, 7:58 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Recibido , los aportes corresponden al mes revisado

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: sábado, 22 de marzo de 2025 10:22
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 22 de marzo de 2025, 11:39 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Buenos días

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra, el cual se relaciona a continuación.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CEDULA	CARGO
MEC	JUAN SEBASTIAN	RAMOS AVILA	1077974008	OFICIAL
MEC	LUIS ALBERTO	RODRIGUEZ GARCES	1039291247	OFICIAL

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

DOCUMENTOS PERSONAL MEC.zip
10796K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 26 de marzo de 2025, 9:00 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, "interventoriamedellin2024@gmail.com" <interventoriamedellin2024@gmail.com>, yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso a :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN SEBASTIAN RAMOS AVILA	OFICIAL DE OBRA	1077974008	MARIDO EN CASA SAS
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ GARCES	OFICIAL DE OBRA	1039291247	MARIDO EN CASA SAS

Observación:

1354

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

INFORME SEMANAL DEL 17 AL 23 DE MARZO

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 25 de marzo de 2025, 11:11 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días,

Envío informe semanal N°20, comprendido entre el 17 y el 23 de marzo del 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

2 archivos adjuntos

20 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 23-03-2025..docx
11491K

20 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 23-03-2025.xlsx
10175K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFICIO VG VNF 063 Manejo de Fisuras.

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 26 de marzo de 2025, 8:43 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: residente1 <residente1vg.vnf@gmail.com>

Buenos días,

Adjuntamos oficio donde se solicita a la interventoría, las acciones a implementar en losas que presentan fisuras transversales.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Muchas gracias.

Atentamente,

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

Oficio VG VNF 063 Manejo de Fisuras..pdf
154K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFICIO VG VNF 062 Definición de Obras Enciso

2 mensajes

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 26 de marzo de 2025, 8:34 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días,

A continuación adjuntamos oficio donde se solicita la definición de actividades en puntos específicos del frente Boston - Enciso.

Quedamos atentos a su respuesta.

Muchas gracias.

Atentamente,

ERNESTO MILLÁN CUENCA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL VG-VNF.

Oficio VG VNF 062 Definición de Obras Boston - Enciso.pdf
171K

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 26 de marzo de 2025, 8:44 a.m.
Para: residente1 <residente1vg.vnf@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Oficio VG VNF 062 Definición de Obras Boston - Enciso.pdf
171K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

CORRECCIÓN OFICIO APROBACIÓN OBRAS EXTRA

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 26 de marzo de 2025, 2:52 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes,

Enviamos oficio y excel con corrección solicitada por el ing John Bayron.

Muchas gracias,

Feliz tarde.

2 archivos adjuntos

Oficio VG VNF 056 OBRAS EXTRAS.pdf
316K

1.1 Obras extra contrato 4600102792 12 ajustada (3).xlsx
1082K

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

PREACTA DEL 01 AL 23 DE MARZO

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 26 de marzo de 2025, 5:08 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes,

A continuación adjuntamos preacta del 01 al 23 de marzo del 2025 para su respectiva revisión.

Muchas gracias,

Feliz tarde.

PREACTA 4600102792 de 2024 01-03-2025 - 26-03-2025.xlsx
19440K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

RESULTADOS DE ENSAYOS

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 31 de marzo de 2025, 12:15 p.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenas tardes,

En el presente, adjuntamos resultados de ensayos de laboratorio del mes de marzo.

5 archivos adjuntos

- **IL 029 Andenes Consorcio Vial.pdf** 427K
- **IL 026 Andenes Consorcio Vial.pdf** 427K
- **IL 025 Andenes Consorcio Vial (1).pdf** 528K
- **IL 027 Andenes Consorcio Vial.pdf** 662K
- **IL 028 Andenes Consorcio Vial.pdf** 629K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

INFORME SEMANAL N°21 DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2025

1 mensaje

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 31 de marzo de 2025, 11:16 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días,

En el presente, se adjunta informe semanal N°21, comprendido entre los días 24 y 30 de marzo del 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Muchas gracias.

Feliz día.

2 archivos adjuntos

21 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 30-03-2025.xlsx
9921K

21 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 30-03-2025..docx
12493K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Requerimiento de informe y medidas correctivas por suspensión de actividades en el frente Ferrini.

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 3 de marzo de 2025, 3:51 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buena tarde Ingeniero Ernesto Millan

Me permito remitir oficio PMI-0047, cuyo asunto es "Requerimiento de informe y medidas correctivas por suspensión de actividades en el frente Ferrini".

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

OFICIO_PMI-0047-2025_Requerimiento de informe y medidas correctivas por suspensión de actividades en el frente Ferrini.l[1].pdf
170K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Acta reunion de seguimiento 4

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 3 de marzo de 2025, 9:56 a.m.
Para: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
CC: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto al presente correo el acta de la reunión de seguimiento de SST realizada el día 26 de febrero de 2025, para su respectiva revisión. Agradezco que, en caso de tener observaciones, las remitan en un plazo máximo de 2 días calendario. De no recibir comentarios dentro de este plazo, se entenderá que el acta es aceptada de forma definitiva.

Quedo atento(a) a sus observaciones.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

Acta 26022025 - Reunion de seguimiento SST.pdf
615K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

APU's Obra Extra

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 6 de marzo de 2025, 5:07 p.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>, Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Ing. John Bayron, buenas tardes.

Se remiten los APU's de Obra Extra, las cotizaciones y el oficio que se reciben por parte del Contratista para su revisión y trámite.
El ítem de vigilancia privada, en las observaciones que emitió la SSS, solicita que la Supervisión dé el visto bueno al mismo.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

3 archivos adjuntos

Cotizaciones APU Obras Extra.zip
8748K

Oficio VG VNF 056 OBRAS EXTRAS.pdf
468K

1.1 Obras extra contrato 4600102792 12 ajustada.xlsx
994K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Deficiencia en la programación y comunicación del Consorcio Vial VG-VNF en actividades de obra.

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 6 de marzo de 2025, 4:44 p.m.
Para: "contratos@vnfsas.com" <contratos@vnfsas.com>, Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Buena tarde Ingeniero Millan,

Por medio de la presente me permito remitir el oficio con consecutivo PMI-048-2025 cuyo asunto es "Deficiencia en la programación y comunicación del Consorcio Vial VG-VNF en actividades de obra".

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO GUTIERREZ

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

OFICIO_PMI-0048-2025_Deficiencia en la programación y comunicación del Consorcio Vial VG-VNF en actividades de obra].pdf
165K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Informe Mensual N°4 - Febrero 2025

6 mensajes

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 7 de marzo de 2025, 8:11 p.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>, Vivian Soraya Caballero Castro <vivian.caballero@medellin.gov.co>, "samuel.alvarez@medellin.gov.co" <samuel.alvarez@medellin.gov.co>

Ing. John Bayron.

Dando cumplimiento a la fecha de entrega del informe mensual, se envía el documento correspondiente al mes de FEBRERO de 2025 con los siguientes anexos. Se hicieron las respectivas observaciones al Contratista, sin embrago en el presente quedan pendientes por corrección y envío los siguientes anexos:

- El Anexo F (Componente social), debido a que se siguen realizando los ajustes necesarios para la correcta entrega de esta información. Lo que respecta a la parte de Interventoría, se anexa la Evaluación socioambiental).

- El anexo H (Componente SST) - subcarpeta 6 (seguridad social), está pendiente la entrega por parte del mismo la seguridad social de todos los proveedores.
  En el anexo 13 y 14 (cronograma de actividades y cronograma de inspecciones) está pendiente la firma del representante legal del Consorcio.

En cuanto se tengan subsanadas completamente las observaciones en los anexos ya mencionados, se remitirá mediante esta misma cadena de correos para su revisión y trámite.

A continuación, el link de descarga de los documentos (informe en Word y PDF y los respectivos anexos):

https://we.tl/t-hJSULUu5By

ANEXOS INFORME FEBRERO 2025.rar

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

Cordialmente,

FO-GECO-033_INFORME_MENSUAL_FEBRERO.VF.pdf
11649K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 8 de marzo de 2025, 10:14 a.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>, Vivian Soraya Caballero Castro <vivian.caballero@medellin.gov.co>, "samuel.alvarez@medellin.gov.co"

<samuel.alvarez@medellin.gov.co>

Buen día,

Por medio del presente, se adjunta carpeta de anexos sociales correspondientes al mensual de febrero.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Anexo F. Componente social - FEBRERO.zip

Daniela Mendoza Porras
Residente social de interventoría - Sitelsa SAS

De: Interventoria Medellin
Enviado: viernes, 7 de marzo de 2025 20:11
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Cc: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; Vivian Soraya Caballero Castro <vivian.caballero@medellin.gov.co>; samuel.alvarez@medellin.gov.co <samuel.alvarez@medellin.gov.co>
Asunto: Informe Mensual N°4 - Febrero 2025

[Texto citado oculto]

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 10 de marzo de 2025, 8:00 a.m.
Para: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, Juan Camilo Feo Ruiz <residenteambientalvgvnf@gmail.com>, residentesocialvgvnf@gmail.com

Buenos días a todos:

Según este correo están pendientes unos temas en el informe mensual, por favor me informan si se respondió las correcciones y me envían por este medio la corrección.enviadas a interventoría. Imprimir en PDF la respuesta de ustedes donde se evidencia la hora y fecha en que se envió.

Gracias
[Texto citado oculto]

FO-GECO-033_INFORME_MENSUAL_FEBRERO.VF.pdf
11649K


Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com> 10 de marzo de 2025, 10:12 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>


Buenos dias Ing Ernesto

Con respecto a la información que solicita la interventoría informó lo siguiente.

- El anexo H (Componente SST) - subcarpeta 6 (seguridad social), está pendiente la entrega por parte del mismo la seguridad social de todos los proveedores.

Con respecto a la seguridad social se solicita que sea incluida la de los proveedores a las 5:56 pm del viernes 7 de marzo como lo indica en la captura de pantalla de la conversación por whatsApp, Se le da respuesta el sábado 8 de marzo por intermedio del correo a la interventoría de la seguridad social.





En el anexo 13 y 14 (cronograma de actividades y cronograma de inspecciones) está pendiente la firma del representante legal del Consorcio.

Con respecto a esta observación se puede informar que en su momento se entregaron los cronogramas firmados por el representante legal del consorcio a la interventoría (ver imagen) pero en ningún momento se informó que cada mes se tenían que entregar firmados.



De igual forma ya fueron remitidos para firma por correo a la oficina principal del consorcio los cronogramas actualizados con las actividades realizadas a la fecha.

Saludos y a la espera de sus comentarios.

[Texto citado oculto]
--
Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Juan Camilo Feo Ruiz <residenteambientalvgvnf@gmail.com> 10 de marzo de 2025, 11:20 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

buen día ingeniero,

Dejo el soporte de lo solicitado el mismo viernes en horas de la tarde desde el área ambiental,

Quedo atento a sus comentarios,

El lun, 10 mar 2025 a la(s) 8:00 a.m., Ernesto Millan Cuenca (consorciovialvgvnf@gmail.com) escribió:
[Texto citado oculto]

Gmail - RV_ revisión de anexo_Ambiental.pdf
166K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 11 de marzo de 2025, 12:22 p.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>, Vivian Soraya Caballero Castro <vivian.caballero@medellin.gov.co>, "samuel.alvarez@medellin.gov.co" <samuel.alvarez@medellin.gov.co>

Ing. John Bayron, buenos días.

Dando alcance al corroe enviado el día 07-03-2025, se envía, nuevamente, el enlace de Wetransfer para la descarga del informe en formato Word y PDF y anexos correspondientes.
Se hicieron las respectivas observaciones al Contratista, sin embrago en el presente quedan pendientes por corrección y envío los siguientes anexos:

- El anexo H (Componente SST) - subcarpeta 6 (seguridad social), está pendiente la entrega por parte del mismo la seguridad social de todos los proveedores.
  En el anexo 13 y 14 (cronograma de actividades y cronograma de inspecciones) está pendiente la firma del representante legal del Consorcio.

En cuanto se tengan subsanadas completamente las observaciones en el anexo ya mencionado, se remitirá mediante esta misma cadena de correos para su revisión y trámite.

A continuación, el link de descarga de los documentos (informe en Word y PDF y los respectivos anexos):

https://we.tl/t-RYI7tK0hwZ

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Condiciones de seguridad mixer de concreto placas WGZ 951

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 10 de marzo de 2025, 3:52 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

Durante el vaciado realizado el 07 de marzo de 2025 en el frente simón bolívar, hemos evidenciado varios problemas con el vehículo de placas WGZ 951. En primer lugar, se observó un desgaste extremo en las llantas, lo cual representa un riesgo para la seguridad operativa del vehículo, se evidencian arreglos en el vehículo con alambres, Además, se detectó una fuga importante de aceite. Para contener los derrames, el área ambiental ha suministrado un plástico atado a los extremos debajo del vehículo durante todo el desplazamiento en el proceso de vaciado,es de gran preocupación que estos vehículos con cuentan un control efectivo durante los trayectos previos y posteriores al área.

Es importante resaltar que, debido al mal estado de las llantas y la posible acumulación de residuos de aceite, existe un riesgo significativo de que el vehículo resbale, lo que podría generar graves consecuencias en términos de seguridad.

Queremos dejar constancia de que, en virtud de estas condiciones, la interventoría se exime de cualquier responsabilidad por los posibles incidentes o inconvenientes que puedan surgir debido a estos problemas en el estado de los equipos . Además, cabe recalcar que las fallas en los vehículos son reiteradas, lo que genera preocupación adicional sobre la seguridad.

Se recomienda solicitar al proveedor no enviar vehiculos en mal estado al proyecto, dado que el riesgo de un accidente grave podría ser alto y buscar alternativas para la contención de los derrames diferentes a las empleadas

A continuación, adjunto fotografías y videos que documentan lo antes mencionado para su revisión.

Quedamos atentos a sus comentarios .

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934


8 archivos adjuntos



WhatsApp Image 2025-03-07 at 9.51.35 AM (1).jpeg
276K




WhatsApp Image 2025-03-07 at 9.51.35 AM.jpeg
224K



WhatsApp Image 2025-03-07 at 9.51.54 AM (1).jpeg
283K



WhatsApp Image 2025-03-07 at 9.51.54 AM.jpeg
277K



WhatsApp Image 2025-03-07 at 9.51.53 AM (2).jpeg
260K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Acta reunión de seguimiento SST 5

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 10 de marzo de 2025, 9:17 a.m.
Para: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
CC: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto al presente correo el acta de la reunión de seguimiento de SST realizada el día 07 de marzo de 2025, para su respectiva revisión. Agradezco que, en caso de tener observaciones, las remitan en un plazo máximo de 2 días calendario. De no recibir comentarios dentro de este plazo, se entenderá que el acta es aceptada de forma definitiva.

Quedo atento(a) a sus observaciones.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

Acta 07032025 - Reunion de seguimiento SST.pdf
567K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFICIO PMI-049-2025 Solicitud implementación de medidas de seguridad

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 12 de marzo de 2025, 11:50 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Cordial saludo

Me permito adjuntar el oficio **PMI-049-2025** para su gestión. Quedo atenta a sus comentarios y a cualquier información adicional que pueda requerir.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

OFICIO_PMI-0049-2025.pdf
213K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFICIO PMI-051-2025 Solicitud de información sobre reportes y soportes de accidentes de trabajo

3 mensajes

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 13 de marzo de 2025, 4:50 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Cordial saludo

Me permito adjuntar el oficio **PMI-051-2025** para su gestión. Quedo atenta a sus comentarios y a cualquier información adicional que pueda requerir.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

OFICIO_PMI-0051-2025.pdf
96K

Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 10:24 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenos dias Ing

A continuación adjunto borrador respuesta del oficio enviado por parte de la interventoría sobre los AT de EXCAPI para su revisión y aprobación.

Saludos y a la espera de sus comentarios.
[Texto citado oculto]
--
Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

2 archivos adjuntos

OFICIO_PMI-0051-2025.pdf
96K

Respuesta oficio PMI-051-2025.docx
92K

Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 9:43 a.m.

Gmail **Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>**

Acta de obra no.3

2 mensajes

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 14 de marzo de 2025, 1:41 p.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buena tarde Ingeniero John Bayron, me permito remitir el Acta de obra No.3. componente técnico y social, ya remito en otro correo el componente ambiental debido al peso de los archivos no se deja anexar en este correo.
quedamos atentos a cualquier comentario u observación.

2 archivos adjuntos

Acta N°3 de Obra 4600102792 de 2024 ítems contractuales ajustado 13.03.2025 vf.xlsx
30824K

Acta N°3 Comp. Social Contrato 4600102792 de 2025.xlsx
1829K

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 14 de marzo de 2025, 1:43 p.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Remito componente ambiental para completar el acta de obra No. 3. por favor confirmar el recibo de la información gracias.

De: Interventoria Medellin
Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 13:41
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Cc: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Asunto: Acta de obra no.3

[Texto citado oculto]

acta 3 Comp. ambiental final.xlsx
10003K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Solicitud de culminación de actividades pendientes

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 14 de marzo de 2025, 3:40 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Buena tarde ingeniero Ernesto Millan Cuenca, por medio de la presente remitimos oficio PMI-052-2025 cuyo asunto es: Solicitud de culminación de actividades pendientes (Suministro e instalación de tapas) – Contrato No. 4600102792 de 2024.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

OFICIO_PMI-0052-2025_Solicitud de culminación de actividades pendientes (Suministro e instalación de tapas) – Contrato No. 4600102792 de 2024.pdf
155K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Falta en el suministro de materiales – Frente de Obra Calasanz – Contrato de obra No. 4600102792 de 2024.

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 14 de marzo de 2025, 3:48 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Buena tarde ingeniero Ernesto Millan Cuenca, por medio de la presente remitimos oficio PMI-053-2025 cuyo asunto es: Falta en el suministro de materiales – Frente de Obra Calasanz – Contrato de obra No. 4600102792 de 2024.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

OFICIO_PMI-0053-2025_Falta en el suministro de materiales – Frente de Obra Calasanz – Contrato No. 4600102792 de 2024.pdf
183K

Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Notificación de no aval a actividades realizadas el sábado 15 de febrero de 2025 en el frente de Calle Nueva

2 mensajes

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 17 de febrero de 2025, 4:09 p.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Buenas tardes Ingeniero Millan,

Nos permitimos adjuntar Oficio **PMI-044-2025**, asunto Notificación de no aval a actividades realizadas el sábado 15 de febrero de 2025 en el frente de Calle Nueva, localizado en la Carrera 50 #45-56– Contrato No. 4600102792 de 2024.

Por favor, atender la solicitud radicada en el comunicado adjunto y dar respuesta citando el consecutivo **PMI-044-2025.**

Cordialmente,

Mayra Alejandra Pimiento Gutiérrez
Directora de Interventoría
Interventoría del Proyecto

2 archivos adjuntos

VID-20250215-WA0002.mp4
8141K

OFICIO_PMI-0044-2025_Notificación de no aval a actividades realizadas .pdf
3398K

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 9:50 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenos días,

Adjuntamos respuesta al oficio PMI-044-2025, relacionado con las observaciones técnicas realizadas en el frente de Calle Nueva.

Muchas gracias,

Feliz día.

Atentamente,

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFCIO PMI-055-2025 Solicitud de envío de planilla de seguridad social y cumplimiento de obligaciones contractuales

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 15 de marzo de 2025, 10:42 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, "gerencia@sitelsa.com.co" <gerencia@sitelsa.com.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>, "direcciontecnica@sitelsa.com.co" <direcciontecnica@sitelsa.com.co>, "licitaciones@vnfsas.com" <licitaciones@vnfsas.com>

Cordial saludo

Me permito adjuntar el oficio **PMI-055-2025** para su gestión. Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier información adicional que pueda requerir.

Atentamente

SITELSA SAS

OFICIO_PMI-0055-2025.pdf
100K

Gmail Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

OFICIO_PMI-0056-2025_Deficiencias vaciado Belén Granada 14 de marzo de 2025

3 mensajes

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 17 de marzo de 2025, 11:05 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Ing. Millán, buenos días.

Se envía el oficio en asunto con respecto a las deficiencias evidenciadas en el vaciado de Belén Granada en la calle 28 el día 14-03-2025.

Por favor, atender la solicitud radicada en el comunicado adjunto y dar respuesta citando el consecutivo **PMI-056-2025.**

Cordialmente,

OFICIO_PMI-0056-2025_Deficiencias vaciado Belén Granada 14 de marzo de 2025.pdf
1137K

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 17 de marzo de 2025, 2:07 p.m.
Para: residente1 <residente1vg.vnf@gmail.com>

Buenas tardes Fixonder:

Por favor necesito una respuesta a este oficio, a este oficio y realmente nombran falacias que nos ponen en una situación en que al final del mes no nos pagan obra.

Quedo atento.
[Texto citado oculto]

OFICIO_PMI-0056-2025_Deficiencias vaciado Belén Granada 14 de marzo de 2025.pdf
1137K

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 10:16 a.m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días

Adjuntamos respuesta al oficio PMI-056-2025, respecto a las observaciones del vaciado en el frente de Belén Granada.

Muchas gracias,

Feliz día.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Aval técnico de la Interventoría y remisión de APU de obra extra.

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 18 de marzo de 2025, 10:23 a.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>, "licitaciones@vnfsas.com" <licitaciones@vnfsas.com>, "gerencia@sitelsa.com.co" <gerencia@sitelsa.com.co>, "direcciontecnica@sitelsa.com.co" <direcciontecnica@sitelsa.com.co>, Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenos días Ingeniero John Bayron Serna Valencia
Nos permitimos Adjuntar los siguientes documentos

- Oficio con consecutivo **PMI-0058-2025** cuyo asunto es "Aval técnico de la Interventoría y remisión de APU de obra extra.".
- 1.1 Obras Extra contrato 4600102792 DE 2024.
- Oficio VG VNF-056 cuyo asunto es "Obras Extras para revisión y aprobación".

Documentos que componen el proceso de los APU de la obra extra.

Quedamos atentos a cualquier observación o solicitud.

3 archivos adjuntos

OFICIO_PMI-0058-2025_Aval técnico de la Interventoría y remisión de APU de obra extra.].pdf
186K

1.1 Obras extra contrato 4600102792 APROBADA V1.pdf
2741K

Oficio VG VNF 056 OBRAS EXTRAS v1 (2).pdf
349K

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Observaciones informe en físico y escaneado - Febrero 2025

2 mensajes

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 20 de marzo de 2025, 11:17 a.m.
Para: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Ing. Millán, buenos días.

Solicitamos, muy amablemente, sean subsanadas las siguientes observaciones en el informe en físico y escaneado para continuar el trámite con la Entidad:

- Del informe en físico y el escáner, de la página 312 a la 314 y de la página 328 a la 334 (según foliación), no son legibles las firmas de las remisiones de la base.
- El respaldo del folio 327 la imagen es totalmente borrosa.
- El respaldo del folios 162 y 168 rotar el encabezado de la hoja hacia el gancho.
- El folio 1202 y el folio 2374 se pueden eliminar porque contienen información que no tiene que ver con el informe.
- En los folios 794 y 1551 la columna de los números de cédula está recortados.

Quedamos atentos.

Cordialmente,

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com> 20 de marzo de 2025, 11:23 a.m.
Para: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>, residentesocialvg.vnf@gmail.com

[Texto citado oculto]

Gmail

Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Actas de comite para revision

1 mensaje

Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com> 25 de marzo de 2025, 5:22 p.m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>, Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes me permito enviar actas de comité para su revisión y posterior aprobación para las firmas.

Quedo atento a cualquier observación o sugerencia.

Att:
Karol Yamid Yurgaky Sarmiento

3 archivos adjuntos

- **Acata 38.pdf** 873K
- **Acta comite 40 de obra 13 de Marzo.pdf** 265K
- **Acta comite 41 de obra 18 de Marzo.pdf** 273K

ANEXO
BITÁCORA DE OBRA

de Señalización preventiva.

Hallazgos pendientes por cerrar

1. ok 2. ok 3. 4. ok 5. ok 6. ok
7. ok 8. ok 9.

Yeimy Montoya - fabian Ocaf

Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 5,
Se continua con la excavacion de cada. Se continua con la Excavacion e instalacion de Cadenas en via y jardineras.
Se continua con el acopio de material sobrante de la Excavacion y demoliciones.
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B - 80AA
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80AA - 80A
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el proceso de curado y cantos para la dilatacion

De concreto. Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base. Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras.
Laureles Acacias 80A-80
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el proceso de curado y los cantos para la dilatacion de concreto, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la Excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras
Laureles Zorena Carrera entre Calle 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el proceso de curado concreto y los cantos para la dilatacion del mismo, Se realiza el vaciado de Placa anden y se toma muestras para asentamiento y resistencia concreto.

Fecha: ~~09~~ Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Acacias, Zorena,

PDF Scanner ACE Scanner

Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Retro Mercedes Benz 300 placa TTJ 09, Camioneta Ford Ranger Fx 132, Camioneta, Cargador, Compactador Placa TBB 75, TDR 314, TAP 993, XFJ 908, Retroexcavadora
Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 90B - 81
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion de cordon, Se continua con la Excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras. Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 90B - 90AA
Personal en Obra: Ayudantes: 4
Se realiza la instalacion de arenilla en jardineras
Laurels Acacias Calle 36 Carrera 90AA = 90A
Personal en Obra: Ayudantes: 4
Se realiza instalacion de arenilla en jardineras

Laureles Acacias Calle 36 Carrera 90A - 80
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion de cordon y el acopio De material Sobrante de esta actividad, Se realiza el Cargue de material sobrante de las demoliciones y Excavaciones para botadero, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras.
Laurels
Laureles Lorena Cra 49 entre Calles 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el proceso de curado y cortes para La dilatacion placa cordon, vaciado dia anterior, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras.

Fecha: 3 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Lluvia fuerte 3:30pm -
lugar: Laureles Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, tecnologo en obras

PDF Scanner ACE Scanner

Componente SST.
Se evidencian los siguientes hallazgos
Lorena Laureles

1. Formato sin diligenciar
2. barricada caida y sin señalización
3. barricada con flecha direccional (incompleta) incorrecta.
A cacias frente 2.
4. Se evidencia nuevamente faltas de Señalización preventiva.

Pendiente cierre de hallazgos

4. 2. 3. 4.

Yeimy Montoya - Fabian Diaz
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 9UA- 80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via
Y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de
Sub base, Se continua con la excavacion de cordon.
Laureles Lorena Cr 79 entre Calle 38-39B

Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y
Jardineras, Se continua con la excavacion y demolicion de cordon.

Fecha: 5 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo:
Lugar: Laureles Acacias, Lorena,
Tipo Actividad: Obra
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civil,
Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar, residente Civil,
Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar
Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipos: Hidrolavadora, Camion Hino 3/4 placa FTI 001,
Camioneta Ford Ranger Explorer, Cargador, Cargador, Celdador Placas
TBD175, TGR314, MSP993, XRJ404, Bobcat,
Actividades:
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 9UA- 81
Oficiales: 3, Ayudantes: 7,

PDF Scanner ACE Scanner

Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camm Hino 300 placa TTT061. Camioneta Ford Ranger Ecu132, Cortadora, Canguro, Volquetas Placas TBB175, TOI314, TAP993, XRJ408, Retro,
Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Carreras 40B-81
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realizan la instalacion y compactacion de Sub base, Se continuan con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras
Laureles Acacias Calle 36 Carreras 40A-80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continuan con la excavacion de cordon, se continuan con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras, se continua Con la instalacion y compactacion de Sub base.
Laureles Jovera Carrera 79 entre Calle 39-38B
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continuan con la demolicion y excavacion de cordon, se continua Con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras.
Se continuan con las rasantes en jardineras.

Fecha: 4 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 3:30pm 4:00pm
Lugar: Laureles Acacias, Jovera,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratistas: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camm Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Ecu132, Cortadora, Canguro, Volquetas placa TBB175, TOI314, TAP993, XRJ408, Retro Cat,
Actividades
Laureles Acacias Calle 40B-81 Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continuan con la instalacion y compactacion de Sub base, Se Continua con excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado de plaza anden y se toman
Muestras para asentamiento y resistencia concreto
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80A-80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado plaza anden y se toman muestras
Para asentamiento y resistencia concreto, Se continua
Con la excavacion e instalacion de cordones en uso y
Sardineles, Se continua con la excavacion de anden
Laureles Lorena Cra 79 Calle 38-36B Oficiales: 2, Ayudantes: 3,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en uso y Sardines
Se continua con la excavacion de anden,
Fecha: 6 de Febrero Viernes 2025 instalacion y cargue de
Estado del tiempo: Soleado se en anden, Se continua con la
Lugar: Laureles Acacias, Lorena Demolicion de anden
Encargado: Gonzalo

Fecha: 7 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Topografo en Obra Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camion Hino 300 Placa HHJ661, Camioneta Ford Ranger Placa 132, Carretilla, Compresor, Vibrocompactador Placas TBD175, TBR314, TAP993, XFJ408, Retroexcavadora
Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el proceso de curado concreto y los Cortes para la dilatacion plaza anden, Se continua Con la demolicion y excavacion de anden, Se continua con la Excavacion e instalacion de Cordones en uso y jardineras
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80A-80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,

PDF Scanner ACE Scanner

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en via y Jardineras.
Laureles Acacias Calle 36 carrera 80A-80
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en via y Jardines,
Laureles Lorena Cra 79 entre Calle 36-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en via y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,

Fecha: 6 Marzo Jueves, 2025
Estado del tiempo: Nublado
Lugar: Laureles Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,

Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Hf Manual, Camara Hard 300 Plus Metal, Camioneta Ford Ranger Lxe 132, Compactador, Compresor, Cargador Planta TBB175, TUE314, TAP993, XEJ404, Bobcat,
Actividades

Componente SST:
El dia 5 de marzo se observa actividad de corte de bordillo en la via sin su respectiva señalizacion y uno de los trabajadores sin el uso de EPP (Guantes) y omitiendo el uso de la proteccion auditiva tipo copa - Lorena L.
6 de marzo area de trabajo sin delimitar totalmente, personal cerca del compresor sin el uso de proteccion auditiva tipo insercion frente Acacias en lorena se evidencia minicargador sin señalizar.

Yeimy Montoya - Fabian Diaz F. VG-VNR

PDF Scanner ACE Scanner

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub Base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras
Laureles, Lorena Cr 79 entre Calles 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la demolicion y excavacion de anden,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon, En via y jardineras.

Fecha: 8 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar civil Civil, Residente, SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Mixer, Camioneta 300 placas TBB175, Camioneta Ford Ranger Ext 134, Camioneta Chevrolet Captiva, Volqueta Placas TBB175, TOR314, TAP993, XRJ408, Rubatela,
Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Cara 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon, En via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base,
Laureles Acacias, Calle 36 carrera 80A-80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordon En via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Laureles Lorena Cr 79 entre Calles 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordon En via y jardineras, Se continua con la excavacion de Anden,

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 10 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Accacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Hf Meras, Camn Hino 300 Placa TTA 00, Camión Foro Ranger Fxv 132, Carretillas, Cargues, Volquetas Placa TBB175, T6R314, TAP993, y RTJ408, Pacas
Actividades:
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B-81
Se continua con la instalacion de cordones en cuneta y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base, Se continua con la excavacion de cuneta
Laureles Accacias Calle 36 Carrera 80A-80
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones

En cuneta y jardineras, Se continua con la excavacion De cuneta.
Laureles Lorena Cr 79 entre Calle 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones En cuneta y jardineras, Se continua con la excavacion de cuneta, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base.

Componente sst:
En el recorrido realizado se evidencia los siguientes hallazgos desnivel de adoke sin señalizar teleras en mal estado en el frente y Acacias
11 de marzo Frente y Acacias se evidencia Accesos sin Instalar y malla electrosoldada que Sobre sale de La demolicion.

Yeimy Montoya

-Fabian Diaz

PDF Scanner ACE Scanner

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon
En via y jardineras

Fecha: 14 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Arcadia, Corona
Turno Actividad: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra, Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinas y Equipo: Retro Mixer, Cami Hino 330 placa TTS 061, Camion Ford Ranger Ene 132, Cortadora, Cargador, Volqueta, Placa TBB175, TOR 314, TAP 993, TES 406
Actividades
Laureles Arcadia Calle 36 Cra 20B-81,

Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes 6,
Se realizan el vaciado de placa antes se forman Muestras para asentamiento y resistencia concreto
Se continua con la excavacion instalacion de Cordon en Via y jardineras,
Laureles Arcadia Calle 36 Carrera 20A-80
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 1,
Se continua con el resane en jardineras, cordones en Jardineras,
Laureles Corona Calle ~~39~~ Cortes 36-39B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en Via y jardineras,

Fecha: 15 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Arcadia, Corona,
Turno Actividad: 8am
Personal Interventoria: 8am

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 13 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Lluvia fuerte 4:30pm - 5:20pm
Lugar: Laureles Acacias, Zorana,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Manga Concreto Hino 700 Placa Placa TTT 061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Camioneta, Cargador, Volqueta Placa TDB175, TGR314, TAP 993, XEJ406, Retroexcavadora, Actividades

Componente SST
Lorena Lavares
Se realiza recorrido y se encuentran los siguientes hallazgos

1. Teleras en mal estado
2. Demarcación caida y/o desorderada
3. Operador de la cortadora sin guantes
4. Señalización preventiva deteriorada
5. Barricada en mal estado
6. Desorden con plastico

Cierre de hallazgos
1. 0k 2 3 4. 5.
6. 0k

Yeimy Montoya - Fabian Diaz F

Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalación y capacitación de Sub base, Se continua con la instalación y capacitación en Vía y jardineras
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80A-80
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realizan resanes y recibido de junta en Carretera jardineras
Laureles Zorana Etapa, Calle 30-30B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,

PDF Scanner ACE Scanner

Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camioneta Hyro 300 Placa TTT 061, Camioneta Ford Ranger Ecu 132, Camioneta Chevrolet Dmax Placa TBB175, TBB314, TAP993, XBJ408, Actividades

Componente SST:
Se paran actividades en acacias del subcontratista ARPE por pago de planillas de seguridad social, Se evidencia talera en mal estado como via de acceso a local, se evidenca demarcación caida y desordenada.

Lorena Laureles:
1. Se evidencia nuevamente minicargador sin señalizar mientras no esta operando
2. Se evidencia varillo en la via sin demarcar.
3. Se evidencia parte del tramo a demorer con cinta de peligro, se recomienda el cambio por la malla.

Yeimy Montoya - Fabian Diaz

Laureles Acacias Calle 36 Carra 90B-41
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base, Se continua con la excavacion de andenes
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 90A-80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realiza el proceso de curado concreto y los cortes Para la dilatacion placa anden, Se realiza el resane y resane de cordones en via y jardineras.
Laureles Lorena Cr 79, Calle 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realizan ensayos para determinar el porcentaje de Compactacion y Humedad optima de material Sitio here Arrojando un resultado de 96,4% y 7,0% respectivamente Se realiza el vaciado de placa anden, se toman muestras Para asentamiento y resistencia Concreto.

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 11 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 3:00pm - 4:00pm
Lugar: Laureles, Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinarias y Equipo: H/Menor, Camion Hino 320 placas TJJ 111, Camioneta Ford Ranger Ext 132, Carretillas, Cargadores, Volquetas Placas TBB 175, TOR 314, TAP 993, y FJ 408, Pala cadena,
Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B - 81,
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion de cordon.
. Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80A - 80
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se realizan pruebas de verificacion de pavimento compactado

Por parte de la interventoria y contratista Arrojando unos resultados de 96,4% y 95.8% y 7,2% Humedad respectivamente, Se Realiza el vaciado de placa contra y se toman muestras para el asentamiento y resistencia concreto, Se Continua con la instalacion de Cordones en via y jardineras Laureles Lorena Carrera Calles 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub Base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras, Se continua con la excavacion de cordo

Fecha: 12 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,

PDF Scanner ACE Scanner

Personal Interventoría: Residente Civil, Tecnólogo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camioneta Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Rxv132, Contadores, Cargador, Volqueta Placas TBB175, T6R314, XAP993, XRJ408,
Actividades
Laureles Acacias Calle 38 Carrera 80B-69
Personal en Obra: Oficiales: 4 Ayudantes: 6,
Se retoma el proceso de curado concreto y el cuarto para la viga con placa aligerada, Se continua con la excavación e instalación de Cárcamos en U y Jardineras
Laureles Lorena Cr 79 Calle 38-38B
Personal en Obra: Oficiales: 7, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalación y compactación de Sub base Se continua con la excavación e instalación de Cárcamos en U y jardineras

Fecha: 17 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Acacias Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoría: Residente Civil, Tecnólogo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camioneta Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Rxv132, Camiones, Cargador, Volqueta Placa TBB175, T6R314, XAP993, XRJ408,
Actividades

Componente SST:

Acacias: Hallazgos encontrados
1. Organiza delimitación perimetral
2. Cubrir los frentes con malla
3. Instalar cinta de peligro en madera que se encuentra cubriendo un contador.

PDF Scanner ACE Scanner

4. Retirar. Señalización preventiva deteriora e instalar en buen estado

Lorena Laureles:
5 Organizar malla perimetral
6. Cambiar Señalización preventiva
7. Se valido ats sin firma de algunos colaboradores y encargado e ingeniero residente.
8. Personal cortando con polidora sin guantes

Cierre de hallazgos:
1. Ok 2. Ok 3. Ok 4. 5. Ok 6. 7. 8.

Yeimy Montoya. - Fabian Diaz f

Laureles Arecias Calle 36 Carrera 80B-81.
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones, Via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base,
Laureles Lorena Cra 79 Calle 38 - 38A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub Base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras
Laureles Lorena Cra 79 Calle 38A-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion de anden Se continua con la Excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base.

Fecha: 18 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Arecias, Lorena,
Tipo de Actividad: 8am
Personal Intervencion: Residente Civil, Ingeniero Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camion Hino 300 placa TTI 061, Camioneta Ford Ranger Exu 132, Cortadora Concreto,

PDF Scanner ACE Scanner

Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Mayor, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Ext 132, Canastera, Cargador, Volqueta Placa TBB175, TOT314, TAP993, XFJ406, Actividad:
Laureles Acacias, Calle 36 Carrera 90B-81
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y Jardineras.
Laureles Lorena Cr 79 por Av Calle 38-38A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el picado de curado concreto y Lo, Contra Para la dilatacion de placa anden.
Laureles Lorena Cr 79, Calle 38A-38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el picado de curado concreto y el corte para las Dilataciones placa anden, Se continua con la excavacion e Instalacion de Cordones en via y jardineras, Se continua con la Instalacion y compactacion de Sub base.

Fecha: 20 Marzo Juan 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en Obra, Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Mayor, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Ext 132, Canastera, Cargador, Volqueta, Placa TBB175, TOT314, TAP993, XFJ406, Bobcat,
Actividades

Componente SST:
Se realizo la recomendacion al Contratista de instalar las teleras como acceso seguro para Locales y vivienda, el registro Se envio a las 3:33 PM.

PDF Scanner ACE Scanner

Volqueta Placa TBB 175, TBR 314, TAP 983, XRJ 14
Actividades

Componente SST:
Se evidencia areas de trabajo sin demarcar, Señalización preventiva (sin) deteriorada, teleras sin acopiar y mal ubicadas, se reitera nuevamente Señalizar foso de contador sin señalizar con cinta de Peligro, Se evidencias personal sin guantes y otros con los EPP deteriorados.

Yeimy Montoya - Fabian Diaz

Laureles Arcadia Calle 36 Carrera 80B - 81
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y Jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion De Sub base, Se Continua con el resane y retiro de Sobras en cordones en vial y jardineras

Laureles Lorena Cr 79 entre Calles 38 - 39A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza vaciado de placa anden se toman muestras para Asentamiento y resistencia concreto
Laureles Lorena Cr 79 entre Calles 39A - 38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa anden, Se toman muestras Para asentamiento y resistencia concreto, Se continua Con la excavacion e instalacion de Cordones en via y Sardineras.

Fecha: 19 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles Arcadia, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Inspector en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental,

PDF Scanner ACE Scanner

Se realizan el pruevo de agudeza auditiva y los exámenes para la Dilatación pupilar, se continua con las excavaciones manuales de cordones en viga y garajes, se continua con la excavación con Compresor de 185 pies.




Fecha: 21 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Acacias, Lorena,
Inicio de actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Asesor residente Social, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipos: 4 Mixers, Camion Hino 360 placa TTT 961, Camioneta Ford Ranger Ext 132, Cortadora, Retro Ulgueta, Mini TBB 178, T 611 314, TAP 993, XRT 408 Pisacal,

Laureles, Acacias, Calle 36 Cra 20A-80A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavación e instalación de Cordon, en Viga y garajes, Se continua con la instalación y separación Sub base,

Componente SST:
Lorena Laureles:
No se realizan actividades por motivo de novedades en seguridad social del subcontratista Argeón

Yeimy Montaja -



Fecha: Martes 25 Marzo 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Acacias, Lorena,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en obra Civil,

PDF Scanner ACE Scanner

Con el fin de que se diera una pronta solución y al finalizar la tarde los accesos quedaron con canes.

Yeimy Montoya -

Laureles Acacias Calle 36 Carrera 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado de placa contra, Se toman muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la excavación e instalación cordones en via y zonas verdes
Laureles Zorana Cr 79 entre Calle 36A-36B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado placa contra, Se toman muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la excavación e instalación de cordones en via y zonas verdes, Se continua con la instalación y conjuntos de Sistobase.

Fecha: 21 Marzo Viernes 2025
Estado del Tiempo: Soleado
Lugar: Laureles, Acacias, Zorana,
Inicio Actividades: 8am
Personal Maestranza: Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Gestor Ambiental, Residente Social, Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Gestor Ambiental, Auxiliar Ambiental, Gestor Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: Mezcladora, Camioneta 350 Placa MQH, Camioneta Ford Ranger Ex 32, Carretas, Cajas, Cubetas
Placas JBB 145, TGR 314, JAP 993, XRS 408,
Retroexcavadora,
Actividades
Laureles Acacias Calle 36, Cra 80B-81
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7
Se realiza el vaciado de concreto y las cuñas para la dilatación placa contra. Se continua con la instalación y Conjuntos de Sistobase, Se continua con la excavación e instalación de Cordones en zonas verdes.
Laureles Zorana Cr 79 Calle 36A-36B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7

PDF Scanner ACE Scanner

Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: 1 Motoniveladora, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger EXV132, Cantabria, Cargador Volquete Placas TBB175, TBA314, TAP993, XRJ406, Retroexcavadora, Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Carrera 60AA - 60A
Personal en obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se cantona en la instalacion y compactacion de Sub base,
Se cantona en la excavacion e instalacion de Cordones en Via y Jardineras.
Laureles Lorena Cr 79 en Calles 38A - 38B
Personal en obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se cantona en la excavacion e instalacion de Cordones en Via Jardineras, Se cantona en la instalacion y compactacion De Sub base,

Fecha: 26 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo:
Lugar: Laureles Acacias, Lorena,
Inicio de Actividades: 6am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en obra, Pinder, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: 1 Motoniveladora, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger EXV132, Cantabria, Cargador, Volquetas Placas TBB175, TBA314, TAP993, XRJ406, Retroexcavadora, Actividades
Laureles Acacias Calle 36 Con Carrera 60AA - 60A
Personal en obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se cantona en la excavacion e instalacion de Cordones en Via y Jardineras, Se cantona en la instalacion y compactacion De Sub base,
Laureles Lorena Cr 79 Calles 38A - 38B
Personal en obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se cantona en la instalacion y compactacion de Sub base,

PDF Scanner ACE Scanner

Se cotinua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y Sardineras

Fecha: 27 Marzo Juves 2025
Estado del tiempo: Lluvia Fuerte: 3:00pm - 4:30pm
Lugar: Laureles, Atacaimo, Zorona,
Turno de trabajo: 8am
Personal Interventoria: Residente en Obra Civil, Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Manar, Camioneta Hyundai 300 placas TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cortadora Concreto, Rana, Vehiculos placas TBB178, TOH314, TAP693, Retroexcavadora
Actividades
Laureles Atacaimo Calle 36 entre Carreras 60AA - 60A

Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado de placa cordon, se toman Muestras para asentamiento el primer ensayo se Desplomo y resulto con 6" el segundo ensayo Arrojo un resultado de 5," se continua presentado La misma situacion el concreto sale de planta con 5 pulgadas y cuando se hace el ensayo resulta en 6 pulgadas o mas y en algunos casos se debe repetir El ensayo dos veces o mas en estos casos la Interventoria no ayuda la aplicacion de esos Concretos, El contratista residente civil de esta Tramos manifiesta la recepcion y aplicacion De este concreto a pesar de los resultados obtenidos en los ensayos de asentamiento.
Laureles Zorona Cr 79, Calles 36A - 36B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado de placa cordon, se toman Muestras para ensayos de asentamiento y resistencia Concreto, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en via y Sardineles, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base
Se toman muestras de cilindros q' una vez obtenida la resistencia avalen la idoneidad del

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 28 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Lluvia fuerte: 1:00 pm - 2:00 pm
Lugar: Lavadero Arcos, Zorona,
Inicio Actividades: 8 am
Personal Interventoria: Residente en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipos: 1/4 Mini Camion Hino 300 placa TTF 061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Compresor, Planta, Cortadora, Rebotes,
Actividades
Lavadero Arcos Calle 36 entre Carrera 90AA - 90A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realizara el proceso de curado y 2do corte para la fundicion placa concreto anden.
Lavadero Zorona Cra 79 entre Calles 38A - 38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realizo el vaciado de placa anden y se toman Muestras para ensayos de asentamiento y resistencia concreto.

Fecha: 29 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Lavadero Arcos, Zorona,
Inicio Actividades: 8 am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipos: 1/4 Mini Camion Hino 300 placa TTF 061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Compresor, Planta, Cortadora, Rebotes,
Actividades
Lavadero Arcos Calle 36 entre Carrera 90AA - 90A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la reparacion de anden y cordones,
Se continua con la resane de fisuras en cordones en cra y jardineras.
Lavadero Zorona Cra 79 entre Calles 38A - 38B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realizo el proceso de curado y 2do corte para

PDF Scanner ACE Scanner

La vida tiene un precio constante.

Fecha: 31 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes: 200gm-
Lugar: Lourdes, Arcadia, Lorena,
Puesto de trabajo: Semi
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero de Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinas y Equipos: Vol Manual, Camion Hino 300 placa TFT 061, Camioneta Ford Ranger Exe 132, Cat 140K, Cargador Komatsu WA470 placa TBB 190, TOR 314, TAP 993, XRJ 466, Retro Lourdes Arcadia Calle 36 Abscisa Cunetas 90AA - 60A
Personal en obra: Oficiales 2, Ayudantes: 6,
Se contara con la maquina de vibro compactador y cordones,
Se contara con la maquina en puntos Lourdes en via y

Jueves
Lourdes, Lorena PR49 Calle, 34A - 34B
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el resane en puntos de Cordones en via y Jardineras, Se continua con la excavacion e instalacion Cordones en via y Jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

orden y aseo en obra. CR 74 con cll 28
Se inicia con demoliciones mecanicas, se
realizan excavaciones manuales, se realiza
Colocación de teleras para accesos a las
viviendas se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sabado 01 de marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada.
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor,
Canguro, rana, planta, Cortadora, Mini Cargador,
Compresor.
Personal en obra: OMP contratista
4 oficiales 1 SST AUX.
B Ayudantes 1 maestro
personal en obra: Mando En Casa
2 oficiales
3 Ayudantes
1 maestro
Personal en obra: ARGEON.
1 maestro.

oficial 3 operador 1 Res. técnico
Ayudantes 1 AUX. vial 1 Res. SST AUX.

Actividades.
Trama (1) CR 75. Se Continuan con excavaciones manuales, Se continua con instalación de bordillos, Se continua con instalación de guias 0,20x 0,20, Se continua con instalación de demarcadora, 0,20x 0,10, Se continua con cereo y compactaciones, Se realiza realce de caja de aguas residuales, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.
Tramo (2) cll 28 Se Continua con demoliciones mecanicas, Se continua con excavaciones manuales, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra. TRAMO (3) CR 74 se continua con excavaciones manuales, se continua con demoliciones mecanicas, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: Lunes 03 de Marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada.
Estado de clima:
personal en obra. DMP.
4 oficiales 1 Res. SST Aux.
13 Ayudantes
1 Encargado
personal en obra: Mando en casa.
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado.
personal en obra: ARGEÓN
1. oficiales 1 Aux. Vial
4 Ayudantes 3 operador
1 Encargado
1 SST Aux.
Actividades.
Componente SST:
Se observa los siguientes Hallazgos
1. Señalización deteriorada
2. Varillos sin Señalizar
3. Bordillos sin Señalizar
4. Accesos en los Frentes sin Instalar
5. Falta de orden y aseo
6. Delimitación Caida.
7. Accesos en mal estado
8. Señalizar Excavación en La Vivienda Cir 74 # 27-05 Tramo # 3
9. Instalar malla Carr 74 # 27-05 (Colegio)

Cierre de Hallazgos

1.	3.	5.	7.	9.
2.	4.	6.	8.	

Yeimy Montoya
Actividades Área Técnica:
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, Cangoro, planta, Cortadora.
Tramo (1) CR 75 Se continua con excavaciones manuales, se continua demoliciones Mecanicas, Se continua con la instalación de bordillos, Se continua con cereo y compactaciones, Se continua la instalación de guias de 0,20x0,20 Se continua instalación de demarcadora 0,20x0,10

PDF Scanner ACE Scanner

Se realiza toma de densidades, Se realiza Limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra. TRAMO (2) Calle 28 Se continua con demoliciones mecanicas, Se Continua excavaciones manuales, Se realiza Limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en Obra. TRAMO (3) Se continua con excavaciones manuales, Se realiza Limpieza de escombros, Se realiza reparación de acometida en la vivienda CR 74 # 27-05, Se dejan accesos a las viviendas con teleras, Se realiza Orden y aseo en obra.

Fecha: 04 de Marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada
Estado de clima: Soleado
Personal en obra: DMP
4 oficiales
13 Ayudantes
1 Encargado
1 SST AUX
1 Res. Técnico
2 AUX. Viales
3 operador

personal en obra. Mando en Casa
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado
personal en obra: ARGEÓN
1 oficial
2 Ayudantes
Herramientas y Equipos: Mini Cargador, rana, Canguro, planta, Cortadora, mixer, herramienta menor.
Actividades técnicas.
Contratista de obra: Vg - VnF:
Desde el dia 28 de Febrero de 2025 se Vienen presentando Socavaciones en el Frente ubicado en la Cr 74 entre calles 28 y 27, Belen granada, Socavaciones que se Informaran a interventoria: en reiteradas ocasiones, de acuerdo a la directriz dada Por la direccion de obra y en conjunto con la misma interventoria y la supervisión de la Alcaldía, se inician llenos de estas Socavaciones con subbas.

PDF Scanner ACE Scanner

Tramo (1) CR 75 Se continua con excavaciones manuales, Se continua con la instalación de bordillos, Se continua con la instalación de loseta guia de 0,20x0,20, Se realiza colocación de concreto en andén y accesos, Se realiza instalación de malla electrosoldada, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza demoliciones mecanicas y excavaciones, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra. Tramo (2) Se continua con las excavaciones manuales, Se realiza la instalación de bordillos, Se realiza cereo y Compactaciones, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo. Tramo (3) CR 74 Se continua con excavaciones manuales, Se inicia con colocación de Subbase. en Socavaciones, Se realizan compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Fecha: Miercoles 05 de Marzo de 2025
Lugar: Belén Granada
Estado de clima: Soleado. Siendo las 3:30 p.m Se presentan lloviznas.
personal en obra: DMP.
4 oficiales 3 operadores
13 Ayudantes 1 Aux. Vial
1 Encargado
1 SST Aux
1 Res. Técnico
personal en obra: Marido en Casa.
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado
Personal en obra: Argeón.
1 oficial
2 Ayudantes.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, Compresor, rana, cangoro, planta, cortadora.
Actividades
Tramo (1) CR 75 Se continua con excavaciones manuales, Se continua con instalación de

PDF Scanner ACE Scanner

bordillos, se continua con instalación de loseta guia 0,20x0,20, se continua con Intalación de demarcadora 0,10x0,20 se continua con cereo y compactaciones se realiza toma de densidades, se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros. Tramo (2) Calle 28: Se continua Con excavaciones manuales, se continua con instalación de bordillos, se continua con cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra. Tramo (3) Cr 74: Se continua Con excavaciones manuales, se continua con cereo y compactaciones, se continua con colocación de Sobbase en Socavaciones y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Componente sst:

Componente sst:

Se realiza recorrido y se encuentra los siguientes hallazgas

1. tablilla con clavos
2. Contadores protegidos con canes sin Señalización de peligro
3. Accesos a vivienda sin Instalar
4. Señalización deteriorada y Falta de Señalización preventiva
5. Material sin delimitar y malla desorderada.
6. Falta de orden y aseo
7. personal con guantes rotos y gafas rayadas
8. Varrilla sin delimtar
9. Acceso con canes inestable.

Yeimy Montoya

Luis F Ortiz.

Fecha: Jueves 06 de Marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada.

PDF Scanner ACE Scanner

Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, Canguro, planta, cortadora, mini cargador, compresor.
Personal en obra: OMP.
4 oficiales 1 Res. Técnico
13 Ayudantes 2 operadores.
1 Encargado
1 Res. SST AUX.
Actividades.
Tramo (1) CR 75. Se realiza instalación de malla electrosoldada, se realiza colocación de concreto en andén y accesos, se continua con demoliciones mecanicas, se continua con excavaciones manuales, se continua con cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra. Tramo (2) calle 28 se continua con excavaciones manuales, se continua con instalación de bordillo, se realiza cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo. Tramo (3) CR 74 Se continua las excavaciones manuales, se realiza cereo y compactaciones, se realiza instalación de bordillos, se realiza orden y aseo.

Componente SST
Carrera 74
- Frente 27-21 Sin Acceso Hallazgo Cerrado
- Cambio de telera. Hallazgo Cerrado 27-19
- Falta Acceso 21-41
- Señalización de Material
- Acceso 28-29 HASTA LA 28-73.
Carrera 75

- Yeimy Montoya. -

Fecha: Viernes 07 de Marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada.
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, planta, cortadora, mini cargador, compresor.
Personal en obra: OMP
4 oficiales 3 operadores
13 Ayudantes 1 AUX. Vial
1 Encargado 1 Res. Técnico

PDF Scanner ACE Scanner

Personal en obra: Marido en casa
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado
Personal en obra: Argeón
2 oficiales
4 Ayudantes
Actividades.
Tramo (1) CR 75 Se continuan con demoliciones mecanicas, se continua con excavaciones manuales, se continua con la Instalación de bordillos, Se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra. Tramo(2) CR 28 Se continua con las excavaciones manuales, se continua con la instalación de bordillas, se realiza cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros, Tramo (3) CR 74 Se, continua con excavaciones Manuales, se continua con instalación de bordillos, se continuan llenar con Subbase y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Sabado 08 de Marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada.
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, Cortadora, Planta, Compresor, mini Cargador.
Personal en obra: DMP
4 oficiales 1. Res. Técnico
13 Ayudantes 1 Aux Vial
1 Encargados
1 SST Aux
Personal en obra: Marido en casa.
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado
Personal en obra: Argeón
2 oficiales
4 Ayudantes.

PDF Scanner ACE Scanner

Actividades
Tramo (1) CR 75 Se continua con demoliciones, se continua con excavaciones manuales, se continua con instalación de bordillos, se continua con cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros. Tramo(2) Calle 28 Se continua con excavaciones manuales, se continua con demoliciones mecanicas, se realiza instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra. Tramo(3) CR 74 Se continua con excavaciones manuales, se continua con instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 10 de marzo de 2025.
Lugar: Belén Granada.
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, minicargador, planta, cortadora, 1/4 compresor.
personal en obra: DMP
4 oficiales 1 Res. Técnico
13 Ayudantes 1 Aux. Vial
1 Encargado
1 SST Aux
personal en obra: Maridos en casa.
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado.
Personal en obra: Argeón
2 oficiales
3 Ayudantes
1 Encargado.
Actividades.
Tramo (1) CR 75 Se continua con demoliciones mecanicas, Se continua con cereo y compactaciones, Se realiza instalación de bordillos, Se realiza orden y aseo.
Tramo(2) Cll 28 Se continua con demoliciones mecanicas, Se continua con excavaciones

PDF Scanner ACE Scanner

manuales, se continua con instalación de bordillos, se realiza orden y aseo en obra. Tramo (3) CR 74 se continua con excavaciones manuales, se continua con instalación de bordillos, se realiza reparación de acometidas de agua, se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros.

Fecha: 11 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Lluvias Puntos 3:00pm- 4:00pm
Lugar: Laureles, Belen Granada
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social

Maquinaria y Equipos: H/ Martillo, Compactador Pisón Hiro 300 Plaga TTT001, Compactador Pisón Rango Exc132, Cortadora de Concreto, Volqueta, Placa TBB175, TOM314, TAJ993, Retroexcavadora RJT408, Bob Cat, Actividades

Componente SST:
Realizando recorrido se encuentran los siguientes hallazgos:

1. Personal externo realizando actividades sin enviar la respectiva documentación a la interventoria; se valida. Seguridad social del trabajador y no aparece activo al igual que se valida la planilla
2. Se evidencia Accesos mal instalados
3. Se evidencia cajas electricas protegidos con teleras pero sin La señalización de peligro
4. Se observa reiterativamente materia sin señalizar

PDF Scanner ACE Scanner

5. Se evidencia en la actividad de arreglo del acueducto (tubería) que no contaba con el respectivo ATS
6. Se encuentran varias viviendas sin los accesos y señalización

Yeimy Montoya -

Carrera 75 entre calle 28-29 tramo 1
Personal en Obra: Oficiales: , Ayudantes:
Se cuentan con la nivelación y compactación de Sub base, se cuentan con la excavación e instalación de Cordones en vía y jardineras, se cuentan con la excavación de andén
Calle 28 entre Carrera 75-74 tramo 2
Oficiales: , Ayudantes:
Se cuentan con la nivelación y compactación de Sub base, Se cuentan con la excavación e instalación de Cordones en vía y jardines
Calle 27 Carrera 74 tramo 3
Oficiales: , Ayudantes:
Se cuentan con la excavación e instalación de Cordones en vía y jardines, Se cuentan con la nivelación y compactación de Sub base

Ha

Fecha: 12 Marzo Miércoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Belén Granada
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoría: Residente Civil, Auxiliar SST, Residente SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: 1 Motoniveladora Cat 120H, Camión Hino 300 Placa TTJ086, Camión Kenworth Placa TBB175, TGA316, TAP953, XRJ408,
Tramo 1
Personal en Obra: Oficiales , Ayudantes:
Se cuentan con la excavación e instalación de Cordones en Vía y jardines, Se cuentan con la nivelación y compactación de Sub base
Tramo 2

Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes,
Se cuentan con la instalación y compactación de Sub base
Se cuentan con la excavación e instalación de Sub base,
Tramo 3
Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes,
Se cuentan con la instalación y compactación de Sub base,
Se cuentan con la instalación de Cordon en cuneta y
Sardineles

Fecha: 13 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Lluvia Fuerte 4:30pm - 5:00pm
Lugar: Piedra Grande
Inicio Actividades: 8am
Personal Subcontrata: Residente Civil, Topógrafo en Obra Civil, Peón SST, Auxiliar SST, Peón de Asphalt, Residente Social
Personal Contratista: Residente Social, Peón Social, Auxiliar Civil, Auxiliar Social, Peón Asphalt, Auxiliar Asphalt, Peón SST, Auxiliar SST,
Maquina y Equipo: H/Maner, Cam Hino 300 plan TT1061, Cargador Sdw Longer Exc 132, Cantabria, Cargador, Volquete Placa: TBB175, T6B314, TAP993, XRJ408,

Tramo 1
Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes,
Se cuentan con la instalación y compactación de Sub base,
Se cuentan con la excavación e instalación de Cordon en cuneta y
Sardineles,
Tramo 2
Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes,
Se realiza ensayos para verificar el porcentaje de Compactación de material Sub base arrojando un resultado de 95,5% con una humedad 6,0%, Se cuentan con la instalación y Compactación de Sub base, Se cuentan con la excavación e instalación de Cordon en cuneta y Sardineles
Tramo 3
Personal en Obra: Oficiales: , Ayudantes: ,
Se realizan ensayos para verificar el porcentaje de Compactación de Material Sub base arrojando un resultado De 100% y una humedad 6,8%, Se cuentan con la instalación y compactación de Sub base, Se cuentan con la excavación e Instalación de Cordon en cuneta y Sardineles

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 14 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Peña Cracia
Inicio Actividades: 8am
Resal Intervención: Residente Civil, Topógrafo en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Resaul Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: H/ Mann, Camión Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cuba roja, Cargador, Volquete Placa TBB175, T0A314, AP983, XRJ404,
Actividades
Tramo 1
Resal en Obra: Oficial, Ayudante,
Se actúa con los niveles y compactación de Subbase, se actúa con la excavación de zanjas de Cunetas en Un y Jardines.
Tramo 2
Resal en Obra: Oficial, Ayudante,

Se realizan el vaciado de placa anclaje, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto,
Tramo 3
Resal en Obra: Oficial, Ayudantes: 1
Se realiza el vaciado el vaciado de placa anclajes.
Se toman muestras para asentamiento y resistencia Concreto.

Fecha: 15 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Peña Cracia
Inicio Actividades: 8am
Resal Intervención: Residente Civil, Topógrafo en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Resaul Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: H/ Mann, Camión Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cuba roja, Cargador, Volquete Placa

PDF Scanner ACE Scanner

TBB175, TBR314, TAB 993, XRJ406

Actividad

Tramo 1

Personal en Obra: Oficiales, Ayudantes,

Se instalan en la mañana y compactan el Solobase,
Se colocan en la excavación e instalación de Cadenas en
Vía y Curvas, Se realizan resanes en juntas Cadenas
Sardineles

Tramo 2

Personal en Obra: Oficiales: , Ayudantes:

Se realiza el picado de curado y las Cunetas para
la delantera placa anden, Se continua con la instalación
y compactación del Sub base, Se coloca en la excavación
Continuación de Cadenas en vía.

Tramo 3

Personal en Obra: Oficiales: , Ayudantes: ,

Se realiza el picado de curado y cateo para la
Delantera placa anden. Se continua con la instalación y
Compactación de Sub base, Durante el durante
Realizado el día anterior se evidenciado que
El contratista pretendía vaciar concreto sobre terreno
Que no contaba con la preparación para este

Actividad ya que se observaba segregaciones, falta
De compactación, además de la falta de
Personal, Todo esto afectando el acabado
Final del anden.

Fecha: 17 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Bello Cruce
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoría: Residente Civil, Inspector en obra Civil,
Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente
SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental,
Residente Social, Auxiliar Social
Personal en Obra Contratista: Residente Civil, H/ Maestro, Cuatro Hombres
Placa TFT081, Camioneta Ford Ranger Ex 1132, Cargador, Rana, Vibrador
Placa TBB175, TBR314, TAB 993, XRJ406, Bloques
Articulados:

PDF Scanner ACE Scanner

Componente SST
Se realizo recorrido y se evidencia
Los siguientes hallazgos:

4. Señalizar Varilla con cinta de peligro.
2. Señalizar teleras con cinta de peligro Las que se encuentran cubriendo huecos y/o excavaciones
3. Organizar Señalización perimetral

Yeimy Montoya

Tramo 1 Cr 75 Calle 30A - 28
Personal En Obra: Oficiales: , Ayudantes:
Se realiza el vaciado de placa contra, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Tramo 2 Calle 28 Carreras 75 - 74A
Personal en Obra: Oficiales: , Ayudantes:
Se continua con la excavacion e instalacion de Sub base,
se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en Via y jardineras

Tramo 3 Cr 74 entre Calles 27-28
Personal en Obra: Oficiales: , Ayudantes:
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en Via y jardineras.

Fecha: 18 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
lugar: Belen granada
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Analogo en Obra, Pigiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: H/ Manor, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exu 132, Cargador, Rana, Volqueta, Placas TBB175, TGN314, TAP993, XBT405, Bobcat,

PDF Scanner ACE Scanner

Actividades

Componente SST:
Se hace la recomendación al área SST Señalizar teleras con cinta de Peligro donde hay fosos por contador y otros, Señalizar Varilla y organizar Malla perimetral.

Jeimy Montoya

Tramo 1 Cr 75 Calle 30A-28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la excavacion y demolicion de anclas,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cardeas en Via y jardineria, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base., Proceso Cordon Concreto.
Tramo 2 Calle 28 Cr 75 - 74A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Encargado: 1, Ayudantes: 4,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cardeas en Via y jardineria. Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base,
Tramo 3 Cr 74 entre Calle 27-28

Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cardeas en Via y jardineria, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base,

Fecha: 19 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Belen Granada
Inicio Actividad: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquina y Equipo: H/ Mona, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cargador, Retro, Vehiculo Placas TBB 175, TBC 314, TAP 993, XFS 408, Bobcat
Actividades
Tramo 1 Cr 75 Calle 30A-28

PDF Scanner ACE Scanner

Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se encuentran en la excavacion y cargadas de arenas,
Se encuentran en la excavacion e instalacion de Cordones
En via y jardineras, Se encuentran en la instalacion y
Compactacion de Sub base,

Tramo 2, Calle 28 Cr 75- 74A
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 4,
Se encuentran en la excavacion de arena, Se encuentran en la
Excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras,
Se encuentran en la instalacion y compactacion de Sub base.

Tramo 3 Cr 74 entre Calle 27-28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se encuentra la excavacion e instalacion de Cordones en
Via y Jardineras, Se encuentran en la instalacion y compactacion
De Sub base,

Fecha: 20 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Belen Granada
Inicio Actividades: 8am

Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en
Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,
Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente
Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,
Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: M/ Mixer, Camion Hino 300 placa
TTT 061, Camioneta Ford Ranger Ext 3.2L Cargas, Placa,
Volquetas Placa: TBB 745, TOL 314, TAP 993, XFS 406,
Actividad:
Tramo 1 Cr 75 Calle 30A-28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se encuentran en la excavacion e instalacion de cordones en
Via y Jardineras, Se encuentran en la instalacion y compactacion
De Sub base,
Tramo 2 Calle 28 Cr 75- 74A
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 4,
Se realizan ensayos para verificar el porcentaje de
Compactacion de material Sub base arrojando un resultado
98,5%- con una humedad 5,8%, Se encuentran en la
instalacion y compactacion de Sub base, Se encuentran en
la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras,

PDF Scanner ACE Scanner

Se realiza la instalacion de Zoqueta Corrida y Alcantarilla
Tramo 3 Cr 74 entre Calles 27-28
Personal en Obra: Cuadrilla: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realizan ensayos para controlar el parametro de Compactacion de material Sub base arrojado en concreto de 96,9%. en una humedad de 6,4%. Se continua en la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua Con la Excavacion e instalacion de Cordones en via y Jardineras,

Fecha: 21 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Bello Granada
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,

Maquinaria y Equipo: H/ Manor, Camion Hino 300 placas TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cargador, Retroexcavadora Marca TBB175, T617314, TAP993, XRS466, Bob Cat
Actividades
Tramo 1 Cr 75 Calles 30A - 28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub Base, Se continuan con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras
Tramo 2 Calle 28 Carrera 75 - 74A
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 4,
Se realizo el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto
Tramo 3 Cr 74 entre Calles 27-28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realizo el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 22 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Belen Granada
Inicio Actividad: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Motoniveladora Caterpillar 300 placa TTT061, Carrotanque Chevrolet Kodiak Exu132, Cargador Retroexcavadora Volquetas TBB175, TGM314, TAP993, XRT408, Bob Cat,
Actividades
Tramo 1 Pr75 Calle 30A-28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficial: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la excavacion y compactacion de Subbase, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en Via y Andenes, Se realizan ensayos para verificar el porcentaje de compactacion de material Subbase Arrojando un resultado de 96,7% en cada humedad de

6,2%
Tramo 2 Calle 28 Carrera 75-74A
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficial: 2, Ayudantes: 4,
Se realiza el proceso de excavacion concreto y Zo, Cortes para la instalacion de placa anden,
Tramo 3 Cr 74 entre Calle 27-28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficial: 2, Ayudantes: 6
Se realiza el proceso de excavacion concreto y Zo, Cortes para la instalacion de placa anden, Se Continua con la excavacion e instalacion de Cordon en via y Andenes.

Componente SST:
Se realiza recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos:

1. Personal manipulando herramientas como: polidora, planta, canguro sin la respectiva documentacion
2. Se evidencio ausencia del area SST del contratista y del subcontratista.

PDF Scanner ACE Scanner

3. Se realiza cargue de Material el cual el conductor no contaba con la seguridad social.

Yeimy Montoya

Fecha: 25 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Bavaria, Autopista Medellin, Belen Granada,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinas y Equipo: H/Moran, Cargan Hino 300 placa TTT04, Camioneta Renault Rogue Exo 132, Cartera, Cargues, Volquetas placas [BB175, T61234, TMP 993, XE5408, Retroexcavadora
Actividades

Tramo 1 Cr 75 Calles 30A - 28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el cargue de material sobrante de las Excavaciones y demoliciones para botadero, Se realiza El vaciado placa anden, se toman muestras para Asentamiento y resistencia concreto, Se continua en las excavaciones e instalacion de cordones en via y Jardineras,
Tramo 2 Calle 28 Carrera 75 - 74A
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la demolicion y excavacion anden, Se Continua con la excavacion e instalacion cordones en via y Jardineras,
Tramo 3 Cr 74 entre Calles 27 - 28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 10
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras, Se realiza el cargue de material Sobrante de las excavaciones y demoliciones para botadero,

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 26 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Belen Granada
Inicio Actividad: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Inspector Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquina y Equipo: Vehiculo Manar, Camioneta Nissan 3 puertas Placa, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cuadrilla, Compresor, Rompedor, Placa TPB175, TOR 314, TAP 993, Retroexcavadora, Retroexcavadora
Actividades

Componente SST
Se realiza recorrido el dia de hoy y se observan los siguientes hallazgos:

1. Alambre expuesto en jardinera
2. Demarcación de areas desorganizada
3. Falta de orden y aseo se evidencia material particulado
4. Ubicar barricada
5. Organizar señalizacion preventiva
6. Acopiar escombro
7. Organizar y delimitar material (subbase)

Hallazgos pendientes por cerrar.
1. Ok 2. 3. Ok 4. 5. 6.
7.

- Yeimy Montoya - Trabajadores

Tramo 1: Cr 75 Calle 30A - 28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8, Instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la Excavacion e instalacion de Cordon en cun y jardinera, Se continua con la demolicion y excavacion de anden.
Tramo 2: Calle 28 Carrera 75 - 74A
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7, Se continua con la excavacion de anden, Se continua con la excav

PDF Scanner ACE Scanner

Excavaciones de cordones en cruz y jardineras, Se continua
con la instalacion y compactacion de Sub base,
Tramo 3: Cr 74 entre Calle 27 - 28
Personal en Obra: Cargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 10,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en
cruz y jardineras

Fecha: 27 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Cubierto Hora: 3:00pm - 4:30pm
Lugar: Belen Granada
Equipo Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en
Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,
Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil,
Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar
Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Mini Mezcladora, Camion Hino 300 placa
TTT 061, Camioneta Ford Ranger Ecu 132, Carretilla, Cargador,
Pala, Volqueta Placa TBB 145, TBM 314, TSD 993,
XFO 408, Retroexcavadora,
Actividades
Tramo 1: Cr 75 Calle 30A - 28
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la demolicion de anden, Se continua con
la excavacion e instalacion cordones en cruz y jardineras,
Se continua con la excavacion de anden.
Tramo 2: Calle 28 Entre 75 - 74A
Personal en Obra: Cargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en cruz y
Jardineras
Tramo 3: Cr 74 entre Calle 27 - 28
Personal en Obra: Cargado 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en cruz
y Jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 28 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 1:00pm - 2:00pm
Lugar: Belen Granada
Inicio Actividades: 8am
Personal Mantenimiento: Pinta Civil, tenologo en Obra,

Componente SST:
Hayazgos encontrados

1. Cambiar o mejorar telera HEC
2. Señalizar o retirar. Soportes HEC
3. Orden y ase, campamento Argeón
4. Organizar demarcación frente Argeón
5. Personal sin La respectiva dotación
6. Señalización Barricada caida.
7. Se evidencia en campo que el Contratista no valida La seguridad Social del personal no vinculado al proyecto Se requiere sea verificada la seguridad social; Se deja establecido que se debe validar. Seguridad social de proveedores como. Tremix, Volquetas, personal electrico y demas personal externo que ingrese al proyecto.

Hallazgos pendientes por cerrar

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.

Yeimy Montoya
Tramo 3: Cr 74 entre Calles 27-28
Se realiza el vaciado de placa aunque se tienen Muestras para el asentamiento y resistencia cuando Se retiran en la excavacion e instalacion de Cañuelas en Via y jardineras
Tramo 2: Calle 28, entre Cruce 75- 74A
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudante: 7, Cargue: 1,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cañuelas en Via y Jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base en
Tramo 7: Cr 75 calle 30A - 28
Personal en Obra: Cargue: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8
Se continua con la demolicion y excavacion de anden,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cañuelas en Via y jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 29 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Belen Granada
Turno Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en obras civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camion Hino 300 placa TJT061, Camioneta Ford Ranger Exc 13, Cortadora, Rana, Canguro, Volqueta Placa TBB175, TOR314, MTP943 XFI40G, Bobcat,
Actividades
Tramo 1 Cr 75 Calle 30A-28
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continuan la demoliciones y excavaciones de anden.
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y Sardineras
Tramo 2: Calle 29 Cr 75-74A
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y Sardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sob base.
Tramo 3: Cr 74 atra Calle 27-28
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 10
Se realizan el proceso de corado y los cortes para la dilatacion de placa anden.

Fecha: 31 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 2:00pm - 2:30pm
Lugar: Belen Granada
Turno Actividades: 8am
Personal en Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en obras civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camion Hino 300 placa TJT061, Camioneta Ford Ranger Exc 13, Cortadora, Rana, Canguro, Volqueta

PDF Scanner ACE Scanner

Placa TBB 175, TGR 314, TAP 993, XFS 408, Retroexcavadora

Componente SST:
Se realiza recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos

1. Personal subcontratista ARGEON - CONSTRUCTORA DMP S.A.S - M.E.C Realizando sus Labores sin Firmar los respectivos ATS y preoperacionales
2) Se notifica al residente SST del contratista Luis y a La residente del Frente Yenifer para que realicen la gestión.
2. Se evidencia barricada en el suelo.
3. Personal sin la respectiva dotación y/o en mal estado
4. Acopio de material (Gractilidad y Subbase) sin demarcar
5. Personal de ARGEON UTILIZANDO Lapoliadora sin guantes y sin gafas
6. Señalización preventiva deteriorada

Pendiente hallazgos por cerrar
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yeimy Montoya

Jaqueline Vanegas

Tramo 1 P-75 Calle 30A - 28
Personal en obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la demolición y Excavación de cuneta. Se Continua con la excavación e instalación de Cordones en cra y Sardinel,
Tramo 2 Calle 28 P-75 - 744
Personal en obra: Cargador: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalación y compactación de Sobrante, Se Continua con la excavación e instalación de Cordones en cra y Sardinel, Se realiza la instalación de Cinta alerta y Adoquín demarcador,
Tramo 3 P-74 entre Calle 27-28
Personal en obra: Encargado: 1, Oficiales: 8, Ayudantes: 10,

PDF Scanner ACE Scanner

Se realizo el vaciado de placa colada, se dejaron muestras para cesamiento y resistencia correcto.

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha Martes 18 de marzo de 2025.
Lugar: Bastón / Enciso
Estado de clima:
Herramienta y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora, mini Cargador
Actividades / observaciones SST.

→ Punto de emergencia sin señalización.
→ Se evidencia residuos de material en la vía suelos lo cual puede generar un accidente.
→ No se evidencia lona de protección del componente arboreo en el tramo en ejecución.
→ Unidades sanitarias sin aseo desde el lunes.
→ Se evidencian talanes en mal estado en dos accesos a viviendas en 36 A # 57 - 58.
→ No se evidencian accesos seguros a viviendas en el tramo comprendido entre las calles 57 y 58 con carrera 36 A se evidencian trabajadores de demolición con compresor neumático culminados.
→ No se evidencia la protección de sumideros en frente de obra calles 57 y 58 carrera 36 A y en mal estado en carrera 36 A entre 57 y 58.
→ Se evidencia químico en frente calle 57 y 58 carrera 36 A sin rotular bajo en 58A.

Fabiana Vanegas
Yeth Baez.

Subsanaciones SST:
→ Se realiza aseo en baños.
→ Se realiza limpieza en la vía
→ Se realiza cambio de talera con subbase compactada.
→ Se realiza rotulación de química, se realiza protección a los sumideros en cuadra #2 tramo 1. Fabiana Vanegas

Componente técnico: Se continua con excavaciones manuales en cuadra #1 tramo 1 costado izquierdo, Se continua con colocación de bordillos, Se continua con cercos y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra.

Personal en obra:
8 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Actividades.
Se continuan con demoliciones mecanicas, Se contiua con excavaciones, se realiza limpieza de escombros, Se realizan orden y aseo en obra.
Carlos Ortiz

Fecha: Sabado 15 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón / Encaso
Estado de clima: Soleado
Herramientas y equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, compresor, Minicargador, cortadora
Planta
Personal en obra
2 oficiales 2 aux vial
4 Ayudantes 3 operadores
1 Encargado
Actividades.
Se continua en cuadra #1 costado izquierdo con demoliciones mecanicas, se continua con excavaciones manuales, se continua, con instalación de bordillos, se continua con cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.
Carlos Ortiz

Fecha: lunes 17 de Marzo de 2025
Lugar: Bostón / Encaso
Personal en obra:
2 oficiales 2 Aux. vial
4 Ayudantes 3 operadores
1 Encargado
Estado de clima: Soleado / siendo las 1:30 p.m llvias 5:30
Herramientas y equipos: Herramienta Menor, Canguro, rana, pulidora, planta, Minicargador
Actividades.
Cuadra #1 costado izquierdo se continuan las excavaciones manuales, Se continua con la instalación de bordillos, se continua con cereo y compactaciones, cuadra #2 Se continua con demoliciones mecanicas, Se realiza orden y aseo en obra.
Carlos Ortiz

Scanned with CamScanner

Herramientas y Equipos: Compresor, rana, canguro, cortadora, planta.
Actividades.
Se continua con demoliciones mecanicas, se continua con excavaciones manuales.
Componente SST:

Se evidencia zona de trabajo con areas sin delimitar con la respectiva malla, a cambio realizan el cierre con cinta de peligro la cual no es permitida. Se observa el minicargador en la via sin señalización.

Yeimy Montoya Carlos Ortiz

Fecha: Jueves 13 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón/Enciso
Estado de clima: Mañana Soleada, Siendo 4:33 P.M. se presentan fuertes lluvias hasta finalizar la jornada.

Herramientas y Equipos: Herramienta menor, Compresor, minicargador, cortadora, planta, canguro, rana.
Actividades.
Se continuan con demoliciones mecanicas cuadra #1 costado izquierdo, se continua con excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombros, por fuertes lluvias se suspenden actividades, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Viernes 14 de marzo de 2025.
Lugar: Bostón/Enciso
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Compresor, rana, canguro, cortadora, minicargador, planta
Personal en obra:
2 oficiales
3 Ayudantes
2 Aux. vial
1 operador

Scanned with CamScanner

Se continua con la elaboración de actas de entorno y actas de veracidad.

Carlos Ortiz

Fecha: lunes 10 de marzo de 2025.
Lugar: Bostón / Enciso
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
2 oficiales.
3 Ayudantes
2 Aux. viales.
1 operador.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, Compresor,
Actividades.
Se inicia con demolición mecanica, se inicia con excavaciones manuales, se realiza limpieza en sumideros, se instala señalización preventiva.

Carlos Ortiz

Fecha: Martes 11 de Marzo de 2025

Lugar: Bostón / Enciso
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
2 oficiales 1 operador.
3 Ayudantes
2 Aux. viales.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, Compresor.
Actividades.
Se continua con demoliciones mecanicas, se continua con excavaciones manuales, se realiza limpieza en sumideros.

Carlos Ortiz

Fecha: Miercoles 12 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón / Enciso
Estado de clima: Soleado, Siendo las 2:00 p.m hasta 5:00 p.m se presentan fuertes lluvias.
Personal en obra:
2 oficiales 2 Aux. viales
3 Ayudantes
1 operador

Scanned with CamScanner

1406

Fecha: 4 y 5 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón / Encaso
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
2 oficiales
3 Ayudantes
Actividades
Instalación del plan de manejo de transito PMT, Inicio de elaboración de actas de Vecindad y actas de entorno.

Carlos Ortiz

Fecha: del 6 al 8 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón / Encaso
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
2 oficiales
3 Ayudantes
2 Sociales de obra e interventoría
2 Aux. Técnicos de obra e interventoría
Actividades.
Se continua con la instalación de PMT

Scanned with CamScanner

Carlos Ortiz

Carlos Ortiz
Residente técnico.
obra. AOX.

YAMILE IBARRA

Res. técnico
AUXILIAR.

bostón / ENCISO
- Cll 57 - CR 36A y 37 → Tramo #1.
- CR 36A - Cll 54 y 56 → Tramo #2.
- Cll 54 - CR 36A y 37 → Tramo #3.

Municipio de Medellín

Contrato Nº 4600010255 interventoría
Empresa: Sitelsa S.A.S.

Contrato Nº 4600102792 contratista.
Empresa: Consorcio vial - VG - VMF.

Contratantes: Distrito especial de ciencia, Tecnología e innovación de Medellín.

Objeto: Interventoría para la construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Scanned with CamScanner

Mecanicas, Se realiza Limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha Viernes 21 de Marzo de 2025
Lugar: Bostón / Encino
Estado de clima: soleado.
Herramientas y equipos: Herramienta Menor, rana, Canguro, Cortadora, Planta, Mnicargador.
Personal en obra:
8 Ayudantes
3 oficiales
2 Aux. vial
1 operador
1 Encargado.
Actividades
Se continuan con excavaciones Manuales en tramo #1 costado izquierdo
Se continua con cereo y compactaciones
Se continua con Instalación de bordillos, Se realiza orden y aseo

en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Sabado 22 de Marzo de 2025
Lugar: Bostón / Encino
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Herramienta Menor, rana, Canguro, planta, Cortadora, Mnicargador.
Personal en obra: Tramo #1.
8 Ayudantes 1 Encargado.
3 oficiales
2 Aux. vial
1 operador.
Tramo #1 Actividades
Se continua con excavaciones manuales. Se Continua con la Instalación de bordillos, Se Continua con cereo y compactaciones, Se realiza realce de capas, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza Limpieza de escombros.

Carlos Ortiz

Scanned with CamScanner

3 oficiales
3 operadores
2 AUX vial
Cuadra #2, tramo #1, Se continuan con demoliciones mecanicas, se realiza cortes en vía, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Miercoles 19 de Marzo de 2025.
Lugar: Bastón/Encaso
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, Rana, canguro, minicargador, planta, Cortadora, minicargador.
Personal en obra:
8 Ayudantes
3 oficiales
3 operadores
2 AUX. VIAL
Actividades.
Tramo #1 Cuadra 1 Se continua con excavaciones manuales, Se continua con instalación de bordillos, se continua con cerco y compactaciones, cuadra #2 Se realiza excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha. Jueves 20 de Marzo de 2025.
Lugar: Bastón / Encaso.
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, Rana, canguro, minicargador, Planta, Cortadora
Personal en obra:
8 Ayudantes 1 Encargado.
3 oficiales
3 operadores
2 AUX. viales
Actividades.
Se continua con las excavaciones manuales
Se continua con instalación de bordillos,
se continua con cereo y compactaciones, Se continua con demoliciones

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 25 de Marzo de 2025
Lugar: Enciso / Bostón.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra: Tramo #1 Cll 57 - CR 36A y 34
8 Ayudantes 1 Encargado.
3 oficiales
2 Aux vial
1 Operador
Herramientas y equipos: Pala, canguro, cortadora, herramienta Menor.
Actividades.
-Se continuan las excavaciones manuales, Se continua con cereo y compactaciones, se continua instalación de bordillos, se continua con Limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.
Personal en obra: Tramo #2 CR 36A # Cll 54 y 58
1 operador.
oficiales
Ayudantes
En cargado
Actividades.

Componente SST
Tramo 2
1. Se suspender actividades en obra tramo #2 CR 36A y 34 Cll 57. Se evidencian actividades sin el registro de análisis de trabajo seguro.
No se evidencia auxiliares de tráfico en vía doble sentido. Se evidencias trabajos de demolición sin controladores establecidos en base a Incidentes de trabajo enero 2025 (EPP riesgo eléctrico, aislante en taladro neumático).
No se evidencian equipos de emergencia (camilla, botiquín, extintor).
Se hace solicitud a residente SST y encargado del área técnica de suspender actividades hasta No completar los requerimientos para inicio de nuevo frente.
No se evidencia acompañamiento SST en obra.
FRENTE 36 a entre Cll 57 y 58
Se evidencian vacíos medidores de agua y demás en ingreso a vivienda sin protección y Señalización CR 36A #57-84.
Se evidencias Teleras en mal estado.

Scanned with CamScanner

Se evidencian accesos incompletos.
Se evidencian actividades de retiro de material RCD con un solo auxiliar de tráfico, debe de haber 1 en cada extremo en cumplimiento al PMT aprobado.
Se evidencia retiro de auxiliares de tráfico para actividades ambientales cuando el antes mencionado está con actividades en curso.
Se evidencian equipos de emergencia sin señalizar nuevamente.
Se evidencia barricada en costado cll 57 sin señalización y caída.
Frente 36A entre calles 57 y 56.
Se evidencia nuevamente suministros de material en la vía, realizan cierre parcial para actividad con un solo auxiliar de tráfico a un costado, deben estar a cada costado en cumplimiento al PMT establecido para el proyecto y evitar materialización de un accidente de tránsito y demás.

Se evidencia Material en la vía con circulación de vehículos y motocicletas, está sin ningún control.
Se socializan todas las observaciones plasmadas en bitácora con área técnica Ing. Carlos Ortiz y Residente SST Luis Orozco.

-

Actividades Técnicas Tramo #2 CR 36A - Cll 54 y 58
Se inician actividades de demolición mecanica, se realizan excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Miércoles 26 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón / Enciso
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, minicargador, compresor, cortadora, miker
Personal en obra: Tramo #1.

Scanned with CamScanner

Personal en obra: DMP SAS TRAMO #1
Cll 57 - CR 36A y 37.
8 Ayudantes
3 oficiales
1 Encargado
Actividades Técnicas.
Se continua con cereo y compactaciones
Se realiza instalación de demarcadora
Se realiza excavación manual, Se realiza orden y aseo en obra.
Personal en obra: excavaciones y Estructuras
15 Ayudantes
5 oficiales
2 Encargado
Actividades Técnicas: CR 36A - Cll 54 y 56.
Se continuan con demoliciones Mecanicas, Se continua con excavaciones manuales, Se continua con instalación de bordillos en jardineras, Se realiza cereo y compactaciones. Se realiza orden y aseo en obra.

Componente Ambiental: En el frente Calle 57 entre 35 y 36 No tienen punto de baño, estado de los cerramientos arboreos Sin cerramiento.
CR 36A - 57 Componentes arbores mal cubiertos.
CR 36A con 56 Se evidencian escombros que llevan varios dias.
en calle 57 con CR 56A Punto de acopio de material mal ubicado sin señalización y Sin cubrir, CR 36A con Cll 56 Se evidencia que los Sumideros no cuentan con la respectiva cubrición.

Componente SST
El dia de ayer se indico al residente SST que el operador del compresor no cuenta con los controles para continuar la actividad, exponiendo al trabajador a un accidente que puede llegar a ser mortal, el dia de hoy el operador continuo la actividad

Scanned with CamScanner

8 Ayudantes
3 oficiales
2 Aux. vial
1 Encargado

Personal en obra Tramo #2:
3 oficiales
2 Encargados
11 Ayudantes.

Actividades Técnicas Tramo # 1.
Cll 57 - CR 36A y 37. Se realiza colocación de concreto en andén y accesos, Se realiza instalación de malla electro Soldad, Se realizan acabados, se realiza limpieza de escombros se realiza orden y aseo en obra.
Tramo # 2: CR 36A - Cll 54 y 56, Se realiza demoliciones mecanicas, Se realiza excavaciones manuales, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Carlos Ortiz

Observaciones SST: Se realiza validación de ats y Se evidencia documento con corrector, Se informa al area SST cambiar el formato.
Se evidencia personal sin la respectiva dotación, El frente #2 NO cuenta con baño.
Se da recomendación al area ambiental y SST de orientar al personal controlador vial para dirigir el usuario con el fin de evitar accidentes.
Al igual que las controladoras viales deben de estar en todo momento con el minicargador Mientras esté en operación.
Se observa barricada sin flecha de direccionamiento.

- Yeimy Montoya -

Fecha: Jueves 27 de marzo de 2025.
Lugar: Bostón/ Encino.
Estado de clima: Mañana soleada, Siendo la 1:15 p.m Se presentan lluvias/ 5:30 p.m.
Herramientas y Equipos: Pala, Canguro, Compresor, Planta, miniCargador

Scanned with CamScanner

Actividades tramo #2:
-Se continua con excavaciones manuales,
Se continua con instalación de bordillos,
Se continua con cereo y compactaciones
Se realiza limpieza de escombros, de
realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Sabado 29 de Marzo de 2025.
Lugar: Bostón/Encaso.
Estado de clima: Mañana Soleada, siendo
las 13:00 p.m se presentan lluvias hasta
las 13:45 p.m
Herramientas y equipos: Pava, canguro,
poudora, planta, herramienta menor,
Minicargador, mixer.
personal en obra: TRAMO #1
8 Ayudantes
3 oficiales
1 operador
2 AUX Vial
1 Encargado.

personal en obra: TRAMO #2
15 Ayudantes
5 oficiales
2 encargados.
Actividades tramo #1.
Instalación de Malla electrosoldada, Se
realiza colocación de concreto en
andén y accesos a parqueaderos, Se
realiza acabados, se realiza orden y
aseo en obra.
Actividades tramo #2.
-Se continua con excavaciones manuales,
-Se continua con Instalación de bordillos,
Se continua con cereo y compactaciones,
Se continua con limpieza de escombros,
Se continua con orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Lunes 31 de marzo de 2025.
Lugar: Botón/Encaso.
Estado de clima: Se presentan lluvias siendo las
7:00 a.m hasta las 7:30 a.m / dia nublado.

Scanned with CamScanner

hasta terminar la demolición con los guantes pertinentes

- Yeimy Montoya - SST

Fecha: Viernes 28 de Marzo de 2025
Lugar: Bostón/Enciso.
Estado de clima: Mañana soleada, siendo las 12:55 p.m se presentan lluvias hasta las 2:00 p.m.
Personal en obra: Tramo#1 cll 57 - cr 36A-37.
8 Ayudantes
3 oficiales
1 operador
1 Encargado
Personal en obra: Tramo#2 cr 36A - cll 54-56
15 Ayudantes
5 oficiales
2 encargados
Actividades Tramo#1.
Se continua con excavaciones manuales, se continua con cerco y compactacio-

nes, Se realiza realce de cajas, Se realiza instalación de loseta 0,20x0,20 en rebaje para tapete, se instala demarcadora, se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Carlos Ortiz

Componente SST: Se evidencian los siguientes hallazgos:
1. fosos sin proteger tramo#1.
2. barricada sin flecha de direccionamiento tramo#1.
3. personal sin la respectiva dotación.
4. personal con dotación en mal estado.
5. Teleras en mal estado.
6. No se encuentra en la cll 57 con 35 con controlador vial.
7. Se evidencia material sin demarcar (conos y mecates).
8. Falta de orden y aseo en campamento call 57 con cr 35.

Scanned with CamScanner

Herramienta y equipo: Herramienta menor, rana, canguro, polidora, planta, mini cargador, mixer.
personal en obra: Tramo #1.
8 Ayudantes
3 oficiales
1 Encargado
1 operador
2 Aux. vial.
personal en obra: Tramo #2.
15 Ayudantes
5 oficiales
2 Encargados.
Actividades Tramo #1.
Se realiza curado de andén, Se continua en cuadra #2 excavaciones manuales, Se continua con instalación de bordillos, se continua con cereo y compactaciones, se realiza aden y aseo en obra.
Tramo #2 Actividades.
Se continua con excavaciones manuales, Se continua con cereo y compactaciones, Se continua con instalación de bordillos, Se realiza colocación de concreto en andén y accesos, se realiza acabados, se realiza oiden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Scanned with CamScanner

1412

Fecha: Sabado 01 de Marzo de 2025
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, cortadora, planta, mini cargador.

Scanned with CamScanner

personal en obra:
8 oficiales 1 Res. SST AUX
7 Ayudantes 1 Res. Técnico
1 operador 2 encargados
2 AUX. viales
Actividades.
Se continua con cereo y compactaciones, se continua con la instalación de bordillos, se continua con excavaciones manuales, se realiza toma de densidades, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra

Lunes 03 de marzo de 2025.
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado
Actividades
No se realizan actividades en obra.

Fecha: Martes 04 de marzo de 2025
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado en la mañana siendo las 3:00 p.m se presentan lluvias hasta la finalización de la jornada.
personal en obra:
4 oficiales 1 Res. SST AUX.
3 Ayudantes 1 Res. Técnico
1 operador 2 encargado.
2 AUX. viales
Herramientas y Equipos: Mini Cargador, planta, cortadora, rana, canguro, herramienta menor.
Actividades.
Se continua con cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se continua con las instalaciones de badillos, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miercoles 05 de marzo de 2025
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado
personal en obra:

Scanned with CamScanner

Herramientas y Equipos: Mini Cargador, planta, Canguro, Cortadora, rana, herramienta menor.
Personal en obra:
4 Ayudantes 1 operador.
3 oficiales
2 Aux. viales
2 Encargados
Actividades
Se continua con excavaciones manuales, se continua con cereo y compactaciones, se continua con la instalación de bordillos, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 07 de Marzo de 2025.
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, Canguro, rana, planta, cortadora, mini cargador.
Personal en obra:
4 Ayudantes

3 oficiales 1. SST Aux.
2 Aux. viales 1 Res. Técnico.
2 Encargados
1 operador
Actividades.
Se continua con las excavaciones manuales, se continua con cereo y compactaciones, se continua con colocación de bordillos, se realiza realce de cajas, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sabado 08 de Marzo de 2025
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, Canguro, rana, planta, cortadora, mini-cargador.
personal en obra:
3 oficiales 1. SST Aux.
2 Aux. viales 1 Res. Técnico
4 Ayudantes 1 operador.

Scanned with CamScanner

4 oficiales 1 Res. Técnico
3 Ayudantes 1 Res. SST AUX.
2 AUX. viales
Herramientas y Equipos: Mixer, Mini cargador, rana, canguro, cortadora, planta.
Actividades.
Se realiza la instalación de malla electrosoldada, se realiza colocación de concreto en andén y accesos, se realizan acabados, se realiza orden y aseo en obra.
Componente Ambiental: El día de hoy el vehículo WNM 028 de la empresa POLIMIX se encontraba en el frente de obra, llevando a cabo el vaciado, se realizo la verificación del vehículo, se evidencia que tiene fugas de aceite y, además se prodigo un reguero de concreto en la vía. El vehículo quedó sin embrague al llegar al frente de obra, lo que ocasionó un peligro para el personal de trabajo y traseúntes.

Contratista Vg-VnF
En respuesta a las anomalías indicadas anteriormente:
1. la mixer mostraba Fuga de aceite, pero inmediatame se puso plastico para sobeanar el imprevisto.
2. Si, ocurrio regero de concreto, pero inmediatamente el personal limpio la zona afectada.
3. los inconvenientes mecanicos del vehiculo no afectaron ni al personal ni al peaton, ya que la zona no tenia acceso peatonal y el personal no se encontraba en la zona de transito del vehiculo.
4. los inconvenites mecanicos del Vehiculo llegaron durante el vaciado, no al llegar al Frente de obra.

Fecha: (Viernes) Jueves 06 de Marzo de 2025
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado

Scanned with CamScanner

Actividades.
Se continua con excavaciones manuales para jardinera, cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra, se realiza instalación de bordillos.

Fecha: Lunes 10 de Marzo de 2025.
Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades.
Se inicia con demoliciones MECANICAS, Se inicia excavaciones Manuales, Se realiza orden y aseo en obra.

Componente SST
Se evidencia a las 11:00 AM que el personal se encuentra laborando sin

Firmar el ATS, Falta de Señalización y/o deteriorada y Kit de Emergencia

Yeimy Montoya

Lugar: Terminal
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 oficiales
4 Ayudantes
2 Encargados
2 operadores.
Herramientas y Equipos: Minicargador, rana, canguro, Cortadora, planta, compresor.
Actividades
Se realizan demoliciones mecanicas, Se realiza instalación de malla electrosoldada, se realiza colocación de concreto en andén y accesos, Se realiza acabados, Se realiza orden y aseo en obra.
Componente SST: Se termina la Jornada laboral y dejan Accesos

Scanned with CamScanner

a vivienda sin instalar.

Jenny Montoya

Fecha: Martes 11 de Marzo de 2025.
Lugar: frente Calasanz.
Estado de clima: mañana soleada, siendo las 2:51 p.m. se reportan lluvias hasta las 4:50 p.m. Siguen llovizas continuas hasta finalizar la jornada.
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.
Se continua con demoliciones, se continua con excavaciones manuales, se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: fermi
Estado de clima: mañana soleada, Siendo las 2:51 p.m se presentan fuertes lluvias hasta las 4:50 p.m. Siguen llovizas continuas hasta finalizar la jornada.
Herramientas y equipos: rana, canguro, soldadora, minicargador, planta, compresor, Herramienta menor.
Personal en obra:
4 Ayudantes 2 operadores
3 oficiales
2 encargados
Actividades.
Se continuan con las excavaciones manuales, se continua con demoliciones mecanicas, se realiza limpieza de escombros, se continua excavaciones de jardineras, se continua la instalación de bordillos, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miercoles 12 de marzo de 2025
Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:

Scanned with CamScanner

4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Martillo de Molador, rana, canguro, cortadora, herramienta menor.
Actividades.
No se realizan actividades en obra, la obra no cuenta con materiales para la ejecución

Lugar: fermin
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
4 Ayudantes 1 operador.
4 oficiales
2 Encargados
1 SST Aux.
2 Aux. viales
Herramientas y Equipos: Minicargador, rana, canguro, planta, cortadora.
Actividades
Se continua con excavaciones manuales,

Se continua con Instalación de bordillos, se realiza resanes de cajas de agua y luz, Se realiza cercos y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros.

Fecha: Jueves 13 de Marzo de 2025
Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Mañana Soleada, Siendo las 4:50 p.m. Se presentan fuertes lluvias hasta Terminar la jornada.
Personal en obra:
4 Ayudantes.
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades.
Reparación de acometidas hidraulicas y agua, Se realiza cercos y compactaciones, Se inicia Instalación de baldosas 0,20x920 tapete en rebaje, Se realiza orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Lugar: Ferrini
Estado de clima: Herramienta Menor, rana, Canguro, Cortadora, planta, Minicargador.
Estado de clima: Mañana Soleada, Siendo las 4:56 p.m. Se presentan fuertes lluvias hasta finalizar la jornada.
personal en obra:
4 Ayudantes 1 Res. SST AUX.
4 oficiales
2 Encargados
1 operador
2 Aux. viales
Actividades
Se realiza colocación de concreto en anden y accesos, Se realizan acabados, Se Realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 14 de Marzo de 2025.
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
4 Ayudantes 1 operador
4 oficiales 2 Aux. vial
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, Canguro, planta, cortadora, mini cargador
Actividades.
Se continua con excavaciones manuales, Se realiza instalación de bordillos, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: rana, Canguro, Cortadora planta.
Actividades

Scanned with CamScanner

Se continua con la instalación de loseta 0,20 x 0,20 (tapete), en rebajes, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sabado 15 de Marzo de 2025
Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramienta y Equipos: Canguro, rana, planta, Cortadora, mezcladora de concreto.
Actividades
Se continua con la instalación de loseta en rebaje (tapete), Se realiza colocación y construcción de tapas de inspección de energia, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
4 Ayudantes 1 operador.
1 oficiales
2 Encargados
2 Aux. Vial
Herramientas y Equipos: Minicargador, canguro, rana, planta, cortadora
Actividades.
No se realizan actividades en obra, Por falta de Pago de Seguridad Social.

Fecha: Lunes 17 de Marzo de 2025
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado
Actividades.
por falta de pago de Seguridad Social no Se ejecutan actividades en obra.

Scanned with CamScanner

Lugar: Calasanz
persona en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramienta y equipos: Herramienta Menor, Mezcladora de concreto, canguro, rana, planta, Cortadora
Actividades
Se realizan compactaciones y se realiza colocación de concreto en rebajes, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: 18 de Marzo de 2025
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado
Actividades / observaciones SST.

→ Se recibe planilla de seguridad social proveedor de mano de obra el día 17/03/2025. en horas de la tarde, se aprueba inicio de actividades normalmente. proveedor: 086 Olidata SAS el 17/03/2025.

→ Se evidencia áreas de contadores con vacios sin delimitar y señalizar, se evidencia ausencia de tapas lo cual puede generar accidentes
→ Se evidencian varillas expuestas sin señalizar e implementar controles en ingreso a negocios.
→ Se evidencia fugas en minicargador.
→ Se evidencian cortes entre la vía y el anden con vacios que pueden generar un accidente sin medidas de control.
→ Se evidencian areas sin delimitar
→ Se evidencia acceso a negocio con acceso incompleto: cigarrera

Componente técnico: No Se realizan actividades en obra.

Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
4 Ayudantes - 2 oficiales - 1 encargado.

Scanned with CamScanner

Herramientas y Equipos: Herramienta menor, Mezclador de concreto, rana, canguro, planta, Cortadora, Martillo demoledor.
Actividades.
Se inicia actividades de demolición en Segundos rebajes calle 80A #86, Se inician excavaciones manuales, Se inicia con colocación de bordillos, Se realiza Limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miercoles 19 de Marzo de 2025.
Lugar: Fernal
Estado de clima: Soleado
Herramientas y equipos: Herramientas menor, rana, canguro, planta, cortadora, minicargador
Personal en obra:
4 Ayudantes 1 operador.
4 oficiales
2 Encargados
2 Aux. vial

Actividades observaciones/SST
- Se realiza recorrido y se encuentran los siguientes hallazgos:
- ATS sin firmar por todo el personal.
- Se encuentra la planta funcionando sin diligenciar el preoperacional.
- Se evidencia el preoperacional de mini-cargador sin firma del area SST.
- Se evidencia señalización de bordillo caida.
- Se evidencia señalización preventiva deteriorada.
- Se observa demarcación perimetral arrumada sin instalar correctamente y se observa trabajador con camisa de consorcio sin las mangas.

Actividades técnicas: Se continua con excavaciones manuales, se continua con la instalación de bordillos, se realiza

Scanned with CamScanner

realce de caja electrica, Se realiza cerco y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: planta, canguro, rana, herramienta menor, martillo, mezclador de concreto
Actividades
Se realiza instalación de bordillos, Se continua con cereo y compactaciones, Se realiza instalación de demarcadora, Se realiza instalación de loseta 0.20x0,20 en rebaje (tapete), se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 20 de Marzo de 2025.
Lugar: ferrini
Estado de clima: Soleado

Personal en obra:
3 oficiales
2 Encargados
3 Ayudantes
2 Aux. viales
1 SST Aux
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, cortadora, planta.
Actividades.
Se continuan las excavaciones manuales, Se continua la instalación de bordillos Se continua con cereo y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, canguro, rana, planta, mezclador de concreto
Personal en obra:
4 Ayudantes 1 Encargado
2 oficiales

Scanned with CamScanner

Actividades
Se continuan con excavaciones manuales, se continua con cereo y compactaciones, se continua con la instalación de losetas 0,20x0,20 en tapete, se realiza colocación de concreto en rebaje, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: viernes 21 de Marzo de 2025.
Lugar: fermi
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora.
Personal en obra:
3 oficiales
4 Ayudantes
2 encargados
2 Aux. viales
Actividades
Se continua con excavaciones manuales, Se continua con cereo y compactaciones se continua con instalación de bordillos, se realiza instalación de loseta 0,20x0,20 en rebaje (Tapete) se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, cortadora, Mezcladora de concreto.
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades.
Se continua con cereo y compactaciones, se continua con instalacion de alerta 0,20x0,20 (Tapete), Se realiza Orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 22 de Marzo de 2025.
Lugar: Fermi
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, Planta, Cortadora, herramienta Menor.
Personal en obra:
5 Ayudantes 2 Encargados.
3 oficioles
2 Aux. vial
Actividades.
Se continua con cereo y compactaciones, se continua con la instalación de bordillos, Se realiza instalación de guias y tapete en rebaje, se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, mezcladora de concreto.
Personal en obra:
4 Ayudantes - 2 oficiales - 1 Encargado.
Actividades.
Se continua con cereo y compactaciones, se continua con instalación de losetas de 0,20 x 0,20 en rebaja para tapete, se Se realiza instalación de guias y dentar-cadoras, se realiza colocación de concreto Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 25 de Marzo de 2025
Lugar: Fermi
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
5 Ayudantes 2 maestros.
3 oficiales
2 Aux. vial
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, planta, Cortadora, herramienta Menor.
Actividades.
-Se continua con la instalación de loreta guia, se realiza tapete de 3x3, se realiza instalación de malla electrosoldada.

Scanned with CamScanner

Se realiza toma de densidades, Se realiza orden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Pana, Canguro, Cortadora, Mezcladora de concreto
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades.
Se continua con la instalación de guias y losetas de 0,20 x 0,20 en rebaje, se realiza colocación de concreto en rebajes, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miércoles 26 de Marzo de 2025.
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado

Herramientas y Equipos: Pana, Canguro, Cortadora, planta, herramienta Menor.
Personal en obra:
5 Ayudantes
3 oficiales
2 Aux. Vial
2 encargados.
Actividades.
Se continua con colocación de malla electrosoldada, Se realiza limpieza en andén, Se realiza toma de densidades, Se realiza orden y aseo en obra

Lugar: Calasanz
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, planta, Canguro, cortadora, mezcladora de concreto.
Personal en obra:
4 Ayudantes 2 oficiales
1 Encargado

Scanned with CamScanner

Se continua con Instalación de bordillos, Se continua con Instalación de guias y demarcadoras, Se realiza colocación de concreto en rebaje, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 27 de Marzo de 2025.
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, herramienta menor, planta, cortadora, Mixer.
Personal en obra:
5 Ayudantes
3 oficiales
2 Aux. Vial
2 Encargados.
Actividades
Se realiza colocación de concreto en andén, Se realiza acabados, Se realiza orden y aseo en obra.

Componente Ambiental Se deja la observación que la mixer de placas WNM 030 tiene fugas de aceite, debido aque ya esta finalizando con el ultimo vaciado Se debe realizar una limpieza general, escombros, plastico, Teleras.

Wilmas Apimiento
1098642627
Interventoria Ambiental Sitelsa S.A.S

Con respecto a la fugas, se mitigan con material absorbente y plastico debajo de la MX

Juan Camilo Ico R
1039697965
Consorcio Vial Vg-Vnf

Wilmas Apimiento
1098642627
Interventoria Ambiental
Sitelsa S.A.S

Scanned with CamScanner

Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: planta, cortadora, mezcladora, Martillo demoledor, canguro, rana.
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades en obra.
Se inicia demolición en nebajes ubicados en cll 50A # 86-295, Se realiza excavaciones manuales, Se realiza instalación de bordillos, Se realiza cerco y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra, Se realiza Limpieza de escombros.


Fecha: viernes 28 de marzo de 2025.
Lugar: Ferrini
Estado de clima: Mañana Soleada, Siendo las 2:45 p.m Se presentan lluvias hasta las 3:15 p.m


Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, cortadora, planta
personal en obra.
5 Ayudantes
3 oficiales
2 Aux. vial
1 encargado.
Actividades.
Se realiza cortes en andén, Se realiza Limpieza de jardineras, Se realiza Limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo.

Lugar: Calasanz.
Estado de clima: Soleado en la mañana Siendo las 2:45 p.m Se presentan lluvias hasta las 3:45 p.m.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, mezcladora, planta
personal en obra:
4 Ayudantes 1 Encargado.
2 oficiales


Scanned with CamScanner


Actividades
Se realiza cereo y compactaciones en rebajes, se realiza instalación de losetas 0,20x0,20 en tapete, se realiza instalación de demarcadoras, Se realiza limpieza de escombros, Se realizan orden y aseo en obra.







Fecha: Sabado 29 de Marzo de 2025.
Lugar: Fermi
ESTado de clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, cortadora, planta.
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades.
Se continua con Limpieza de Jardineras, Se realza Limpieza de escombros. Se realizan detalles en obra, Se realiza orden y aseo en obra.





Lugar: Calasanz.
ESTado de clima: Soleado.
Personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora.
Actividades
Se realiza cobocación de concreto en rebajes, Se realiza demolición de anden Para rebaje, Se realiza orden y aseo en obra.





Fecha: lunes 31 de marzo de 20X.
Lugar: Fermi
ESTado de clima: Nublado.
Personal en obra:

Scanned with CamScanner

4 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades
Se realiza llenos con arenilla en jardineras, Se realiza limpieza de escombros, se realiza aden y aseo en obra.

Lugar: Calasanz.
ESTado de clima: Nblado.
personal en obra:
4 Ayudantes
2 oficiales.
1 Encargado.
Actividades.
Se realiza colocación de concreto en rebaje, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones En via y jardineras, Se continua con la excavacion de Anden y el cargio de material Sobrante de estas Actividades
Calle 40A entre Carrera 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones En via y jardineras, Se continua con la excavacion de Anden.

Fecha: 3 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 3:30pm -
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social

Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 Placa TTI066, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cortadora, Compresor, Vibrantes TBB175, TGN314, TAP993, XES408, Pala,
Actividades
Cr 91A entre Calles 35-36
No se realizan actividades, Siguen protegiendo las instalaciones de grama y la reparacion de fisuras en anden
Cr 82A entre Calles 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realizan resanes en cordonaria de jardineras,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y Jardineras.
Calle 37D Carrera 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se continua con la excavacion y demolicion de anden Ademas del cargio de material sobrante de estas actividades
Calle 40A entre Carrera 83A-84
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se realiza la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

No se realizan actividades, Continua pendiente la instalacion
De grama y la reparacion de fisuras en anden.
Cr 82A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 8,
Se realiza el vaciado de placa, de anden se toman muestras
para asentamiento y resistencia concreto. Se realiza la
instalacion de Zuseta alcanta y adoquin demolido en abogo
Calle 37D entre Curas 82A-83A,
Se realiza el proceso de curado concreto y el corte para
la dilatacion del mismo
Calle 40A entre Curas 83A-84
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 4,
Se continua con la demolicion anden, se continua con la
Excavacion de jardin y el acopio de material sobrante
De estas actividades, se inicio con la excavacion de cordones,

Fecha: 02 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar

Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras
Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,
Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente
Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,
Auxiliar Ambiental Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 Placa TTT061,
Camioneta Ford Ranger Placa 132, Cortadora, Compresor, Cilindro
TBB175, TOR314, TAP993, XRS408, Rodillo
Actividades
Cr 81A entre Calle 35-36
No se realizan actividades, Continua pendiente la instalacion
De grama en jardineras, y la reparacion de Fisuras en anden
Cr 82A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Ayudantes: 4, Oficiales: 4,
Se realiza el proceso de curado y corte para la dilatacion
De placa anden vaciado dia anterior, Se continua con la
Excavacion e instalacion de Cordon en via y jardineras, Se
Continua con la instalacion y compactacion de Sobrante.
Calle 37D Curas 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 5,

PDF Scanner ACE Scanner

Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camion Hino 300 Placa TTO61, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cargador, Retroexcavadora, TBB175, TBR314, TAP993, XRJ408, Bobcat,
Actividades
Cr 81A entre Calle 35-36
No se realizan Actividades, Continua pendiente la instalacion De grama en jardineras y la reparacion de fisuras en Anden
Cr 82A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 2,
Se continua con los resanes y revitado de cordones en Via y jardineras, Se continua con la excavacion e instalacion De Cordon en via y jardineras.
Calle 37D entre Carrera 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6, Operador Cargador: 1
Se continua con la excavacion y la demolicion de anden.
Se continua con la excavacion y instalacion de cordones en Via y jardineras
Calle 40A entre Carrera 83A-84
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 6,

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion Cordones en via y jardineras.

Fecha: 6 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Nublado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar Ambiental, Auxiliar SST, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor, Camion Hino 300 Placa TTO61, Camion Hino 3 Ranger Exc 132, Cargador, Retroexcavadora, TBB175, TBR314, TAP993, XRJ408, Bobcat,
Actividades
Cr 81A entre Calle 35-36
No se realizan actividades, Continua pendiente la instalacion

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 4 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes: 3:00pm - 4:00pm
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Menor Comm Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Camioneta, Camion, Minicargador TBB175, TBI234, TAI993, XRT409, Bobcat,
Actividades

Componente sst:
Se evidencia los siguientes hallazgos en Simon Bolivar 82A y 37D

1. Varillas sin demarcar
2. Falta de Orden y aseo
3. Falta de Señalización PMT Sendero Sin Flecha direccional
4. Falta de acopio de malla y balizas
5. Falta de acopio de plastico y madera
6. Señalización preventiva deteriorada
7. Frentes sin demarcar.
8. Señalización perimetral caida y/o desordenada.

Hallazgos pendientes por cerrar

1.	3.	5.	7.
2.	4.	6.	8.

Yeimy Montoya

Fecha: 5 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Lluvias 3:00 - 3:30pm
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil,

PDF Scanner ACE Scanner

Componente sst:
El contratista Excavaciones y estructura no cuenta con persona sst por ende el personal inicia actividades sin diligenciar los respectivos formatos. Se evidencia Mucho desorden y Falta de aseo.

Jeimy Montoya - Fabian Diaz f - VG-VNF
Cr 82A entre Calle 36 37D
Personal en Obra: Oficial: 1, Ayudante: 2,
Se continua la instalacion de Cordones en via y Jardines, Se Continua en el resane en juntas Cordones en via y Jardines
Calle 37D en Ave Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficial: , Ayudantes: , Operador Compactador: 1
Se continua con la instalacion y compactacion de Sbb base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y Jardineras, Se realiza la recoleccion de Escombros para botadero, Se realiza pruebas para Verificar el porcentaje de compactacion de material Sb base arrojando un resultado de 98,6 % y 7,0 % de humedad.
Calle 40A entre Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficial: 3, Ayudantes: 6,
Se realizan pruebas para verificar el porcentaje De compactacion de material Sb base arrojando un Resultado de 99,2 % y 6.8 % humedad.

Fecha: 7 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Tecnologo En obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Manual, Camioneta Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Excisa, Cortadora, Vibrador

PDF Scanner ACE Scanner

Placas TBB175, TOR314, TAB993, XRT406, Retiradas
Actividades
Cr 61A entre Calle 35-36
No se realizan Actividades, Continua pendiente la
Instalacion de grama en jardines y la reparacion
De fisuras en anden.
Cr 62A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 2,
Se continua con los resanes en cordones en
Jardineras
Calle 37D entre Carreras 61A-63A
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 8,
Se realiza el vaciado de placa anden, se toman
Muestras para asentamiento y resistencia concreto,
Se continua con la instalacion y conformacion de Sub base,
Calle 40A entre Carreras 63A-64
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa anden, se toman,
Muestras para asentamiento y resistencia concreto,

Fecha: 8 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo
En obra, Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente
Civil, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente
SST, Auxiliar SST, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, Camion Hino 500 Placa
WTC 66, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Carretilla, Pegante,
Vibrador, Placas TBB175, TOR314, TAB993, XRT406,
Actividades
Cr 61A entre Calle 35-36
Personal en Obra. No se realizan actividades continuan
Pendiente la instalacion de grama y la reparacion de
Fisuras en anden
Cr 62A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 2,
Se continuan con los resanes en juntas de Cordones
En jardineras y via

PDF Scanner ACE Scanner

Calle 37D entre Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes:
Se realiza el proceso de curado concreto y el
Corte para la dilatacion de placa anden, Se
Continua con la demolicion y excavacion de anden, se
Continua con la excavacion e instalacion de cardenes
En via y jardineras.
Calle 40A entre Carreras 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el proceso de curado y cortes para la
Dilatacion de placa anden. Se continua con la instalacion
y Compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion
E instalacion de Cardenes en via y jardineras.

Fecha: 10 Marzo lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am

Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en
Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente
Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,
Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 placa
TFT 061, Camioneta Ford Ranger Exc 137, Cargador,
Volqueta Placas TBB175, TON 314, TAP 993, Retro
Actividades
Cr 81A entre Calles 35-36
No se realizan actividades, Se continua instalacion
De grama en jardineras y la reparacion de fisuras
En andenes
Cr 82A entre Calles 36-37D
No se realizan actividades, continua instalacion de
Instalacion de grama en jardineras
Calle 37D entre Carreras 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolicion y excavacion de anden,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cardenes en
Via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion

PDF Scanner ACE Scanner

Sub base
Calle 40A entre Carrera 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y compactacion de
Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion
De Cordones en via y jardineras, Se continua con la
Excavacion de cordon

Fecha: 11 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Lluvia fuerte 3:00pm 4:00pm
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en
Obra Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar
Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar
Social,

Maquinaria y Equipo: 4 Mezcladoras, Camion Hino 300 pluma
TET 001, Camioneta Ford Ranger Ext 123, Cortadora,
Compactador, Vibrador TDB175, TDB314, TAP9993, Herramientas
Actividades
Cr 81A entre Calle 35-36
No se realizan actividades, continuan pendientes las
Actividades instalacion de grama en jardineras y la reparacion
De fisuras en anden.
Cr 82A entre Calle 36-37D
Personal en Obra:
No se realizan actividades, continuan pendiente la instalacion
De grama en jardineras
Calle 37D entre Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base,
Se realiza la excavacion e instalacion de Cordones en via
Y Jardineras, Se continua con la excavacion de anden.
Calle 40A entre Carrera 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en
Via y jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 12 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Frente Activado: 8cm
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camioneta 300 Placa TTT061, Camioneta Four Runner, Ex-132, Cortadora, Canguro, Vehiculos JBB175, TBR314, TAP993, XTJ408, Bob Cat,
Actividades

Componente SST:

-Se evidencia falta de orde y aseo en areas de trabajo

- Accesos a vivienda sin instalar

- Malla caida y/o desorganizada
- Material de excavacion sin tapar
- Personal si uso de proteccion visual excavando con la pica.
- Se informa al SST del contratista reporte de accidente del trabajador. Alber Antonio Rueda. ocurido el 11 de marzo de subcontratista Excavaciones y estructura.

Yeimy Montoya - Fabian Diaz F-VG-VNF

CUIA entre Calle 35-36
No se realizan actividades, continuan pendiente la instalacion de bruma en jardineras y la reparacion de fisuras en Anden.
CUIA entre Calle 36-37V
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 2,
Se continua con el resane de juntas en Cordones jardineras
Calle 37V entre Carrera 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en cria

y Jardineras, Se continua con el resane en juntas
Cordones en jardineras,
Calle 40A entre Carrera 82A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en
Via y jardineras, Se continua con la excavacion de cordo-

Fecha: 13 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo:
Lugar: Simon Bolivar
Turno Actividades: 6am
Riesgos Identificados: Residuo Civil, Tropiezo en obra Civil,
Residuo SST, Auxilio SST, Residuo Ambiental, residuo
Social,
Personal Contratista: Residuo Civil, Auxilio residuo
Civil, Residuo SST, Auxilio SST, Residuo Ambiental,
Auxilio Ambiental, Residuo Social, Auxilio Social
Maquinaria y Equipo: 4 Mezcladoras 1 Mini Cargador 320 Placa TT001,
Carretilla Cortadora Rayo Equipo, Cortadora Caterpillar Vibrador TT001,

TOP314, TA2993, XP5406, Robert
Actividades

Componente SST:
Calle 40 A.
1. Falta de aseo en la via se evidencia mucho material particulado
2. Malla desordenada
3. Falta de kit de emergencia
4. Falta Punto Ecologico

Cierre de hallazgos
1. 2. 3. 4.

Yeimy Montoya - Fabian Diaz

Cr 42A entre Calle 36-37D
Personal en obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 2,
Se continuan el resane en juntas de Cordones en via
y Jardineras
Calle 37D Calle 42A - 43A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes 7,

PDF Scanner ACE Scanner

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras
Calle 40A entre Carrera 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto,

Fecha: 14 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratistas: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 placa TBB173, TON314, TAP993, XEJ402,
Actividades
Calle 37D entre Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 7, Ayudantes: 7,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones y Via y jardineras
Calle 40A entre Carrera 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el proceso de curado y corte para la Dilatacion placa anden

Fecha: 15 Marzo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Personal Contratistas: Residente Civil, Auxiliar entre Civil,

PDF Scanner ACE Scanner

Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300, Placa TTT961, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cabina, Cargue, Volqueta Placa TBB175, T6R314, TAP993, XBJ406,
Actividad:
Calle 37D Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se realiza el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia Concreto
Calle 40A Carrera 83A - 84
Personal en Obra: Oficiales: 1 Ayudantes: 2
Se continua con el resane en juntas de Cordones en jardineras

Fecha: 17 Marzo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am

Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 Placa TTT961, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Camioneta, Cargue, Volquetas, Placas TBB175, T6R314, TAP 993, XBJ406
RibCut
Actividades
Calle 37D 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7
Se realiza la instalacion y compactacion de Sub base, Se realiza la excavacion e instalacion de Cordones en Cra y Jardineras, Se realiza el resane entre juntas de Cordones en jardineras
Calle 40A Carrera 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 3,
Se realiza el resane en juntas de Cordones en jardineras

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha: 18 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoría: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: M/ Menor, Camion Hino 300 Placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Ex0132, Camioneta Chevrolet Colorado, Placa TBB175, T612314, TAP913, X Placa Actividad

Componente SST:
No se realizaron actividades por el no Pago de La Seguridad Social

Yeimy Montoya - Fabian Diaz

Calle 37D 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 7
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Subbase
Calle 40A entre Carrera 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 3
Se continua con el resane de juntas en cordones de Jardineras

Fecha: 19 Marzo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoría: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar Residente Civil SST, Residente Ambiental,

PDF Scanner ACE Scanner

Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 Placa
ITT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cargador, Cargador
Volqueta placa TBB175, T6123/4, TAP 993, RFS46E
Retroexcavadora
Calle 37A entre Carr 82A - 83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado placa aplica, se fundan muestras
para asentamiento y resistencia concreto, se continua
con la excavacion e instalacion de Cordon en cra y gaviones,
se continua con la instalacion y empalmes de Sistema,
Calle 40A Carrera 83A - 84 Personal en obra: Oficiales: 1, Ayud: 2
Se continua con el resane en muros de cordon en cra
- Y Gaviones

Componente SST:

- Organizar basuras y acopiar en otra area
- organizar barricada
- Falta de orden y aseo
- Area sin demarcar
- Señalizacion deteriorada

- Fabian Diaz
- Yeimy Montoya

Ambiental: El contratista realizo la instalacion de
Cruceta en gaviones en la Cr 81A y Cr 82A
Sin ninguna autorizacion por parte de la interventoria

Fecha: 20 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Topografo en Obra
Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente
Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil,
Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar
Social, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 placa
ITT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cargador, Cargador,
Volqueta placa TBB175, T6123/4, TAP 993, RFS46E
Retroexcavadora,

PDF Scanner ACE Scanner

Actividades
Cr 81A entre Calles 35-36
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 2,
Se realiza el vaciado de placa de contrapiso para la reparación de fisuras en andén.
Calle 37D entre Cras 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa andén. Se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto.
Calle 40A Cras 83A-84,
Personal en obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 1,
Se continua con los resanes en juntas contiguas a Jardineras

Fecha: 21 Marzo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simón Bolívar,
Novedades Actividades: Ninguna
Personal Interventoría: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,

Componente SST
Hallazgos encontrados
1. Organizar demarcación perimetral
2. Realizar Orden y aseo en frente de trabajo

Yeimy Montoya - Fabian Diaz

Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipos: Herramienta Menor, Camión Hino 300 placas TTT061, Camioneta Ford Ranger Explorer, Cortadora, Vibrador, Volqueta TBB175, TOR314, TAP993, XFT409, Retroexcavadora Articulada,
Actividades
Calle 37D entre Cras 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el proceso de resane concreto y Zonas para la colocación de placa andén, Se Continua con la excavación e instalación de pescadores.
Vías y Jardineras
Calle 40A entre Cras 83A-84

PDF Scanner ACE Scanner

Camioneta Ford Ranger Ext 134, Retroexcavadora, Cargador, Rana, Volqueta placas TOB 178, TGD 314, TAP 993, XIS 146,
Actividades
Cra 92A entre Calle 36-37D
Personal en obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4
Se continua con las vaciadas en juntas de Cordones en vía y Sardineras
Calle 37D #92A - #93A
Personal en obra: Oficiales: 2 Ayudantes: 4,
Se continua con las vaciadas en juntas de Cordones en vía y Sardineras

Fecha: 26 Marzo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: Simon Bolivar
Frente Actuales: 8cm
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal en Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,

Maquinaria y Equipo: Herramienta Menor, Camioneta Hino 300 placa TFP066, Camioneta Ford Ranger Ext 134, Retroexcavadora, Cargador, Rana, Volqueta TOB 171, TGD 314, TAP 993, XIS 146,
Actividades
Cra 92A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se continua con la vaciada en juntas de cordones en Vía y sardineras.

Fecha: 27 Marzo Jueves 2025
Estado del tiempo: Lluvias Fuertes: 3:00 pm - 4:30 pm
Lugar: Simon Bolivar
Frente Actuales: 8cm
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,

PDF Scanner ACE Scanner

Maquinaria y Equipo: Hl Mezclador, Cargador Hino 300 Placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cisterna, Rana, Compresor, Vibrador, TBB175, T0123/4, TAP993, XFJ106, Rubalcaba

Actividades

Pr 824 entre Calle 36-37D

Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,

Se continua con el resane en juntas de cordones en cuneta y Jardineras

Calle 37D 824 - 834

Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,

Se continua con el resane en juntas de cordones en cuneta y Jardineras.

Fecha: 28 Marzo Viernes 2025

Estado del tiempo: Nublado 11:00am - 2:00pm

Lugar: Simon Bolivar

Inicio Actividades: 8am

Personal Interventoria: Residente Civil, Topografo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social

Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social

Maquinaria y Equipo: Hl Mezclador, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exc 132, Cisterna, Cargador, Rana, Vibrador TBB175, T0123/4, TAP993, XFJ106,

Actividades

Pr 824 entre Calle 36-37D

Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,

Se continua con el resane en juntas de Cordones en cuneta y Jardineras

Calle 37D Cruce 824 - 834

Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,

Se continua con el resane en juntas de Cordones en cuneta y Jardineras

Fecha: 29 Marzo Sabado 2025

Estado del tiempo: Soleado

Lugar: Simon Bolivar

PDF Scanner ACE Scanner

Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en obra civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/M Manual, Camion Hino 500 placa TTT 866, Camioneta Ford Ranger Ewi 32, Cargador, Rana, Retroexcavadora, Volqueta, TBBAS, TOR314, TAP993, XRJ406,
Actividades
Cr 82A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se confirma en la reunion en punto Cardenal en civil y Sardinera
Calle 37D 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se confirma en el reunion en punto Cardenal en civil y Sardinera.

Fecha: 31 Marzo lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado Cuenta 2:00pm - 2:30pm
Lugar: Simon Bolivar
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/M Manual, Camion Hino 500 placa TTT 866, Camioneta Ford Ranger Ewi 32, Cargador, Rana, Retroexcavadora, Volqueta, TBBAS, TOR314, TAP993, XRJ406,
Actividades
Cr 82A entre Calle 36-37D
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se confirma en el reunion en punto de cardenal en civil y Sardinera,
Calle 37D entre Cras 82A-83A
Personal en Obra: Oficiales: 1, Ayudantes: 4,
Se confirma en el reunion en punto de cardenal en civil y Sardinera,

PDF Scanner ACE Scanner

ANEXO

POLIZAS ACTUALIZADAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.20 11:08:54 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 9BgR2tA9mBEhDF4mdqLNcw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72313714	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	TELÉFONO	44481740
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	TELÉFONO	44481740

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y SE DEJA CONOCIMIENTO DE LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS - NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/12/2024	24:00 Horas Del 05/10/2027	782.568.894,40	270.147,07
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 06/04/2028	391.284.447,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/11/2025	24:00 Horas Del 06/04/2030	782.568.895,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.956.422.236,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	270.147,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	270.147,07
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	51.327,94
TOTAL A PAGAR	$	321.475,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.02.20 12:20:57 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72313714	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

VIEGNCIA GLOBAL

	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	03/10/2024	05/10/2027
PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2024	06/04/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/11/2025	06/04/2030

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100349315** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL VG-VNF** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN / DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** , expedida por la Compañía en **20/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **20** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72313714

Fecha de Facturación	20/02/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100349315
Periodo Facturado	03/10/2024 | 06/05/2030

Fecha Límite de Pago	22/03/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	270.147,07
IVA	51.327,94
VALOR TOTAL A PAGAR $	321.475,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAL VG–VNF
CL 127 13 A 54 OF 603	901871689
Intermediario	RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **22/03/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72313714

Fecha de Facturación	20/02/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NB–100349315
Periodo Facturado	03/10/2024 | 06/05/2030

Fecha Límite de Pago	22/03/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	270.147,07
IVA	51.327,94
VALOR TOTAL A PAGAR $	321.475,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAL VG–VNF
CL 127 13 A 54 OF 603	901871689
Intermediario	RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)0000007231371 4(3900)000000321475(96)20250322

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072313714(3900)000000321475(96)20250322

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.17 16:24:54 -05:00

Código de Seguridad: brWIwnsOSP9u7FNFi4bjjQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72224172	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL VG-VNF	No. DOC. IDENTIDAD	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	TELÉFONO	7188690
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., HACE CONSTAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN 01 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS -NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL VG-VNF TENDRA A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2024.12.18 12:07:05 -05'00'
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72224172	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CON NIT 890.905.211-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL VG-VNF. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF