ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código:	FOR-TH-007
Versión:	1
Fecha:	Memo I2019028310 – 14/06/2019
Página	1 de 1

Fecha de Inspección: 31 / Marzo / 2025 **Hora:** 5:00 Am **Localidad:** Bosa

Inspección realizada por: Niky Rojas Torres **Nombre responsable de la unidad operativa:** Nohora Pedraza

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra rotulada?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con colmena de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Enfermeria	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Niky Rojas Torres
Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa