ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2

OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)
CONTRATISTA:	Consorcio Andino
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría

REGISTRO N°	31	FECHA	22 | 11 | 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISÓ	Nataly Guerrero

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO		ARRENDATARIO	X	MAYGER ZERPA	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284 - Torre 3 apto 403.				
TELÉFONO	3223063728			No. PISOS	
FRENTE (Mts)				ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y Zona de Ropas: pisos en baldosa en buen estado, paredes de la zona de estufa y lava platos se encuentra en baldosa se evidencia una fisura en una de sus baldosas, techos en corraplas con huella de humedad. Sala-Comedor: pisos en porcelanato en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techo en corraplas en buen estado, no se logra evidenciar una de los muros: Baño: pisos y paredes en baldosa, huella de humedad en el techo, Habitacion 1: pisos en porcelanato en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado. techo en corraplas en buen estado. Habitación 2: pisos en porcelanato en buen estado, paredes pañetadas y pintadas, techo en corraplas en buen estado, Habitación No 3: pisos en porcelanato en buen estado, paredes pañetadas y estucadas en buen estado, techo en corraplas en buen estado

Firma	P. P.	
Nombre:	Mayger Zerpa	Ginna P. Castillo C.
C.C. / NIT	739285	52.704.166
	PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: Gloria [illegible]

C.C. / NIT



REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:			C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja 1 de 2	
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y ta										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoria										
REGISTRO N°	51	FECHA		ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte		REVISÓ	Nataly Guerrero			

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL

			
techo cocina con huella de humedad	baldosa de la cocina presente fisura leve	pisos de la sala en buen estado	pared habitacion 1 en buen estado
			
piso habitacion 2 en buen estado	paredes habitacion 2 en buen estado	pisos habitacion principal en buen estado	techo del baño con huella de humedad

Certificado de No Afectación al
Terminar la Intervención

CERTIFICADO DE NO AFECTACION AL TERMINAR LA INTERVENCION

Información del Contacto			
Número de contrato	C1.PCCNTR.2013105	Contratista	CONSORCIO ANDINO

Objeto del Contrato:

Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)

Certificado

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:	Conjunto Lila. Cra 36 # 17-284. Torre 3 403.		
Del Barrio:	Ciudad Verde -	Municipio:	Cundinamarca.

No tuvo afectaciones durante la ejecución de la Intervención

	Nombre	C.C.	Fecha	Firma
Propietario y/o encargado	Mayger Zerpa	CE 739285	22/11/24	
Ingeniero Residente Interventor	Gloria Mercado	64.598.394	10-02-25	
Ingeniero Residente Contratista	Gina P. Castillo C.	52 204166	22/11/24	
Profesional Social Contratista	Sheryld Blanco Duarte	52236428	22/11/24	

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO