
ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoria										
REGISTRO N°	53	FECHA	06 09 24	ELABORO	Sharyld Blanco Duarte			REVISO	Nataly Guerrero		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO		ARRENDATARIO	X	Beatriz Sastre	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 264			Torre 2 apto 201	
TELEFONO				No. PISOS	
FRENTE (Mts)				ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISION - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: Zona de parqueaderos

2. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y Sala de ropas: pisos y paredes en baldosa en buen estado.
Sala comedor: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado.
Estudio: pisos en baldosa en buen estado, techos en drywall en buen estado.
baño 1: pisos y paredes en baldosa en buen estado, techo drywall en buen estado.
Habitación 1: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y estucadas en buen estado, techo drywall en buen estado.
Habitacion 2: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y estucadas en buen estado, drywall techo en buen estado
baño habitación 1: pisos y paredes en baldosa en buen estado, techo drywall en buen estado.
habitación 3: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techo drywall, buen estado

Firma	Beatriz Sastre Suarez	Firma		Firma	
Nombre:	Beatriz Sastre Suarez	Nombre:	Ana P. Castillo C.	Nombre:	Gloria Mercado S.
C.C. / NIT	41706222	C.C. / NIT	52.204.166.	C.C. / NIT	64.555.370
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	2	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	S3	FECHA	06	09	24	ELABORO	Sheryld Blanco Duarte		REVISO	Nataly Guerrero	

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



techo en drywall en buen estado



cocina en buen estado



pisos en baldosa en buen estado



habitacion principal en buen estado



pared de la habitacion 2 en buen estado



pisos de habitaciónen buen estado



piso habitacion 2 en buen estado



baño auxiliar en buen estado

Certificado de No Afectación al
Terminar la Intervención

CERTIFICADO DE NO AFECTACION AL TERMINAR LA INTERVENCION

Información del Contacto			
Número de contrato	C1.PCCNTR.2013105	Contratista	CONSORCIO ANDINO

Objeto del Contrato:

Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)

Certificado

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:		Cra 36 # 17-284. Torre 2 apto 201.	
Del Barrio:	Ciudad Verde.	Municipio:	Cundinamarca.

No tuvo afectaciones durante la ejecución de la Intervención

	Nombre	C.C.	Fecha	Firma
Propietario y/o encargado	Beatry Sastre Suarez	1170692222	06/09/24.	Beatry Sastre Suarez
Ingeniero Residente Interventor	Gloria Mercado	64.588.340	12/02/25	
Ingeniero Residente Contratista	Gina P. Castillo C.	52.204.166	06/09/24	
Profesional Social Contratista	Sheryld Blanco D.	52 236428	06/09/24.	

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO