ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCONTR.201:3105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	56	FECHA	06 09 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISÓ	Nataly Guerrero				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	X	ARRENDATARIO		Esneider Alberto Rodriguez Garcia.	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284		Torre 2 apto 203		
TELEFONO	3229351109		No. PISOS		
FRENTE (Mts)			ESTRATO	3	

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA	Sí	
ALCANTARILLADO	Sí	
ENERGÍA	Sí	
TELEFONO	Sí	
GAS	Sí	
TELEVISION - CABLE	Sí	
OTRO - ¿CUAL?	-	

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN: Zona de parqueaderos

2. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y zona de ropa: se encuentra en baldosa en buen estado, techos en canaplos en buen estado.
Sala y comedor: piso en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado.
habitación 1: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado.
habitacion 2: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techo canaplos
habitacion 3: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techo canaplos
baño: se encuentra en baldosa y piso en buen estado, se evidencia dilatación entre dilatación de techo y drywall.
El señor informa que no firma certificado de no afectación ya que no sabe si mas adelante se presente algún daño, a la fecha informa que no evidencia nada pero no se sabe mas adelante.

Firma		Firma		Firma	
Nombre:	Esneyder Rodriguez	Nombre:	Gina P. Castillo C.	Nombre:	Gina Mercado
C.C. / NIT	80 733 316	C.C. / NIT	52.204.166.	C.C. / NIT	64.588.390
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario


ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:			C1.PCCNTR.2013105		Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	2	de 2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la												
CONTRATISTA:	Consorcio Andino												
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría												
REGISTRO N°	56	FECHA	06	09	24	ELABORO	Sheryld Blanco Duarte		REVISO		Nataly Guerrero		

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL



cocina en buen estado



paredes y hornamentacion habitacion 2 en buen estado



techos de habitacion 1 en carraplas en buen estado



se evidencia faltante de vidrio en marco de puerta y daño en puerta de habitacion principal



pisos de la sala en buen estado



pisos de habitacion 2 en baldosa en buen estado



habitacion principal en buen estado



techos del baño auxiliar en carraplas y se evidencia tubería a la vista