
ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2

OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)
CONTRATISTA:	Consorcio Andino
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría

REGISTRO N°	60	FECHA	04 12 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISO	Nataly Guerrero



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	X	ARRENDATARIO		Romarey G.l	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284 Torre 2 apto 403.				
TELÉFONO	3154824864.		No. PISOS		
FRENTE (Mts)			ESTRATO	3	

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO			NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL			RURAL	
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y Zona de ropas: pisos en baldosa en buen estados, paredes en baldosa en buen estado, techo en carraplas en buen estado. Sala - Comedor: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadors y pintados en buen estado, techos en carraplas en buen estado: pasillo - Estudio: techo en carraplas en buen estado, paredes pañetadors y pintados en buen estados Habitación 1: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetados y pintados en buen estado, techo en carraplas en buen estado, Habitación 2: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintados en buen estado, techo en carraplas en buen estado. Habitación ppal.: pisos en baldosa en buen estados, paredes pañetadors y pintados en buen estado, techo carraplas en buen estado. Baño: pisos y paredes en baldosa en buen estado, techo en carraplas en buen estado; Baño 2: pisos y paredes en baldosa en buen estado, soplo material humedad en el techo

Firma	Romarey Gl R.	Firma		Firma	
Nombre:	Romarey Gl R.	Nombre:	Gina P. Castillo C.	Nombre:	Gloria Moreno
C.C. / NIT	52935103	C.C. / NIT	52.204.166	C.C. / NIT	64.583.340
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:			C1.PCCNTR.2013105		Acta de:		apertura		X	cierre	Hoja	2	de	2	
OBJETO:			Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)								
CONTRATISTA:			Consorcio Andino												
INTERVENTOR:			ARQ Consultoría												
REGISTRO N°	60	FECHA	4	12	24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte			REVISÓ	Nataly Guerrero				

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



paredes de cocina y zona de ropas en baldosa en buen estado



pisos de la sala en buen estado



paredes de la sala en buen estado



habitacion 3 pisos en buen estado



habitacion 1: en buen estado



habitacion 2: en buen estado



baño en buen estado



baño 2 en buen estado

Certificado de No Afectación al
Terminar la Intervención

CERTIFICADO DE NO AFECTACION AL TERMINAR LA INTERVENCION

Información del Contacto			
Número de contrato	C1.PCCNTR.2013105	Contratista	CONSORCIO ANDINO

Objeto del Contrato:

Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)

Certificado

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:	Cra 36 H 17 - 284 torre 2 apto 403		
Del Barrio:	Ciudad Verde	Municipio:	Cundinamarca.

No tuvo afectaciones durante la ejecución de la Intervención

	Nombre	C.C.	Fecha	Firma
Propietario y/o encargado	Romarey Gil R.	52835193	4 Diciembre	Romarey Gil R.
Ingeniero Residente Interventor	Glaia Maccado	64.588.390	12-02-25	
Ingeniero Residente Contratista	Gina P. Castillo C.	52.204.166	4/12/24.	
Profesional Social Contratista	Sheryld Blanco D.	52236428	4/12/24	

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO