
ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja		de
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)									
CONTRATISTA:	Consorcio Andino									
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría									
REGISTRO N°	62	FECHA	06 09 24	ELABORO	Sheryld Blanco Duarte			REVISO	Nataly Guerrero	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	X	ARRENDATARIO		ANA URREGO	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 264			Torre 1 apto 102.	
TELEFONO	3205071604			No. PISOS	1
FRENTE (Mts)				ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELEFONO	X	
GAS	X	
TELEVISION - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL?	X	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN: Zona de parqueaderos: NA.

2. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y Zona de ropas: pisos en baldosa en buen estado, techos en cocina en carraplas en buen estado. Techo zona ropa en teja plastica en buen estado y paredes cocina en baldosa en buen estado, paredes zona ropa en bloque al descubierto en buen estado.

Sala comedor: pisos en baldosa en buen estado, techo en carraplas en buen estado, paredes en pañete y pintura en buen estado, ornamentación en buen estado.

Habitación 1: pisos en baldosa en buen estado, paredes en pañete y pintura en buen estado, techo en buen estado

Habitación 2. pisos en baldosa en buen estado, paredes en pañete y pintura en buen estado, techo en buen estado

habitación 3: pisos en baldosa en buen estado, paredes en pañete y pintura en buen estado, techo en buen estado

baño 1 y 2: Se encuentran pisos y paredes en baldosa en buen estado y techos en drywall en buen estado

Firma	Firma	Firma
Nombre: Ana Usdola Urrego C.	Nombre: Gina P. Castillo C.	Nombre: Gloria Mercado Sierra
C.C. / NIT 51622268 bta.	C.C. / NIT 52.204.166.	C.C. / NIT 64.588.390
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: Cliente
Copias: Contratista, interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja		de	
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultaria										
REGISTRO N°	62	FECHA	06 09 24	ELABORO	Sheryld Blanco Duarte			REVISO	Nataly Guerrero		

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



cocina en buen estado



patio de ropas en buen estado



techo sala en buen estado



pisos de la sala en buen estado



pisos de habitacion 1 en buen estado



habitacion 2 en buen estado



habitacion principal en buen estado



baño principal en buen estado

Certificado de No Afectación al
Terminar la Intervención

CERTIFICADO DE NO AFECTACION AL TERMINAR LA INTERVENCION

Información del Contacto			
Número de contrato	C1.PCCNTR.2013105	Contratista	CONSORCIO ANDINO

Objeto del Contrato:

Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)

Certificado

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:	Conjunto residencial Tila. Cra 36 # 17 - 284 Torre 1 Apto 102		
Del Barrio:	Soacha - Ciudad Verde.	Municipio:	Cundinamarca.

No tuvo afectaciones durante la ejecución de la Intervención

	Nombre	C.C.	Fecha	Firma
Propietario y/o encargado	Ana Urrego O.	51 630 364	06/9/24	
Ingeniero Residente Interventor	Gloria Mercado J	61.588.390	12/02/25	
Ingeniero Residente Contratista	Gina P. Castillo C.	52 204 166	06/09/24	
Profesional Social Contratista	Sheryld Blanco D	52 236 428	06/09/24	

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO