
ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2

OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)
CONTRATISTA:	Consorcio Andino
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría

REGISTRO N°	69	FECHA	04 12 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISÓ	Nataly Guerrero

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	X	ARRENDATARIO		Alejandra Garcia	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284			Torre 1 apto 604.	
TELÉFONO	3192308921		No. PISOS	1	
FRENTE (Mts)			ESTRATO	3	

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	
TELEVISION - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y Ropas:- pisos se encuentran en porcelanato en buen estado ; paredes se encuentran en baldosa en buen estado techos en drywall en buen estado, Sala-Comedor pisos en porcelanato buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, pared televisor en piedra, techos en drywall en buen estado, Habitación 1: pisos se encuentran en baldosa en buen estado ; paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techos en drywall en buen estado. Habitación 2: paredes pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas, techo se encuentra en drywall en buen estado Habitación principal: piso en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y estucadas buen estado: techo en drywall en buen estado baño 1: pisos y paredes en baldosa en buen estado, drywal presenta dilatación con las baldosas. Baño 2: Se encuentran pisos y paredes en baldosa en buen estado. Estudio piso en porcelanato en buen estado.

Firma	Firma	Firma
Nombre: Jessie Alejandra Garcia	Nombre: Gina P. Castillo C.	Nombre: Gloria Mercado S
C.C. / NIT 1000615894	C.C. / NIT 52.204.166.	C.C. / NIT 64.588.340
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:	X	apertura			cierre	Hoja	2	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	69	FECHA	04 12 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte		REVISÓ	Nataly Guerrero			

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL



pisos de la cocina en porcelanato en buen estado



pisos de la sala en porcelanato en buen estado



techos en buen estado



habitacion 2 pisos en buen estado



techos de habitacion 2 en buen estado



pisos del baño 1 en buen estado



pisos del baño 2 en buen estado



pisos en porcelanato en buen estado

Certificado de No Afectación al
Terminar la Intervención

CERTIFICADO DE NO AFECTACION AL TERMINAR LA INTERVENCION

Información del Contacto			
Número de contrato	C1.PCCNTR.2013105	Contratista	CONSORCIO ANDINO

Objeto del Contrato:

Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)

Certificado

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:	Conjunto Lila MZ 36 # 17-284 Torre 1 apto 604		
Del Barrio:	Ciudad Verde	Municipio:	Cundinamarca

No tuvo afectaciones durante la ejecución de la Intervención

	Nombre	C.C.	Fecha	Firma
Propietario y/o encargado				
Ingeniero Residente Interventor * Propietario	Fergie Alejandra García	1030615694	04/12/24	
Ingeniero Residente Contratista	Gina P. Castillo C.	52204166	04/12/24	
Profesional Social Contratista	Sheryld Blanco D	52236428	04/12/24	

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO