ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	89	FECHA	06 09 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISÓ	Nataly Guerrero				

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO		ARRENDATARIO	X	Adriana Arroyave	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284			Torre 1 apto 504.	
TELÉFONO	3229477820			No. PISOS	
FRENTE (Mts)				ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina y zona ropas: Se encuentran pisos en baldosa en buen estado, paredes en baldosa de la cocina en buen estado.
Sala Comedor: piso en baldosa en buen estado, paredes en pañete y pintura en buen estado techo carraplas en buen estado.
habitaciones 1 y 2 se encuentran en buen estado pisos en baldosa, techos en carraplas en buen estado.
habitación principal: Se evidencian fisuras en varias partes del carraplas del techo, paredes en pañete y pintura en buen estado.
baño 1 y 2: Se encuentra en pisos y paredes en pañete baldosa en buen estado en el baño principal se evidencia fisura leve en el techo de carraplas, estadio se encuentra en buen estado.

Firma	Nombre:	C.C. / NIT	
	Adriana M. Arroyave E.	39-214056	PROPIETARIO DEL PREDIO
	Gina P. Castillo C.	52.204.166.	REPRESENTANTE CONTRATISTA
	Heidi A Hernandez	80 819 283	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	2	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	89	FECHA	66 09 24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte			REVISÓ	Nataly Guerrero		

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



cocina en buen estado



pisos de la sala en baldosa en buen estado




pisos del estudio en baldosa en buen estado




pisos de habitación principal en baldosa en buen estado



sala en buen estado



pisos en habitacion 2 en baldosa en buen estado



techo habitacion principal presenta fisuras



Varias fisuras en el techo de carraplas de la habitación principal