ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja		de	
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría										
REGISTRO N°	92	FECHA	01	12	24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISÓ	Nataly Guerrero		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO		ARRENDATARIO	X	Jose Pacheco.	
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284			-Torre 6 apto 301	
TELÉFONO	3115570757.			No. PISOS	1
FRENTE (Mts)				ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS	X	
TELEVISIÓN - CABLE	X	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Cocina- Zona Ropas: pisos en baldosa en buen estado, paredes en baldosa en buen estado, techo en drywall en buen estado
Sala- Comedor: pisos en baldosa en buen estado; paredes pañetadas y pintadas; techo se encuentra en drywall y se evidencian dilataciones en la union de este con las paredes. Estudio: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techo en drywall con dilataciones entre baño y pared. Baño 1: pisos y paredes en baldosa en buen estado techo en drywall en buen estado. Habitación 1: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas se evidencia desprendimiento de material en esquina superior. techo en drywall en buen estado. Habitacion 2: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas; techo se encuentra en drywall en buen estado. Habitacion 3 pisos se encuentran en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas; dilatación entre el drywall y la pared. Baño 2: Pisos y paredes en baldosa en buen estado; drywall en buen estado





Firma	Firma	Firma
Nombre: JOSE PACHECO	Nombre: Gina P. Castillo C.	Nombre: Gloria Mejia Cardo
C.C. / NIT 1215827	C.C. / NIT 52.204.166	C.C. / NIT 41.353.410
PROPIETARIO DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:	X	apertura		X	cierre	Hoja		de				
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)													
CONTRATISTA:	Consorcio Andino													
INTERVENTOR:	ARQ Consultoría													
REGISTRO N°	96	FECHA	1	12	24	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte	REVISÓ	Nataly Guerrero					

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL

			
Cocina pisos en buen estado	pisos sala comedor en buen estado	paredes sala comedor se evidencian dilataciones entre el techo del drywall y los muros cerca a las esquinas	Baño los pisos se encuentran en buen estado
			
Habitacion 1 se evidencian desprendimiento de material entre los muros en la parte superior cerca a las esquinas	habitacion 2 techos en drywall en buen estado	paredes habitación principal se encuentran evidencian dilataciones entre las paredes y el techo de drywall	paredes del baño se encuentran en drywall en buen estado

Certificado de No Afectación al
Terminar la Intervención

CERTIFICADO DE NO AFECTACION AL TERMINAR LA INTERVENCION

Información del Contacto			
Número de contrato	C1.PCCNTR.2013105	Contratista	CONSORCIO ANDINO

Objeto del Contrato:

Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)

Certificado

Mediante la presente, el contratista certifica que el predio ubicado en:	Cra 36 # 17-284-Torre 6 Apto 301		
Del Barrio:	Ciudad Verde - Soacha.	Municipio:	Cundinamarca

No tuvo afectaciones durante la ejecución de la Intervención

	Nombre	C.C.	Fecha	Firma
Propietario y/o encargado	JOSE POLANCO	21458521	01/12	
Ingeniero Residente Interventor	Gloria Mercado	64.588.390	10-02-25	
Ingeniero Residente Contratista	Gina P. Castillo C.	52236428	01/12/2024	
Profesional Social Contratista	Sheryld Blanco D	52.204.166	01/12/24	

ESTE CERTIFICADO, NO EXCLUYE FUTURAS RECLAMACIONES POR ESTABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO