VERSIÓN 2	SERVICIOS INTEGRALLES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES SAS
CÓDIGO: SG-FO-47	NIT: 900883578 – 8
FECHA: MAR/02/2024	CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

Seincof
Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S.

No 9688

DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2190 DE 91 DECRERO 1843 DE 1991 CONCEPTO FAVORABLE ACTA N° SQ07C 004591 DE MAYO 03 DE 2024 SE EXPIDE EL PRESENTE A FAVOR DE:

ESTABLECIMIENTO	NIT/ CC	DIRECCION	TELÉFONO
FUNDACION CELESTIN FREINET SEDE PIEDRA VERDE	830.142.249-7	Calle 136A # 133-40	6906600

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

DETALLE	CANTIDAD	CAPACIDAD
CANTIDAD Y CAPACIDAD	1 ■ 5 ☐ 9 ☐ 2 ☐ 6 ☐ 10 ☐ 3 ☐ 7 ☐ 4 ☐ 8 ☐ otros____	250 Ltrs ☐ 2000 Ltrs ☐ 500 Ltrs ☐ 5000 Ltrs ☐ 1000 Ltrs ☐ Otros 55 M³
TIPO DE TANQUE	aéreos ☐ Subterráneos ■	

Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S

TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO QUÍMICO	TIPO	DOSIFICACIÓN
Desinfectante	Hipoclorito de Sodio	4MI NaCL / 9,96 LITRO AGUA TOTAL = 1 LITRO
Concentración NaCL	5.25%	
Concentración Final	200 ppm	
Técnica	Triple lavado	ASPERSION GENERAL TOTAL : 3 litros de mezcla

Recomendación Técnica: Se hace necesario que una vez realizado el tratamiento de desinfección se deje secar el tanque y proceder a llenado luego de cuarenta (40) minutos para dejar actuar el desinfectante.

Este certificado tiene una validez máxima de seis (6) meses según el Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 que establece que los tanques para almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses.

La Presente certificación se firma en Bogotá a los 22 días del mes de febrero de 2025.

Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S. NIT. 900.883.578-8 TEL. 615 4946

Firma y sello SEINCOF SAS.

Firma y Sello del Cliente

CALLE 25B # 99 – 87 PISO 2
Tel. 6154946/3224224617
contacto@seincof.com / gerencia@seincof.com / www.seincof.com

Powered by CamScanner

Seincof Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S.	DIAGNOSTICO LAVADO DE TANQUES	VERSIÓN 3
	CÓDIGO: SG-FO-49	FECHA: MAR/02/2024

NIT: 900883578-8 TEL. 6154946/3224224617

CONTROL, INSPECCION, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TANQUES SEINCOF S.A.S

EMPRESA RECEPTORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CELESTIN FREINT	TELEFONO:	6906600
DIRECCIÓN:	CARRERA 136A # 133 - 40	NIT/C.C:	830142249-7
REALIZADO A :	SEDE PIEDRA VERDE	FECHA:	Febrero 22 de 2025

CUMPLIMIENTOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE

(B: BUENO, M: MALO, N/A: NO APLICA, P: PARCIAL)	B	M	N/A	P
¿RIESGO Y ACCESO AL TANQUE?	✓			
¿ ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS INTERNOS COMO FLOTADORES, REGISTRO, CHEKING, ACOMETIDA, TAPA Y ESCALERAS?	✓			
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE (DETERIORO EN SUS PAREDES, PISO O TECHO)	✓			

	SI	NO	N/A	P
¿EL TANQUE PRESENTA FISURAS, ESCAPES O PERDIDAS DE AGUA DEBIDO A SU ESTRUCTURA?		✓		
¿HAY PRESENCIA DE ANIMALES O CONDICIONES EXTERNAS QUE DETERIORAN LA CALIDAD DEL AGUA?		✓		
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE MANIPULARON LAS MOTOBOMBAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE?		✓		
¿EXISTEN PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?		✓		

¿EN QUE CONDICIONES SE ENTREGA EL TANQUE?

SE ENTREGA LIMPIO DESINFECTADO Y EN OPTIMAS CONDICIONES

UBICACIÓN DE TANQUES

AEREO		SUBTERANEO	X	NIVEL DE PISO		AEREO SUBTERRANEO	

MATERIAL DE TANQUES Y/O REVESTIMIENTO

PLASTICO		MORTERO		FIBRA DE VIDRIO		ASBESTO		MEMBRANA		POLIUREA		OTRO:	

CANTIDAD DE TANQUES	1	X	2		3		4		5		6		7		8		9		10		OTRO:		
CAPACIDAD DE TANQUES	250 L		500 L		1000 L		2000 L		5000 L		OTRO:										metros cubicos	55M3	

PRODUCTO APLICADO	INGREDIENTE ACTIVO	CANTIDAD	DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE	hipoclorito de sodio al 5,25%	50 ml	200 PM

Medicion de gases- O2- Inicio 30 Min 45 Min 1 hora 90 Min 2 Horas 3 horas 4 horas

EPP'S	SI	NO	N/A	SE REALIZA ANALISIS	EQUIPOS UTILIZADOS PARA RELALIZAR EL SERVICIO
CASCOS	X			FISICOQUIMICO	MOTOBOMBA
RESPIRADOR	X				MANGUERA
GUANTES	X				EXTENSION
OVEROL	X				REFLECTOR
BOTAS DE CAUCHO	X				ESCOBA
GAFAS DE SEGURIDAD	X			MICROBIOLOGICO	VALDE
ARNES	X				

OBSERVACIONES:

LAVADO Y DESINFECCION DE UN TANQUE SUBTERRANEO DE 55M3 DE CAPACIDAD

SELLO DE LA EMPRESA: Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S. NIT. 900.883.578-8 TEL. 615 4946 -	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: No IDENTIFICACIÓN: 1010 210 646 CARGO:
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO(S) YEFFERSON ALZATE / FERNANDO PIÑA	FIRMA O SELLO DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

LABORATORIOS VARDEX, S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOGAR E INDUSTRIAS
Panamá, República de Panamá
Tel. 223-7626 Fax. 223-7893

MARCA: **DEXTER**

NOMBRE DEL PRODUCTO: **HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% (19-B1)**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: El cloro liquido está compuesto de Hipoclorito de Sodio al 5.5%. Los usos del producto son múltiples como para blanquear ropa, desinfectar áreas sanitarias y de hospital, limpieza en general, remover grasas en cocina y eliminar moho en superficies.

INSTRUCCIONES PARA USAR: Para limpieza en general y trapear, se recomienda usar de 2 a 4 onzas por galón de agua. Para desinfección, se debe lavar con agua y jabón el utensilio y luego sumergirlo en una solución de 4 onzas de cloro por galón de agua.

INGREDIENTES ACTIVOS: Hipoclorito de Sodio, Sales Alcalinas de Sodio y Otros Ingredientes Inertes.

DATOS FISICOS DEL PRODUCTO:

Peso por galón ..... 3.8 Kilos
pH 10
Color ..... Ambar
Solubilidad en agua ..... Totalmente Soluble

EMPAQUE En recipientes plásticos de uno y cinco galones.

PRECAUCIONES Y DATOS DE SEGURIDAD: Almacénelo en un lugar fresco y manténgase alejado de los niños. No mezcle el cloro con ningún otro ingrediente químico, especialmente el amoniaco, ya que producen una reacción adversa. Mantenga el producto alejado de los niños.

Powered by CamScanner

HOJA DE SEGURIDAD Y DATA DEL PRODUCTO

Grado de Consideración: 0 – Ninguno 1 - Leve 2 - Moderado
3 - Alto 4 – Extremo

Este producto esta clasificado como: Salud: 2 Incendio: 0 Reactividad: 2

Part I **Identificación del Producto**

Nombre del Producto: **CLORO (Hipoclorito de Sodio 5.25%)** **19.B1**
Marca: Dexter
Familia Química: Limpiador Blanqueador

Parte II **Ingredientes Químicos**

1. Hipoclorito de Sodio 12.25%
2. Agua Filtrada

Parte III **Información Relacionada a Salud**

1. El producto es irritable a los ojos. Evite grandes concentraciones del vapor generado por este.
2. El producto es levemente irritable a la piel. El uso prolongado y constante puede causar sequedad en la piel y eliminar grasa natural en la piel. También puede causar una condición de alergia.
3. Los vapores del producto pueden ser irritables a la nariz, a la garganta, tacto y sistema respiratorio. Una alta concentración de vapores puede causar depresión.
4. El ingerir el producto causa vómito, intoxicación y provocar neumonía en los pulmones.
5. Los síntomas del efecto del producto son irritación, mareos y náusea.

Parte IV **Emergencias y Primeros Auxilios**

1. En contacto con los ojos, utilice bastante agua para enjuagarlos manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica.
2. En contacto con la piel, lávese con agua y jabón enseguida.
3. En caso de inhalación, mueva la persona donde hay aire fresco y utilice oxígeno, si es necesario.
4. En caso de ingerir el producto, no inducir el vómito, y debe pedir asistencia médica inmediatamente.

Parte V **Datos Físicos**

Punto de Ebullición: 212 F
Presión de Vapor: 40 mm
Rata de Evaporación: 1
pH Concentrado: 10 - 13

Gravedad Específica: 1.05
Solubilidad en Agua: Completa
Densidad de Vapor : NA

Powered by CamScanner

Concentrado: 13.5
ensidad: 10.25 lbs/gal
Apariencia y Olor: Color Amarillo Claro con Olor a Cloro

Parte VI **Condiciones de Fuego y Explosión**

Punto de Encendido: No Aplicable

1. Medios extinción. Utilice agua, espuma, químicos secos y CO2.
2. Se debe usar la vestimenta apropiada contra fuego y aparatos de respiración.
3. Los tambores expuestos a fuego ó intenso calor deben rociarse con bastante agua para enfriarlos, y evitar que la expansión de los vapores rompan el tanque.

Parte VII **Reactividad del Producto**

1. El producto no es estable. Hay reacción química con otros productos.
2. El producto no se debe mezclar con amoniaco.
3. Evite calor intenso, llamas o fuego, y agentes ó elementos químicos oxidantes.
4. Durante la combustión se produce Monóxido de Carbón, Dióxido de Carbón y Oxido Nitríco.

Parte VIII **Protección al Empleado**

1. Evite respirar los vapores del producto por largo espacio de tiempo.
2. Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilice guantes y anteojos de seguridad, si es necesario.
3. Utilice el producto en áreas bien ventiladas
4. No almacene el producto cerca de áreas con posibilidad de fuego, como áreas de soldadura, tanques de gas, cocinas y otros.

Parte IX **Protección Ambiental**

1. Enjuague el área con bastante agua y detergente

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004591

E.S.E.: Subred Sur occidente — Fecha: 03 | 05 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 458564	Número de Inscripción: SD000007774	Número de carpeta: F65
Razón social: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS		
Nombre del establecimiento: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS		
NIT: 900883578 8	Sede: Unica	
Dirección: Cl 25B 99 87 P12 Lc 02		
Ubicación: No aplica		
Localidad: Fontibon	UPZ: Capellania	
Barrio: Veracruz II Sector	Teléfonos 6016154946 - 3224224617	
Correo electrónico para notificación* Serviciosseincof@gmail.com		
Nombre propietario: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 900883578-8	
Nombre representante legal: Yonis Sepulveda Clavijo		
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 77190566	
Dirección de notificación: Cl 25B 99 87 P12 Lc 02		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02609731		
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección ambiental		
Tipo de establecimiento: Control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable y desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 5	Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sábado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	17	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	2	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	/
3.2 Concepto uso del suelo.	X	NO	Se presenta rad 1-2024-67674
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	/
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 450	Bueno	05-03-2024
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 420	Bueno	05-03-2024
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 200	Bueno	05-03-2024
Nebulizador electrico	2	Huracane	Bueno	06-02-2024
Termonebulizador	1	Hudson	Bueno	17-04-2024
Aspersora Manual	3	Royal condor	Bueno	06-12-2023
Hidrolavadora	1	Bauker	Bueno	17-04-2024
Bomba Sumergible	1	Toolcraft	Bueno	05-03-2024
Nebulizador electrico	1	Fogger Fog	Bueno	17-04-2024
Bomba Sumergible	1	Evans	Bueno	17-04-2024
/	/	/	/	/

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
NIT: 900883578-8
RESPONSABLE DE IVA
www.seincof.com - contacto@seincof.com
(571) 6154946 - Tel Movil: 3132424940
NO 99-87 - Bogotá - Cundinamarca
SUCURSAL PRINCIPAL: 3900 - NO SOMOS
PREVENTES - NO SOMOS
AUTORIZACION RANGO DE FACTURACION ELECTRONICA DESDE EL
CEDULA:
NOMBRE D

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico	X		2	
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X		2	
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X		2	Presenta recibo N° 2444000 9346 con fecha 08-02-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X		2	
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X		2	
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X		2	
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquin de primeros auxilios	X		2	
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI X		NO	Mapfre Colombia N° 3335224026174
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Eduardo Castillo Castillo Ingeniero Químico
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	18-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X		2	
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X		2	
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X		2	
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X		2	
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X		2	
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X		2	
5.8 Disposicion de residuos sólidos y liquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI X	NO	N.A.	Se presenta gestión con Descont SA ESP Manifiesto 4044165
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X		2	
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X		2	
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X		2	
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos liquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Powered by CamScanner

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	X	NO		positivo varios
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	X	NO		
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Yefferson Alzate Urrego	9301 1396	11-05-2015	0226 1396	10-05-2016	PT-PO-CS-ETA	19-04-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,2Gal	0,9Gal
Gelfipron Gw	fipronil	X			Si	0,1kg	0,2kg
Prometeo VPM 40w p	cipermetrina	X			Si	0,2kg	0,3kg
Ratoquill	Brodifacuom	X			Si	1,3kg	2kg
Aceite lubricante	Aceite lubricante		X		Si	0,3Gal	0,8Gal
Gasolina	Gasolina		X		Si	0,5Gal	1Gal

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	Desechos resultantes de la Producción, la preparacion y la utilizacion de biocidas y Productos fitofarmaceuticos	X			1kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

9. EXIGENCIAS: SI [X] NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento donde se verifica cumplimiento de la ley 9 de 1979, decreto 1843 de 1991, decreto 1575 de 2007, por tanto se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004591

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta por soramiento y correo del proyecto liderplaguicidastanques@saludcapital.gov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AR01C 126468 con fecha 03-05-2024. Se adjunta y anexa soporte de matrícula a curso de manejo ingreso de Plaguicidas del técnico aplicador Yefferson Alzate Urrego

Se emite concepto sanitario:

FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 03/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefany Sanchez Arroyo	Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1070960949	Número de documento: 1022393955
Profesión u oficio: Medico veterinario	Profesión u oficio: Ingeniero Quimico
Firma:	Firma: Daniel Sarmiento L
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Hortensia Mestre	Nombre:
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento: 39049569	Número de documento:
Cargo: Representante legal [ ] Propietario [ ] Encargado [X]	Firma:
Firma: 39.049	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner