

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Abril 30 de 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1112
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	JASIM ALVAREZ JIMENEZ C.C. 72.175.926		
Periodo del informe:	INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025	Informe número:	03
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L (\$55.800.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Día 1 de abril al 9 de abril

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación vía del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo ampliación vía del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo tapa registro del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de andén del tramo entre calle 82 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de tubería de gas del tramo entre calle 82 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registro de banco de ductos del tramo entre calle 84 y calle 84B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registro de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida carril de desaceleración del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para bordillos perimetral del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la construcción de registro de semáforo del tramo entre carrera 48 y carrera 49C, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para bordillos perimetral del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de material seleccionado andén del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación subbase estabilizada ampliación vía del tramo entre carrera 49C y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Día 10 de abril al 16 de abril

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle

85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida plantilla andén del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo cenefa vía del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 82 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 82 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la utilización de topo para cruce tubería de agua potable del tramo entre calle 84 y calle 84B, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida tapa registro del tramo entre calle 82 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida tapa registro del tramo entre calle 82 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 82 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA

50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para bahía parqueaderos del tramo entre calle 82 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación terreno para andén del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la compactación del terreno para acceso a predios del tramo entre carrera 48 y carrera 49C, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación vía del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo bordillos andén del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de material seleccionado rampa acceso a predios del tramo entre carrera 49C y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta registro de banco de ductos del tramo entre carrera 49C y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Día 17 de abril al 23 de abril

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para rampa acceso a predios

del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de formaleta rampa acceso a predios del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de material para Subbase estabilizada ampliación vía del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de andén del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para ampliación de vía del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación carril de desaceleración del tramo entre calle 82 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras

Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de formaleta bordillos perimetral del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de tubería de banco de ductos del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, exigiéndole al contratista que cumpliera con mantener a los trabajadores con los EPP, tales como uniformes, cascos, guantes, botas, protectores auditivos, líneas de vida en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de ductos de alumbrado público del tramo entre carrera 47 y carrera 48 en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo bordillos perimetral del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo radio de giro rampa acceso a predios del tramo entre carrera 49C y carrera 50, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Fundida rampa acceso a predios del tramo entre carrera 49C y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el retiro de adoquines del tramo entre carrera 47 y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Día 24 de abril al 30 de abril

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la Construcción de registro de banco de ductos del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la limpieza de obra del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de ductos de alumbrado público del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida rampa acceso a predios del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el corte de pavimento rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando el cargue y retiro de escombros del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación rampa acceso a predios del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre calle 85 y calle 84, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de material seleccionado andén del tramo entre calle 84 y calle 85, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VIII CRA 49C

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de andén del tramo entre calle

84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo ampliación via del tramo entre calle 82 y calle 80, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la adecuación bahía parqueaderos del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación acero de refuerzo carril de desaceleración del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de tubería de gas del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación rampa peatonal del tramo entre calle 80 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la demolición de andén del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para instalación de tubería de PEAD del tramo entre calle 84 y calle 82, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo IX CRA 50.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo ampliación vía del tramo entre carrera 47 y carrera 46, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de material seleccionado andén del tramo entre carrera 50 y carrera 49C, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras

Públicas de Barranquilla, supervisando la instalación de losetas del tramo entre carrera 49C y carrera 48, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la excavación para radio de giro rampa acceso a predios del tramo entre carrera 48 y carrera 49C, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la fundida ampliación vía del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Se realizó la prestación de servicios profesionales a la Secretaria Distrital de obras Públicas de Barranquilla, supervisando la colocación de acero de refuerzo bordillos perimetral del tramo entre carrera 46 y carrera 47, en la obra Construcción Barrios a la obra Modulo VII CALLE 79.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jasim Asael Alvarez Jimenez', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

JASIM ASael ALVAREZ JIMENEZ
C.C. N° 72.175.926 de Barranquilla, Atl

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CALLE 79



COMPACTACION RAMPA ACCESO A PREDIOS ENTRE CARRERAS 48 Y 49C



CONSTRUCCION REGISTRO SEMAFORO ENTRE CARRERAS 48 Y 49C



EXCAVACION PARA AMPLIACION VIA ENTRE CARRERAS 45 Y 47



EXCAVACION PARA INSTALACION DUCTOS DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CARRERAS 47 Y 48



ACERO DE REFUERZO AMPLIACION VIA ENTRE CARRERAS 46 Y 47



ACERO DE REFUERZO RADIO DE GIRO ACCESO A PREDIOS ENTRE CARRERAS 49C Y 50



INSTALACION DE LOSETAS ENTRE CARRERAS 49C Y 50



RETIRO DE ADOQUINES ENTRE CARRERAS 47 Y 48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 49C



ACERO DE REFUERZO CENEFA VIA ENTRE CALLES 84 Y 85



INSTALACION DE LOSETAS ENTRE CALLES 84 Y 85



FUNDIDA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 84 Y 85



CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS ENTRE CALLES 84 Y 85



DEMOLICION ANDEN ENTRE CALLES 82 Y 84



EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA DE BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 82 Y 84



EXCAVACION PARA INSTALACION DUCTOS DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CALLES 82 Y 84



CONSTRUCCION DE REGISTRO DE BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 82 Y 84

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA CRA 50



EXCAVACION PARA AMPLIACION VIA ENTRE CALLES 80 Y 82



CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBRO ENTRE CALLES 80 Y 82



EXCAVACION PARA INSTALACION BANCO DE DUCTOS ENTRE CALLES 80 Y 82



EXCAVACION BAHIA PARQUEADEROS ENTRE CALLES 80 Y 82



DEMOLICION ANDEN ENTRE CALLES 82 Y 84



EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA DE PEAD ENTRE CALLES 82 Y 84



EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA DE PEAD ENTRE CALLES 84 Y 84B



ACERO DE REFUERZO CARRIL DE DESACELERACION CALLE82