INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
ACTA DE AVANCE N° 1					
CONTRATO	**X**	ORDEN		CONVENIO	
CONTRATO Nro.	SMC 025 DE 2025		**TIPO DE CONTRATO**	SUMINISTRO	
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LO CORRESPONDIENTE A LA MONTADA DE LLANTAS PARA EL SOSTENIMIENTO EN BUEN ESTADO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027					
CDP: 00198		**CRP**: 00389		**RUBRO:** 2.1.2.02.01.008	

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HADY VILLA CARVAJAL** Secretaria de planeación y hábitat
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	NACIANCENO HIGUITA GOMEZ CC. 8.075.894
NOMBRE DE LA INTERVENTORIA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 39.825.360)
APORTE DEL MUNICIPIO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 39.825.360)
ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 39.825.360)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACION:	08 DE MARZO DE 2025
ADICION DEL PLAZO DEL CONTRATO	N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	SEIS (6) MESES

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA y CONTABLE DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del Contrato	$ 39.825.360				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 39.825.360				
Porcentaje ejecutado del contrato inicial	15.5 %				
Porcentaje ejecutado de la adición del contrato	N/A				
Porcentaje por ejecutar del contrato	84.5 %				
Porcentaje por ejecutar de la adición del contrato	N/A				
Valor pagado	$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.185.640				
Valor saldo por ejecutar	$ 33.639.720				

SUPERVISION TECNICA Y EVALUACION CUMPLIMIENTO DEL CONRTATO

Verificación del Cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato y evaluación para pago parcial del contratista.

ACTIVIDADES – PRODUCTOS - ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
1	Reparcheo llanta motocicleta	UND	35
2	Suministro de neomatico para motocicleta	UND	16
3	Montada llantas tipo camioneta sencilla	UND	10

4	Reparcheo llantas tipo camioneta (Parche 01 al 10)	UND	10
5	Reparcheo llantas tipo camioneta (Parche 10 al 14)	UND	10
6	Reparcheo llanta tipo camioneta (parche 10 al 14 + volcanizada)	UND	10
7	Montada llantas tipo volqueta sencilla	UND	20
8	Reparcheo llantas tipo volqueta (Parche 10 al 45)	UND	14
9	Reparcheo llantas tipo volqueta (Parche 10 al 45 + volcanizada)	UND	14
10	Montada llantas tipo retroexcavadora sencilla	UND	14
11	Reparcheo llantas tipo retro (Parche 10 al 45)	UND	14
12	Reparcheo llantas tipo retro (Parche 10 al 45 + volcanizada)	UND	14
13	Montada llantas tipo motoniveladora sencilla	UND	14
14	Reparcheo llantas tipo motoniveladora (Parche 10 al 45)	UND	13
15	Reparcheo llantas tipo motoniveladora (Parche 10 al 45 + volcanizada)	UND	13
16	Reparcheo llantas tipo retro (Parche 10 al 45) en area RURAL	UND	12
17	Reparcheo llantas tipo motoniveladora (Parche 10 al 45) en area RURAL	UND	12

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato	EVIDENCIAS	**EVALUACION y/o CALIFICACION**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LO CORRESPONDIENTE A LA MONTADA DE LLANTAS PARA EL SOSTENIMIENTO EN BUEN ESTADO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	Informe de actividades Registro fotografico	**CUMPLE**
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	Constancia	**CUMPLE**

Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato.	Constancia	**CUMPLE**
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: el contrato ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad la entidad contratante y del supervisor.	Constancia	**CUMPLE**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor:
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el convenio, se procede a autorizar el pago al contratista, el contratista anexo: 1. Factura 2. Informe de actividades 3. Seguridad social

HADY LORENA VILLA CARVAJAL
Secretaria de planeación y hábitat