edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 15

Fecha: 27 11 2024
Día - Mes - Año

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentación de vía urbanas en el municipio de Santa fe de Antioquia.

CONTRATO No.	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CD-016-2024	Corporación ecologica unidos por el medio ambiente.	IR INVERCIONES RAVA SAS

El día 27 del mes de Noviembre, se reunieron Alejandro castrillo c.c. 1152460490 Residente de la obra del contratista corporación ecologica unidos por el medio ambiente., y Gilberto Agudelo Salazar c.c. 15402169 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 8 #52A para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)	**2. Datos del predio**
	Nombre del habitante del inmueble: Gilberto Agudelo Salazar.
	Tenencia: Propietario [X] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro ¿Cuál? [ ]
	Nombre del Propietario: Gilberto Agudelo Salazar
	Dirección: Avenida 18 #52A
	Teléfono(s) 313 714 8332
	No. de pisos: 4 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 6 mts

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	[X]	[ ]	5. Gas	[X]	[ ]

edu
Antioquia

ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR
INVERSIONES RAYA SAS

2. Alcantarillado ☒

3. Energía ☒

4. Teléfonos ☒

6, Televisión.cable ☐

7, Otros ☐

¿Cuál? _____

Tipo de Predio ☐

1. Monumento Nacional
2. Patrimonio Arquitectónico ☐
3. Equipamiento de servicios ☐
4. Vivienda construida ☒
5. En construcción ☐
6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Mixto ☐
4. Industrial ☐
5. Institucional ☐
6. Recreacional ☐
7, Baldío ☐
8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos

	Si	No
1. Garaje	☐	☒
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS



3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: Ladrillo rebocado.

3.2. MUROS: con algunas fisuras e humedades.

3.3. CUBIERTA: Cuadua y madera con algunas Filtraciones de agua lluvia.

3.4. PISOS: baldosa deterioradas a con algunas fracturas.

3.5. FACHADA: Con algunas fisura y grietas.

3.6. GRIETAS Y FISURAS: En fachada en muros interiores y en cubierta.

3.7. HUMEDADES: En cubierta.

3.8. ACCESOS: Escalon.

3.9. DESPLAZAMIENTOS: No presenta

3.10. OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica: Estructura sin columnas. y antigua.

4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: No presenta.

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: No hay manejo de material reciclable.

ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR
INVERSIONES RAVA SAS

Abogada

RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO RAMIREZ

VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.