edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 16

Fecha: 27 (Día) - 11 (Mes) - 2024 (Año)

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentacion de las vías urbanas del municipio de santa fe de Antioquia

CONTRATO No.	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CD-016-2024	Corporacion ecologica unidos por el medo ambiente	IR INVERSIONES RAVA SAS

El día 27 del mes de 11, se reunieron Alejandro Carvajal castrillon c.c. 1152460496 Residente de la obra del contratista corporacion ecologica unidos por el medio ambiente., y Martelines Alcoraz c.c. 21 493 616 - propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 18, para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)

2. Datos del predio

Nombre del habitante del inmueble: Marta ines Alcaraz Presiga

Tenencia: Propietario X — Arrendatario — Poseedor — Otro ¿Cuál? —

Nombre del Propietario: Martaines Alcaraz Presiga.

Dirección: Avenida 18 #

Teléfono(s) 312 760 36 67

No. de pisos: 1 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 2

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	☒	☐	5. Gas	☒	☐

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAYA SAS

2. Alcantarillado ☐ 6, Televisión.cable ☐

3. Energía ☒ ☐ 7, Otros ☐ ☒

4. Teléfonos ☐ ☒

¿Cuál? _____

Tipo de Predio ☐

1. Monumento Nacional
2. Patrimonio Arquitectónico ☐
3. Equipamiento de servicios ☐
4. Vivienda construida ☒
5. En construcción ☐
6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Mixto ☐
4. Industrial ☐
5. Institucional ☐
6. Recreacional ☐
7, Baldío ☐
8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos	**Si**	**No**
1. Garaje	☐	☑
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: Barequeq eternis

3.2. MUROS: en barequeq, sin columnas. madera poco firme, comida del comegen

3.3. CUBIERTA: eterni y madera con tapia
madera poco estable, comida de comegen.

3.4. ~~PISOS.~~ en concrete, sin terminar. con algunas fisuras.

3.5. FACHADA: patio amplio antes de entrada principal.
en bareque con algunas fracturas

3.6. GRIETAS Y FISURAS: en muros de fachada e interior de la vivienda.
en pisos.

3.7. HUMEDADES: en cubierta

3.8. ACCESOS: patio en tierra.

3.9. DESPLAZAMIENTOS: en cubierta, eterni con leve desplazamiento.

3.10. OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica:
vivienda poco estable, estructura antigua y con varios humedades.

4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: Tienen 5 perros y 4 gatos, algunos bravos.

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: se recolecta mucho reciclaje dentro de la vivienda.

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

Alejandro C.

RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO MARTINEZ

VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

*Berthaines Alcaraz. Pr.

PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.