ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 30 Fecha: 27 11 2024
Día - Mes - Año

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: PAVIMENTACION DE V URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.CD-016-2024	CONTRATISTA: CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE	INTERVENTOR: INVERSIONES RAVA SAS

El día 27 del mes de 11, se reunieron Alejandro Carvajal Castrillon. c.c. 1152476049 Residente de la obra del contratista corporacion ecologica UMA, y Carleya Garcia Cartagena. c.c. 1022098350 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 18 # 10.-116. para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc)

2. Datos del predio

Carleya Garcia Cartagena

Nombre del habitante del inmueble:

Tenencia:	Propietario	Arrendatario	Poseedor	Otro ¿Cuál?
	X			

Nombre del Propietario: Carleya Garaa Cartagena

Dirección: Avenida 18 #10-116.

Teléfono(s) 311 719 26 49

No. de pisos: 1 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 9mls

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	☒	☐	5. Gas	☒	☐

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

2. Alcantarillado ☒

3. Energía ☒

4. Teléfonos ☐

6, Televisión.cable ☐

7, Otros ☐

☒

☐

☐

¿Cuál? _____

Tipo de Predio ☐

1. Monumento Nacional ☐
2. Patrimonio Arquitectónico ☐
3. Equipamiento de servicios ☐
4. Vivienda construida ☑
5. En construcción ☐
6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☑
2. Comercial ☐
3. Mixto ☐
4. Industrial ☐
5. Institucional ☐
6. Recreacional ☐
7, Baldío ☐
8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos	**Si**	**No**
1. Garaje	☐	☒
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

CORESA

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: ladrillo y concreto rebocada.

3.2. MUROS: con fisuras.

3.3. CUBIERTA: Madera, Teja, en buen estado aparentemente.

3.4. PISOS: en concreto.

3.5. FACHADA: con algunas fisuras en muros y pisos.

3.6. GRIETAS Y FISURAS: en muros y Piso

3.7. HUMEDADES: No presenta

3.8. ACCESOS escalon

3.9. DESPLAZAMIENTOS: No presenta.

3.10. OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica: Estructura antigua.


4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: Presenta queja por afectación en fecha de festividades

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: Buen manejo de la basura.

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS



Alejandro Ca
RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO MARTINEZ
VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

* Carleya Garcia Cartagena
PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.