edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 19 Fecha: 27 11 2024
Día - Mes - Año

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentación de las vías urbanas del municipio de santafe de Antioqeria

CONTRATO No.	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CD-016-2024	corporacion ecologica unidos por el medio ambiente.	IR INVERSIONES RAVA SAS

El día 27 del mes de 11, se reunieron Alejandro Carvajal castrillon. c.c. 1152460 1a Residente de la obra del contratista corporación ecologica unidos por el medio ambiente., y Ivan Eliecer giron c.c. 15401 156 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 18 # 10 para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)

2. Datos del predio

Nombre del habitante del inmueble:
Ivan Eliecer giron

Propietario Arrendatario Poseedor Otro ¿Cuál?

Tenencia: X ___ ___ ___

Nombre del Propietario:
ivan eliecer giron

Dirección: Avenida 18 # 16

Teléfono(s) 301 651 0411

No. de pisos: 2 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 6.80 md.

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	X	☐	5. Gas	X	☐

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAYA SAS

2. Alcantarillado ☑

3. Energía ☒

4. Teléfonos ☐

6, Televisión.cable ☐

7, Otros ☐

☐

☐

☑

¿Cuál? _____

Tipo de Predio

1. Monumento Nacional ☐
2. Patrimonio Arquitectónico ☐
3. Equipamiento de servicios ☐
4. Vivienda construida ☑
5. En construcción ☐
6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Mixto ☐
4. Industrial ☐
5. Institucional ☐
6 . Recreacional ☐
7, Baldío ☐
8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos	**Si**	**No**
1. Garaje	☐	☒
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS



3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: mampostería, terminada, muy buen estado aparentemente.	3.6. GRIETAS Y FISURAS: en muros internos, sala y cocina,
3.2. MUROS: con algunas fisuras. en muros interno.	3.7. HUMEDADES: No aplica
3.3. CUBIERTA: plancha en concreto. sin daños ni fisuras	3.8. ACCESOS: Rampa
3.4. PISOS: baldosa en cerámica sin fracturas. apartamente.	3.9. DESPLAZAMIENTOS: No aplica
3.5. FACHADA: en buen estado, sin fisuras y daños superficiales aparentemente.	3.10. OTRO: ¿Cuál? No aplica.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica:

Casa con poco tiempo de haberse construido.

4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: presentan inconformidad por las fechas en las que se realizará el proyecto

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: buen manejo de la basura.

ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR
INVERSIONES RAVA SAS

Algordu C
RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO MARTINEZ
VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

* Juan E Giron
PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.