edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 24

Fecha: 3 12 2024
Día - Mes - Año

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentacion de las vías urbanas del municipio de santa fe de Antioquia

CONTRATO No.	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CD-016-2024	Corporacion ecologica unidos por el medio ambiente	IR inversiones rava SAS.

El día 3 del mes de 12, se reunieron Alejandro Carvgal castrillon. c.c. 11 527 60490 Residente de la obra del contratista corporacion ecologica unidos por el medio ambiente., y _____ jenifer Perez Espinosa. c.c. 42936857 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida18 # 11-14. para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)

2. Datos del predio

Nombre del habitante del inmueble:

jenifer Perez Espinosa

Tenencia:

Propietario	Arrendatario	Poseedor	Otro ¿Cuál?
X			

Nombre del Propietario:

jenifer Perez Espinosa.

Dirección: Avenida 18 # 11-14

Teléfono(s) 324 488 2502

No. de pisos: 2 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 4.29

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	☒	☐	5. Gas	☒	☐

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAYA SAS

2. Alcantarillado ☒

3. Energía ☒

4. Teléfonos ☐

6, Televisión.cable ☒

7, Otros ☐

☐

☐ ☒

¿Cuál? _____

Tipo de Predio ☐

1. Monumento Nacional

2. Patrimonio Arquitectónico ☐

3. Equipamiento de servicios ☐

4. Vivienda construida ☒

5. En construcción ☐

6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☒

2. Comercial ☐

3. Mixto ☐

4. Industrial ☐

. 5. Institucional ☐

6 . Recreacional ☐

7, Baldío ☐

8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos	**Si**	**No**
1. Garaje	☐	☒
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: mampostena y losa en concreto.	3.6. GRIETAS Y FISURAS: en muros internores y externos
3.2. MUROS: con algunas ficuras en los internos y externos.	3.7. HUMEDADES: Aparentemente sin humedades
3.3. CUBIERTA: losa en concreto, aparentemente en buen estado	3.8. ACCESOS: Escalon
3.4. PISOS: ceramica, aparentemente en buen estadc	3.9. DESPLAZAMIENTOS: No aplica.
3.5. FACHADA: Aparentemente en buen estado, sin fisuras.	3.10. OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica:
estructura aparentemente nueva.
4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: presenta queja por el proyecto en fecha de
festividades.
4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: Bue manejo del material reciclable.

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

Alejandro C
RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO MARTINEZ
VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Yeny Perez
PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.