edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 22

Fecha: 3 (Día) - 12 (Mes) - 2024 (Año)

## INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentación de la vía Urbanas en el municipio de santa fe de Antioquia

| CONTRATO No. | CONTRATISTA: | INTERVENTOR: |
|---|---|---|
| CD-016 - 2024 | corporación ecologica unidos por el medio ambiente | |

El día 2 del mes de Diciembre se reunieron Alejandro Carvajal castrillon c.c. 1 524 60490 Residente de la obra del contratista corporación ecologica unidos por el medio ambiente., y Luz aida Ramirez c.c. 3 622 355 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 18 # 17-93 para dejar constancia escrita de lo observado.

**1. Registro fotográfico*** (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)

**2. Datos del predio**

Nombre del habitante del inmueble:

Luz aida Ramirez

Tenencia: Propietario: X | Arrendatario: | Poseedor: | Otro ¿Cuál?:

Nombre del Propietario: Luz aida Ramirez

Dirección: Avenda 18 # 17-93

Teléfono(s): 3104465232

No. de pisos: 4 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 6mts

| Servicios públicos | Si | No | | Si | No |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | 5. Gas | ☐ | ☒ |

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAYA SAS

2. Alcantarillado ☐ 6, Televisión.cable ☐

3. Energía ☒ ☐ 7, Otros ☐ ☑

4. Teléfonos ☐ ☒

¿Cuál? _____

**Tipo de Predio** ☐

1. Monumento Nacional ☐ 4. Vivienda construida ☒

2. Patrimonio Arquitectónico ☐ 5. En construcción ☐

3. Equipamiento de servicios ☐ ☐ 6. Otro

¿Cuál? _____

**Datos del predio** Continuación

**Uso Actual**

1. Residencial ☐

2. Comercial ☒

3. Mixto ☐

4. Industrial ☐

. 5. Institucional ☐

6 . Recreacional ☐

7, Baldío ☐

8, Otro ☐

¿Cuál? _____

| **Accesos** | **Si** | **No** |
|---|---|---|
| 1. Garaje | ☐ | ☒ |
| 2. ¿El garaje se usa cómo comercio? | ☐ | ☐ |
| 3.Acceso para discapacitados | ☐ | |

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS



**3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR** (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampli
esta información)

3.1. ESTRUCTURA: mampostena y losa en concreto.

3.2. MUROS: con algunas fisuras.

3.3. CUBIERTA: losa de concreto con algunas fisuras.

3.4. ~~PISOS.~~ en baldosa, aparentemente sin fisuras ni fracturas

3.5. FACHADA: Entrada grande con reja, en aparentemente buen estado de muros y reja.

3.6. GRIETAS Y FISURAS: en paredes internas y cubierta.

3.7. HUMEDADES: No presenta.

3.8. ACCESOS: Rampa pequeña.

3.9. DESPLAZAMIENTOS: No aplica.

3.10. OTRO: ¿Cuál?

**4. OBSERVACIONES ADICIONALES:** Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica: estructura en buen estado aparentemente.

4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: incomformidad por realizar proyecto en festividades.

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: buen manejo de la basura.

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

Alejandro C.

RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO MARTINEZ

VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Luz Dida Ramirez

PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.