ACTA No. 26 Fecha: 27 11 2024
Día - Mes - Año

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentación de vías urbanas en el municipio de Santa fe de antioquia		
CONTRATO No. CD-016-2024	CONTRATISTA: Corporación ecologica unidos por el medio ambiente	INTERVENTOR: IR INVERCIONES RAVAS SAS

El día 24 del mes de 11, se reunieron Alejandro Carvajal Castrillon c.c. 1152460490 Residente de la obra del contratista corporación ecologica unidos por el medio y Marina Borja Feria. c.c. 32100188 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 18 # 10-29. para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)

2. Datos del predio

Nombre del habitante del inmueble:

Marina Borja Feria

Tenencia:

Propietario	Arrendatario	Poseedor	Otro ¿Cuál?
X			

Nombre del Propietario:

Marina Borja Feria

Dirección: Avenida 18 # 10-29

Teléfono(s) 3066144787

No. de pisos: 1 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 6.89 mts

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	☒	☐	5. Gas	☒	☐

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAYA SAS

2. Alcantarillado ☐

3. Energía ☒

4. Teléfonos ☒

6, Televisión cable ☐

7, Otros ☐

☒

☒

¿Cuál? _____

Tipo de Predio

1. Monumento Nacional ☐
2. Patrimonio Arquitectónico ☐
3. Equipamiento de servicios ☐
4. Vivienda construida ☒
5. En construcción ☐
6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Mixto ☐
4. Industrial ☐
5. Institucional ☐
6 . Recreacional ☐
7, Baldío ☐
8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos	**Si**	**No**
1. Garaje	☐	☒
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAYA SAS

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: Mampostería terminado, losa en concreto.	3.6. GRIETAS Y FISURAS: en muros internos
3.2. MUROS: con pocas fisuras	3.7. HUMEDADES: No presenta
3.3. CUBIERTA: losa en concreta.	3.8. ACCESOS: Rampa, escalón
3.4. PISOS: baldosa en ceramica sin fracturas aparentemente.	3.9. DESPLAZAMIENTOS: No presenta.
3.5. FACHADA: ladrillo y concreto sin rebocar.	3.10. OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica: Estructura con algunas fisuras, pero con buen estado. aparentemente.

4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: No presentan

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: Buen manejo de la basura.

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

Alejandra C.

RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Marina Borja

PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.