edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

ACTA No. 13 Fecha: 27 11 2024
Día - Mes - Año

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA: Pavimentación de vía urbanas en el municipio de santa fe de Antioquia

CONTRATO No.	CONTRATISTA:	INTERVENTOR:
CD-016-2024	Corporación ecologica unidos por el medo ambiente	IR INVERCIONES RAVA SAS

El día 27 del mes de 11, se reunieron Alejandro Carvajal rastrillon c.c. 11524 60490 Residente de la obra del contratista corporación ecologica unidos por ..., y Tomas Maria Borja Feria c.c. 1540 3 344 propietario o habitante del inmueble ubicado en Avenida 18 # 10 - 35 para dejar constancia escrita de lo observado.

1. Registro fotográfico* (lado que se impacta directamente por el proyecto como: fachada frontal, fachadas laterales, interior, acceso, etc.)

2. Datos del predio

Nombre del habitante del inmueble:
Tomas Maria Borja Feria

Tenencia: Propietario X | Arrendatario | Poseedor | Otro ¿Cuál?

Nombre del Propietario:
Tomas Maria Borja Feria

Dirección: Avenida 18 # 10 - 35.

Teléfono(s) 313 389 52 99.

No. de pisos: 1 Longitud del frente y/o lado de influencia de la obra (Mts): 6,80.

Servicios públicos	Si	No		Si	No
1. Agua	X		5. Gas	X	

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

2. Alcantarillado ☒

3. Energía ☒

4. Teléfonos ☐

☒

6, Televisión cable ☐

7, Otros ☐

☒

¿Cuál? _____

Tipo de Predio ☐

1. Monumento Nacional ☐
2. Patrimonio Arquitectónico ☐
3. Equipamiento de servicios ☐
4. Vivienda construida ☑
5. En construcción ☐
6. Otro ☐

¿Cuál? _____

Datos del predio Continuación

Uso Actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Mixto ☐
4. Industrial ☐
5. Institucional ☐
6. Recreacional ☐
7, Baldío ☐
8, Otro ☐

¿Cuál? _____

Accesos	**Si**	**No**
1. Garaje	☐	☑
2. ¿El garaje se usa cómo comercio?	☐	☐
3.Acceso para discapacitados	☐	

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

INVERSIONES RAYA SAS

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

3.1. ESTRUCTURA: ladrillo y concreto, sin retocar.	3.6. GRIETAS Y FISURAS: en piso, muros y cubierta.
3.2. MUROS: deteriorado, con grietas y fisuras.	3.7. HUMEDADES: No aplica
3.3. CUBIERTA: guadua y madera.	3.8. ACCESOS: Rampa de acceso.
3.4. ~~PISOS~~: baldosa muy antigua con grietas grandes.	3.9. DESPLAZAMIENTOS: No aplica.
3.5. FACHADA: en mampostería, rejas en madera; en buen estado.	3.10. OTRO: ¿Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES: Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral 3:

4.1 Aspectos relevantes de la dimensión técnica:

Casa antigua.

4.2 Aspectos relevantes de la dimensión social: No aplica,

4.3 Aspectos relevantes de la dimensión ambiental: los habitantes (el dueño) se dedican al Reciclaje, como labor.

edu Antioquia

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

IR INVERSIONES RAVA SAS

Alejandra C
RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

HERNAN DARIO MARTINEZ
VB. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

*Tomas Maria Borja Feria
PROPIETARIO O HABITANTE DEL INMUEBLE

TESTIGO Y/U OTRO

* Este documento estará apoyado de un registro fotográfico detallado en la cual se evidencie la fecha de la foto.