DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Abril / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1081
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**GEOVANY ENRIQUE ALVAREZ CERVANTES** **C.C Nº 72194947**		
Periodo del informe:	Informe correspondiente al mes de abril de 2025	Informe número:	03
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($34.800.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se realiza seguimiento a los trabajos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en la **CALLE 79 ENTRE LA CRA 49C Y LA CRA 50**, donde se realizan las siguientes actividades: corte y nivelación de terreno, retiro de materia sobrante, instalación de rieles, construcción de bordillos, plantilla para piso en concreto e instalación de adoquines.









Se realiza seguimiento a los trabajos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en el **TRAMO CRA 50 ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82 50**, donde se realizan las siguientes actividades: corte y nivelación de terreno, retiro de materia sobrante, instalación de rieles, construcción de bordillos, demolición de pavimento, excavación - subterranización de redes para telecomunicaciones, instalación concreto rígido.











Se revisión de la digitalización (planos) de cada punto de los recorridos y se hacen los ajustes respectivos planos donde están los puntos de vías en mal estado a intervenir, los cuales son:



CARRERA 34 CON CALLE 53B
LUCERO - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 80 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CARRERA 32 ENTRE CALLES 51 Y 52
LUCERO - SUR OCCIDENTE



ÁREA: 416 M2


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CARRERA 39 CON CALLE 69E

LAS DELICIAS - NORTE CENTRO HISTÓRICO



ÁREA: 24 M2


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CARRERA 33 ENTRE CALLES 51B Y 52

LUCERO - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 32 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CALLE 52 ENTRE CARRERAS 36 Y 31
LUCERO - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 504 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

CALLE 54 CON CARRERA 33
LUCERO - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 32 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1



Recorridos de inspección de viviendas que hacen parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, previo evento de entrega de las viviendas remodeladas a sus beneficiarios, se observa la remodelación total de las viviendas (cocina, baño, redes eléctricas, pisos), de acuerdo con los detalles de los puntos intervenidos, los cuales son relacionados en los cuadros:

#	Postulante	Barrio	Dirección
1	Benjamín Cuadros Montero	El Pueblo	K 11 115 19

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

AREAS COMUNES: Estuco y pintura en sala comedor y enchape de pisos.

	Postulante	Barrio	Dirección
	Disnalda Guevara Gutiérrez	Villa San Pedro 2	K 4A1 99B 87


REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.
AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura en hall y sala comedor.





ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.

	Postulante	Barrio	Dirección
	Bleydis Katherine Romero Hernandez	Villa San Pedro 2	K 4A1 99B 81

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de combo sanitario y accesorios, suministro e instalación de puerta.

	
ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.	**GENERAL:** Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

Cordialmente,

GEOVANY ENRIQUE ALVAREZ CERVANTES
C.C Nº 72194947