INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	SEXTO (6)	FECHA INFORME	21-12-2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	No 1558 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.600.000 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
No. DE IDENTIFICACION	9.658.316
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	ING.ANDRÉS FELIPE SARMIENTO FUENTES - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (e)
FECHA DE INICIO	21 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME	**21/11/2023 A 20/12/2023**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR TRABAJOS COMO TECNICO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL FRENTE No 2 QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que fue ejecutado en el periodo a informar)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indique el medio de verificación, su ubicación y/o ruta y soporte de la actividad)
1 REALIZAR LA SUPERVISION A LAS NORMAS TECNICAS QUE ABARQUEN EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE 30 KM DE RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE DE TRABAJO No 02 QUE COMPRENDEN LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTAN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIO EN EL FRENTE No: 2. - EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL NO SE REALIZO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, DEL FRENTE No 2 QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No relacione las actividades descritas en el contrato que fue ejecutado en el periodo a informar	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (indique el tipo de verificación física, pública (física y/o virtual) que soporte la actividad)
2. EJECUTAR VISITAS DE INSPECCION OCULAR DE LAS VEREDAS DE LOS CORREGIMIENTOS ASIGNADOS Y EMITIR INFORMES TECNICOS QUE PERMITAN AL INGENIERO ACARGO PROGRAMAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS.	DURANTE ESTE PERIODO SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA EL BARBASCOS Y VEREDA SAN CRISTOBAL DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL SE ENCONTRO, CUNETAS TAPADAS DE MALEZA, DERRUMBES HUNDIMIENTOS, OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS DEL SECTOR, FUE SOLICITADO POR LA JUNTA Y LA COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. NOTA (HAY QUE HACER TERRAPLEN SOBRE LA QUEBRADA LA NIATA ENTRADA VEREDA BARBASCOS).	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3. **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 2.** FORMATO ACTA DE VISITA (AP3-F08 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3 **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 3.** EN WORD OFICIOS, VISITAS REALIZADAS.
3. ELEBORAR UN DOCUMENTO TECNICO QUE EVIDENCIE EL USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DE LOS OPERADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL FRENTE DE TRABAJO ASIGNADO.	DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE REALIZO CONTROL DEL USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP, A LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL FRENTE DE TRABAJO No 2, YA QUE NO HUBO MAQUINARIA PARA LOS SECTORES QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.	
4. REPORTAR SEMANALMENTE MEDIANTE UN INFORME TECNICO AL COORDINADOR DEL TALLER DE OBRAS EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA AMARILLA PARA PODER PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE	EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL, SE LLEVÓ A CABO REPORTE SEMANAL AL COORDINADOR DEL BANCO DE MAQUINARIA, INFORMANDO QUE NO SE LLEVO MAQUINARIA A NINGUN CORREGIMIENTO ASIGNADO EN ESTE CONTRATO DEL FRENTE DE TRABAJO No 2, PARA ASI PODER PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS QUE SE ASIGNARIAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (describa las actividades de Gestión en el contrato que haya sido radicado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (describa que evidencias aportara y/o entregara que soporten la actividad)
NECESITEN.		
5. PRESENTAR INFORMES CADA MES QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE PRESENTA INFORME MENSUAL AL SUPERVISOR DESIGNADO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 21 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2023. ANEXO CD, INFORME No 6, CONTRATO 1558 – 2023. NOTA: MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIA CONTRATO No 1558-2023, FRENTE TRABAJO No 2: INFORME No 1: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA 10.7 KM CORREGIMIENTO MATA DE LIMON 3.4 KM INFORME No 2: CORREGIMIENTO MATA DE LIMON 3.0 KM INFORME No 3: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA 3.5 KM INFORME No 4: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA 5.0 KM INFORME No 5: CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA 4.8 KM INFORME No 6: 0.0 KM --- TOTAL = 30.4 KM	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 4,** FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES (AP5-F12 P) FECHA: 10/08/2021 VERSIÓN: 3 **EN MEDIO MAGNÉTICO: ANEXO No: 5,** CD.
6. EN EL TRAMITE DE CADA CUENTA PRESENTAR PAZ Y SALVO POR RESPUESTAS A LA PQRS DE CARÁCTER TECNICO QUE SURJAN DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE FECHA 21 NOVIEMBRE 2023 AL 20 DICIEMBRE 2023 SE PRESENTA PAZ Y SALVO DE PQRS.	**ANEXO No: 6.** CERTIFICADO DE PQRS.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4525082443/ 4525065892	NOVIEMBRE / DICIEMBRE	$ 185.600 $ 185.600
PENSION	4525082443/ 4525065892	NOVIEMBRE / DICIEMBRE	$ 145.000 $ 145.000
ARL	4525082443/ 4525065892	NOVIEMBRE / DICIEMBRE	$ 28.300 $ 28.300

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLAS DE PAGO MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES).
Nombre Contratista: **Identificación:**	**FIRMA:** **EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA** **9.658.316 de Yopal**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Andrés Felipe Sarmiento Fuentes, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.567.566, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del, acta de liquidación del contrato 1558 de 2023, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA:**
NOMBRE:	**ANDRES FELIPE SARMIENTO FUENTES**
CARGO:	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E)**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO** **Decreto No 370 del 04 dic 2023**

INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DEL INFORME :	21-dic-23
TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2023. NO SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAS TECIARIAS, QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO. SE REALIZO VISITAS EN VIAS TERCIARIAS EN VEREDA BARBASCOS Y VEREDA SAN CRISTOBAL DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA.
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DE 2023.**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD:
LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: VEREDA BARBASCOS Y VEREDA SAN CRISTOBAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBSERVACIONES:

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

INS: EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
FRENTE TRABAJO No 2 (RURAL)

ING: JOHNNY ESTEBAN PATIÑO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITA VEREDA BARBASCOS



VISITA CON LA COMUNIDAD



HACER TERRAPLEN SOBRE LA QUEBRADA LA NIATA



HACER MANTENIIENTO VIA TERCIARIA

VEREDA SAN CRISTOBAL



REALIZAR MANTENIMIENTO BOX



HACER MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA

MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS

CONTRATO No. 1558 - 2023 FRENTE TRABAJO No: 2

INFORME No: 1			KILOMETRAJE	CORREGIMIENTO
	BARRIO ALCARAVAN - SINU	3.O	KM	ALCARAVAN LA NIATA
	ANILLO VIA SINU - RESERVA	2.9	KM	
	PISTA AEREA	1.8	KM	
	BARRIO VILLA HELENA	1.0	KM	
	VEREDA SAN CRISTOBAL	2.0	KM	
	VEREDA FLOREÑA - VILLA DEL CARMEN	3.4	KM	MATA DE LIMON
INFORME No: 2				
	VEREDA FLOREÑA	3.0	KM	MATA DE LIMON
INFORME No: 3				
	BARRIO SINU - ALMENDROS	3.5	KM	ALCARAVAN LA NIATA
INFORME No: 4				
	VEREDA BUENA VISTA	5.0	KM	ALCARAVAN LA NIATA
INFORME No: 5				
	VIA TERCIARIA	4.8	KM	ALCARAVAN LA NIATA
INFORME No: 6		0.0	KM	
	TOTAL	30.4	KM	

FIRMA CONTRATISTA
EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

ACTA DE VISITA DE OBRA

VISITA SOLICITADA POR:	Presidenta Junta - Comunidad
PROYECTO:	Hacer Mantenimiento via terciaria
FECHA:	
LOCALIZACIÓN:	Vereda Barbascos

1. LOCALIZACIÓN

VEREDA BARBASCOS
CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

VIAS TERCIARIA

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL:

La vía se encuentra en regular estado para el transito vehicular
Se encuentran varios hundimientos por las fuertes lluvias en el sector

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Se requiere hacer mantenimiento via terciaria de la vereda, se solicita hacer un terraplen sobre la quebrada la niata

Se requiere motoniveladora - Vibro - volquetas.

4. CONCEPTO PROFESIONAL DE LAS OBRAS REQUERIDAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	ABSCISA

5. POSIBLE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS

7. FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCION	DISTANCIA (KMS)	LOCALIZACION

8. PERMISOS Y LICENCIAS

9. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD:

10. POBLACIÓN BENEFICIADA:

COMUNIDAD ASISTENTE

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
Luz Mary Wilches	Presidenta		3103274586	
Ricardo Sanchez	Inspector		3132083334	

FIRMA

NOMBRE PROFESIONAL

CARGO

INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA BARBASCOS, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA PRESIDENTA LUZ MARY WILCHEZ Y COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



COMUNIDAD – PRESIDENTA



HACER TERRAPLEN SOBRE QUEBRADA LA NIATA



HACER MANTENIMIENTO VIA

ACTA DE VISITA DE OBRA

VISITA SOLICITADA POR:	La Junta y la Comunidad
PROYECTO:	Mantenimiento via terciaria
FECHA:	
LOCALIZACIÓN:	Vereda San Cristobal

1. LOCALIZACIÓN

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NVATA

VEREDA SAN CRISTOBAL

MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA

(LL. 5 Km)

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL:

La via se encuentra en mal estado

Se encuentra hundimientos por las fuertes lluvias.

hay varios derrumbes

Imposible el paso vehicular. y otros

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Se Solicita hacer mantenimiento General

Se requiere la maquinaria escavadora, la motoniveladora

Libro - adquetas

4. CONCEPTO PROFESIONAL DE LAS OBRAS REQUERIDAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	ABSCISA

5. POSIBLE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS

7. FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCION	DISTANCIA (KMS)	LOCALIZACION

8. PERMISOS Y LICENCIAS

9. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD:

10. POBLACIÓN BENEFICIADA:

COMUNIDAD ASISTENTE

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
Verenice L.	Comunidad		3115119934	
Alex P	Comunidad		3227745512	
Ricardo Sanchez	Inspector		3137P8334	

FIRMA

NOMBRE PROFESIONAL

CARGO

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA SAN CRISTOBAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD, EL SEÑOR ALEX PEREZ Y LA SEÑORA VERENICE PEREZ, PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



SOCAVACION BOX



MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 20/11/2023 al 26/11/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Rq 6586.440
RECIBI.

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 27/11/2023 al 03/12/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

29/05/2023
RECIBI.

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 04/12/2023 al 10/12/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

RC 1652440
RECIBI.

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 11/12/2023 al 20/12/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

RECIBI.

INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE JUNIO AL 20 JULIO DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE DESCAPOTE, MANTENIMIENTO, CUNETEO, CON MOTONIVELADORA Y VIBRO COMPACTADOR EN VIA PRINCIPAL BARRIO ALCARAVAN - VIA SINU, CON UN AVANCE DE 3.0 KM, ANILLO VIAL - ENTRE VIA SINU Y VEREDA LA RESERVA CON UN AVANCE DE 2.9 KM, TAMBIEN SE TRABAJO EN VIA ENTRADA HACIA PISTA AEREA CON UN AVANCE DE 1.8 KM, SE TRABAJO EN BARRIO VILLA HELENA CON UN AVANCE DE 1 KM, SE ESTA TRABAJANDO EN VEREDA SAN CRISTABAL CON UN AVANCE DE 2.0 KM, DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA SE TRABAJO CON MOTONIVELADORA Y VIBRO COMPACTADOR, SE TRANSPORTO MATERIAL DE RIO CON VOLQUETAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SE APOYA CON UN VIBRO DE GESTION DE RIESGOS DE LA GOBERNACION EN LA VEREDA SAN CRISTOBAL, TAMBIEN SE ENCUENTRA TRABAJANDO EXCAVADORA EN VEREDA FLOREÑA VIA VILLA DEL CARMEN DEL CORREGIMIENTO MATA DE LIMON CON UN AVANCE DE 3.4 KM
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE JUNIO AL 20 JULIO DE 2023.**

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

VIA SINU - EMPRESA



ESTADO INICIAL VIA PRINCIPAL - SINU



INICIO DESCAPOTE, MANTENIMIENTO - MOTONIVELADORA



COMPACTACION - VIBRO



ESTADO FINAL TRAMO VIA TERCIARIA

ANILLO VIAL VIA SINU - RESERVA




RETIRO MALEZA - AMPLIACION VIA



TRABAJOS DE COMPACTACION - VIBRO

ENRADA VIA PRINCIPAL - PISTA AEREA




ENTRADA PRINCIPAL - HACIA PISTA AEREA



MANTENIMIENTO VIA PRINCIPAL

VEREDA SAN CRISTOBAL



TRANSPORTE MATERIAL DE RIO CLASIFICADO



DESCAPOTE - CUNETEO



COMPACTACION TRAMO VIA



COMPACTADO Y SELLADO - TRAMO VIA

VEREDA FLOREÑA - VIA VILLA DEL CARMEN



CUNETEO - DESCAPOTE - EXCAVADORA DE ORUGA



AMPLIACION DE VIA CON EXCAVADORA



TRABAJOS AMPLIACION VIA - EXCAVADORA DE ORUGA




TRABAJO RETIRO DERRUMBES- EXCAVADORA DE ORUGA

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



UTILIZACION EPP - OPERADOR



UTILIZACION EPP - INSPECTOR DE OBRA



TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMBUSTIBLE AREA O PUNTO DE TRABAJO

TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE DESCAPOTE, MANTENIMIENTO, CUNETEO, SE ESTA TRABAJANDO CON EXCAVADORA EN VIA VEREDA FLOREÑA DEL CORREGIMIENTO MATA DE LIMON CON UN AVANCE DE 3.0 KM
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DE 2023.**

ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO - CORREGIMIENTO MATA DE LIMON

VIA TERCIARIA - VEREDA FLOREÑA



ESTADO INICIAL TRAMO VIA PRINCIPAL - SINU



INICIO DESCAPOTE, MANTENIMIENTO - EXCAVADORA



TRABAJOS CON EXCAVADORA - RETIRO MATERIAL Y MALEZA- AMPLIACION DE VIA

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



UTILIZACION EPP - OPERADOR




UTILIZACION EPP - INSPECTOR DE OBRA

TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE DESCAPOTE, MANTENIMIENTO, CUNETEO, SE ESTA TRABAJANDO CON MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR Y VOLQUETAS DOBLETROQUE, EN VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA CON UN AVANCE DE 3.5 KM
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE DE 2023.**

ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

VIA TERCIARIA - LA NIATA BARRIO SINU



TRANSPORTE MATERIAL CLASIFICADO



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIA



EXTENDIDO MATERIAL CON MOTONIVELADORA



ESTADO FINALTRAMO DE VIA TERCIARIA

ENTRADA PRINCIPAL VIA TERCIARIA AL BARRIO LOS ALMENDROS



COMPACTADO Y SELLADO TRAMO DE VIA

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



UTILIZACION EPP - OPERADOR



UTILIZACION EPP - INSPECTOR DE OBRA

TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE DESCAPOTE, MANTENIMIENTO, CUNETEO, SE ESTA TRABAJANDO CON MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR, EN VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, VEREDA BUENAVISTA CON UN AVANCE DE 5.0 KM
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE DE 2023.**

ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

VIA TERCIARIA - VEREDA BUENAVISTA



MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA - TRAMO



TRABAJOS DE COMPACTACION EN VIA TERCIARIA





TRABAJOS CON MOTONIVELADORA EN TRAMO

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)




UTILIZACION EPP - OPERADOR




UTILIZACION EPP - INSPECTOR DE OBRA

TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE DESCAPOTE, MANTENIMIENTO, CUNETEO, SE TRABAJO CON MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR, EN VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, CON UN AVANCE DE 4.8 KM
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE DE 2023.**


ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA




MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA - TRAMO



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN VIA TERCIARIA



TRABAJOS DE COMPACTACION TRAMO VIA



TRABAJOS EN TRAMO VIA

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



UTILIZACION EPP - OPERADOR



UTILIZACION EPP - INSPECTOR DE OBRA

FECHA DEL INFORME :	20-dic-23
TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2023. NO SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAS TECIARIAS, QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DE 2023.**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD:

LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBSERVACIONES:

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGUN LA COMUNIDAD

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
FRENTE TRABAJO No 2

INFORME DE FECHA 21 JUNIO AL 20 DICIEMBRE DEL 2023
CONSOLIDADO

Yopal Casanare

Durante el periodo comprendido de fecha 21 junio al 20 julio de 2023 se verifico la utilización de elementos de protección personal (EPP), al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vías terciarias, en Corregimiento alcaraván la Niata y Corregimiento Mata de Limón.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

INSPECTOR FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare.

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria, vibro compactador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 21/06/2023 al 02/07/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la maquinaria - vibro compactador que estaba realizando trabajos en corregimiento Alcaraván la Niata, ya que esta maquinaria se le hace revisión rutinaria de, filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.



Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta esta máquina amarilla para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento vía terciaria del corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 03/07/2023 al 09/07/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora que estaba realizando trabajos en vía Vereda San Cristóbal, ya que esta maquinaria se le hace revisión rutinaria, filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.



Reviso - combustible, filtros, aceite, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla excavadora, que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento, recuperación de bancada, retiro derrumbes, descapote en vereda Floreña, vía Villa del Carmen, corregimiento Mata de Limón, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 10/07/2023 al 20/07/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, excavadora que está realizando trabajos en Vereda la Floreña, vía Villa del Carmen, ya que esta maquinaria se le hace cambio de manguera del hidráulico, también se hace revisión rutinaria, filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna otra anomalía durante esta semana.



Cambio manguera hidráulico - Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.


Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Durante el periodo comprendido de fecha 21 julio al 20 agosto de 2023 se verifico la utilización de elementos de protección personal (EPP), al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vías terciarias, en Corregimiento Mata de Limón.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

INSPECTOR FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla excavadora, que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en vía terciaria, recuperación de bancada, retiro derrumbes, descapote en vereda Floreña, corregimiento Mata de Limón, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 21/07/2023 al 26/07/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, excavadora que estaba realizando trabajos en Vereda la Floreña, se hace revisión rutinaria semanal de filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.



Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.


EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare


De acuerdo a la actividad No 3, se verifico durante el periodo comprendido de fecha 21 agosto al 20 septiembre de 2023, la utilización de elementos de protección personal (EPP), como tapa oídos de copa, gafas, su respectiva camisa manga larga, pantalón, botas de seguridad al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vías terciarias, en Corregimiento Alcaraván la Niata.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)





OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

INSPECTOR FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 21/08/2023 al 03/09/2023

Cordial saludo Ingeniero

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en este contrato, corregimientos de chaparrera, alcaraván la niata, mata de limón y el taladro. razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora, que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en vía terciaria entrada barrió Sinú y barrio los Almendros, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 04/09/2023 al 10/09/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora que estaba realizando trabajos en corregimiento Alcaraván la Niata, se hace revisión rutinaria semanal de filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.



Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla vibro compactador, que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en vía terciaria, presento fallas en la parte eléctrica, se llevó el técnico y se solucionó el problema y continua con sus labores de compactación y vibración, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 11/09/2023 al 20/09/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, vibro compactador que estaba realizando trabajos en corregimiento Alcaraván la Niata, se soluciona parte eléctrica y se hace revisión rutinaria.



Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2


Yopal Casanare

De acuerdo a la actividad No 3, se verifico durante el periodo comprendido de fecha 21 septiembre al 20 octubre de 2023, la utilización de elementos de protección personal (EPP), como tapa oídos de copa, gafas, su respectiva camisa manga larga, pantalón, botas de seguridad al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vías terciarias vereda Buenavista en Corregimiento Alcaraván la Niata.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

INSPECTOR DE OBRA FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora y vibro - compactador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en vía terciaria vereda Buenavista, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 21/09/2023 al 03/10/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora y vibro - compactador que estaba realizando trabajos en corregimiento Alcaraván la Niata, vereda Buenavista se hace revisión rutinaria semanal de filtros, aceite, combustible, engrase. La motoniveladora no presentó ninguna anomalía durante esta fecha, el vibro-compactador presento fallas eléctricas, se llevó el técnico para solucionar inconveniente.



Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.



Revisar parte eléctrica vibro

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 04/10/2023 al 20/10/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en este contrato, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2


Yopal Casanare

De acuerdo a la actividad No 3, se verifico durante el periodo comprendido de fecha 21 octubre al 20 noviembre de 2023, la utilización de elementos de protección personal (EPP), como tapa oídos de copa, gafas, su respectiva camisa manga larga, pantalón, botas de seguridad al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vías terciarias en Corregimiento Alcaraván la Niata.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

INSPECTOR DE OBRA FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 21/10/2023 al 05/11/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en este contrato, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare


Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, motoniveladora y vibro - compactador que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en vía terciaria, corregimiento Alcaraván la Niata, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 06/11/2023 al 12/11/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, motoniveladora y vibro - compactador que estaban realizando trabajos en corregimiento Alcaraván la Niata, se hace revisión rutinaria semanal de filtros, aceite, combustible, engrase. También la motoniveladora no presentó ninguna anomalía durante esta fecha.



Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 13/11/2023 al 20/11/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en este contrato, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 20/11/2023 al 26/11/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 27/11/2023 al 03/12/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 04/12/2023 al 10/12/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla, frente trabajo No: 2

Informe de la semana, 11/12/2023 al 20/12/2023

Durante la presente fecha no se realizó reporte del estado en que se encuentra la maquinaria amarilla, teniendo en cuenta que no se asignó dicha maquinaria para las vías terciarias asignadas en el contrato No 1558 - 2023, Corregimientos de Chaparrera, Alcaraván la Niata, Mata de Limón y el Taladro. Razón por la cual no se programó mantenimiento.

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2


INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 JUNIO AL 20 DE JULIO 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

VEREDA BUENA VISTA - BAJO

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA VEREDA BUENA VISTA, PARA VERIFICAR ANILLO VIAL ENTRE BUENA VISTA Y EL BAJO. EN CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVA APERTURA Y MANTENIMIENTO.
-







ESTADO INICIAL VIA – ANILLO VIAL - APERTURA ENTRE BUENA VISTA Y EL BAJO.

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA


VEREDA BUENA VISTA

SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA BUENA VISTA, PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL, (CARPETA ASFALTICA), SE ENCONTRO HUNDIMIENTOS EN 2.1 KM (PRIMER - BANCADA) Y 3.0 KM (SEGUNDA - BANCADA), CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, FUE SOLICITADO POR LA JUNTA Y COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE BANCADAS.





ESTADO ACTUAL DE LA VIA TERCIARIA




REUNION

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2


INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023

CORREGIMIENTO MATA DE LIMON


SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA EN CORREGIMIENTO MATA DE LIMON CON LA FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PAREX, PERSONERIA, PRESIDENTES DE LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO Y COMUNIDAD, PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL, CARPETA ASFALTICA Y NESECIDADES DE DIFERENTES SECTORES DE LA VIA,



REUNION CON PAREX, PERSONERO,PRESIDENTES, COMUNIDAD Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA



INSPECCION DE VIA TERCIARIA



PUNTO FINAL PLATAFORMA EMPRESA

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA BUENA VISTA, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA EL BAJO, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA BARBASCOS, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA PRESIDENTA LUZ MARY WILCHEZ Y COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



COMUNIDAD – PRESIDENTA




HACER TERRAPLEN SOBRE QUEBRADA LA NIATA



HACER MANTENIMIENTO VIA

- SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA SAN CRISTOBAL, CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL, SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD, EL SEÑOR ALEX PEREZ Y LA SEÑORA VERENICE PEREZ, PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.



SOCAVACION BOX





MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal agosto de 2023

Ingeniero
JHONNY PATIÑO

Ref. Primer Informe de trabajos realizados de fecha 21 junio a 20 julio 2023 del contrato No 1558-2023 – en Corregimiento Alcaraván la Niata, se trabajó en vía Sinú (empresa) 3.0 km, anillo vial entre la vía Sinú y la Reserva 2.9 km, barrio Santa Helena 1.0 km, entrada vía aérea 1.8 km, vereda San Cristóbal 2.0 km, y Corregimiento Mata de limón, vereda Floreña vía Villa del Carmen 3.4 km. frente de trabajo No: 2.

Cordial saludo Ingeniero.

El presente informe es para dar a conocer al supervisor el trabajo que se ha realizado en el corregimiento Alcaraván la Niata, y Corregimiento Mata de Limón se realizó mantenimiento en vía terciaria.

Corregimiento Alcaraván la Niata

Para un avance de 10.7 km.

Corregimiento Mata de Limón

Para un avance de 3.4 km.

Total 14.1 km

Vía Sinú









Anillo vial entre Sinu y Reserva







Entrada via Aerea





Vereda San Cristóbal








Floreña vía Villa del Carmen







EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
Inspector, frente de trabajo No:2
Contrato No 1558 - 2023

Yopal Casanare 2023

Ingeniero
JHONNY PATIÑO

Ref. Segundo Informe trabajo realizado de fecha 21 julio a 20 agosto 2023 del contrato No 1558-2023 – en Corregimiento Mata de limón, vereda Floreña vía Villa del Carmen 3.0 km. frente de trabajo No: 2.

Cordial saludo Ingeniero.

El presente informe es para dar a conocer al supervisor el trabajo que se ha realizado en el corregimiento Corregimiento Mata de Limón se realizó mantenimiento en vía terciaria.

Vereda Floreña vía Villa del Carmen.







EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector, frente de trabajo No:2
Contrato No 1558 - 2023

Yopal Casanare 2023

Ingeniero
JHONNY PATIÑO

Ref. Tercer Informe trabajo realizado de fecha 21 agosto a 20 septiembre 2023 del contrato No 1558-2023 – en Corregimiento Alcaraván la Niata, vía barrio Sinú y entrada barrio los almendros, para un avance de 3.5 km. frente de trabajo No: 2.

Cordial saludo Ingeniero.

El presente informe es para dar a conocer al supervisor el trabajo que se ha realizado en el corregimiento Corregimiento Alcaraván la Niata se realizó mantenimiento en vía terciaria.

Barrió Sinú.





Entrada barrió los Almendros





EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector, frente de trabajo No:2
Contrato No 1558 - 2023

Yopal Casanare 2023


Ingeniero
JHONNY PATIÑO

Ref. Cuarto Informe trabajo realizado de fecha 21 septiembre a 20 octubre 2023 del contrato No 1558-2023 – en Corregimiento Alcaraván la Niata, vereda buena vista, para un avance de 5.0 km. frente de trabajo No: 2.

Cordial saludo Ingeniero.

El presente informe es para dar a conocer al supervisor el trabajo que se ha realizado en el corregimiento Corregimiento Alcaraván la Niata se realizó mantenimiento en vía terciaria.





EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector, frente de trabajo No:2
Contrato No 1558 - 2023

Yopal Casanare 2023


Ingeniero
JHONNY PATIÑO

Ref. Quinto Informe trabajo realizado de fecha 21 octubre a 20 noviembre 2023 del contrato No 1558-2023 – en Corregimiento Alcaraván la Niata, para un avance de 4.8 km. frente de trabajo No: 2.

Cordial saludo Ingeniero.

El presente informe es para dar a conocer al supervisor el trabajo que se ha realizado en el corregimiento Corregimiento Alcaraván la Niata se realizó mantenimiento en vía terciaria.





EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA
Inspector, frente de trabajo No:2
Contrato No 1558 - 2023

GESTIÓN FINANCIERA- ALCALDÍA MUNICPAL DE YOPAL

Liquidación de Estampilla y Tasas

NIT: 891.855.017-7

Fecha Emision	16 de junio de 2023	Fecha Vencimiento	30 de junio de 2023	RECIBO No.	8723

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Dependencia:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			No. Liquidación:	23 2143
Contrato:	1001.84.1558.2023-			Adicional:	Fecha: 14/06/2023
Nombre:	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA			No. Identificación:	9658316
Valor Neto:	$ 12.600.000,0	Valor IVA:	$ 0,0	Valor Base:	$ 12.600.000,0
Concepto:	REALIZAR TRABAJOS COMO TECNICO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL FRENTE No 2 QUE COMPRENDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.				

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3 ---------- $ 378.000,0

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% ---------- $ 126.000,0

TOTAL: $ 504.000,0

Liquidado por Adiela . Pastrana Pidiache

CUPON DE USUARIO

Fecha Emision :	16 de junio de 2023	Fecha Vencimiento :	30 de junio de 2023	RECIBO No.	8723

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Dependencia:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			No. Liquidación:	23 2143
Contrato:	1001.84.1558.2023-			Adicional:	Fecha: 14/06/2023
Nombre:	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA			No. Identificación:	9658316
Valor Neto:	$ 12.600.000,0	Valor IVA:	$ 0,0	Valor Base:	$ 12.600.000,0

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3 ---------- $ 378.000,0

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% ---------- $ 126.000,0

TOTAL: $ 504.000,0

Liquidado por Adiela . Pastrana Pidiache

CUPON DE TESORERIA

Fecha Emision :	16 de junio de 2023	Fecha Vencimiento :	30 de junio de 2023	RECIBO No.	8723

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Dependencia:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			No. Liquidación:	23 2143
Contrato:	1001.84.1558.2023-			Adicional:	Fecha: 14/06/2023
Nombre:	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA			No. Identificación:	9658316
Valor Neto:	$ 12.600.000,0	Valor IVA:	$ 0,0	Valor Base:	$ 12.600.000,0

(415)7709998091580(8020)0000008723(3900)000000378000(96)20230630

(415)7709998087835(8020)0000008723(3900)000000126000(96)20230630

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	
Valor:	$ 378.000,0
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	
Valor:	$ 126.000,0
TOTAL:	$ 504.000,0

Liquidado por Adiela . Pastrana Pidiache

CUPON DEL BANCO

PUNTOS DE PAGO
Banco Occidente - Banco de Bogota - Bancolombia

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA DEDUCCION DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE A PERSONAS NATURALES PERTENECIENTES A LA CLASIFICACION TRIBURARIA "RENTAS DE TRABAJO" ORIGINADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – FORMATO 1
GESTION FINANCIERA

MUNICIPIO DE YOPAL

Yopal, _____ días del mes de _____ de

Señores:
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
YOPAL, CASANARE

Por medio de la presente para dar cumplimiento a la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario.

1. Soy residente fiscal Colombiano: SI [X] NO [ ]
2. Soy responsable del IVA SI [ ] NO [X]
3. Soy pensionado Según Resolución: Anexo copia [ ] SI [ ] NO [X]
4. Para efectos de Disminuir la base de retención en la fuente a título de renta Art. 387 del Estatuto Tributario sobre mis honorarios me permito adjuntar los siguientes documentos:

	DEDUCCION	ANEXOS			No. FOLIOS
			SI	NO	
A.	Certificado en original o copia legible de pagos efectuados por empresas de medicina prepagada o seguros en salud durante el año **2022** (cónyuge, hijos y/o dependientes) Anexo Certificación por valor de :	$		X	
B.	Certificado en original o copia legible de los intereses o corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda durante el año **2022** (Anexo Certificación) por valor de :	$		X	
C.	Deducción por dependientes Art. 387 ET Anexo formato			X	
D.	Certificado de la cuenta Bancaria para ahorro AFC			X	
E.	Certificado de aportes voluntarios fondo de pensiones			X	

Atentamente,

FIRMA
EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
NOMBRE DEL CONTRATISTA

C.C. No. 9.658.316

Teléfono: 313 210 83 34

No. CONTRATO: 1558 – 2023

CODIGO AP2-F63
VERSION 06
FECHA DE APROBACION 16/01/2023


GCC INTERCERT
Certificate No. LAT - 0969

CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA** identificado (a) con cédula de ciudadanía No **9658316** adscrito (a) a la secretaria de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** para la vigencia **21 de JUNIO del 2023 hasta el 20 de DICIEMBRE del 2023** con número de contrato **1558-2023** no presenta usuario de QfDocument.



Fuente. Herramienta QFDocument

La presente certificación se expide a solicitud del interesado (a) a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023.

Carlos Abdul Arango.
Profesional de Apoyo

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04