

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	1/20
			RIVERA 13/05/2014	

Rivera - Huila, 06 de mayo de 2025

Señores
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DEL HUILA

ASUNTO: Informe de ejecución contractual del 24 de mayo al 23 de noviembre de 2024.
REFERENCIA: Contrato de Prestación de servicio No. 027 – 2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	027-2024		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	DESINTEGRADORA ECOLOGICA DE COLOMBIA		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA DESINTEGRACIÓN, CHATARRIZACION Y/O DESNATURALIZACIÓN DE LOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE INUTILIZACIÓN, INSERVIBLE UOBSOLETO, RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014, QUE SE ENCUENTRAN INMOVILIZADOS EN LOS PARQUEADEROS DEL EI INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 17.032.0000		
VALOR ADICIONAL:	\$ 0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 17.032.000		
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados desde la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024, es decir hasta el 23 noviembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.		
SUPERVISOR:	CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES		
FECHA DE INICIO:	24/05/2024		
MODIFICACIONES:			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	SI (02)	FECHA:	23/07/2024 23/09/2024
FECHA DE TERMINACION:	23/11/2024		

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	2/20
			RIVERA 13/05/2014	

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

N	OBLIGACIONES	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1.	Acompañamiento o apoyo jurídico al instituto de transportes y tránsito del Huila en la organización de la lista de los automotores (motocicletas, vehículos y otros) que llevan más de un (01) año en los parqueaderos oficiales y que hayan ingresado por infracciones a las normas de tránsito.	Se realizó todo el acompañamiento jurídico y técnico, en cooperación con instituto de transportes y tránsito del Huila.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
2.	Con base en la información entregada por el instituto de transportes y tránsito de Huila, elaborar un archivo en Excel con apoyo de la información RUNT, donde se registre información como: placa, nombre del propietario o poseedor, número de identificación, dirección de residencia y donde se encuentra matriculado el automotor de los vehículos que informe el supervisor del contrato.	Se analizaron las bases de datos de los vehículos inmovilizados susceptibles a proceso de desintegración y luego se solicitó de manera formal información ante RUNT, LA DIAN, CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA, ADRES, SIMIT, en el cual se confirmaron datos de propietarios para fines de notificación.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
3.	Realizar el oficio de las publicaciones, en un periódico de circulación en la jurisdicción del organismo de tránsito, de las placas de los vehículos inmovilizados que llevan más de un (01) año en los parqueaderos oficiales del instituto de transportes y tránsito del Huila y que hayan ingresado por infracciones a las normas de tránsito.	Se realizó publicación ante el diario LA NACION, en lo cual DECOCOL SAS, asumió la totalidad de costos de publicación.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
4.	Asumir el valor de las publicaciones referidas en el literal anterior en un periódico de amplia circulación del territorio de la jurisdicción del organismo de tránsito.	DECOCOL SAS asumió la totalidad de los costos de publicación.	Soportes de pago.
	Realizar la proyección de los actos	De manera coordinada	Evidencias filmicas,

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	3/20
			RIVERA 13/05/2014	

5.	administrativos de declaración de abandono, según información del supervisor del contrato y coordinar su legalización con el instituto de transportes y tránsito del Huila.	y técnica, se realizó la proyección de actos administrativos, logrando un excelente trabajo en equipo con los profesionales universitarios de la entidad.	técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad y expediente físico que reposa en la entidad.
6.	Realizar el envío de las citaciones para surtir el proceso de notificación personal de los actos administrativos objeto del contrato.	Se realizó el envío de CITACIONES, RESOLUCIONES de manera individual pero masiva por empresa de correo certificado, citando a cada propietario de los vehículos.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad y expediente físico.
7.	Asignar una persona de su planta de personal con el fin de apoyar el proceso de notificación personal de las resoluciones de declaración de abandono.	Resaltamos el apoyo absoluto por parte de los profesionales de la entidad, para suministro de información y trabajo en equipo, de igual manera se designó un profesional jurídico por parte de DECOCOL SAS, para realizar dicha gestión.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
8.	Dotar al personal de los elementos de protección, mono gafas, guantes, botas de seguridad, uniformes y herramientas manuales entre otros, para el desarrollo de las actividades inherentes al proceso.	Una de las principales políticas de DECOCOL SAS, es la implementación de sistemas de seguridad en el trabajo, en la cual, de manera muy estricta le exigimos a nuestros empleados el debido uso de los elementos de protección personal para realizar labores, por ende, es nuestra prioridad suministrarlos de manera adecuada.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad, en donde se elaboró el acta de recibo e ingreso de vehículos una vez se recibieron de los respectivos patios de los municipios de Rivera, Altamira y Gigante.
9.	Deberá tener afiliados al personal bajo su cargo y realizar los respectivos aportes al sistema de seguridad social.	DECOCOL SAS garantiza el estricto cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales de su grupo de trabajo.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.



INFORME DE SUPERVISIÓN

INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA

ITTH-F-

Version: 1

4/20

RIVERA 13/05/2014

10	El contratista asumirá el costo y riesgo del desplazamiento de los vehículos hasta el sitio determinado para adelantar el proceso de desintegración desde los parqueaderos oficiales de la Entidad.	De manera coordinada se realizó el traslado de los vehículos, desde los patios oficiales de la entidad contratante, hasta las sedes de propiedad del contratista DECOCOL SAS, los vehículos fueron trasladados en vehículo tipo tracto camión, siguiendo todas las normas de seguridad para su traslado.	Se realizó el traslado de 14 automóviles y 336 motocicletas que fueron previamente inventariados en los parqueaderos de los municipios de Rivera, Gigante y Altamira.
11	El contratista realizara la selección, movimiento carguey traslado de los automotores (motocicletas, vehículos y otros) objeto de desintegración física total.	De manera coordinada se realizó el traslado de los vehículos, desde los patios oficiales de la entidad contratante, hasta las sedes de propiedad del contratista DECOCOL SAS, los vehículos fueron trasladados en vehículo tipo tracto camión, siguiendo todas las normas de seguridad para su traslado.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
12	El transporte de los vehículos desde los parqueaderos oficiales hasta el sitio de desintegración debe realizarse en vehículos homologados como camión de carrocería de estacas debidamente cubierto, camión grúa niñera, la carga debe ir sin riesgo de caerse para evitar accidentes a otros automotores o peatones.	Tal como se estipulo en las obligaciones del contratista, DECOCOL SAS cumplió a cabalidad con el traslado, utilizando vehículos homologados para dicha función.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
13	Firmar las actas de recepción de los vehículos y llevar un registro escrito y fotográfico de cada una de las unidades recibidas.	Para cada vehículo susceptible a desintegrar, DECOCOL SAS crea un archivo digital, en cual se lleva el control de firmas de ingreso, recepción y posterior desintegración del vehículo.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
	Realizar bajo su responsabilidad y	Para cada vehículo susceptible	Evidencias filmicas,

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	5/20
			RIVERA 13/05/2014	

14	con sus funcionarios, la caracterización de cada vehículo, para lo cual procederá a llenar el acta que suministre instituto de transportes y tránsito del Huila donde se identifique el vehículo con la placa, número de motor y chasis, color, clase y tipo. El contratista tomara registro filmico de numero de motor y chasis de cada automotor (motocicletas, vehículos y otros).	a desintegrar, DECOCOL SAS crea un archivo digital con el registro filmico y fotográfico de los números de identificación de cada motocicleta. Adicional, maneja un archivo Excel donde especifica las características de cada automotor.	técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
15	Una vez los vehículos automotores estén bajo la custodia del contratista y se dé inicio al proceso de desintegración física total, deberá dejar evidencia filmica y fotográfica la cual debe ser compartida con el supervisor del contrato.	Toda la evidencia filmica tomada en las diferentes etapas del proceso de desintegración, fueron enviadas a los correos oficiales de la entidad contratante, Y se realizara la entrega formal de cada vehículo objeto del proceso de desintegración.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad. Y entrega física por parte del contratista.
16	Expedir el Certificado de Desintegración de los vehículos, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1730 de 2014, el cual debe ser aportado al supervisor del contrato dentro del término del contrato.	DECOCOL SAS, de manera técnica y jurídica, se encargó de expedir los diferentes certificados de desintegración de vehículos, adjuntando a las diferentes carpetas virtuales, que fueron creadas para cada vehículo.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
17	Certificar el transporte, tratamiento y/o disposición final de los elementos no constituyentes de material ferroso y que hacen parte de los componentes del vehículo (llantas, bombillas, combustibles, aceites, vidrios, entre otros), estos certificados deberán entregarse por parte del contratista al instituto de transportes y tránsito del Huila dentro del término del	Cabe resaltar, que DECOCOL SAS es una compañía habilitada ante el ministerio de trasporte y ministerio del ambiente, por ende, es prioridad para la entidad, darle un tratamiento adecuado a cada uno de los residuos producto de la desintegración física vehicular.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	6/20
			RIVERA 13/05/2014	

	contrato.		
18	La seguridad en el proceso de desintegración en el sitio destinado para tal fin estará a cargo del contratista.	DECOCOL SAS, cuenta con varias sedes en el país, en donde la seguridad laboral es prioridad y el proceso de desintegración se realiza de manera responsable, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en la Ley 1730 de 2014 en lo correspondiente a la aplicación de ley de patios.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
19	Realizar el trámite necesario en lo relacionado con las constancias de desintegración de cada vehículo.	DECOCOL SAS, cuenta con una amplia experiencia en este tipo de procesos de desintegración, por ende, somos una entidad diligente, que cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas dentro del actual contrato de desintegración vehicular.	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.
20	Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del contrato.	DECOCOL SAS, cumplió a cabalidad, eficiente, oportuna y eficaz con la ejecución del presente contrato 027-2024	Evidencias filmicas, técnicas y jurídica, enviadas a los correos institucionales de la entidad.

3.BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 17.032.000
ADICIÓN	\$ 00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 17.032.000
VALOR PARCIAL No 1	\$ 17.032.000
COBRADO POR EL CONTRATISTA DE CONFORMIDAD A LO ACORDADO EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 00.00

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	7/20
			RIVERA 13/05/2014	

A continuación, se relaciona la cantidad de vehículos tipo automóviles y/o motocicletas que fueron sometidas al proceso de desintegración física total por parte de DECOCOL S.A.S.

ITEM	TIPO DE VEHICULO	GIGANTE	ALTAMIRA	RIVERA	TOTAL
1	DESINTEGRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TIPO AUTOMOVILES, CAMPEROS, CAMIÓNETAS, CAMIONES, BUSES Y SIMILARES	0	0	14	14
2	DESINTEGRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS	14	83	239	336
CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES VEHICULARES					350

CANTIDAD TOTAL EN KILOGRAMOS DE MATERIAL FERROSO

CANTIDAD TOTAL EN KILOGRAMOS DE MATERIAL FERROSO					
ITEM	TIPO DE VEHICULO	UNIDADES	PESO	VALOR UNITARIO KG	TOTAL
1	DESINTEGRACION DE LOS VEHÍCULOS TIPO AUTOMOVILES, CAMPEROS, CAMIONETAS, CAMIONES, BUSES Y SIMILARES (600KG)	14	9.100 KG	\$ 350	\$3.185.000
2	DESINTEGRACION DE LOS VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS (60KG)	336	25.278	\$ 350	\$8.847.300
VALOR TOTAL PARA CANCELAR A LA ENTIDAD					\$12.032.300

NOTA: La entidad contratante NO EROGARÁ valor alguno, luego de realizar el cruce de cuentas, se resta el valor de la prestación del servicio (\$400) por kilogramo y la empresa contratista DECOCOL SAS deberá cancelar el restante por concepto de la sumatoria de kg de material ferroso (\$350).

1. RELACION TOTAL DE VEHICULOS DESINTEGRADOS

VEHICULOS UBICADOS EN GIGANTE - HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	8/20
			RIVERA 13/05/2014	

1	BCW44C	KB201726399	LC2B80000A1804356	MOTOCICLETA	SI
2	HKE33C	DKGBTC55783	MD2BKB1ZXBVC00262	MOTOCICLETA	SI
3	JEB36B	SDH150FMG265816211	SDH150FMG265816211	MOTOCICLETA	SI
4	BCH03C	KB201726952	LC2B80002A1805086	MOTOCICLETA	SI
5	EXZ04B	1E50FMGXJ180953	LLCJPG6027B524077	MOTOCICLETA	NO
6	LKX15B	SDH157FMI573508075	SDH157FMI573508075	MOTOCICLETA	SI
7	CYU50D	DF5BD286956	MD625MF5XD1B89661	MOTOCICLETA	SI
8	NVN10A	E103739065	BE11ASC41911	MOTOCICLETA	SI
9	FWX82A	F128197299	9FSBF14A24C036148	MOTOCICLETA	SI
10	NXR86A	E103119320	SF11ASC81454	MOTOCICLETA	SI
11	VFF24C	9FMHA1128DF004736	HA11EDC9C35389	MOTOCICLETA	SI
12	JEZ08B	9FSBE11A78C258634	1E50FMGS0219730	MOTOCICLETA	NO
13	AXF14B	9FSBE11A86C173069	1E50FMG-620817	MOTOCICLETA	NO
14	MIJ09	BE11A-SC90749	E103-1240422	MOTOCICLETA	NO

TOTAL 14 VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA

VEHICULOS UBICADOS EN ALTAMIRA - HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
1	FON09B	1E50FMGXJ207474	LLCJPG6007B525924	MOTOCICLETA	NO
2	HIU01	1L1485746	95A1L1485746	MOTOCICLETA	NO
3	NCE98A	1E50FMG573803	9FSBE11A46C160352	MOTOCICLETA	NO
4	AWU92B	05H27E19162	MB4HA11EA59J00032	MOTOCICLETA	SI
5	AYI85A	E103-812572	BE11A-SC48780	MOTOCICLETA	SI
6	AYK72A	E103841387	BE11ASC51051	MOTOCICLETA	SI
7	AYL99A	E103-895222	BE11A-SC56551	MOTOCICLETA	SI
8	AYN58	157FMIXJ050609	LLCJPP20X6E011467	MOTOCICLETA	SI
9	AZM06A	4ST213399	4ST213399	MOTOCICLETA	SI
10	MHE13	E119-105192	BE14A-SC105151	MOTOCICLETA	SI
11	FCF45A	5VA-212708	9FKKB004W51212708	MOTOCICLETA	SI
12	VBY59	F103126280	SF11ASC16080	MOTOCICLETA	SI
13	MHF48	F103-193619	SF11A-SC9394	MOTOCICLETA	SI
14	VBX50	F102207987	NF11ASC12822	MOTOCICLETA	SI
15	FYV12	FR80-880178	FR80-SC116658	MOTOCICLETA	SI
16	MGX18	1L1-588571	96H-1L1588571	MOTOCICLETA	SI
17	VTS14	F103111819	SF11ASC07168	MOTOCICLETA	NO
18	MDH32	DS80-157923	DS80-147342	MOTOCICLETA	SI
19	UNN42	3U000674	3U000674	MOTOCICLETA	SI
20	VAD51	3W-002170K	3W002170K	MOTOCICLETA	SI
21	HOJ86	4JF-001536	4JF-001536	MOTOCICLETA	SI
22	CDA11B	1E50FMGS0007228	9FSBE11A86C183536	MOTOCICLETA	SI

Vereda Bajo Pedregal 100 mts Cruce de Rivera - Municipio de Rivera Huila

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	9/20
			RIVERA 13/05/2014	

23	MAE01	2E8-00540K	2E8-00540K	MOTOCICLETA	SI
24	LKW18B	SDH157FMI- 5X73508644X	SDH157FMI57350864	MOTOCICLETA	SI
25	KMG30	G7E 634804	AG7-634804	MOTOCICLETA	NO
26	BDZ94	1E50FMGXJ153112	LLCJPG6047B515560	MOTOCICLETA	SI
27	MGH84	30M95H23642	30F95J19532	MOTOCICLETA	SI
28	HRB79	CG125BRE6173494	6173494	MOTOCICLETA	SI
29	WHK46	C70E6584656	6584656	MOTOCICLETA	SI
30	QKK41B	157FMIHE067325	9F2A21250AE201126	MOTOCICLETA	SI
31	EIS74B	JA04E26650010	JA04E26650010	MOTOCICLETA	SI
32	EZW20B	157FMIXJ060127	LLCJPP2056E013353	MOTOCICLETA	SI
33	YTA53	E103-322116	BE11A-SC09631	MOTOCICLETA	SI
34	YTS91	E103-712452	BE11A-SC38213	MOTOCICLETA	SI
35	BAP90A	KB202014513	LC2B8000061800166	MOTOCICLETA	SI
36	EYM29B	1E50FMG-S0080048-	9FSBE11A77C213353	MOTOCICLETA	SI
37	PAV54A	F103-200932	SF11A-SC746201	MOTOCICLETA	SI
38	MEM15	CG125BRE-6173743	6173743	MOTOCICLETA	NO
39	BVM95B	BB253501050	RFBB3001063500910	MOTOCICLETA	SI
40	FVC49A			MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN ALTAMIRA - HUILA					
Nº	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
41	NYT77A	FDEBMA79408	FDCBMA79060	MOTOCICLETA	SI
42	DRY18B	156FMIXJ091462	LLCJPP4087B505567	MOTOCICLETA	SI
43	BBP97A	SDH157FMI583202947	9FMPCJH289F000866	MOTOCICLETA	SI
44	FYA93A	1E50FMG-613545	9FSBE11A96C170102	MOTOCICLETA	SI
45	QKL01B	DUMBSB82967	MD2DUB4Z8AFB01101	MOTOCICLETA	SI
46	RFJ55B	ZS154FMI389100134	9F2A4125591000111	MOTOCICLETA	SI
47	FBC07C	HA11EBA9G00612	9FMHA1121BF006292	MOTOCICLETA	SI
48	YSX10	07F22E43867	MBAHA11ED79F03392	MOTOCICLETA	SI
49	NZI45D	DUZWEC71420	9FLA18AZ1FDK66673	MOTOCICLETA	SI
50	HPP36B			MOTOCICLETA	SI
51	RCV62D	PAZWEM44688	9FLA57AZ3FCH06139	MOTOCICLETA	SI
52	HPY24	FDEBLL73731	FDCBLL72865	MOTOCICLETA	SI
53	KNW56	F103128228	SF11ASC16968	MOTOCICLETA	SI
54	GUN93B	1E50FMGS0190386	9FSBE11A08C241528	MOTOCICLETA	SI
55	OWF60C	162FMJJE142233	9F2B31503CE203795	MOTOCICLETA	SI
56	IYY42B	1E50FMGS0264715	9FSBE11A48C265363	MOTOCICLETA	SI
57	QEC88A	E409-TH423318	9FSBE42C73C017800	MOTOCICLETA	SI
58	FXJ73A	ZS150FMH15100013	LZSXCHLS651000022	MOTOCICLETA	SI
59	FZU30A	06K27E02131	MB4HA11EA69K00580	MOTOCICLETA	SI
60	HEE81B	07B22E84291	07B23F24511	MOTOCICLETA	SI
61	KNT74	FR80833420	FR80SC73295	MOTOCICLETA	SI
62	NBS21B	162FMJJE207852	9F2B31504CE208326	MOTOCICLETA	SI
63	NXC80A	E103-1235432	BE11A-SC36120	MOTOCICLETA	SI
64	PCS83A	1E50FMGXJ165054	LLCJPG60X7B519354	MOTOCICLETA	SI
65	PDS55A	E3F4E006145	9FKKE1394B2006145	MOTOCICLETA	SI
66	QQE26B	AN130BEP74662	9FLANPB178PJ00859	MOTOCICLETA	SI
67	TXJ41C	157FMI-3*B2X11033*	9FSNF41B2CC230141	MOTOCICLETA	SI

Vereda Bajo Pedregal 100 mts Cruce de Rivera - Municipio de Rivera Huila

**INFORME DE
SUPERVISIÓN****INSTITUTO DE TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA**

ITTH-F-

Version: 1

10/20

RIVERA 13/05/2014

68	TZL78D	HA12EFD9G01150	9FMHA1224FF005786	MOTOCICLETA	SI
69	HSV72	F128135736	BF14ASC025793	MOTOCICLETA	SI
70	MFS09	C90E2104746	2104746	MOTOCICLETA	SI
71	MIN20	1V1-76784K	1V1-76784K	MOTOCICLETA	SI
72	NAW45B	HA12EB89H07760	HA12EB89H07760	MOTOCICLETA	SI
73	NVF56C	HA11EDC9C34322	9FMHA1120DF002043	MOTOCICLETA	SI
74	PDJ66A	5YY8042745	07A5YY8042745	MOTOCICLETA	SI
75	YTK38	FR80-874089	FR80-SC111051	MOTOCICLETA	SI
76	HOP51	G7E800924	AG795800924	MOTOCICLETA	SI
77	YNO98	E103465452	BE11ASC19007	MOTOCICLETA	SI
78	FXB51	4ST-391736	4ST-391736	MOTOCICLETA	SI
79	HKO57	E119120455	BE14ASC120401	MOTOCICLETA	SI
80	JYQ87E	DUZVHK38782	9FLA18AZ5JDF99731	MOTOCICLETA	SI
81	ROH28C	HA11EDB9K05733	9FMHA1125CF018589	MOTOCICLETA	SI
82	OQA33B	157FMIVE120396	9F2AK12559E010619	MOTOCICLETA	SI
83	MZA22A	F128126096	BF14ASC021086	MOTOCICLETA	SI

TOTAL: 83 VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
1	MHD65	E103-1222384	BE11A-SC76978	MOTOCICLETA	SI
2	MHK71	E103-1225108	BE11A-SC78263	MOTOCICLETA	SI
3	MGI67	E103895042	BE11ASC56371	MOTOCICLETA	SI
4	MGS32	E103-1069953	BE11A-SC64955	MOTOCICLETA	NO
5	MFC78	C70E-2123309	2123309	MOTOCICLETA	SI
6	NXH82A	E119-118284	BE14A-SC118216	MOTOCICLETA	SI
7	NYM09A	1E50FMG-422576	9FSBE11A94C119275	MOTOCICLETA	SI
8	YTB36	3NX-024525	3NX-024525	MOTOCICLETA	SI
9	NYO55A	B116E-504979	9FKKB006S51504979	MOTOCICLETA	SI
10	JRJ85A	97M17E02668	97M17F09156	MOTOCICLETA	SI
11	MBV41	KH110AE-007148	AGTO-007148	MOTOCICLETA	SI
12	HON42	3NX-071345	3NX-071345	MOTOCICLETA	SI
13	FXW88A	PB52139766	LJCPAGLH05SA36772	MOTOCICLETA	SI
14	FCM08A	JC30E-53401524	JC30E-53401524	MOTOCICLETA	NO
15	MHH54	E103-1227049	BE11A-SC80232	MOTOCICLETA	SI

Vereda Bajo Pedregal 100 mts Cruce de Rivera - Municipio de Rivera Huila

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	11/20
			RIVERA 13/05/2014	

16	THH80C	JBZWCD67290	9FLPAC2Z1DAK00313	MOTOCICLETA	SI
17	MEZ36	C70E-2118767	2118767	MOTOCICLETA	SI
18	BRK59B	1E50FMGXJ030815	LLCJPG6086B507797	MOTOCICLETA	SI
19	BRB01B	1E50FMGDJ344512	LLCJPG6066B500301	MOTOCICLETA	SI
20	KXI43B	1P52FMI61100785	LF3XCJW016A065043	MOTOCICLETA	SI
21	AGJ95	KH110AE002878	AGTO002878	MOTOCICLETA	SI
22	BVZ11	06J15M46503	MB3HA10EE6GJ01836	MOTOCICLETA	SI
23	EIR89B	KB201706564	LC2B8000571803695	MOTOCICLETA	NO
24	BPY77B	B116E-519035	9FKKB006861519035	MOTOCICLETA	SI
25	BFE24B	1E50FMGDJ250945	LLCJP660561000362	MOTOCICLETA	SI
26	BRP25B	5C91-002293	9FKKE098561002293	MOTOCICLETA	SI
27	TCL16	FR80863564	FR80SC100503	MOTOCICLETA	SI
28	MIB83	97G10E16454	97G11F00977	MOTOCICLETA	SI
29	OBK82B	150FM02009000019	9FNAAKGC490000440	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
30	ETF73B	5C91011784	9FKKE098P71011784	MOTOCICLETA	SI
31	HQG69	2103712853	BE11ASC38648	MOTOCICLETA	SI
32	NXU70A	4JF-022934	4JF-022934	MOTOCICLETA	SI
33	FDR53	E371E-006119	9FK3B211172006119	MOTOCICLETA	SI
34	GJP20B	157FMI07L01928	L5DPCJF157ZL00712	MOTOCICLETA	NO
35	MJM08	E119-132210	BE14A-SC132155	MOTOCICLETA	SI
36	MDW95	FR80-837211	FR80-SC75879	MOTOCICLETA	SI
37	IVB84	AN080AE014022	AN8093014022	MOTOCICLETA	SI
38	HPA17	97B10E11922	97B11F00768	MOTOCICLETA	SI
39	PQB43A	3NX-096765	3NX-096765	MOTOCICLETA	SI
40	DSJ63A	B116E-519432	9FKKB006861519432	MOTOCICLETA	SI
41	QAX37B	156FMI285028979	LX8PCJ5038E004772	MOTOCICLETA	NO
42	IHE46A	E103608905	BE11ASC29835	MOTOCICLETA	SI
43	FWH11A	4ST-492031	9FKKE048121492031	MOTOCICLETA	SI

**INFORME DE
SUPERVISIÓN****INSTITUTO DE TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA**

ITTH-F-

Version: 1

12/20

RIVERA 13/05/2014

44	NXN57A	F128-110320	BF14A-SC010254	MOTOCICLETA	SI
45	NYN58A	04K27E06734	04K27F00524	MOTOCICLETA	SI
46	MFF14	FR80-868738	FR80-SC105663	MOTOCICLETA	SI
47	BAO19C	ZS152FMH58145309	LYNPGGJA190000031	MOTOCICLETA	SI
48	MEL22B	SDH150FMG275806657	SDH150FMG275806657	MOTOCICLETA	NO
49	MHG85	3NX-103152	3NX-103152	MOTOCICLETA	SI
50	RAD90A	FR80837156	FR80SC75769	MOTOCICLETA	SI
51	LHQ89	F128128361	BF14ASC022723	MOTOCICLETA	SI
52	MDN61	FR80-828839	FR80-SC70407	MOTOCICLETA	NO
53	MAZ31	KH110AE-002298	AGTO-002298	MOTOCICLETA	SI
54	GJJ28C	KB25H4101102	LC2B21000B3100946	MOTOCICLETA	SI
55	NTM22A	3NX113434	3NX113434	MOTOCICLETA	SI
56	QVT96B	KB201725988	LC2B80009A1804050	MOTOCICLETA	NO
57	XRN89	157FMIXJ152152	LLCJPP2077E009872	MOTOCICLETA	SI
58	GJM96B	INDETERMINADO	LX8PCKP088F000021	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA

N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
59	ZSZ68A	INDETERMINADO		MOTOCICLETA	SI
60	HRC35	3NX020672	3NX020672	MOTOCICLETA	SI
61	VCT42	L185SE5438525	5438525	MOTOCICLETA	SI
62	ERP60B	1P52FMH76011634	LP6XCH2B770601698	MOTOCICLETA	NO
63	NCR69A	152FMHDJ271983	LLCJXN3A261901755	MOTOCICLETA	SI
64	KRR40B	HA11EA89C23928	MBLHA11ED89C05874	MOTOCICLETA	SI
65	FYU93	C70E2136219	2136219	MOTOCICLETA	SI
66	MKK07	LC30E51200256	1200256	MOTOCICLETA	NO
67	FYX63	C90E-2117010	2117010	MOTOCICLETA	SI
68	MEQ41	FR80-856260	FR80-SC93224	MOTOCICLETA	SI
69	HEC02B	152FMHFJ039388	LLCJXN3A17B561770	MOTOCICLETA	NO
70	JBQ71	CB125SE209081	CB125S022356PE78	MOTOCICLETA	SI
71	HOX94	3NX-108867	3NX-108867	MOTOCICLETA	SI

Vereda Bajo Pedregal 100 mts Cruce de Rivera - Municipio de Rivera Huila

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	13/20
			RIVERA 13/05/2014	

72	UJP27C	JEZWCH85337	9FLA37CZ3ECB05704	MOTOCICLETA	SI
73	AYR27A	C90E-2108008	2108008	MOTOCICLETA	NO
74	GDO53B	150FMG06L01094	L5DXCHU266ZL01189	MOTOCICLETA	SI
75	KSF98B	152FMHFJ202826	9F2AK1104B521616	MOTOCICLETA	NO
76	IOD80B	KB20-1714134	LC2B8000481801874	MOTOCICLETA	SI
77	SCP94C	157FMI-3*B2Y05634*	9FSNF41J0DC147493	MOTOCICLETA	SI
78	UYU65C	162FMJKE104137	9F2B31509DE204726	MOTOCICLETA	SI
79	FYM83	FR80-875597	FR80-SC112548	MOTOCICLETA	SI
80	GJC45C	JKMBTC87801	MD2JKB2Z2BFC01319	MOTOCICLETA	NO
81	OWJ59C	JEBUC18951	9FLJDC1Z0CCJ26853	MOTOCICLETA	SI
82	OZE40C	DUMBUC99493	9FLDMC2Z9CCJ03857	MOTOCICLETA	SI
83	GAC79B	06K27E01840	MB4HA11EA69K00446	MOTOCICLETA	SI
84	NXV78A	NIE-QA 840482	840482	MOTOCICLETA	SI
85	ZDD39	C70E2124142	2124142	MOTOCICLETA	SI
86	NWT40A	E103-1225069	BE11A-SC78249	MOTOCICLETA	SI
87	MFT99	FR80-889105	FR80-SC126088	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
88	MHT50	E119-112580	BE14A-SC112550	MOTOCICLETA	SI
89	MIQ49	F128-108278	BF14A-SC008208	MOTOCICLETA	NO
90	MEG73	E103-200579	BE11A-SC02593	MOTOCICLETA	SI
91	MIG78	1E50FMG-438345	9FSBE11A35C128832	MOTOCICLETA	SI
92	NYR36A	1E50FMG-547988	9FSBE11A86C151699	MOTOCICLETA	SI
93	FCS71A	04M15M29838	04M15C00182	MOTOCICLETA	NO
94	NWT65A	E103-1222828	BE11A-SC77426	MOTOCICLETA	SI
95	ETM80B	SDH157FMI-563503317	SDH157FMI563503317	MOTOCICLETA	SI
96	KMT08	3NX-008439	3NX-008439	MOTOCICLETA	SI
97	YXC91A	E1031229508	BE11ASC81972	MOTOCICLETA	SI
98	NXQ58A	F128-112011	BF14A-SC011922	MOTOCICLETA	SI

**INFORME DE
SUPERVISIÓN****INSTITUTO DE TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA**

ITTH-F-

Version: 1

14/20

RIVERA 13/05/2014

99	MHH83	E119-107953	BE14A-SC107937	MOTOCICLETA	SI
100	GSX17A	1E50FMG268969	9FSBE11AX2C092701	MOTOCICLETA	SI
101	OBK36B	KC09E5016507	KC09E5016507	MOTOCICLETA	SI
102	IGI96C	JBMBTE32331	MD2PAB1ZXBFE02299	MOTOCICLETA	SI
103	MHT46	E103-1232852	BE11A-SC84927	MOTOCICLETA	SI
104	KHK18	FR80848923	FR80SC86111	MOTOCICLETA	SI
105	NXJ41A	JD17EV203874	203874	MOTOCICLETA	SI
106	RFV73B	JC40E-6001383	9FMJC4021AF001400	MOTOCICLETA	SI
107	DNM64B	KB201707720	LC2B8000471804904	MOTOCICLETA	SI
108	SCM96C	JZMBUG16049	9FLJZC1Z8CCC08589	MOTOCICLETA	SI
109	KST92B	5AV748238	9FK2P611C82748238	MOTOCICLETA	SI
110	NWP27A	3NX-101205	3NX-101205	MOTOCICLETA	SI
111	NVD18A	E103-641050	BE11A-SC31980	MOTOCICLETA	SI
112	KBC62B	SDH157FMI-5*73507038*	SDH157FMI573507038	MOTOCICLETA	SI
113	CVN18B	5C91003047	9FKKE098S71003047	MOTOCICLETA	SI
114	PHX47C	9F161FMJB26400058	9FLJCKL0260012497	MOTOCICLETA	SI
115	MFU30	3NX-072112	3NX-072112	MOTOCICLETA	SI
116	DRW40B	5C91005651	9FKKE098S71005651	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA

N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
117	ZGH61	E119116961	BE14ASC116893	MOTOCICLETA	SI
118	MEI04B	157FMI08L01851	L5DPCJF178ZL01121	MOTOCICLETA	SI
119	VLQ31A	F128-114661	BF14A-SC013738	MOTOCICLETA	SI
120	HTX30	156FMI265000778	LX8PCJ5076E001094	MOTOCICLETA	SI
121	NWF89A	FR80-905122	FR80-SC142327	MOTOCICLETA	SI
122	TOV05	E103848372	BE11ASC51680	MOTOCICLETA	SI
123	HBV10B	DJGBPA27228	MD2DJB4Z17VA01347	MOTOCICLETA	SI
124	BCW03C	156FM32008002853	9FNAAKJC480021361	MOTOCICLETA	SI
125	KXI63B	156FMI285009003	LX8PCJ5078E000594	MOTOCICLETA	SI

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	15/20
			RIVERA 13/05/2014	

126	MEI93	C70E-6600627	6600627	MOTOCICLETA	SI
127	JDG72B	1E50FMG-S0199792	9FSBE11A38C242768	MOTOCICLETA	SI
128	BXO64	KB201714978	LC2B8000481802880	MOTOCICLETA	SI
129	MLJ93	FDEBLF68050	FDCBLG67423	MOTOCICLETA	SI
130	NOC68B	SDH157FMI-5*83200895*	SDH157FMI583200895	MOTOCICLETA	SI
131	DRY59B	1E50FMGXJ140582	LLCJPG60X7B513649	MOTOCICLETA	SI
132	KHV67B	156FMI-2M82002379	LX8YCJ3A98B000100	MOTOCICLETA	SI
133	MDW94	E103-170695	BE11A-SC00685	MOTOCICLETA	SI
134	LMT35A	E1031206542	BE11ASC73136	MOTOCICLETA	SI
135	JIN35	DDMBKJ23753	DDFBKJ40037	MOTOCICLETA	SI
136	HEM32B	152FMHFJ121780	LLCJXN3A68B500206	MOTOCICLETA	SI
137	FYN91	E103-490590	BE11A-SC20925	MOTOCICLETA	SI
138	MEL10	FR80-840284	FR80-SC78190	MOTOCICLETA	SI
139	RWS11	FR80821721	FR80SC66477	MOTOCICLETA	SI
140	MDP22	FR80-828998	FR80-SC70627	MOTOCICLETA	SI
141	DRE47A	1E50FMGDJ215188	LLCJPG60651006377	MOTOCICLETA	SI
142	XJT01C	156FMI8C300258	LB412P109CC100890	MOTOCICLETA	SI
143	GVN71D	156FMI-2 DA059775	LXYPCLJL01D0387976	MOTOCICLETA	SI
144	MBA54	TS125-407435	TS125-SC03471	MOTOCICLETA	SI
145	NXH87A	E119-118131	BE14A-SC118192	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
146	HPO71	1E50FMG-427818	9FSBE11A35C121475	MOTOCICLETA	SI
147	RLS05B	152FMHVA210551	9F2AK110X9BC13306	MOTOCICLETA	SI
148	MFX71	C90E-2115754	2115754	MOTOCICLETA	SI
149	MET56	FR80-858311	FR80-SC95256	MOTOCICLETA	SI
150	MBZ13	KH100DE-002355	KH100E-002445	MOTOCICLETA	SI
151	JCV79B	B116E757160	9FKKB006L82757160	MOTOCICLETA	SI
152	FYO62	FR80875251	FR80SC112209	MOTOCICLETA	SI

**INFORME DE
SUPERVISIÓN****INSTITUTO DE TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA**

ITTH-F-

Version: 1

16/20

RIVERA 13/05/2014

153	HTJ09	1E50FMG432813	9FSBE11A65C125858	MOTOCICLETA	SI
154	BAK11	156FMIXJ221355	LLCJPP4067B535196	MOTOCICLETA	SI
155	MJE65	F103-213979	SF11A-SC84006	MOTOCICLETA	SI
156	IZA53B	1E50FMGS0234380	9FSBE11A78C263803	MOTOCICLETA	SI
157	YJH68A	1E50FMGDJ253088	LLCPJ660161001816	MOTOCICLETA	SI
158	MFB02	FR80-862640	FR80-SC99598	MOTOCICLETA	SI
159	FYE89	FR80-869287	FR80-SC106255	MOTOCICLETA	SI
160	EIP02B	152FMHXJ174922	LLCJXN3A67B521653	MOTOCICLETA	SI
161	BNZ19B	ZS150FMH16801440	LZSXCHLS661010292	MOTOCICLETA	SI
162	MAR07	KH110AE-013337	AGTO-013337	MOTOCICLETA	SI
163	JNC77B	B116E-527686	9FKKB006371527686	MOTOCICLETA	SI
164	HGP70B	1E50FM32004007506	9FNAXKHE540007800	MOTOCICLETA	SI
165	CVF26B	1E50FMGXJ079034	LLCJPG6037B502301	MOTOCICLETA	SI
166	HPD19	3NX-114267	3NX-114267	MOTOCICLETA	SI
167	AAR70A	E103-865820	BE11A-SC53992	MOTOCICLETA	SI
168	FYY54A	F103-229738	9FSSF11A07C096082	MOTOCICLETA	SI
169	MID21	97H10E14348	97H11F00669	MOTOCICLETA	SI
170	MDU30B	KB201717463	LC2B8000681805182	MOTOCICLETA	SI
171	ETD77B	KB201708133	LC2B8000571805284	MOTOCICLETA	SI
172	MES68B	157FMIVE110606	9F2AK12529E008987	MOTOCICLETA	SI
173	GJO90B	152FMHFJ039090	LLCJXN3A27B561017	MOTOCICLETA	SI
174	GZE73B	5C91019892	9FKKE098072019892	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA

N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
175	HDW79B	152FMHFJ029707	LLCJXN3AX7B559273	MOTOCICLETA	SI
176	AXA51B	157FMI-3*D069503*	9FSNF41A26C111517	MOTOCICLETA	SI
177	LZZ69C	ZS154FMI35B106178	9F2A41255B5009759	MOTOCICLETA	SI
178	XSD18A	INDETERMINADO		MOTOCICLETA	SI
179	MJB06	JH147FM-4980169	JD90-98002304	MOTOCICLETA	SI

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	17/20
			RIVERA 13/05/2014	

180	MAI53C	ZS154FMI35C100085	9F2A4125XC5011718	MOTOCICLETA	SI
181	FMI15C	157FMIIE125001	9F2A2125XBE200759	MOTOCICLETA	SI
182	QPM13B	JNGBRD00597	MD2JNB1Z99VD02222	MOTOCICLETA	SI
183	EHC64B	152FMHXJ214653	LLCJXN3A17B531409	MOTOCICLETA	SI
184	MGF22	FR80-895208	FR80-SC132177	MOTOCICLETA	SI
185	NWD43A	3NX-088255	3NX-088255	MOTOCICLETA	SI
186	ICV79B	152FMHFJ042517	LLCJXN3A07B563168	MOTOCICLETA	SI
187	NYU73A	05E07E02089	MB4HA11EA59E03201	MOTOCICLETA	SI
188	AWW16B	157FMIDJ220343	LLCJPP2025E026382	MOTOCICLETA	SI
189	ETI47B	152FMH06101439	LSDXCHDT067101620	MOTOCICLETA	SI
190	FYK94	F103-155634	SF11A-SC39800	MOTOCICLETA	SI
191	QBA90B	ZS150FMH59141230	LZSXCHLS795000531	MOTOCICLETA	SI
192	YJF24A	PB52139539	LJCPAGLH055A36595	MOTOCICLETA	SI
193	HYW36C	157FMI-2*A1P41104*	9FSNF41J1BC132224	MOTOCICLETA	SI
194	MHJ05B	152FMHXJ024073	LLCJXN3D36B507296	MOTOCICLETA	SI
195	VFO81C	JC47E-4026080	9FMJC4729DF012882	MOTOCICLETA	SI
196	ETN03B	157FMIXJ232934	LLCJPP2017E018325	MOTOCICLETA	NO
197	KYA04C	57C1014312	9FKKE1365C2014312	MOTOCICLETA	SI
198	NXE70A	E1031238776	BE11ASC89239	MOTOCICLETA	SI
199	VRX21A	DJGBKL52743	DJVBKL53047	MOTOCICLETA	SI
200	PWG62C	152FMHJA114970	9F2A11105CBC11229	MOTOCICLETA	SI
201	CQL53B	1P52FMH06104980	LB411P1016C077140	MOTOCICLETA	SI
202	GAE04B	KB20-1710527	LC2B8000871807692	MOTOCICLETA	SI
203	ZWE25	B101-101595	AD60-SC01434	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
204	FUW18A	E103-1237491	BE11A-SC88753	MOTOCICLETA	SI
205	NVG18A	E103-712468	BE11A-SC38237	MOTOCICLETA	SI
206	NWM67A	E103-1183337	BE11A-SC71555	MOTOCICLETA	SI

**INFORME DE
SUPERVISIÓN****INSTITUTO DE TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA**

ITTH-F-

Version: 1

18/20

RIVERA 13/05/2014

207	HQR66	F103185556	SF11SC65220	MOTOCICLETA	SI
208	ETD74B	KB201708236	LC2B8000971805403	MOTOCICLETA	SI
209	WRZ22A				SI
210	ATK43B	DDMBLB67797	DDFBLB91010	MOTOCICLETA	SI
211	MEK11	FR80-850468	FR80-SC87672	MOTOCICLETA	SI
212	AKW46	F103123575	SF11ASC13904	MOTOCICLETA	SI
213	AKY59	E119113305	BE14ASC113300	MOTOCICLETA	SI
214	NPF78B	SDH150FMG-2*85846856*	SDH150FMG285846856	MOTOCICLETA	SI
215	FTZ44C	JKMBTB77104	MD2JKB2ZXBFB01291	MOTOCICLETA	SI
216	NYT20A	157FMIDJ147200	LLCJPP2065E011531	MOTOCICLETA	SI
217	DFB33B	KB201701430	LC2B8000061802442	MOTOCICLETA	SI
218	OZU93C	ZS154FMI-35C106825	9F2A41252C5018601	MOTOCICLETA	SI
219	MOB27	5678006	LATPCKLYX5221001774	MOTOCICLETA	SI
220	FCD49A	F128-148271	9FSBF14A34C037115	MOTOCICLETA	SI
221	ETJ76B	1E50FMGXJ180982	LLCJPG6047B524159	MOTOCICLETA	SI
222	ETL06B	152FMHXJ21831	LLCJXN3A17B531782	MOTOCICLETA	SI
223	IHC31C	KB201734293	9FLB80008BCC00192	MOTOCICLETA	SI
224	ZXG91C				NO
225	SCK07C				NO
226	FAW46C	HA12EDA9E01567	9FMHA1229BF001775	MOTOCICLETA	SI
227	FXX75B	152FMHFJ147333	LLCJXN3A88B505133	MOTOCICLETA	SI
228	GQU78C	DKGBTB53253	MD2DKB1ZXBVB00971	MOTOCICLETA	SI
229	LGM36	JD17EV203403	20403	MOTOCICLETA	SI
230	KXH54B	157FMI08L00971	L5DPCJB298ZL00888	MOTOCICLETA	SI
231	LAY02	1V176499K	1V176499K	MOTOCICLETA	SI
232	NZU16D	157FMIMQ115208	9F2B91258FAC22940	MOTOCICLETA	SI

VEHICULOS UBICADOS EN RIVERA- HUILA

N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
233	MEN71B	E441-TH156617	9FSBE4CA98C157013	MOTOCICLETA	SI
234	GPU78C	E3H4E018759	9FKKE1370C2018759	MOTOCICLETA	SI

Vereda Bajo Pedregal 100 mts Cruce de Rivera - Municipio de Rivera Huila

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	19/20
			RIVERA 13/05/2014	

235	KSD04B	157FMI3P0075583	9FSNF41B38C150516	MOTOCICLETA	SI
236	BBB93A	157FMI3P0041813	9FSNF41B17C135379	MOTOCICLETA	SI
237	ARP21E	DUZWFA13044	9FLA18AZ2GDM19725	MOTOCICLETA	SI
238	FTT81C	152FMHIA047035	9F2A11100BBC03618	MOTOCICLETA	SI
239	LJQ89	KB201712816	LC2B8000681800886	MOTOCICLETA	SI

TOTAL 239 VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA

DESINTEGRADORA ECOLOGICA DE COLOMBIA S.A.S. informo que se retiraron un total de 239 unidades tipo motocicletas en los patios de Rivera, Huila las cuales se relacionaron anteriormente.

Estas unidades fueron retiradas en 3 sesiones:

ACTA 1 – Se recibió un total de 85 unidades

ACTA 2 – Se recibió un total de 102 unidades

ACTA 3 – Se recibió un total de 52 unidades

VEHICULOS TIPO AUTOMOVILES UBICADOS EN RIVERA – HUILA					
N°	PLACA	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIPO DE VEHICULO	INGRESA CON PLACA
1	APH329	E5114226	323NB03427	AUTOMOVIL	SI
2	ASB089	E3847411	323HB08302	AUTOMOVIL	SI
3	CGZ200	E5705492	323NB20640	AUTOMOVIL	SI
4	CHG688	G10331872	MPB03415	AUTOMOVIL	SI
5	FCC865	880015312	765416	AUTOMOVIL	SI
6	FUF591	FE549164	626HB202119	AUTOMOVIL	SI
7	GMB714	022518273	4400169	AUTOMOVIL	SI
8	IBK423	00401243	N/A	AUTOMOVIL	SI
9	JWA131	F8285355	626NB06408	AUTOMOVIL	SI
10	KFI011	F8327451	626NB08385	AUTOMOVIL	SI
11	SEH989	N/A	N/A	AUTOMOVIL	SI
12	VBV430	G4EKW477918	KMHVF11NPXU544418	AUTOMOVIL	SI
13	VXE963	M864369	00414584	AUTOMOVIL	SI
14	VXG675	N/A	N/A	AUTOMOVIL	SI

TOTAL 14 VEHICULOS TIPO CARRO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA	ITTH-F-	
			Version: 1	20/20
			RIVERA 13/05/2014	

4. **CONCLUSION:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, La entidad INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA, a través del Director y supervisor **CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES**, deja constancia que durante el procedimiento de desintegración se respetó el debido proceso, se realizaron las comunicaciones y notificaciones de rigor, que se recibió informe de ejecución por parte del contratista EMPRESA DESINTEGRADORA ECOLÓGICA DE COLOMBIA - DECOCOL S.A.S., en (36) folios, (06) CDS Y (03) folios de consignación a favor del INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA por el valor de **DOCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS (\$12.032.300) M/TE**, factura No. FER200962 y certificación de ingreso a la cuenta de la entidad, dinero por concepto de remanente del proceso de contratación, que no tuvo afectación presupuestal, se le comunicó al área administrativa y financiera para lo de su competencia, así las cosas, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el periodo del **24 DE MAYO DE 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato No. 027-2024.

CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES
SUPERVISOR CONTRATO No. 027-2024



Proyectó:
DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO
Profesional Universitario ITTHUILA
Apoyo a la supervisión.