INFORME DE ACTIVIDADES 03

No. DE CONTRATO	**CD-25-2024-0166**
NOMBRE CONTRATISTA	**ALAIN MANUEL HIGIRIO RODRIGUEZ**
PERIODO	**DEL 27 DE MARZO DEL 2025 AL 26 DE ABRIL DEL 2025.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012***.***

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

1. **VISITAS TECNICAS Y CENSOS:**
    - Realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Calle 11 N° 35 – 125 Apto Interno 2** del barrio Rebolo de la localidad suroriente, con el objeto de atender solicitud con radicación **EXT-QUILLA-25-052047.** Peticionario(a): William Tomas Rivera Correa.
    - Realización de visita técnica de emergencia al predio ubicado en la dirección **Carrera 41 N° 34 – 28 Piso 1** Local Comercial Medellín y Su Moda del barrio Centro de la localidad Norte Centro Histórico, con el objetivo de atender predio incinerado. Persona que atiende la visita: Alirio Niño Castillo.
    - Realización de visita técnica de emergencia al predio ubicado en la dirección **Carrera 41 N° 34 – 28 Piso 2** bodega de almacenamiento mobiliario del barrio Centro de la localidad Norte Centro Histórico, con el objetivo de atender predio incinerado. Persona que atiende la visita: Laura Vanessa Gutiérrez Jaramillo.
    - Apoyo en la realización de censos a los predios ubicados en el sector comprendido entre la **Carrera 24 y la Carrera 26C, y entre las Calles 81C y la Calle 82C** del barrio Mequejo del sector Loma Roja de la localidad Suroccidente.
    - Realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Calle 82B N° 35C – 35** del barrio Villa del Rosario de la localidad Suroccidente, con el objeto de verificar habitabilidad del predio. Persona que atiende la visita: Ana Mile Moreno Mendoza.
    - Realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Carrera 35D N° 81D – 98** del barrio Villa del Rosario de la localidad Suroccidente, con el objeto de verificar habitabilidad del predio. Persona que atiende la visita: Roció Milena Polo Vanegas.
    - Realización de visita técnica de emergencia a los predios ubicados en el sector comprendido entre la **Calle 63B y la Calle 72A, y entre la Carrera 9 y la Carrera 9D** arroyo llamado Rio Verde, en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente, con el objeto de atender emergencia presentada y la realización de censos.
    - Realización de visita técnica de emergencia al predio ubicado en la dirección **Calle 56 N° 12 – 24 Apto 201** del barrio La Sierra de la localidad Metropolitana, con el objetivo de atender vivienda incinerada. Persona que atiende la visita: Mercy Judith Zapata Ospino.

- Realización de visita técnica de emergencia al predio ubicado en la dirección **Calle 56 N° 12 – 24, L101**, Local Comercial Materiales JN (Chatarrería) del barrio La Sierra de la localidad Metropolitana, con el objetivo de atender predio incinerado. Persona que atiende la visita: José Manuel Hernández Carvajalino.
- Realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Calle 26 N° 12 – 24** del barrio Las Nieves de la localidad suroriente, con el objeto de atender solicitud por oficio. Persona que atiende la visita: Leonor Isabel Mendoza Vásquez.
- Realización de visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Carrera 39B N° 84ª - 30** del barrio Campo Alegre de la localidad Norte Centro Histórico, con el objeto de atender solicitud con radicación **EXT-QUILLA-25-064923.** Peticionario(a): Daniel Bairo Acosta Orozco.

2. INFORMES TECNICOS Y RESPUESTAS:

- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Calle 11 N° 35 – 125 Apto Interno 2** del barrio Rebolo de la localidad suroriente, con el objeto de atender solicitud con radicación **EXT-QUILLA-25-052047.** Peticionario(a): William Tomas Rivera Correa.
- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Calle 82B N° 35C – 35** del barrio Villa del Rosario de la localidad Suroccidente, con el objeto de verificar habitabilidad del predio. Persona que atiende la visita: Ana Mile Moreno Mendoza.
- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Carrera 35D N° 81D – 98** del barrio Villa del Rosario de la localidad Suroccidente, con el objeto de verificar habitabilidad del predio. Persona que atiende la visita: Roció Milena Polo Vanegas.
- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de emergencia a los predios ubicados en el sector comprendido entre la **Calle 63B y la Calle 72A, y entre la Carrera 9 y la Carrera 9D** arroyo llamado Rio Verde, en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente, con el objeto de atender emergencia presentada y la realización de censos.
- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de emergencia al predio ubicado en la dirección **Calle 56 N° 12C – 24 Apto 201** del barrio La Sierra de la localidad Metropolitana, con el objetivo de atender vivienda incinerada. Persona que atiende la visita: Mercy Judith Zapata Ospino.
- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de emergencia al predio ubicado en la dirección **Calle 56 N° 12C – 24, L101**, Local Comercial Materiales JN (Chatarrería) del barrio La Sierra de la localidad Metropolitana, con el objetivo de atender predio incinerado. Persona que atiende la visita: José Manuel Hernández Carvajalino.
- Apoyo en la elaboración de informe técnico y respuesta a visita técnica de inspección ocular al predio ubicado en la **Calle 26 N° 12 – 24** del barrio Las Nieves de la localidad suroriente, con el objeto de atender solicitud por oficio. Persona que atiende la visita: Leonor Isabel Mendoza Vásquez.
- Apoyo en la elaboración respuesta a visita de verificación al predio ubicado en la **Calle 112B N° 20 – 21** del barrio Los Olivos II de la localidad suroccidente. Persona que atiende la visita: Fernando Mercado Lechuga.

3. PMU Y VERIFICACION DE RECURSOS:

- Apoyo en la verificación de recursos del evento: **JORNADA DE ENTRGA DE PPT** ubicado en el estadio Edgar Rentería.








Cordialmente,

ALAIN MANUEL HIGIRIO RODRIGUEZ
C.C. 1.140.824.107