VERTICAL S.A.S. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	INSPECCION Y LISTA DE CHEQUEO		CODIGO: SST-F-37
			F.A: 01/12/2020
	LINEA DE VIDA RETRACTIL		VERSION: 02

UBICACIÓN	SERIAL	LONGITUD	MARCA
IDIPRON PERDOMO	VPCC 001		KRATOS

TIPO DE ESTRUCTURA	CRITERIOS DE INSPECCION	¿SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	
		SI	NO
	los extremos (manguitos de aluminio, terminal de acero);presenta deformación, corte, oxidación ni desgaste.		x
	el absorvedor se encuentra desgarrado		x
	Buen estado de la funda de protección transparente.	x	
	El cable se encuentra con deformación, corte, desgaste u oxidación		x
	Asa de prensión, presenta alguna parte que pueda herir al usuario o entorpecer el funcionamiento del aparato.		x
	La canaleta de salida presenta desgaste,		X
	Los tornillos se encuentran adecuada mente apretados.	x	
	Los cárteres de protección se encuentran deformados, rotos, cortados o desgastados.		x
	cuenta con etiquetas de marcado legibles	x	

Hallazgos:	Realizada la inspección a la línea de vida retractil, se puede ver que sus componentes se encuentran en buen estado de funcionamiento, sin que existan señales de corrosion u oxidación que impidan su certificación. El sistema cumple con los requisitos establecidos para tal fin en la Resolución 4272 de 2021.

¿Se recertifica el sistema?	SI	NO
	X	

Vigencia:	La validez de esta certificación es de 365 días consecutivos a partir de la fecha de expedición.
Observaciones:	Se deben seguir las normas de uso y recomendaciones descritas en el documento inicial de certificación.
Nombre de la persona Calificada:	**Firma** 
LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ	
Fecha de Expedición	**24 DE ENERO DE 2025**