VERTICAL S.A.S. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	INSPECCION Y LISTA DE CHEQUEO		CODIGO: SST-F-37
			F.A: 01/12/2020
	LINEA DE VIDA RETRACTIL		VERSION: 02

UBICACIÓN	NUMERO INTERNO	LONGITUD	MARCA
ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN	VPCC 001		KRATOS

TIPO DE ESTRUCTURA	CRITERIOS DE INSPECCION	¿SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	
		SI	NO
	los extremos (manguitos de aluminio, terminal de acero);presenta deformación, corte, oxidación ni desgaste.		x
	el absorvedor se encuentra desgarrado		x
	Buen estado de la funda de protección transparente.	x	
	El cable se encuentra con deformación, corte, desgaste u oxidación		x
	Asa de prensión, presenta alguna parte que pueda herir al usuario o entorpecer el funcionamiento del aparato.		x
	La canaleta de salida presenta desgaste,		X
	Los tornillos se encuentran adecuada mente apretados.	x	
	Los cárteres de protección se encuentran deformados, rotos, cortados o desgastados.		x
	cuenta con etiquetas de marcado legibles	x	

Hallazgos:	Realizada la inspección a la línea de vida retractil, se puede ver que sus componentes se encuentran en buen estado de funcionamiento, sin que existan señales de corrosion u oxidación que impidan su certificación. El sistema cumple con los requisitos establecidos para tal fin en la Resolución 4272 de 2021.

¿Se recertifica el sistema?	SI	NO
	X	

Vigencia:	La validez de esta certificación es de 365 días consecutivos a partir de la fecha de expedición.
Observaciones:	Se deben seguir las normas de uso y recomendaciones descritas en el documento inicial de certificación.
Nombre de la persona Calificada:	**Firma** 
LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ	
Fecha de Expedición	**15 DE ENERO DE 2025**