	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-03
CDMA	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM DE 2024	**INFORME No.**	**003**
Contratante / Cliente / Entidad	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		

1) DATOS DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO:

a) Objetivo del recorrido y/o visita de campo y/o trabajo de campo:	VISITA INICIAL A PREDIO PRIORIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.

b) Fecha de la actividad:	07/11/2024	**c) Municipio / Corregimiento:**	CALI, PICHINDÉ
d) Lugar específico (predio, finca):	PREDIO EL DESCANSO, VEREDA LOS CÁRPATOS		
e) Hora de inicio:	08:30 AM	**f) Hora de Finalización:**	09:17 AM

2) ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL Y/O COMUNITARIA:

a) Autoridades Ambientales	b) Autoridades Tradicionales y Públicas Especiales	c) Organizaciones Comunitarias	d) Otras
N/A	N/A	CDMA	PROPIETARIA
e) Total asistentes:	4		

3) TEMAS TRATADOS:

1. Visita a predio priorizado.

4) INFORME DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO (en caso de no llenar asistencia indicar los datos y cargos de los asistentes)**:**

Se realizó la visita al predio, en conjunto con el beneficiario, con el fin de realizar el recorrido para la identificación del área en donde se va a instalar el sistema séptico. Se ubica el lugar exacto en el cual se realizarán las excavaciones para la instalación de los tanques y la tubería necesaria para el correcto funcionamiento.

Se brinda toda la información al propietario y se identifican las necesidades para la correcta instalación del sistema séptico.

TRATAMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN EL PREDIO.

5) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- No se presentan observaciones o recomendaciones.

6) ANEXOS:

a) Registro Fotográfico:



Foto 1. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 2. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 3. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 4. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico

b) Otros anexos (planillas de asistencia, reportes, etc.):

	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-03
CDMA	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-04
CDMA	ASISTENCIA A RECORRIDOS Y/O VISITAS DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

Objetivo de la actividad:	Identificación de área - Visita inicial para levantamiento de información	Fecha:	07	11	2024.
Lugar:	Finca el descanso. Vereda peñas Blancas Corregimiento Pichinde.	Hora de Inicio:	8:30	Hora Finalización:	9:17.

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO / ENTIDAD	TELÉFONO / CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Karen viviana Grijalba	1143860234	El descanso	3160503976	karen153491@gmail.com	Karen Grijalba.
2	Zoraida Bermudez C.	1118287049	Dinamizador CDMA	3173542022	Zoraida Bermudez Cardona @gmail.com.	Zoraida B.C.
3	Rubiela pechene	66949244.	Dinamizado CDMA	3247550008	Rubiela pechene976 @gmail.com	Rubiela pechene
4	Jenny Espita	1130611644	PROFESIONAL CDMA	3154180887	gmail.com corporacion.cdma@	