	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-03
CDMA	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM DE 2024	**INFORME No.**	**004**
Contratante / Cliente / Entidad	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		

1) DATOS DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO:

a) Objetivo del recorrido y/o visita de campo y/o trabajo de campo:	VISITA INICIAL A PREDIO PRIORIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.

b) Fecha de la actividad:	24/11/2024	**c) Municipio / Corregimiento:**	CALI, LA LEONERA
d) Lugar específico (predio, finca):	PREDIO FINCA LA OLGA - VEREDA EL PATO		
e) Hora de inicio:	11:00 AM	**f) Hora de Finalización:**	11:30 AM

2) ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL Y/O COMUNITARIA:

a) Autoridades Ambientales	b) Autoridades Tradicionales y Públicas Especiales	c) Organizaciones Comunitarias	d) Otras
N/A	N/A	CDMA	PROPIETARIO
e) Total asistentes:	4		

3) TEMAS TRATADOS:

1. Visita a predio priorizado.

4) INFORME DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO (en caso de no llenar asistencia indicar los datos y cargos de los asistentes)**:**

Se realizó la visita al predio, en conjunto con el beneficiario, con el fin de realizar el recorrido para la identificación del área en donde se va a instalar el sistema séptico. Se ubica el lugar exacto en el cual se realizarán las excavaciones para la instalación de los tanques y la tubería necesaria para el correcto funcionamiento.

Se brinda toda la información al propietario y se identifican las necesidades para la correcta instalación del sistema séptico.

TRATAMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN EL PREDIO.

5) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- No se presentan observaciones o recomendaciones.

6) ANEXOS:

a) Registro Fotográfico:



Foto 1. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 2. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 3. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 4. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico

b) Otros anexos (planillas de asistencia, reportes, etc.):

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-03**
	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-04**
	ASISTENCIA A RECORRIDOS Y/O VISITAS DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

Objetivo de la actividad:	Visita inicial a beneficiarios, Para Dinamizar la Firma de 3 acuerdos, con 36 familias			**Fecha:**	24	11 2024
Lugar:	Finca la olga - Vereda el pato Corregimiento - la teneria		**Hora de inicio:**	11:00	**Hora Finalización:**	11:30

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO / ENTIDAD	TELÉFONO / CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Rafael Pardo	14973131	Finca la olga.	3174072961		Rafael Pardo
2	Zoraida Bermudez Cardona	1118287029	Dinamizador CDMA	3173542022	Soraida Bermudez Cardona @gmail.com	Zoraida B.P.
3	Rubiela pecheré	66919244	Dinamizador CDMA	3247550043	rubielapechere976@gmail.com.	Rubiela pecheré
4	Jenny Fda Espitia	1130611644	Ing. Ambiental CDMA	3154180705	Corporacion.cdm @gmail.com	J. Fda E.