	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-03
CDMA	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM DE 2024	**INFORME No.**	**005**
Contratante / Cliente / Entidad	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		

1) DATOS DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO:

a) Objetivo del recorrido y/o visita de campo y/o trabajo de campo:	VISITA INICIAL A PREDIO PRIORIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.

b) Fecha de la actividad:	24/11/2024	**c) Municipio / Corregimiento:**	CALI, LA LEONERA
d) Lugar específico (predio, finca):	CASETA COMUNAL, VEREDA PEÑAS BLANCAS		
e) Hora de inicio:	5:00 pm	**f) Hora de Finalización:**	5:45 pm

2) ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL Y/O COMUNITARIA:

a) Autoridades Ambientales	b) Autoridades Tradicionales y Públicas Especiales	c) Organizaciones Comunitarias	d) Otras
N/A	N/A	CDMA	JAC
e) Total asistentes:	3		

3) TEMAS TRATADOS:

1. Visita a predio priorizado.

4) INFORME DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO (en caso de no llenar asistencia indicar los datos y cargos de los asistentes)**:**

Se realizó la visita al predio, en conjunto con el presidente de la JAC de Peñas Blancas, con el fin de realizar el recorrido para la identificación del área en donde se va a instalar el sistema séptico. Se ubica el lugar exacto en el cual se realizarán las excavaciones para la instalación de los tanques y la tubería necesaria para el correcto funcionamiento.

Se brinda toda la información a los asistentes y se identifican las necesidades para la correcta instalación del sistema séptico.

TRATAMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN EL PREDIO.

5) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- No se presentan observaciones o recomendaciones.

6) ANEXOS:

a) Registro Fotográfico:




Foto 1. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico



Foto 2. Recorrido para la identificación del lugar para la instalación del sistema séptico

b) Otros anexos (planillas de asistencia, reportes, etc.):



CDMA

GESTIÓN TÉCNICA | Código: F-GT-04

ASISTENCIA A RECORRIDOS Y/O VISITAS DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO | Versión: 01 | FA: 01-01-2016

Objetivo de la actividad: Recorrido Inicial Para la Identificación del sitio para Sistema Séptico. Fecha: 24 / 11 / 2024

Lugar: Caserío Comunal Peñas B. Hora de inicio: 5 pm Hora Finalización: 5:45 pm

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO / ENTIDAD	TELÉFONO / CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Jenny Espitia	1130611644	Profesional CDMA	3154180730	corporacion.cdma@gmail.com	
2	Mateo David Espitia	1147168843	Técnico CDMA	3007355346	mateo.david1947@hotmail.com	
3	Edgar Fernando Sarchi	1130662117	Loc P.D.	3163201071	—	