CDMA	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**Código: F-GA-07**
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	**Versión: 02**
		FA: 03-12-2013

ACTA No.	**001**	**EQUIPO DE TRABAJO:**	Técnico CDMA Beneficiario del proyecto			
Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM de 2024 ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE.					
Objetivo de la actividad:	Visita de verificación del correcto funcionamiento del sistema séptico		**Fecha**:	02	03	2025
Lugar:	Vereda El Pato	**Beneficiario(a):**	RAFAEL PARDO			

DESARROLLO DE LA JORNADA:

VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SÉPTICO:

- Se realizó la visita de verificación del correcto funcionamiento del sistema séptico. En la visita se pudo evidenciar que no se han presentado inconvenientes con el sistema y que está funcionando de forma adecuada.
- Se hacen las recomendaciones al beneficiarios acerca de los cuidados, tales como no arrojar toallas ni elementos que puedan tapar la tasa. Para el lavado, usar un detergente biodegradable.
- El propietario manifiesta que el sistema séptico ha sido una implementación muy útil para el y toda su familia.





CDMA	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**Código: F-GA-07**
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	**Versión: 02**
		FA: 03-12-2013

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-04**
	ASISTENCIA A RECORRIDOS Y/O VISITAS DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

Objetivo de la actividad:	Visita de seguimiento al correcto uso y funcionamiento del sistema septico.		Fecha:	04 / 03	2025
Lugar:	Vereda El Pato.	Hora de inicio:	11:25 am.	Hora Finalización:	11:40 am.

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO / ENTIDAD	TELÉFONO / CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Rafael Pardo.	14973131	la Olga.		-o-	Rafaelpardo
2	Camila Guerrero	1004472383	CDMA.	3226441324	-o-	camila guerrero.

Reporte realizado por:	David Espitia Torres **Milton David Espitia** **Técnico CDMA**