	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: F-GA-07
CDMA	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Versión: 02
		FA: 03-12-2013

ACTA No.	**003**	**EQUIPO DE TRABAJO:**	Técnico CDMA Beneficiario del proyecto			
Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM de 2024 ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE.					
Objetivo de la actividad:	Visita de verificación del correcto funcionamiento del sistema séptico		**Fecha**:	02	03	2025
Lugar:	Vereda Los Cárpatos	**Beneficiario(a):**	JAC Peñas Blancas			

DESARROLLO DE LA JORNADA:

VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SÉPTICO:

- Se realizó la visita de verificación del correcto funcionamiento del sistema séptico. En la visita se pudo evidenciar que no se han presentado inconvenientes con el sistema y que está funcionando de forma adecuada.
- Se hacen las recomendaciones al beneficiarios acerca de los cuidados, tales como no arrojar toallas ni elementos que puedan tapar la tasa. Para el lavado, usar un detergente biodegradable.
- El propietario manifiesta que el sistema séptico ha sido una implementación muy útil para el y toda su familia.



Reporte realizado por:	**Milton David Espitia** **Técnico CDMA**