	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-03
CDMA	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM DE 2024	**INFORME No.**	**003**
Contratante / Cliente / Entidad	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		

1) DATOS DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO:

a) Objetivo del recorrido y/o visita de campo y/o trabajo de campo:	VISITA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO.

b) Fecha de la actividad:	27/10/2024	**c) Municipio / Corregimiento:**	CALI, PICHINDÉ
d) Lugar específico (predio, finca):	PREDIO BUENA VISTA, VEREDA PEÑAS BLANCAS		
e) Hora de inicio:	1 PM	**f) Hora de Finalización:**	1:20 PM

2) ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL Y/O COMUNITARIA:

a) Autoridades Ambientales	b) Autoridades Tradicionales y Públicas Especiales	c) Organizaciones Comunitarias	d) Otras
N/A	N/A	CDMA	PROPIETARIO
e) Total asistentes:	4		

3) TEMAS TRATADOS:

1. Visita a predio priorizado para la implementación de sistema fotovoltaico.

4) INFORME DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO (en caso de no llenar asistencia indicar los datos y cargos de los asistentes)**:**

Se realizó la visita al predio, en compañía de la persona beneficiaria, a quién se le informó del objetivo de la misma y se le realizó el levantamiento de información para el diligenciamiento de la ficha técnica predial. Se realizó el recorrido por la vivienda, con el fin de tener todos los datos requeridos para el diligenciamiento de la ficha.

En este predio se va a implementar el tratamiento de IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, para el fortalecimiento de los tratamientos de rehabilitación con enfoque de calidad de vida, mediante energía limpia.

Se identificó el sitio en donde se va a instalar el sistema fotovoltaico y se identificaron las necesidades que se requieren para la adecuación, igualmente se realizó la charla sobre la importancia de las energías limpias y su buen uso.

5) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- No se presentan observaciones o recomendaciones.

6) ANEXOS:

a) Registro Fotográfico:



Foto 1. Identificación de áreas para implementación de sistema fotovoltaico



Foto 2. Identificación de áreas para implementación de sistema fotovoltaico



Foto 3. Identificación de áreas para implementación de sistema fotovoltaico



Foto 4. Identificación de áreas para implementación de sistema fotovoltaico

b) Otros anexos (planillas de asistencia, reportes, etc.):

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-03**
	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-04**
	ASISTENCIA A RECORRIDOS Y/O VISITAS DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

Objetivo de la actividad:	Visita para identificación de las áreas para la implementación de sistemas fotovoltaicos			**Fecha:**	27 / 10 / 2024	
Lugar:	Finca buena vista -vereda Peñas Blancas Corregimiento Pichinde.		**Hora de inicio:**	1:00	**Hora Finalización:**	1:20.

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO / ENTIDAD	TELÉFONO / CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Zoraida Bermudez C.	1118287049	Dinamizador CDMA	3143542022	Soraida Bermudez Cadena @gmail.com.	Zoraida B.C.
2	Jose Bertulfo Bermudez	16645113	Buena Vista Dinamizador	3192348171	josebertulfo@gmail.com	
3	Rubiela pecheni	66949944	CDMA	3247550048	rubiela-pecheni976 @gmail.com.	Rubiela Pecheni
4	Jenny Espitia	1130611644	PROFESIONAL CDMA	3154190105	corporacion.cdma @gmail.com	J. Espitia.

Elaborado por:	Revisado y aprobado por:
J. Espitia **Jenny Fernanda Espitia Arias** **Profesional de Apoyo del Convenio**	Yanis Stefanía Ordoñez **Yanis Estefanía Ordoñez** **Coordinadora del Convenio**
Fecha: Octubre 27 de 2024	**Fecha:** Octubre 27 de 2024